CHECK LIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE PARQUES NACIONALES

Nombre usuario: Farley

Fecha: OCT/25/2023

Cargo: Ing. TI

Técnico asignado: Diego Castro

TOMA INVENTARIO **Rellene los campos*

Dispositivo	Marca	Modelo	Serial
Impresora	Zebra	GT800	11J153200814

VERIFICACION FISICA ANTES DEL MANTENIMIENTO **Marque con una x y rellene los campos*

TIPO DE PARTE	ESTADO DEL DISPOSITIVO		OBSERVACIONES
	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO	
Escáner			La impresora es térmica
Unidad fusora			
Unidad de imagen			
ADF			
Cauchos ADF			
Cargador	x		
Conexión de red			
Carcaza	x		
Bandejas	x		
% toner			

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ANTES DEL PROCESO

Adjuntamos al grupo de WhatsApp de SOLLINET – PARQUES NACIONALES las fotos del equipo a intervenir antes de empezar la ejecución del mantenimiento

LIMPIEZA DE HARDWARE **Marque SI/NO/NA*

x	Sacar página de estado inicial	x	Lubricar donde este presentando ruidos
	Quitar tóner y unidad de imagen		Limpieza de la unidad fusora
x	Soplar el interior de la impresora	x	Limpieza estética externa del dispositivo
x	Limpieza externa del cristal de exposición	x	Realizar impresiones de prueba finales
x	Limpieza externa cristal de escáner del ADF		Ajustar la densidad de la calidad de imagen
	Limpieza de los cauchos del ADF		Configuración Lógica de la impresora
	Limpieza de los cauchos de alimentación	x	Sacar pagina de estado final

Observaciones: La impresora está generando alerta de cambio kit de mantenimiento ADF. Indica que por el momento no es necesario el reemplazo.

VERIFICACION FISICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO *Marque con una x y rellene los campos*

TIPO DE PARTE	ESTADO DEL DISPOSITIVO		OBSERVACIONES
	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO	
Escáner			Impresora Térmica
Unidad fusora			
Unidad de imagen			
ADF			
Cauchos ADF			
Cargador	x		
Conexión de red			
Carcaza	x		
Bandejas	x		
% toner			

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DESPUES DEL PROCESO

Adjuntamos al grupo de WhatsApp de SOLLINET – PARQUES NACIONALES las fotos del equipo a intervenir después de ejecutar el mantenimiento

FIRMA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Con esta firma usted declara que el equipo quedo funcionando correctamente después de haber recibido el servicio de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo definido en el presente check list. Por favor asegúrese que el mismo se encuentre completamente diligenciado antes de firmar

FARLEY DE JESUS GUZMAN SANTA
CC 1.036.610.456 de ITAGÜI

Firma y cedula del usuario

Dirección Calle 19 # 80-152
Teléfono: 4481557 - 3143286853
soportetecnico@sollinet.com
www.sollinet.com