CHECK LIST MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE PARQUES NACIONALES

Nombre usuario: Farley

Fecha: OCT/19/2023

Cargo: Ing. TI

Técnico asignado: Diego Castro

TOMA INVENTARIO **Rellene los campos*

Dispositivo	Marca	Modelo	Serial
Impresora	Hewllet Packard	Laserjet Pro MFP P2250dn	VNB3R35816

VERIFICACION FISICA ANTES DEL MANTENIMIENTO **Marque con una x y rellene los campos*

TIPO DE PARTE	ESTADO DEL DISPOSITIVO		OBSERVACIONES
	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO	
Escáner	x		
Unidad fusora	x		
Unidad de imagen	x		
ADF	x		
Cauchos ADF	x		
Cargador	x		
Conexión de red	x		
Carcaza	x		
Bandejas	x		
% toner	98%		

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ANTES DEL PROCESO

Adjuntamos al grupo de WhatsApp de SOLLINET – PARQUES NACIONALES las fotos del equipo a intervenir antes de empezar la ejecución del mantenimiento

LIMPIEZA DE HARDWARE **Marque SI/NO/NA*

x	Sacar página de estado inicial	x	Lubricar donde este presentando ruidos
x	Quitar tóner y unidad de imagen	x	Limpieza de la unidad fusora
x	Soplar el interior de la impresora	x	Limpieza estética externa del dispositivo
x	Limpieza externa del cristal de exposición	x	Realizar impresiones de prueba finales
x	Limpieza externa cristal de escáner del ADF	x	Ajustar la densidad de la calidad de imagen
x	Limpieza de los cauchos del ADF	x	Configuración Lógica de la impresora
x	Limpieza de los cauchos de alimentación	x	Sacar pagina de estado final

Observaciones: Presenta posibles falas físicas en bobinas que inician el ciclo del papel o daño en la board lógica.

VERIFICACION FISICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO *Marque con una x y rellene los campos*

TIPO DE PARTE	ESTADO DEL DISPOSITIVO		OBSERVACIONES
	BUEN ESTADO	DEFECTUOSO	
Escáner	x		
Unidad fusora	x		
Unidad de imagen	x		
ADF	x		
Cauchos ADF	x		
Cargador	x		
Conexión de red	x		
Carcaza	x		
Bandejas	x		
% toner	98%		

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DESPUES DEL PROCESO

Adjuntamos al grupo de WhatsApp de SOLLINET – PARQUES NACIONALES las fotos del equipo a intervenir después de ejecutar el mantenimiento

FIRMA DE CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Con esta firma usted declara que el equipo quedo funcionando correctamente después de haber recibido el servicio de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo definido en el presente check list. Por favor asegúrese que el mismo se encuentre completamente diligenciado antes de firmar

FARLEY DE JESUS GUZMAN SANTA
CC 1.036.610.456 de ITAGÜI

Firma y cedula del usuario

Dirección Calle 19 # 80-152
Teléfono: 4481557 - 3143286853
soportetecnico@sollinet.com
www.sollinet.com