EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

FECHA: 16-05-2023	San Isidro Bajo. / "campoalegre"
OBJETIVO DE LA REUNION	1. Socialización del proyecto a la Comunidad. 2. Conformación de Veeduría. 3. Visita Técnica en el acueducto.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Ayubi dela sanabria	36087519	Presidente	Ayubi dela sanabria
Luis Arodelo Rodriguez	5186498	Tesorero	
Carlos Julio Rojas	4894377	Presidente	
Nancy Lemus G.	40480306	Vice presidente	Nancy Lemus G
Disney Rincon Sanabria	36089680	Pte. JAC.	Disney Rincon S.
Carlos Antonio Bysto	4.894260	Vi Si Pedro	
Elvira Ortiz Avendaño	36089800	del ogar	
Rosa sanchez Rojas	36088623	ama casa	
Doris Lemus O	36.087 405	ama de casa	Doris Lemus O.
Aurora Sanabria			
Liliana perdomo	36089574	Ama de casa	Liliana perdomo S
Elisabet perdomo	36086.914	ama de casa	Elisabet perdomo
Ramon Rincon	4893616	usuario	Ramon Rincon
Rodrigo ospina perdomo	83088231	Usuario	Rodrigo ospina Ospina
Luis A. Y. Rejilla	4.894162	Usuario	Luis A. Y. Rejilla
Robert Rojas Quintero	7730.705	Residente	

TEMAS TRATADOS:

1. Se expone y aclara el alcance del contrato a ejecutar. La comunidad expone el interes de la empresas publicas del municipio quiere ingresar el Servicio de alcantarillado al barrio Gaitan.

Se hace la presentación del grupo técnico de trabajo por parte del contratista y se deja la observación de recepcionar hojas de vida de la comunidad para obtener posible mano de obra calificada o no calificada.

2. Se hace la conformación de la veeduria y se deja el compromiso

CONCLUSIONES:

de radicar el documento en personeria municipal ED por parte de la Sra. Ider Agudelo.

3. Se visita el predio se analiza planos de diseño, se hace la observacion de reubicar placa y caseta del operador, al encontrar red electrica junto al tanque existente.
se evidencia que el macromedidor se debe de instalar fuera del predio.

4.

COMPROMISOS:

- Por parte de la comunidad se pide socializar el Proyecto al terminar las actividades.
- Comunidad se compromete si es el caso que el macromedidor que afuera del lote del acueducto disponer del punto donde queda para un buen desempeño del macro.

ANEXOS:

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

FECHA:	12 Mayo 2023 / Elías
OBJETIVO DE LA REUNION	- Socializacion de ptap del municipio de elias.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Maria Yuliza Cuellar Chavarro	1004493380	habitante vda aguadas.	
Harold Yesid Mora	7726794	INS Residente.	
Luis Extrer Bonilla	4935529	Ing Prof Recibo AH	
ALEJANDRO PEÑA BAMBAGUE	1081733712	ALCALDIA	
Yojan David Delgado Morca	1072013762	Veedor	
William Carvajal Peña	1.077.850.605.	Gerente. Emp Serv Pbl	
Zamanda Seivatu	1.07012110	Usuaria.	Zamanda Seivatu
Gladys Cacon Beltran	61914307	Tesorero B/la Floresta	
Robert Rojas Quintero	7'730.705	Residente	

TEMAS TRATADOS:

Se realiza socializacion de la ptap del municipio de elias en la vereda de aguadas con la participacion de los presidentes de las veredas beneficiadas, se conto con la participacion del Gerente de aguas publicas de elias y el secretario de planeacion e infraestructura.

CONCLUSIONES:

- se hace observacion de hacer mas claridad en la tuberia

COMPROMISOS:

- compartir contrato de la ptap del municipio.

ANEXOS:

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

FECHA:	12 MAYO de 2023 / Pitalito
OBJETIVO DE LA REUNION	- Socialización del proyecto Vda. Martiñal - Reconocimiento del predio a trabajar - Creación de veeduría.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Rodolfo Gomez Rojas	19222985	Presidente	
Aracelis Samboni Cacedo	36291034	Vicepresidente	
Yesid Carroza Medina	12.231.794	Vicepresidente	
EFRAIN ROJAS	1923662	VIGILANTE	
Jeyy Ruiz	12734395	Fontanero	
Evangelina Garcia	1083904019	Residente	Evangelina Garcia
Luis Alfonso	83131590	residente	Luis Alfonso
Harold yesid mora	77267944	Residente	
Robert Rojas Quintero	7'730.705	Residente	
Myrian Ariza Ariza	36.280723	Residente	Myrian Ariza A.
Yeison orlando Avendaño	1083879314	Residente	Yeison orlando AV

TEMAS TRATADOS:

* Se realiza la socialización a la ptap. Acueducto Martiñal, vereda Martiñal. se realizo reunión con el presidente de la JAC, la vicepresidenta de la junta acción comunal, estuvo presente el vicepresidente del Acueducto, el Fontanero y algunos habitantes beneficiarios.

* Se realiza compromiso con la comunidad para la instalación o arreglo del desarenador, e igualmente unas cunetas sobre la via de acceso, para que no afecte las actividades que se vayan a ejecutar.

CONCLUSIONES:

* Se encuentra en la zona de trabajo mucha maleza la cual interfiere con la construcción de la caseta del operario y la placa para soporte de Ptap.
* Se deja la observación a la Comunidad sobre la importancia de contar con un buen desarenador para evitar a futuro el ~~(bajo)~~ funcionamiento de ptap.
* El acceso a la zona de trabajo es limitado para transporte normal en carro, se tiene q' contemplar la utilización de fuerza animal para llegar con material a la zona.

COMPROMISOS:

- Compartir presupuesto de contrato, con las actividades a realizar.

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

ANEXOS:

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

FECHA:	11 Mayo 2023.
OBJETIVO DE LA REUNION	Socialización proyecto sabadoblanco • conformacion de veeduria • visita tecnica en el acueducto

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Henry Barrera. G	83028492	Tesorero	
Jorge Silvio Cordoba	83028801	Fontanero	Jorge Silvio Cordoba
Juan Fernando Montoya	11685376	Representante	Fernando Montoya
Harold yesid Mora	7726794	Ing Residente	
Luis Gilberto Bravo Diaz	4435529	Prof Vial	
Jaime Eduardo Moreno	7711676	residente Interventor	
Robert Rojas Quintero	7'730.705	Residente obra	
Linda Tatiana Dallos Cruz	1075292837	inspector SST.	Linda Tatiana Sal

TEMAS TRATADOS:

- cantidad de beneficiarios
- organizacion de personas encargadas del acueducto
- participacion de la comunidad en la construccion de la ptap.
- organizacion de recaudo de facturas
- importancia de un buen mantenimiento

CONCLUSIONES:

- Poca presencia de personal de la comunidad.
- se realiza una pequeña socializacion con el alcalde de salado Blanco y el secretario de planeacion para informarle de las actividades.
- se socializa la posibilidad de encontrar personal para laborar en las obras civiles.
- en la visita tecnica del sitio a intervenir se observa que esta en un area eleva y se nos presenta mucha diferencia de nivel para el ingreso.
- se sugiere cambio de lugar del porton para evitar diferencia de nivel en el acceso.

COMPROMISOS:

- compartir contrato de actividades de salado blanco.
- la comunidad se compromete a entregar el Predio limpio sin malesas.

ANEXOS:

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. Nit. 900.410.655-8	ACTA DE REUNION	VERSION: 00 FECHA: 01/01/2012 CODIGO: F-AC-005

FECHA:	09 Mayo del 2023
OBJETIVO DE LA REUNION	- Socialización del Proyecto. - Conformación veeduría. Vda Valencia de la Paz - Visita Técnica Ptap.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
Rafael Tenorio Trujillo	36705038	Presidente Acueducto	
Jaime Guevara P.	3123167724	abitante	Jaime Guevara P.
Jose Enrique Pacheco Pardo	3143948160	Presidente J. AC	Jose Enrique Pacheco
Guillermo Mopan	6217986	Usuario	Guillermo Mopán
Carlos Andres Lozada	1084867540	Fontanero	Carlos Andres Lozada
Juvenal Laguna M	83.224.124	comerciante	
Yerly Patricia Mopan	1084084516	Usuario	
Angiz-r Barjenax	11306012	Usuario	
Robert Rojas P.	7'730.705	Presidente	
Jaida Valentina Sa	1075272837	Prof desag	Jaida Rojas P.
Harold Yesid Mora	7726794	Residente	

TEMAS TRATADOS:

* Visita Técnica Ptap:
- Se revisa el predio de la ptap de valencia de la paz, se propone con respecto al plano si se puede girar la placa y caseta.
- cerramiento se determina modificarlo.
- se recomienda reduccion de porton de 6m a 4 m.

* Socialización del Proyecto:
- Se hace socialización del proyecto a la comunidad

CONCLUSIONES:

de la vereda Valencia de la paz en la casa de la Sra. Rutbel Perdomo. Exponiendo el objeto contractual y presentando al personal administrativo por parte del contratista e interventoria. Adicionalmente el Ing Supervisor Andres Charry expone ante la comunidad la importancia del proyecto a realizar para beneficio de la comunidad. Se hace un llamado a la comunidad q' a través del presidente de la junta de la vereda Valencia de la Paz el Sr. Jose Enrique Pichica sean tramitadas la recepción de las hojas de vida de personal de mano de obra no calificada de la zona para tener en cuenta.

* Conformación de veeduria:

- Se conforma el comite de veeduria con 3 personas habitantes de la vereda Valencia de la Paz.

COMPROMISOS:

1. Entregar Informe de Visita Técnica a interventoria.
2. Legalizar ante personeria municipal del municipio de Iquira la creación de la veeduria.
3. Tener comunicación estrecha con el presidente de la JAC de Valencia de la paz para recepcionar hojas de Vida.

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 9

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
RIO FRIO

FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Juan Pablo Fuentes C.

Cédula de Ciudadanía: 7.715'317

Dirección: Cra 3 #12-65

Teléfono: 316 460 7087 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: Pijao Barrio o vereda: Rio Frio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos	✓		celular
5. Gas	✓		
6, Televisión cable	✓		
7, Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☑ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ✓ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ✓

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ✓
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: necederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☒ baño	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Bloque.	No Pone	Tejas de zinc	columnas y viga	obra gris	se encuentran rusticos.	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Juan Pablo
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 7715317

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.

7711676
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA


DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo visita a cada vivienda que se encuentra alrededor de la obra, para visualizar el estado de esta. Se evidencio fisuras en pared, humedades en los baños.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Juan Pablo
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 4773777

1720.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo
7711670

8

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 8

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO
CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Rio Frio


FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas.

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Blanca Inés Aguilar. C

Cédula de Ciudadanía: 26.459.220

Dirección: Cra 3 # 2 29

Teléfono: 312 4311512 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: Rivera Barrio o vereda: Rioseco

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Celular
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☑	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☑ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		Terminados	En malla	En zinc	Columna y vigas	terminado	Rustico	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Blanca Inés A
Propietario del Predio
Nombre: Aguilar C

1730.706
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas D.

7711676
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre: Edwar Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1




REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo visita a los viviendas que se encuentran cerca a la obra. Con el fin de mirar el estado que se encuentran. los paredes tienen fisuras; el encerramiento en malla, cubiertas zinc.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas O.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila
...llenamos de agua la gente.

ACTA DE VECINDAD No 7

CONTRATO DE OBRA No.	082 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Rio Fono

FECHA
DD 19 MM 05 AA 2023

1. REGISTRO FOTOGRAFICO




2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas
Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual: ___
Nombre del Propietario: Yesica paola Leiva
Cédula de Ciudadanía: 1117 527 344
Dirección: Cra 3 # 2-41
Teléfono: 316 536 0314 No. de pisos: 1
Departamento: Huila Sector: ___ Municipio: ___ Barrio o vereda: Rio Fono

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	celular
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☑ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☑ NO ☐
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐ Buen Estado	☐ buen estado	☐	☐ Bueno	☐ Bueno	☐ Bueno	☐ Bueno	
COMENTARIOS			No Pone					

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yesica Paola Leiva
Propietario del Predio
Nombre: 1117527344

7790705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas O.

7711676
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre: [illegible]

69

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No___

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo la visita a cada casa, para realizar y diligenciar la Acta de Vecindad, ya que estas casas se encuentran cerca donde vamos a ejecutar el proyecto Acueducto PTAP.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Yesica Paola Leiva

Propietario del Predio

Nombre: 1 117U27 344

C.C. O NIT

C.C. 1'720.705

Representante del Contratista

Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre Jaime Eduardo 771676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 6

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Rio Frio

FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Mireya Garcia

Cédula de Ciudadanía: 26.593.348

Dirección: Cra 3 # 2-33

Teléfono: 313 404 8448 No. de pisos: 1

Departamento ___ Sector ___ Municipio ___ Barrio o vereda Sotto

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	celular
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☑	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☑ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☐
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☒ Baños piso	☒ Baños	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			Teja roja.	Teja de barro		En obra gris	se encuentra rústico	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Mireya Garcia M
Propietario del Predio
Nombre: Mireya Garcia M

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas D

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre: Jaime Elorado

7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No.	082 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2




PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

se realizo visita e inspeccion de la vivienda que se encuentra cercana a la ejecucion del proyecto. Esta presenta fisuras en pared, pisos. presenta humedad en los baños. Fachada en obra gris.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Mirespa Garcia M.
Propietario del Predio
Nombre: Mirespa Garcia M.
C.C. O NIT 26.548.348

71.770.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 5

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

RIO FRIO


FECHA

DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Mauricio Benavides.

Cédula de Ciudadanía: 7.695.094

Dirección: Cl 2 #3-12.

Teléfono: 3178215269 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: Elias Barrio o vereda: Rio Frio

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos	✓		celular
5. Gas	✓		
6, Televisión cable		✓	TDT.
7, Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ✓ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ✓ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ✓

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐ baño	☐ pared	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐ piso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Tejas de Zinc		En obra gris	En Rústico	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Mauricio Benavides
Propietario del Predio
Nombre: Mauricio Benavides
C.C. O NIT 7695094

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas B.
7720 709

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Moreno
7711677

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No___

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2

PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO



REGISTRO No2



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo visita a la vivienda para mirar su estado, antes de realizar actividades del proyecto. Esta vivienda se encuentra al frente. presenta Fisuras en pared, en piso, se encuentra en obra gris

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Mauricio Benavides
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 7695094

Representante del Contratista
Nombre: Robert Pozos R. 7720705

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo
7711670

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 4

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Rio Frio

FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojo

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Jaime Medina

Cédula de Ciudadanía 83237969

Dirección Cll 2# 3-18

Teléfono 3209433102 No. de pisos 1

Departamento Huila Sector ___ Municipio Rivera Barrio o vereda Victoria

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	celular
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☐	☑	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐ En concreto	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS				Tejas de zinc	Vigas y columnas	Terminada	Enchapados	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jaime Medina
Propietario del Predio
Nombre: 83237969

7770705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas O.

7701676
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA


DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2

PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2




OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realiza visita y evidencia fotografica de la vivienda que se encuentra ubicada al frente donde se va a ejecutar el proyecto.
- se evidencia fisuras en la pared, tiene encerramiento, el piso enchapado.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio
Nombre: Jaime Medina
C.C. O NIT 83237269

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo
7171696

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

RIO FRIO


FECHA

DD 19 | MM 05 | AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ✓ Poseedor ___ Otro Cual?

Nombre del Propietario: Norma Constanza Rentes Chilo

Cédula de Ciudadanía: 1007179753

Dirección: Cll 2 A 3-71

Teléfono: 3202685833 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector: ___ Municipio: ___ Barrio o vereda: Popa

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos	✓		celular
5. Gas	✓		
6, Televisión cable	✓		
7, Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ✓

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ✓ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ✓

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	✓ Baño piso	✓ Al ingresar.	☐	✓	☐	✓ pared	☐ Al ingresar vivienda	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			No tiene.	Teja de Zinc		pared - Frente.	No tiene area de la vivienda	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Norma Constanza Rentes Chilo
Propietario del Predio
Nombre: 1007179753.
C.C. O NIT

7730705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas O.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No.	082 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA


DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1




REGISTRO No2



BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2




OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento


En esta vivienda se visualiza humedades en muros, fisuras en cimientos y pared.
Esta vivienda se encuentra al frente donde se van a realizar el proyectado ptap.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Norma Constanza Duarte Grillo
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 1007179753

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711676

28

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 2

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Río Frío

FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas.
Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___
Nombre del Propietario: Alirio Escobar
Cédula de Ciudadanía: 3.311.849.
Dirección: cll 2-348
Teléfono: 313 333 5742 No. de pisos: 1
Departamento: Huila Sector: ___ Municipio: ___ Barrio o vereda: Río Frío

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	celulares.
5. Gas	☑	☐	
6, Televisión cable	☑	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☑ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ☐ Obra Gris ☑ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ☑
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☑ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐ barros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			No Reporo	teja de zinc		terminada	se encuentra rustico	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Alirio Escobar
Propietario del Predio
Nombre: 3111849
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre: Jaime Eduardo
7211676

96

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA


DD 19 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2




OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento


Se realizó la visita, a la vivienda donde se evidencia con este registro fotografico el estado, y se evidencia visualmente el estado de pared, Pisos, techo, cocina baño. Se le informa a la persona presente el porque se realiza, ya que se va a intervenir un proyecto al frente de su vivienda.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Alirio Escobar
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 7711849

Representante del Contratista
Nombre: Robert Vargas Q.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Río Frío

FECHA DD 19 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas.

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Jesus Antonio Ortiz.

Cédula de Ciudadanía 83233411.

Dirección Cl 2 # 3-45.

Teléfono 320 219 7746. No. de pisos 1

Departamento Huila Sector ___ Municipio ___ Barrio o vereda Río Frío

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado	✓		
3. Energía	✓		
4. Teléfonos	✓		celular
5. Gas	✓		
6, Televisión cable	✓		
7, Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ✓

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ✓ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ✓ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ☐ NO ✓
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☒ En el baño	☒ en el baño	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			No Pone	Vig. de cane		Terminada	se encuentra Postes	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jesus antonio
Propietario del Predio
Nombre: 83233411.
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
77696

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No.	082 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 04 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1




REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo la visita a cada casa, para diligenciar acta de vecindad, ya que estas se encuentran cerca donde vamos a ejecutar el proyecto Acueducto ptap.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Jesus antonio chillo
Propietario del Predio
Nombre: 83233411
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo
7711676

82

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 10

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

San Isidro Egjo


FECHA

DD 16 | MM 05 | AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista:

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?

Nombre del Propietario Rosalia Sanchez

Cédula de Ciudadanía 1079 175 727

Dirección Vda candelaria

Teléfono ___ No. de pisos ___

Departamento Huila Sector ___ Municipio Campoalegre Barrio o vereda ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	Cocina con leña
6, Televisión cable	☐	☑	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☐ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☑ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☑ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☑ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐ piso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			No tiene	teja de zinc	Ladrillo	En obra gris	No tiene	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Rosalia Sanchez
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 1079175727

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."


FECHA

DD 16 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1	REGISTRO No2
	

PAREDES

REGISTRO No1	REGISTRO No2
	

TECHO

REGISTRO No1	REGISTRO No2
	

BAÑO

REGISTRO No1	REGISTRO No2
	

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se visualiza vivienda en obra gris, el piso en rústico, el techo en teja de zinc, baño en obra gris.
No cuenta con cocina.

COCINA

REGISTRO No1	REGISTRO No2

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Rosalia Sanchez
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 1079175727

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jorme Eduardo
7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Valencia de la paz


FECHA

DD 09 | MM 05 | AA 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas C

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Nombre del Propietario Juvenal Laguna Medina

Cédula de Ciudadanía 83 224 124

Dirección Jardín

Teléfono 313 894 80 112 No. de pisos 1

Departamento Huila Sector ____ Municipio ____ Barrio o vereda Valencia

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☐	Cocina con leña
6, Televisión cable	☐	☑	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☑ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☑ Terminada ☐

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☑ Escarpado ☐ Plano ☐

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☑	
1.GRIETAS Y FISURAS	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐ Regular.	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS		En bahareque con fisuras.	Hombre de piso con estantillos de madera.	Teja de zinc	En bahareque, columnas de guadua	En bahareque	En mortero con fisuras y grietas	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio

Nombre: ____

C.C. O NIT 83224 124

Representante del Contratista

Nombre: Robert Rojas D. 7'730.705

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre Jaime Eduardo 7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 1

CONTRATO DE OBRA No.	082 de 2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	220 de 2022

PROYECTO
CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."


FECHA
DD 09 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1




REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

BAÑO

REGISTRO No1




REGISTRO No2

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se realizo visita a la vivienda cerca a donde se va a ejecutar el proyecto, se evidencio que el piso tiene fisuras y grietas, la pared en bahareque con fisuras. columnas en madera.

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 83224124

Representante del Contratista
Nombre: Robert Pajoy Q.
7'730.705

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711676

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022


PROYECTO
CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Salado Blanco.

FECHA
DD 11 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Anabelly Martinez

Cédula de Ciudadanía: 1078.750.845

Dirección: Vda primavera

Teléfono: 312 327 3173 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: Salado Blanco Barrio o vereda: primavera

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado		✓	
3. Energía	✓		
4. Teléfonos	✓		Celular
5. Gas		✓	
6, Televisión cable		✓	
7, Otros		✓	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO ___

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ___ Obra Gris ___ Terminada ✓

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ___ NO ✓

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ✓ Escarpado ___ Plano ___

USO ACTUAL

1. Residencial	✓	6. Recreacional	
2. Comercial		7. Baldío	
3. Industrial		8. Salubridad	
4. Institucional o del Estado		9. Cultural (Educación, culto religioso)	
5. Agropecuario		10. Mixto	
		11. Minero	
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES
Garaje SI ___ NO ✓
Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐ Tapa de viga	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			En alambre puas			Terminada en		

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Anabelly Martinez
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 1078750845

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.
7730.705

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711670

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 11 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1




REGISTRO No2




PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2



TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Anabely Martinez
Propietario del Predio
Nombre: 1078750845
C.C. O NIT

Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas D.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
771670

28

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Martinal-Pitalito

FECHA


DD 12 | MM 05 | AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO





2. ESQUEMA DEL PREDIO



2, DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Lopez

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Luis Alfonso Cubides.

Cédula de Ciudadanía: 83.181.590.

Dirección: Vda Martinal

Teléfono ___ No. de pisos ___

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: Pitalito Barrio o vereda: Martinal

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	✓		
2. Alcantarillado		✓	
3. Energía	✓		
4. Teléfonos		✓	
5. Gas		✓	Cocinan con leña
6, Televisión cable		✓	
7, Otros			Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ✓ URBANO ___

ESTADO DEL PREDIO: Sin edificar ___ Obra Gris ✓ Terminada ___

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: SI ___ NO ✓

PENDIENTE DEL TERRENO: Ondulado ✓ Escarpado ___ Plano ___

USO ACTUAL

1. Residencial	___	6. Recreacional	___
2. Comercial	___	7. Baldío	___
3. Industrial	___	8. Salubridad	___
4. Institucional o del Estado	___	9. Cultural (Educación, culto religioso)	___
5. Agropecuario	___	10. Mixto	___
		11. Minero	___
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO ___

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	✓ OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	✓ OBSERVACIONES	✓ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	✓		En alambre PUAS.	Teja de zinc	ladrillo	ladrillo a la vista	✓	
3.HUNDIMIENTOS								
4.DESPLAZAMIENTOS								
5.OTROS								
COMENTARIOS	placa, esmaltado daño	ladrillo. bloque		madera.				

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Luis Alfonso Cubides
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 83181590

1730705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Lopez Q.

1911690
Ing. Residente de la Interventoria
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO N° 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 12 MM 05 AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS

REGISTRO No1



REGISTRO No2



PAREDES

REGISTRO No1



REGISTRO No2

TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2



NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Luis Alfonso Cubides
Propietario del Predio
Nombre:
C.C. O NIT 83181590

1730705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas R.

Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo
7711670

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No 1

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO


CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Elías


FECHA

DD 12 MM 05 AA 23

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. ESQUEMA DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del contratista: Robert Rojas.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario: Maria Yuliza Cuellar

Cédula de Ciudadanía: 1004493380

Dirección: Vda Los Aguacates

Teléfono: 3235044319 No. de pisos: 1

Departamento: Huila Sector ___ Municipio: ELRO Barrio o vereda: Agrado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Acueducto	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☐	☑	Cocina contena
6, Televisión cable	☑	☐	
7, Otros	☐	☐	Cuál?

TIPO DE PREDIO: RURAL ☑ URBANO ☐

ESTADO DEL PREDIO Sin edificar ☐ Obra Gris ☐ Terminada ☑

CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SI ☑ NO ☐

PENDIENTE DEL TERRENO Ondulado ☐ Escarpado ☐ Plano ☑

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	7. Baldío	☐
3. Industrial	☐	8. Salubridad	☐
4. Institucional o del Estado	☐	9. Cultural (Educación, culto religioso)	☐
5. Agropecuario	☐	10. Mixto	☐
		11. Minero	☐
		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑

Uso del garaje

OBSERVACIONES:

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACIÓN	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTAS	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS (Verificar manejo de aguas lluvias y residuales, carpintería metálica y de madera, en fincas: nacederos y fuentes)
MATERIAL								
1.GRIETAS Y FISURAS	☒ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☐ OBSERVACIONES	☒ OBSERVACIONES	
2.HUMEDADES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3.HUNDIMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.DESPLAZAMIENTOS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5.OTROS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
COMENTARIOS			En alambre	Teja de barro	ladrillo.		en malladado	

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio
Nombre: 1004493380
C.C. O NIT

7'730.705
Representante del Contratista
Nombre: Robert Rojas Q.

7711670
Ing. Residente de la Interventoría
Nombre Jaime Eduardo

aguas del huila

ACTA DE VECINDAD No____

CONTRATO DE OBRA No. 082 de 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 220 de 2022

PROYECTO

CONTRATO Nº 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA."

FECHA

DD 12 | MM 05 | AA 23

ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO EN MEDIO MAGNÉTICO

PISOS


REGISTRO No1



REGISTRO No2

PAREDES

REGISTRO No1




REGISTRO No2




TECHO

REGISTRO No1



REGISTRO No2



BAÑO

REGISTRO No1



REGISTRO No2

COCINA

REGISTRO No1



REGISTRO No2

OBSERVACIONES: Escribir lo referente al seguimiento

Se evidencia el estado de la vivienda, que se encuentra cerca donde vamos a realizar actividades del proyecto.

NOTA SE DEJA CONSTANCIA, QUE LO CONSIGNADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA REALIDAD

FIRMAS

Propietario del Predio

Nombre:

C.C. O NIT 1004493380

Representante del Contratista

Nombre: Robert Reyes Q.

7.1730.705

Ing. Residente de la Interventoría

Nombre Jaime Eduardo

7711676

29

ANEXO 03
CORRESPONDENCIA ENVIADA

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004145-5846

Neiva, 22 de junio de 2023

Martinica Company Sas
Ing. Juan José Martínez Cabezas
Interventor contrato de obra 082 del 14 de abril 2023

REFERENCIA: CT 082 DE 2023 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Solicitud para no talar árbol.

Cordial saludo,

Comedidamente solicitamos evaluar la implantación del cerramiento definitivo ubicado en el proyecto de la vereda Rio Frio del municipio de Rivera para que se evalúe y nos den la directriz definitiva de qué hacer con el árbol que se interpone para la construcción del cerramiento definitivo que está contemplado, ya que la comunidad se opone y solicita que no se tale el árbol exponiendo los beneficios que han tenido por muchos años y que por el cual anexamos solicitud física hecha por la comunidad y plano con registro fotográfico del inconveniente presentado.

Anexo: carta solicitud de comunidad y plano con registro fotográfico.

Agradezco su atención,

Rec
Jaime Eduardo Moreno
Fecha: 22/06/2023
hora: 6:00 P M

ATT.
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Cel. 3214860684

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721558
icontec ISO 45001 ST-CER721554

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004125-5826

Neiva, 21 junio del 2023

Señores

INTERVENTORÍA MARTINICA COMPANY S.A.S

E.S.D

REFERENCIA: CONTRATO 082 DEL 2023
"SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.",

ASUNTO: Planilla de Seguridad Social del mes de mayo.

Cordial saludo,

De acuerdo a las cláusulas establecidas dentro del contrato No 082 "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.", hago entrega de planilla de seguridad social del mes de mayo del año 2023.

Agradezco su atención,

Att: Ing. Gustavo Ernesto Rodríguez

Representante Legal-Contratista
Equiservicios Industriales S.A.S

Rec
Jaime Eduardo Moreno
Fecha: 21/06/2023
hora: 12:00 pm

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721553
icontec ISO 45001 ST-CER721554

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004116-5817

Neiva, 13 de junio de 2023

Martinica Company Sas
Ing. Juan José Martínez Cabezas
Interventor contrato de obra 082 del 14 de abril 2023

REFERENCIA: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Revisión técnica planos estructurales Tanque Rio Frio-Rivera.

Cordial saludo,

Comedidamente solicitamos hacer una revisión técnica a los planos estructurales del diseño de tanque en el municipio de Rivera vereda Rio Frio para analizar puntualmente el espesor (e=20cms) de la tapa tanque para garantizar su recubrimiento en al acero planteado teniendo en cuenta que la norma NSR-10 exige que para estructuras enterradas como tanques se necesita garantizar mínimo 7.5cms y la figuración de los aceros que van perimetralmente en los muros para su proceso constructivo y efecto a cortantes en las esquinas. Los planos para revisar están referenciados 1/3, 2/3 y 3/3.

Agradezco su atención,

Rec Jaime Eduardo Moreno
Fecha: 13/06/2023

ATT.
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Cel. 3214860684

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721553
icontec ISO 45001 ST-CER721554

96

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004101-5802

Neiva, 13 de junio de 2023

Martinica Company Sas
Ing. Juan José Martínez Cabezas
Interventor contrato de obra 082 del 14 de abril 2023

REFERENCIA: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Entrega diseños de Mezclas.

Cordial saludo,

Comedidamente hacemos entrega física de los diseños de mezclas para concretos de 3000 y 4000 psi teniendo en cuenta que los materiales a utilizar se clasificaron con dos proveedores dejando la zona norte (Campoalegre-Rivera-Iquira) con el material de la Planta arenoso Tritucar ubicada hacia el sur de Neiva y zona sur (Saladoblanco-Pitalito-Elías) con el material de la Planta Yuma ubicada sobre la vía que conduce de Pitalito a Saladoblanco zona conocida como Oritoguaz.

Anexos: copia de 4 diseños.

Agradezco su atención,

Rec Jaime Eduardo Moreno
Fecha: 13/06/2023
hora: 5:26 pm

ATT.
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Cel. 3214860684

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

Icontec ISO 9001 SC-CER721551
Icontec ISO 14001 SA-CER721553
Icontec ISO 45001 ST-CER721554

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004097-5798

Neiva, 9 de junio de 2023

Martinica Company Sas
Ing. Juan José Martínez Cabezas
Interventor contrato de obra 082 del 14 de abril 2023

REFERENCIA: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Aprobación ladrillo estructural.

Cordial saludo,

Comedidamente hacemos entrega física del ladrillo fachada estructural perforación vertical con su correspondiente ficha técnica para su aval y posterior utilización de los ítems contractuales referenciando las actividades de mampostería para cerramiento perimetral y de la caseta de operario.

En la espera de una pronta y satisfactoria respuesta quedamos atentos a sus comentarios para proceder con la compra.

Anexos: Ficha técnica y ladrillo en físico.

Agradezco su atención,

Rec 9/06/2023 Jaime Eduardo Moreno hora: 8:37 Am

ATT.
GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S
Cel. 3214860684

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551 · icontec ISO 14001 SA-CER721553 · icontec ISO 45001 ST-CER721554

90

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004093-5794

Neiva 7 de Junio de 2023

Martinica Company S.A.S
Ing. Juan Jose Martinez Cabezas
Interventor contrato de obra 082 del 14 de Abril de 2023

Referencia: SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TÉCNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Aprobación de vallas

Cordial Saludo,

Comedidamente enviamos diseño de valla informativa para los 6 municipios para su respectiva aprobación.



ATT.

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL

R.L. EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S

Recibí:
E.S.P.
07-Jun-23

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551 | icontec ISO 14001 SA-CER721553 | icontec ISO 45001 ST-CER721554

EQUISERVICIOS INDUSTRIALES

Alquiler de maquinaria pesada y herramientas para la construcción, movimientos de tierra y obras civiles (construcción de estructuras en concreto y obras de urbanismo)

C.E.004078-5779

Neiva, 01 de junio de 2023

Señores
Aguas del Huila S.A. E.S.P.
Contratación
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. 082-2023 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRFATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A LA NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL DEL DEPTARMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: Entrega de documentación de actualización pólizas acta de inicio.

Respetados señores,

Mediante la presente me permito remitir documentacion pertinente para la actualización del acta de inicio del contrato mencionado en referencia, a continuación, se relacionan las mismas:

- Póliza de RCE no. 61-40-101017827 anexo 1 y 2
- Póliza cumplimiento no. 61-44-101048172 anexo 1 y 2

Lo anterior para fines legales y pertinentes.

Cordial saludo,

GUSTAVO ERNESTO RODRIGUEZ ESQUIVEL
Representante legal

2023-06-01

CALLE 46 No. 16-24 ALAMOS NORTE / TEL. 8641641 / OF. 705
Cel 3214860684 / 3174292155 Neiva (H)
E-mail. equiserviciossas@equindustriales.com

icontec ISO 9001 SC-CER721551
icontec ISO 14001 SA-CER721553
icontec ISO 45001 ST-CER721554