

**INFORME MENSUAL 03 COMPONENTE SST**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

**OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICAEN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10**

**PERIODO: 03/03/2023 AL 03/04/2023**

**MARZO 2023**

**INFORMACION DOCUMENTAL**

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO** | INFORME MENSUAL 03 SST |
| **CONTRATO No.** | SED C01.PCCNTR.4077646 |
| **FECHA** | 03/04/2023 |

**REGISTRO DE APROBACION – CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| **V01.00** | **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
|---|---|---|
| **FIRMA** |  |  |
| **NOMBRE** | VIVI JOHANNA LEÓN SUÁREZ | CAROLINA ROA DIAZ |
| **CARGO** | PROFESIONAL SST | DIRECTORA DE PROYECTOS |

**REGISTRO DE MODIFICACIONES**

| **VERSION (No. – fecha)** | **DESCRIPCION** |
|---|---|
| V01.00 20230403 | Creación del documento |
| | |

TABLA DE CONTENIDO

INFORME 4
1. DATOS GENERALES 4
2. POLIZAS Y GARANTIAS 5
3. NOVEDADES DEL CONTRATO 5
4. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO POR SEDE 6
5. INTRODUCCIÓN 9
6. OBJETIVOS 11
6.1. GENERAL 11
6.2. ESPECÍFICOS 12
7. ACTIVIDADES DEL MES: 12
7.1. TABLA DE CONTROL DEL PERSONAL 12
7.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 14
7.3. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 16
7.4. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 18
7.5. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE ACREDITA PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 18
7.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 18
7.7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 19
7.8. ACTIVIDADES CRÍTICAS 20

## INFORME

### 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***FECHA*** | 03 DE ABRIL DE 2023 | | ***INFORME No*** | 3 | |
| ***PERIODO No.*** | 03 | ***DEL*** | 03/03/2023 | ***AL*** | 03/04/2023 |
| ***No CONTRATO*** | C01.PCCNTR.4077646 | | | | |
| ***OBJETO DEL CONTRATO*** | OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10 | | | | |
| ***CONTRATISTA*** | **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** NIT 901639619-8<br><br>INTEGRADO POR:<br>PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S NIT 802009210-0 - 33%<br>BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS - 901167911-0 - 33%<br>YEZITD CORNEJO OCHOA - 91208401-6 - 29%<br>VICTOR MANUEL GALVIS VILLEGAS - 1118873054-2 - 5% | | | | |
| ***VALOR DEL CONTRATO*** | ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVENCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE ($11.419.923.186,00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD. | | | | |
| ***PLAZO DE EJECUCION*** | ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, CADA UNA DE LAS INTERVENCIONES NO DEBERÁ SUPERAR EL PLAZO MÁXIMO DEL CONTRATO.<br><br>ETAPA PRELIMINAR: UN (1) MES DETERMINADO PARA DIAGNOSTICOS<br>ETAPA DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES | | | | |
| ***FECHA DE INICIO*** | 03/03/2023 | | | | |

| | |
|---|---|
| ***FECHA DE TERMINACION*** | 03/04/2023 |
| ***CPD*** | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) NO. 2232 DEL 9 DE JUNIO DE 2022, POR EL VALOR DE $132.018.906.595 Y SU FUENTE DE FINANCIACIÓN PROVIENE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7638 "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C." |

## 2. POLIZAS Y GARANTIAS

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | AMPAROS | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| MUNDIAL DE SEGUROS NB-100229507 ANEXO 0 | Cumplimiento | 19/10/2022 A 19/03/2024 | $2.283.984.637,20 |
| | Pago salarios y prestaciones sociales | 19/10/2022 A 19/09/2026 | $1.141.992.318,60 |
| | Calidad del servicio | 19/09/2023 A 19/09/2025 | $2.283.984.637,20 |
| MUNDIAL DE SEGUROS RCE - NB-100053095 ANEXO 0 | | 19/10/2022 A 19/09/2023 | $570.996.159,00 |

## 3. NOVEDADES DEL CONTRATO

| NOVEDAD (MODIFICATORIO EN PLAZO) | PLAZO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|
| ***FECHA DE INICIO*** | | 03/03/2023 | |
| ***FECHA DE TERMINACION - INICIAL*** | 11 MESES | | 03/04/2023 |
| | | | |

| NOVEDAD (MODIFICATORIO EN VALORES) | VR MODIFICATORIO | VR CONTRACTUAL |
|---|---|---|
| ***VALOR INICIAL DEL CONTRATO*** | | $11.419.923.186,00 |
| | | |

## 4. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO POR SEDE

A continuación, se relaciona el cuadro proyectado presentado por cada una de las sedes objeto del presente contrato donde la SED indica las prioridades y necesidades puntuales, además de los presupuestos estimados por la entidad.

*Tabla 1. Todas las Sedes y sus actividades.*

| No | CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | SEDE | NOMBRE DE SEDE | ALCANCE | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 905 | FONTIBON | LUIS ANGEL ARANGO | B | LA CABAÑA | Remodelación y adecuación total de la sede | Carrera 104 A Bis N. 23 G 19 |
| 2 | 920 | FONTIBON | VAN UDEN | C | SAN VICENTE | Adecuación de ventilación natural y remodelación baños | Carrera 124 No 17-05 |
| 3 | 916 | FONTIBON | ATAHUALPA | A | ATAHUALPA | Remodelación de laboratorio y de batería de baños | Avenida Carrera 116 No 22 I 56 |
| 4 | 917 | FONTIBON | PABLO NERUDA | B | ANTONIO NARIÑO | Remodelación de batería sanitaria. | Calle 16 J No 99-95 |
| 5 | 925 | FONTIBON | LA FELICIDAD | A | LA FELICIDAD | Cubierta en tensa estructura para terraza y Ampliación cafetería. | Calle 19 No 79-37 |
| 6 | 921 | FONTIBON | CARLOS FEDERICI | A | ZONA FRANCA | Impermeabilización total de la cubierta. Remodelación de 2 baterías sanitarias. | Calle 14 A No 108-78 |
| 7 | 914 | FONTIBON | RODRIGO ARENAS BETANCOURT | A | SIMON BOLIVAR | Impermeabilización total de la cubierta. Remodelación baños | Avda. Kra 97 No 16 J 15 |
| 8 | N/A | FONTIBON | DILE FONTIBON | N/A | CIUDAD MODELIA | Mantenimiento | Calle 25 B # 81-55 |
| 9 | N/A | FONTIBON | BODEGA FONTIBON | N/A | MORAVIA | Mantenimiento | Carrera 116 #14b-30 |
| 10 | N/A | FONTIBON | FABRICA DE TIZA | N/A | MONTEVIDEO | Mantenimiento | Calle 17 # 68-99 a 68 |
| 11 | 867 | KENNEDY | SAN JOSE DE CASTILLA | A | CASTILLA | Adecuación de cubierta para zona de recreación pasiva y remodelación de batería sanitaria. | Calle 7 C No 78 F 20 |

| No | CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | SEDE | NOMBRE DE SEDE | ALCANCE | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 844 | KENNEDY | SAN JOSE DE CASTILLA | C | VISION COLOMBIA | Pintura cancha, cerramiento y juegos infantiles | Carrera 79 C No 13 A 40 |
| 13 | 856 | KENNEDY | NICOLAS ESGUERRA | A | NICOLAS ESGUERRA | Cambio y restitución de manto en cubierta parcialmente, arreglo de baterías de baños y arreglo de pisos canchas múltiples parcialmente, mantenimiento de cubierta tenso membrana en cocina escolar; mantenimiento de tanque de reserva, red y equipo hidroneumático. | Calle 9 C No 68-52 |
| 14 | 832 | KENNEDY | KENNEDY | C | LOS HEROES | Restitución de pisos en aulas, optimización de ventilación, adecuación de baterías sanitarias, canchas deportivas y recreativas y mantenimiento cerramiento. | Calle 35 B Sur No 73 A 40 Intr. 1 |
| 15 | 863 | KENNEDY | KENNEDY | D | ROSA MARIA GORDILLO | Cambio y restitución de cubierta ludoteca; Restitución de pisos en aulas y ludoteca, optimización de ventilación, adecuación de baterías sanitarias, canchas deportivas y recreativas y mantenimiento cerramiento. | Carrera 73 D No 35-20 Sur Intr. 1 |
| 16 | 890 | KENNEDY | NELSON MANDELA | A | NELSON MANDELA | Cambio y restitución de cubiertas pendientes en 2do y 3er piso; optimización de ventilación en | Carrera 90 A No 46-50 Sur |

| No | CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | SEDE | NOMBRE DE SEDE | ALCANCE | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | aulas; Mejoramiento de baterías de baños; adecuación zona recreativa de preescolar y adecuación canchas múltiples. | |
| 17 | 826 | KENNEDY | JACKELINE | A | JACKELINE | Cambio y restitución de manto en cubierta, arreglo de cielorrasos, muros y adecuación canales y bajantes; Instalación de domos en estructura de cubierta de tercer piso; demolición de construcción en medio de patio; revisión de filtraciones en sótano. | Carrera 77 Q 45 A 21 Sur |
| 18 | 825 | KENNEDY | ISABEL II | A | ISABEL II | Mantenimiento de las cubiertas del colegio y de las canchas múltiples con instalación de malla anti-impacto, cambio del piso de las aulas de preescolar, adecuación piso parque de preescolar, impermeabilización de terrazas y adecuación cuarto de aseo, cuarto de reciclaje y basuras. | Diagonal 2 D No. 79 C 83 |
| 19 | 839 | KENNEDY | CLASS | C | ROMULO GALLEGOS | Mejoramiento y restitución de cubierta en biblioteca, aula primer piso y aulas 2do piso; Cambio de cielo raso de salones primer piso de sistemas; Optimización ventilación de aulas; Revisión y mantenimiento red de | Calle 57 D Sur No 78 H 43 |

| No | CPF | LOCALIDAD | COLEGIO | SEDE | NOMBRE DE SEDE | ALCANCE | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | suministro y red eléctrica, y revisión y suministro equipo de presión Agua potable baños; Mantenimiento de cerramiento; Arreglo de gradas dañadas en cancha. | |
| 20 | 821 | KENNEDY | SAN JOSE | B | EL DESCANSO | Remodelación y adecuación total de la sede | Carrera 78 N Bis No 45-60 Sur |
| 21 | 912 | FONTIBON | VAN UDEN | A | VAN UDEN | Adecuación de ventilación natural - remodelación baños - Restitución de Cubierta | Calle 17 D No 123 B 26 |
| 22 | 904 | FONTIBON | INTEGRADO DE FONTIBON | B | EMMA VILLEGAS DE GAITAN | Remodelación de batería sanitaria y restitución de cubierta | Calle 22 F No 109 B 29 |

## 5. INTRODUCCIÓN

El presente informe contempla la evolución de las actividades de prevención realizadas en las sedes definidas por la **SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** en desarrollo del contrato **OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 10.**

En el periodo del 03 de marzo de 2023 al 03 de abril de 2023 se continuo con las obras adelantadas en los 7 colegios que empezaron obra en el mes de enero, como se puede ver en la siguiente tabla:

*Tabla 2. Los 7 colegios en operación.*

| No | Nombre del Colegio | Localidad | Dirección | Acta de Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio San José De Castilla Sede C (Visión Colombia) | Kennedy | Kra. 79 C # 13 A 40 | 12/01/2023 | 12/03/2023 |
| 2 | Colegio San José Sede B (El Descanso) | Kennedy | Kra. 78 N Bis # 45 - 60 Sur | 24/01/2023 | 1/06/2023 |
| 3 | Colegio Kennedy Sede C (Los Héroes) | Kennedy | Kra. 78 N Bis # 45 - 60 Sur | 13/01/2023 | 4/07/2023 |
| 4 | Colegio Integrado de Fontibón Sede B (Emma Villegas de Gaitán) | Fontibón | Calle 22 F # 109 B - 29 | 10/01/2023 | 31/03/2023 |
| 5 | Colegio Van Uden Sede C (San Vicente) | Fontibón | Carrera 124 # 17-05 | 12/01/2023 | 12/03/2023 |
| 6 | Colegio Rodrigo Arenas Betancourt Sede A (Simón Bolívar) | Fontibón | Avda. Kra 97 # 16 J - 15 | 18/01/2023 | 31/08/2023 |
| 7 | Colegio Atahualpa Sede A | Fontibón | Avda. kra. 116 # 22 I- 56 | 13/02/2023 | 18/04/2023 |

## 6. OBJETIVOS

### 6.1. General

Presentar la gestión en seguridad y salud en el trabajo por CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 en el marco del contrato C01.PCCNTR.4077646 cuyo objeto es: “Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas – Grupo 10” dentro del periodo comprendido entre el 03 de marzo de 2023 y el 03 de abril de 2023.

### 6.2. Específicos

- Soportar el cumplimiento del marco normativo nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Informar el estado de las obligaciones acordadas entre las partes para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Describir las acciones de gestión implementadas para controlar los riesgos.

## 7. ACTIVIDADES DEL MES:

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en desarrollo del contrato C01.PCCNTR.4077646 desde el 03 de marzo de 2023 y el 03 de abril de 2023. Hasta la fecha del presente informe el CONSORCIO

CONSTRUCTOR 2022 ha gestionado los riesgos a partir del control de ingreso de personal, la formación e inducción para fortalecer la toma de conciencia del personal, ha inspeccionado sus equipos y herramientas y, finalmente autorizado labores en el marco legislativo nacional.

### 7.1. Tabla de control del personal

El manejo del recurso humano requerido para el proyecto se muestra en la siguiente **Tabla 4. Tabla de control de personal.** es el personal nuevo que ingresa, A es antiguo o que se mantiene en la operación y R es retirado.

*Tabla 4. Tabla de control de personal.*

| COLEGIO | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | PERSONAL NUEVO, ANTIGUO O RETIRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NUEVO | ANTIGUO | RETIRADO |
| Todos los sitios | VIVI JOHANNA LEON S. | 1012359867 | PROFESIONAL SST | | X | |
| | DAYANNA ALVARADO | 52717066 | PROFESIONAL AMBIENTAL | | X | |
| | CAROLINA ROA | 52426035 | DIRECTORA DE OBRA | | X | |
| | ESTEBAN CARDENAS | 1014294572 | INSPECTOR SST | | X | |
| | SOFIA NOHEMY PAEZ MACIAS | 35285791 | INSPECTORA SST | | | X |
| | ANDREA TORRES | 52871976 | INSPECTORA SST | | | X |
| Colegio Kennedy IED - Sede Los Heroes | BRIAM SANCHEZ | 1030630709 | INSPECTOR DE OBRA | | X | |
| | WILDER PEÑA | 80006992 | MAESTRO | | X | |
| | ANSELMO AYALA SOLANO | 84083821 | OFICIAL DE OBRA | | | X |
| | MIGUEL RUIZ AMAYA | 84083821 | OFICIAL DE OBRA | | | X |
| | JAIME LOPERA | 1032379029 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | JHON RINCON | 1012438542 | INSPECTOR DE OBRA | | X | |
| | JOSE BERDUGO | 1042973769 | MAESTRO | X | | |
| | HUMBERTO MORERA | 1032363760 | CONTRATISTA | | | X |
| | JULIAN CHIA | 1030581300 | OFICIAL | | | X |
| | ANTONY RESTREPO | 1012369137 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio San José De Castilla Sede C (Visión Colombia) | DAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ | 1013687395 | ING RESIDENTE | | | X |
| | LUIS FEILIPE LEON | 79322924 | CONTRATISTA | | X | |
| | HIMI ALFONSO FONSECA CAICEDO | 80225750 | OFICIAL | | | X |
| | FREDY ADRIAN SEGURA OSA | 79770013 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio Integrado de Fontibón Sede B (Emma Villegas de Gaitán) | JULIAN ANDRES PINTO GIL | 1000321160 | AYUDANTE | | X | |
| | LUIS YESID TORRES PULIDO | 1000456396 | AYUDANTE | | X | |
| | JUAN DANIEL MENDOZA | 1073717154 | AYUDANTE | | X | |
| | JORGE ENRRIQUE PAEZ | 79288146 | OFICIAL | | X | |
| Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolivar | NORMA RAMIREZ FORERO | 52220352 | ARQUITECTA RESIDENTE | | X | |
| | PEDRO PEÑA | 79252586 | MAESTRO | | X | |
| | CESAR FAJARDO | 19341785 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| Colegio San José Sede B (El Descanso) | CAROL ALICIA CRISTIANO PAREDES | 1033769520 | INSPECTORA DE OBRA | | X | |
| | FABIO ISRAEL BERNAL PARRA | 1118549194 | MAESTRO | | X | |
| | DIDIER FERNANDO LAMUS ARIZA | 1024584476 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| | JOSE EFRAIN CORDOBA | 6301440 | AYUDANTE | | X | |
| | CRISTIAN VIUCHE | 1023958970 | AYUDANTE | | X | |
| | GERALDER FERRER | 6018107 | AYUDANTE | | X | |
| | GERMAN CIFUENTES MARTINEZ | 1050976469 | AYUDANTE | X | | |
| | JUAN CARLOS CAÑON | 79611505 | AYUDANTE | X | | |
| | WILLIAN ALEXANDER SANDOVAL | 1030635111 | AYUDANTE | X | | |
| | YONNY JOEL MOSQUERA | 1050976469 | AYUDANTE | X | | |
| | ALVARO CUMPLIDO | 3875827 | AYUDANTE | | | X |
| | ORLANDO MARIN | 6314701 | AYUDANTE | | | X |
| | YAMNIEL RUIS | 6489824 | AYUDANTE | | | X |
| | JORGE BERRIO | 11794816 | AYUDANTE | | | X |
| | JEFFERSON CORTES | 1032492275 | AYUDANTE | | | X |
| | JOSE CARBACAS | 1049943840 | AYUDANTE | | | X |
| | PEDRIO IZQUIERDO | 1111742848 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio Atahualpa Sede A | MARIA PAULA GIRON | 1115089758 | INSPECTORA RESIDENTE | | X | |
| | JOHN ROJAS | 79768649 | MAESTRO | | X | |
| | JORGE PAEZ | 79288146 | AYUDANTE | | X | |

Para el presente periodo se reportan 30 trabajadores activos en los diferentes frentes de obra. Ver **Anexo 1. Autorizaciones de ingreso de personal.**

## 7.2. Maquinaria y equipos

### 7.2.1. Inventario

En los diferentes frentes de obra ingresaron diferentes vehículos y maquinaria que ingreso a los diferentes frentes de obra.

#### 7.2.1.1. Listado de Maquinaria

**Colegio Kennedy IED – Los Héroes**

1. Bobcat

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

1. Bobcat
2. Retroexcavadora

Para más información, ver el **Anexo 2. Maquinaria y equipos.**

#### 7.2.1.2. Listado de vehículos

**Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes**

1. Volqueta OJL 254
2. Volqueta ZOF 033

**Colegio San José de Castilla - Sede C**

1. Volqueta AHE379

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

1. Volqueta AHE379

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

1. Volqueta AHE379

**Colegio Atahualpa Sede A**

1. Volqueta AHE379

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar**

1. Volqueta AHE379

Para más información, ver el **Anexo 3. Listado de vehículos**

#### 7.2.1.3. Listado de herramienta

A continuación, se encuentra el listado de herramientas utilizadas en los diferentes frentes de obra, para más información, ver el **Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Kennedy IED (Los héroes)**

1. Pulidora.
2. Cortadora.
3. Herramientas menores.

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar**

1. Herramientas menores.

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

1. Herramientas menores
2. Pulidora
3. Elementos de protección contra caídas.

**Colegio Atahualpa Sede A**

1. Herramientas menores
2. Roto Martillo
3. Pulidora

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

1. Placa vibratoria rana
2. Taladro
3. Pulidora
4. Herramientas menores

### 7.2.2. Inspecciones

**Colegio Kennedy IED (Los héroes)**

1. Inspección Herramientas menores del 06 al 31 de marzo de 2023

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar**

1. Inspección Herramientas menores del 13 de marzo al 01 de abril de 2023

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

1. Inspección Herramientas menores del 13 de marzo al 01 de abril de 2023.
2. Inspección Pulidora 06 de marzo al 11 de marzo de 2023.
3. Inspección Elementos de protección contra caídas del 21 de marzo al 01 de abril de 2023.

**Colegio Atahualpa Sede A**

1. Inspección Herramientas menores del 06 de marzo al 01 de abril de 2023.
2. Inspección Rotomartillo del 06 al 25 de marzo de 2023.
3. Inspección Pulidora del 21 al 25 de marzo de 2023.

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

1. Inspección Placa vibratoria rana 24 de marzo de 2023.
2. Inspección Taladro 24 de marzo de 2023.
3. Inspección Pulidora 06 de marzo de 2023.
4. Inspección Herramientas menores 13 al 18 de marzo de 2023.

De los resultados de las inspecciones no se encuentran novedades o hallazgos por lo que se entregó a satisfacción el elemento para operación. Para más información, ver el **Anexo 4. Inspecciones**

#### 7.2.3. Mantenimiento

La maquinaría, herramientas y equipos cuenta con poco tiempo en obra por lo que se ha requerido de mantenimientos preventivos y correctivos.

### 7.3. Indicadores de accidentalidad

A continuación, se presentan algunos los indicadores mínimos de accidentalidad con base a las disposiciones de la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, todo ello soportado en el **Anexo 5. Certificados de accidentalidad** emitidos por la ARL.

#### 7.3.1. Frecuencia de accidentalidad





Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0 accidentes de trabajo

#### 7.3.2. Severidad de accidentalidad




Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0 días por accidente de trabajo

#### 7.3.3. Ausentismo por causa médica




En el mes se perdió un 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica

### 7.4. Aportes a seguridad social

En el **Anexo 6. Documentos Seguridad Social** se encuentran los documentos de seguridad social de los diferentes contratistas soportando toda la información requerida para poder ejecutar labores.

### 7.5. Certificación de Interventoría que acredita pago de aportes a seguridad social

Certificación de Interventoría que acredite que el Contratista, de acuerdo con su seguimiento se encuentra al día con pago de parafiscales y pago de salarios (relacionando contratista y subcontratistas que cumplieron en el periodo y los que no si es el caso). **Anexo 7. Certificado de Interventoría.**

### 7.6. Actividades de formación

**7.6.1. Charlas y capacitaciones brindadas**

Acorde con el plan de capacitaciones para el mes de febrero se tenían programadas 7 actividades de capacitación.

Ver **Anexo 8. Plan de capacitación y charlas informativas.**

**7.6.2. Eficacia**

Acorde con el plan de capacitaciones se obtuvo un 100% de eficacia y se espera realizar una nueva actualización del plan de formación con base inicien nuevos frentes de obra.

### 7.7. Cumplimiento del plan de trabajo anual

Acorde al plan de trabajo anual, de las 17 actividades planeadas para el mes de febrero de 2023 se realizaron 17 actividades, dando un cumplimiento de eficiencia del 100 %.

Ver **Anexo 9. Plan anual de trabajo.**

### 7.8. Actividades críticas

**7.8.1. Registros de Análisis de Trabajo Seguros**

**Nota:** En el **Anexo 10. ATS** se encuentran los diferentes Análisis de Trabajo Seguro registrados por cada colegio.

**7.8.2. Permisos de trabajo en alturas**

**Colegio Van Uden Sede C**

1. Permiso de trabajo en alturas del 21 de marzo de 2023 al 01 de abril de 2023.

Ver **Anexo 11. Permisos de Trabajo**

**7.8.3. Permisos de trabajo en caliente**

**Colegio Rodrigó Arenas Betancourt**

1. Permiso de trabajo en caliente del 13 al 22 de marzo de 2023

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

1. Permiso de trabajo en caliente el 06 de marzo de 2023.
2. Permiso de trabajo en caliente el 24 de marzo de 2023.

Ver **Anexo 11. Permisos de Trabajo**



**Anexo 1. Autorizaciones de ingreso personal**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| COLEGIO | NOMBRE COMPLETO | CEDULA | CARGO | PERSONAL NUEVO, ANTIGUO O RETIRADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NUEVO | ANTIGUO | RETIRADO |
| Todos los sitios | VIVI JOHANNA LEON S. | 1012359867 | PROFESIONAL SST | | X | |
| | DAYANNA ALVARADO | 52717066 | PROFESIONAL AMBIENTAL | | X | |
| | CAROLINA ROA | 52426035 | DIRECTORA DE OBRA | | X | |
| | ESTEBAN CARDENAS | 1014294572 | INSPECTOR SST | | X | |
| | SOFIA NOHEMY PAEZ MACIAS | 35285791 | INSPECTORA SST | | | X |
| | ANDREA TORRES | 52871976 | INSPECTORA SST | | | X |
| Colegio Kennedy IED - Sede Los Heroes | BRIAM SANCHEZ | 1030630709 | INSPECTOR DE OBRA | | X | |
| | WILDER PEÑA | 80006992 | MAESTRO | | X | |
| | ANSELMO AYALA SOLANO | 84083821 | OFICIAL DE OBRA | | | X |
| | MIGUEL RUIZ AMAYA | 84083821 | OFICIAL DE OBRA | | | X |
| | JAIME LOPERA | 1032379029 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | JHON RINCON | 1012438542 | INSPECTOR DE OBRA | | X | |
| | JOSE BERDUGO | 1042973769 | MAESTRO | X | | |
| | HUMBERTO MORERA | 1032363760 | CONTRATISTA | | | X |
| | JULIAN CHIA | 1030581300 | OFICIAL | | | X |
| | ANTONY RESTREPO | 1012369137 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio San José De Castilla Sede C (Visión Colombia) | DAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ GONZALEZ | 1013687395 | ING RESIDENTE | | | X |
| | LUIS FEILIPE LEON | 79322924 | CONTRATISTA | | X | |
| | HIMI ALFONSO FONSECA CAICEDO | 80225750 | OFICIAL | | | X |
| | FREDY ADRIAN SEGURA OSA | 79770013 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio Integrado de Fontibón Sede B (Emma Villegas de Gaitán) | JULIAN ANDRES PINTO GIL | 1000321160 | AYUDANTE | | X | |
| | LUIS YESID TORRES PULIDO | 1000456396 | AYUDANTE | | X | |
| | JUAN DANIEL MENDOZA | 1073717154 | AYUDANTE | | X | |
| | JORGE ENRRIQUE PAEZ | 79288146 | OFICIAL | | X | |
| Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolivar | NORMA RAMIREZ FORERO | 52220352 | ARQUITECTA RESIDENTE | | X | |
| | PEDRO PEÑA | 79252586 | MAESTRO | | X | |
| | CESAR FAJARDO | 19341785 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| Colegio San José Sede B (El Descanso) | CAROL ALICIA CRISTIANO PAREDES | 1033769520 | INSPECTORA DE OBRA | | X | |
| | FABIO ISRAEL BERNAL PARRA | 1118549194 | MAESTRO | | X | |
| | DIDIER FERNANDO LAMUS ARIZA | 1024584476 | OFICIAL DE OBRA | | X | |
| | JOSE EFRAIN CORDOBA | 6301440 | AYUDANTE | | X | |
| | CRISTIAN VIUCHE | 1023958970 | AYUDANTE | | X | |
| | GERALDER FERRER | 6018107 | AYUDANTE | | X | |
| | GERMAN CIFUENTES MARTINEZ | 1050976469 | AYUDANTE | X | | |
| | JUAN CARLOS CAÑON | 79611505 | AYUDANTE | X | | |
| | WILLIAN ALEXANDER SANDOVAL | 1030635111 | AYUDANTE | X | | |
| | YONNY JOEL MOSQUERA | 1050976469 | AYUDANTE | X | | |
| | ALVARO CUMPLIDO | 3875827 | AYUDANTE | | | X |
| | ORLANDO MARIN | 6314701 | AYUDANTE | | | X |
| | YAMNIEL RUIS | 6489824 | AYUDANTE | | | X |
| | JORGE BERRIO | 11794816 | AYUDANTE | | | X |
| | JEFFERSON CORTES | 1032492275 | AYUDANTE | | | X |
| | JOSE CARBACAS | 1049943840 | AYUDANTE | | | X |
| | PEDRIO IZQUIERDO | 1111742848 | AYUDANTE | | | X |
| Colegio Atahualpa Sede A | MARIA PAULA GIRON | 1115089758 | INSPECTORA RESIDENTE | | X | |
| | JOHN ROJAS | 79768649 | MAESTRO | | X | |
| | JORGE PAEZ | 79288146 | AYUDANTE | | X | |



**Anexo 2. Listado de maquinaria y equipos**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

**Anexo 2. Listado de maquinaria y equipos**

**BOBCAT Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

Espacio reservado para la etiqueta identificativa de contribuyente o usuario

2004

062004100101586-1

AVENIDA LAS AMERICAS No. 36-09

AGENTE ADUANAS LTDA SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA

MAERSK BROKERS ALEXANDRIA (AMERICANENA)

MARITRANS LTDA

| Concepto | % | Base $ | Total Liquidado $ | Total a pagar con esta declaración $ |
|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 25,831,499 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 16.00 | 25,831,499 | 4,133,040 | 4,133,040 |
| Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Total | 4,133,040 | 0 |

MERCANCIA USADA, NOS ACOGEMOS AL ARTICULO 2ºDEL DECRETO 2394 DE OCTUBRE 24/2002 MODIFICADO POR EL DECRETO 3431 DE DIC. 19/2003 GRA AMEN: CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL.AUTOPROPULSADAS. MINICARGADOR FRONTAL USADO DE DIRECCION DESLIZANTE,AUTOPR SPEEDAGO, MARCA BOBCAT, MODELO 753 CON MOTOR DIESEL MARCA KUBOTA,MODELO V2701-EB COMBUSTION DIESEL,ENFRIAMIENTO LIQUIDO, 4 CILINDRO , HP/DESPLAZAMIENTO 2.2L (83.5/1in3) CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 53L (14GAL), CAPACIDAD DE OPERACION NOMINAL (ROC) 900KG (1300LB)CAPACIDAD BOMBA HIDRAULICA 54L/min (14.3GPM) PESO OPERACIONAL 2150KG (4740LB) VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO:10.6KM/H ( KMPH) TRANSMISION HIDROSTATICA 4x4 DIMENSIONES:LONGITUD (CON CUCHARON) 3059mm (120.5in) ANCHO (SIN CUCHAR(continúa al respaldo)

970. Pago Total $ 4,133

BANCO DE BOGOTA

01979192 4

(415)7707212489953(8020)01182030509888

BANCO DE BOGOTA
CRA 30 CLL CAMPANDE C.GENA. - 182
18 NOV 2004
RECIBIDO CON PAGO
Caja 3

Impresión: 2004-11-18 14:47:02

Número de control declaración: 69280296

Powered by CamScanner

2004

062004100101586-1

Espacio reservado para la etiqueta identificativa de contribuyente o usuario

BANCO DE BOGOTA 01979192 4

(415)7707212489953(8020)01182030509888

$ 4,133,040

18 NOV 2004

RECIBIDO CON PAGO

Caja 3

Fecha de Impresión: 2004-11-18 14:47:02

Número de control declaración: 692802962283538

**CENTRAL LTDA**

Avenida de Las Américas No. 36-29
Tel: 3 69 05 00 Fax: 3 69 17 48
Bogotá - Colombia

**Bobcat**

Certifica a :

# FERNANDO ALVAREZ TORRES

**CC. No. 17.347.088 de Villavicencio**


En operación, mantenimiento y normas de seguridad de los cargadores de dirección deslizante Bobcat.

Instructor.

Pedro Aperador
Línea Bobcat

CENTRAL LTDA

**Enero 20 de 2006**



Powered by CamScanner

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 17347088

NOMBRE

FERNANDO ALVAREZ TORRES



FECHA DE NACIMIENTO

23-06-1971

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

26-08-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES,

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

Powered by CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHÍCULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 10-01-2024 | PARTICULAR |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 26-08-2032 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 26-08-2025 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NA

LC03004697601

Powered by CamScanner



**Anexo 2. Listado de maquinaria y equipos**

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

# TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

**No. 99543**

| No. DE REGISTRO | MARCA | LINEA | AÑO MODELO |
|---|---|---|---|
| MIC523756 | BOBCAT | S185 | 2005 |

| TIPO DE MAQUINARIA | CLASE | No. SERIE |
|---|---|---|
| CONSTRUCCION | MINICARGADOR | 519033523 |

| COLOR(ES) | No. MOTOR | RODAJE |
|---|---|---|
| BLANCO NARANJA | V2003T-EB | NEUMATICOS |

**PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS**

| PESO | ALTO | ANCHO | LARGO |
|---|---|---|---|
| 2635 Kg | 3002 mm | 1727 mm | 3309 mm |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO | C.C. 11.253.207 |

Powered by CamScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA

| FECHA REGISTRO | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 15-06-2022 | 15-06-2022 | ****** |
| **ORIGEN** | **DEC. IMPORTACION** | **FECHA DE LEVANTE** |
| IMPORTACIÓN | 062008100235680 | 24/09/2008 |

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700001 9497

COSMOCOLOR-TM-20

Powered by CamScanner

Royal Track
Tracking & Security systems

MA 280223

# CERTIFICAMOS

Que el señor **CARLOS JULIO GUTIERREZ RODRIGUEZ** C.C. 11.253.207, expedida en Bogotá, tiene un contrato para prestación del servicio de Rastreo Satelital, por medio de un equipo que permite el monitoreo de acuerdo a la RESOLUCIÓN NÚMERO 02086 DE (mayo 30) de 2014 de la Dirección General Policía Nacional para el monitoreo satelital de maquinaria amarilla. En la siguiente maquina:

- MINICARGADOR, marca BOBCAT, linea S185, MODELO 2005 número de registro MC523756.

NUMERO SERIAL TERMINAL: RT100123
NUMERO SERIAL GPS: 863656044531197
NUMERO SERIE MAQUINA: 519033523
NUMERO CHASIS: 519033523
NUMERO MOTOR: V2003T-EB

Para dar fe de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los veintiocho (28) días de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

**JORGE WILLIAM GIRALDO GIRALDO**

Representante Legal

Nit. 901.149.317-9

Calle 10 A No. 24-45 Colseguros Teléfono (2) 3481297 Celular 3059239090
CALI-VALLE DEL CAUCA
COLOMBIA

Powered by CamScanner

Industria Super Filt ltda.
EXPERIENCIA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
NIT. 800.064.407-0

# RECIBO PROVISIONAL DE CAJA

Nº 1950

($ 285.615)

Ciudad y Fecha: Bogota 24-02-23

Cliente: gutierrez. carlos

Por concepto: compra Aceites y Filtros
VTA 19830

Super Filt ltda.
Nit 800.064.407-0

CANCELADO

FORMA DE PAGO

Efectivo X Tarjeta Cheque Banco

Transferencia Banco

Recibido por: Yesid

Nit. o C.C.

Carrera 25A No. 9-31 Barrio Ricaurte • PBX: 360 2190 • Cel.: 313 376 2859

Powered by CamScanner

# EDUTRANS

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN No. 1500-56,03/No. 4223
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Certifica que

**JOHN JAIRO PEREZ CARREÑO**

**Identificado con Cédula de Ciudadanía 11203794 de CHIA**

Participó en la capacitación

**OPERADOR DE RETROEXCAVADORA**

Aprobó el día 15-03-2022 - Válido hasta 15-03-2023

**Con una intensidad horaria de 80 Horas**

En constancia firman

170148

Engelberto Landaeta
Representante Legal

Helena Díaz Barbosa
Directora Académica

Cra 20 No. 37A-13 Local 1 Urbanización El Paraiso - Villavicencio - 673 2399 - Cel. 313 495 8893 - 311 553 9873 - 320 371 6111
email: gerenciaedutrans@gmail.com - directoraedutrans@gmail.com
Transversal 57 No. 48-22 Local 103 Danubio - Barrancabermeja (Santander)
Cll 6A No. 33-14 Alto Prado - Aguachica (Cesar) - 566 1174 - Cel. 314 536 9994 - 314 536 9996
email: edutransaguachica@gmail.com
www.edutrans.com.co

Powered by CamScanner

Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

# El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

*En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015*
*otorga*
*Certificado de Competencia Laboral a*

## JOHN JAIRO PEREZ CARREÑO

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11203794


Quien demostró su Competencia Laboral en la
*Norma*

**Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Excavadora hidráulica - NIVEL BASICO**

*Código: 270101120 - Versión: 1*

*En testimonio de lo anterior. se firma el presente en BARRANCABERMEJA. A los ocho (8) días del mes de Abril de dos mil veintidos (2022)*

Firmado Digitalmente por



1259019 - 08/04/2022
No Y FECHA REGISTRO

EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ
Subdirector CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
REGIONAL SANTANDER

Vigencia:
hasta el 8 de Abril de 2025

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9540002701011202CC11203794C.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

# Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2011

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente el instructivo)

Jhon William Moreno G.
NIT. 17.419.792 - 7
SIN VALOR COMERCIAL
USO INFORMATIVO

4. Número de formulario
482011000436038-7

**Importador**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830116807 | 6. DV: 7 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CONALQUIP S.A.

13. Dirección: DG 16 98 G 85 BRR FONTIBON | 14. Teléfono: 6092070 | 12. Cód. Admon.: 48 | 10. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

**Declarante**

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900398556 | 25. DV: 6 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ASENCOMEX S.A.S. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 560

29. Número documento de identificación: 32936725 | 30. Apellidos y nombres: MOLINA VILLAREAL NISMARY CORINA

| 31. Cuota importador | 32. Tipo declaración | 33. Cód. | 34. No. Formulario Anterior | 35. Año - Mes - Día | 36. Cód. Admón. | 37. Declaración de Exportación No. | 38. Año - Mes - Día | 39. Cód. Admón. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Inicial | 1 | XXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX |

| 40. Cód. lugar ingreso de las mercancías | 41. Cód. Depósito | 42. Manifiesto de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de transporte | 45. Año - Mes - Día |
|---|---|---|---|---|---|
| CTG | 7201 | No. 116975002772782 | 2011 - 11 - 18 | No. TYO960036 | 2011 - 09 - 25 |

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: TACHI CONSTRUCTION MACHINERY TRADING CO., LTD | 47. Ciudad: TOKYO | 48. Cód. País Exportador: 399

a. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 6-9-3 HIGASHI-UENO, TAITO-KU, TOKYO, 110-0015 | 50. E-mail: 81-3-5826-5288

| 51. No. de factura | 52. Año - Mes - Día | 53. Cód. país procedencia | 54. Cód. Medio Transporte | 55. Código de Bandera | 56. Cód. Depto destino | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio $ Drs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN0007FX | 2011 - 09 - 29 | 301 | 1 | 189 | 11 | MAERSK COLOMBIA S.A | 1,910.83 |

| S | 59. Subpartida arancelaria | 60. Cód. Complementario | 61. Cód. Suplementario | 62. Cód. Modalidad | 63. No. cuotas o meses | 64. Valor cuota USD | 65. Periodicidad del pago de la cuota | 66. Cód. país de origen | 67. Cód. Acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8429520000 | XX | XX | C100 | XX | XXXX | XX | 399 | XXX |

| 68. Forma de pago de la importación | 69. Tipo de importación | 70. Cód. país compra | 71. Peso bruta kgs. | 72. Peso neto kgs. | 73. Código embalaje | 74. No. bultos | 75. Subpartidas | 76. Cód. unidad comercial | 77. Cantidad comercial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 399 | 6,300.00 | 6,300.00 | PK | 4 | 1 | U | 1.00 |

| 78. Valor FOB USD | 79. Valor fletes USD | 80. Valor Seguros USD | 81. Valor Otros Gastos USD | 82. Sumatoria de fletes, seguros y otros pasos USD | 83. Ajuste valor USD | 84. Valor aduana USD | 85. Código régimen o licencia | 86. Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,248.82 | 1,359.55 | 13.63 | 0.00 | 1,373.18 | 0.00 | 28,622.00 | L | 20869542 |

| 87. Cód. clase | 88. Año | 89. Programa No | 90. Cód interno del Producto |
|---|---|---|---|
| 3 | 2011 | XXXXXXXXXX | 0 |

Autoliquidación

| Concepto | % | Base | Total Liquidado ($) | Total a pagar con esta declaración ($) | Total Liquidado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arancel | 0.00 | 54,691,776 | 0 | 0 | 0 |
| I.V.A. | 16.00 | 54,691,776 | 8,751,000 | 0 | 0 |
| Salvaguardia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Compensatorios | 0.00 | | | 0 | 0 |
| Derechos Antidumping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanción | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rezago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Total | 8,751,000 | | 0 |

Jhon William Moreno G.
NIT. 17.419.792 - 7
SIN VALOR COMERCIAL
USO INFORMATIVO

i. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe en el reverso de este formulario)

DO 1-0367-11(2-4) CONALQUIP S.A. COD UAP 1245. MERCANCIA USADA. NC: EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS, CANTIDAD: 1 UNID, MARCA: HITACHI, MODELO: ZX60-5, CHASIS SERIE NUMERO: 1C1-50771, AÑO DEL MODELO: 1997, VALOR CUANDO NUEVA USD 80.000,00, CON MOTOR MARCA: NISSAN, MODELO MOTOR: BD30, ENGINE SERIAL NO. BD30 046855. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, INSTALACION Y PUEST A EN MARCHA. // NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2917 DEL 12 DE AGOSTO DE 2011, POR EL CUAL SE ESTABLECE GRAVAMEN ARANCELARIO DEL 0%.// XX XXXXXXXXXXXXX



**Anexo 3. Listado de vehículos**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | **FORMATO REGISTRO DIARIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A SITIOS DE DISPOSICIÓN** | |

**Datos generales del proyecto**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha del diligenciamiento:** | 27/03/2023 | **Nombre del proyecto:** | Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría De Educación Del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Grupo 10 | **Dirección/ Sede/ Frente de obra:** | Colegio Van Uden Sede C (San Vicente) - Carrera 124 # 17-05, Colegio Atahualpa Sede A - Avenida Carrera 116 # 22 I- 56, Colegio Rodrigo Arenas Betancourt Sede A (Simón Bolívar) - Avda. Kra 97 # 16 J - 15, Colegio San José de Castilla Sede C (Visión Colombia),Colegio Kennedy Sede C (Los Héroes) - Colegio Integrado de Fontibón Sede B (Emma Villegas de Gaitán) - Calle 22 F # 109 B - 29 | **Número de PIN de obra:** | |
| **Mes del Reporte y año:** | **mar-23** | | **Número de contrato:** | **SED C01.PCCNTR.4077646.** | **Nombre del responsable del diligenciamiento del formato:** | **Dayana Alvarado Díaz** | |

**Registro diario de residuos de construcción y demolición entregados a sitios de disposición final y/o centros de aprovechamiento**

| SEDE | Consecutivo de viajes | Fecha transporte | Placa vehículo que transportó los RCD | REMISIÓN | PIN del transportador | Clasificación del sitio de recepción de RCD | Cód. | Etapa o actividad | Cód. | Responsable del despacho de RCD | Nombre del sitio de recepción de los RCD | Dirección del sitio de recepción de los RCD | Volumen en m3 | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAHUALPA | 1 | 2023-03-21 | AHE379 | RM-24525 | 716 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | Reconformación morfológica LAS MANAS | KR 17 No. 142 -25 | 7 | DEMOLICIÓN MEZCLA CONCRETO, LADRILLO, CERÁMICA, ASFALTO |
| EL DESCANSO | 2 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-25026 | 11861 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | Reconformación morfológica LAS MANAS | KR 17 No. 142 -25 | 15 | MATERIALES SECOS (EXCAVACIONES DE RECEBOS, ARENAS, ROCAS) |
| EL DESCANSO | 3 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-40259 | 11861 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| EL DESCANSO | 4 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-40319 | 11861 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| EL DESCANSO | 5 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-40260 | 3406 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| EL DESCANSO | 6 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-25027 | 3406 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | Reconformación morfológica LAS MANAS | KR 17 No. 142 -25 | 15 | MATERIALES SECOS (EXCAVACIONES DE RECEBOS, ARENAS, ROCAS) |
| EL DESCANSO | 7 | 2023-03-23 | JAJ603 | RM-40320 | 3406 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| EL DESCANSO | 8 | 2023-03-24 | JAJ603 | RM-40442 | 21859 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| EL DESCANSO | 9 | 2023-03-24 | JAJ603 | RM-40431 | 11861 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | PAISAJO S.A.S. | Vereda San Jorge - Mosquera | 15 | MATERIAL EXCAVACIÓN, ARCILLAS, RECEBOS |
| VAN UDEN | 10 | 2023-03-24 | AHE379 | RM-25200 | 716 | DISPOSICIÓN FINAL | 3 | Etapa construcción | 2 | Inspector de obra | Reconformación morfológica LAS MANAS | Calle 71 sur # 12-20 | 7 | EXCAVACIONES DE RECEBOS, ARENAS, ROCA |
| VISIÓN COLOMBIA | 11 | 2023-03-29 | AHE379 | RM - 25870 | 1373 | DISPOSICIÓN FINAL | 4 | Etapa construcción | 3 | Inspector de obra | Reconformación morfológica LAS MANAS | Calle 71 sur # 12-20 | 7 | DEMOLICIÓN MEZCLA CONCRETO, LADRILLO, CERÁMICA, ASFALTO |



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Atahualpa Sede A**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: Civintec

OBRA: Colegio Atahualpa

FECHA: 06/02/23 al 11/02/23

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SÁBADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afilados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y millimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ROTOMARTILLO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-015-SST |

CONTRATISTA: CIVINTER

FECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN: 06 al 11 de marzo de 2023

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Jhon Rojas

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Colegio Atahualpa



DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA

CODIGO / PLACA: 109-72169 SERIAL / REFERENCIA: _____ MODELO: RH32E

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se cuenta con el ATS y se ha divulgado al trabajador. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se están usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (Sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se verificó el estado de las conexiones eléctricas (Extensiones, Cables, Tomas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Switch ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las clavijas de las herramientas eléctricas son apropiadas para la toma de corriente. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| La clase de la empuñadura se encuenta en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se instaló la empuñadura lateral (empuñadura auxiliar) de forma que los dientes de la misma encajen entre los salientes del barril de la herramienta. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| La llave de mandril se encuentra en buen estado. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El estado general del rotomartillo, se encuentra en buen estado. (Sin Grasa,Fisuras, Rupturas, etc) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HALLAZGOS:
Esta botando grasa

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:

ACCIÓN TOMADA:
—

RESPONSABLE DEL ÁREA

INSPECTOR HSE

REVISÓ

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: Civinter

OBRA: Colegio Atahualpa

FECHA: 13/03/23 al 18/03

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: Cuinter

OBRA: Colegio Arahuaita

FECHA: 21/03/2023 al 25/03/2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afilados | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,4 | El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,5 | En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,6 | Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,7 | Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | FOR-008-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE : 21 de marzo de 2023 | SERIE: | EG9AD17CC0514 | OPERADOR: Jorge Paez |
| HASTA : 25 de marzo de 2023 | PROYECTO: | Colegio Aratoca | CEDULA: 7995146 |

| ITEM | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| El tablero de conexión eléctrica está adecuadamente instalado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones ,cables , tomas) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado de instalacion del disco ( insertado) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Disco completo, sin defectos (fisuras, desportillamientos y certificado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado e instalacion del mango | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado del interruptor de encendido y su seguro | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado de la guia de la guarda | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| RPM admisibles del disco son mayores a la máquina | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado general de la pulidora ( fisuras, rupturas, aseo, etc.) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| El estado de los elementos de proteccion personal del operador y ayudante son buenos ? (gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metalicos) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Estado del disco | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Llaves para desmonte del disco | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |

| QUIEN REVISA | |
|---|---|
| NOMBRE: | Cristian Cardona |
| CARGO: | Inspector SST |
| FIRMA: | |

**ESTADO DEL EQUIPO**

**Fuera de servicio: si** ☐ **no** ☐

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **INSPECTOR SG-SST .**

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE ROTOMARTILLO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-015-SST |

CONTRATISTA: Civmer

FECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN: 21/03/2023 al 25/03/2023

PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA: Jorge Paez

UBICACIÓN DEL TRABAJO: Colegio Atahualpa



DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA

SERIAL / REFERENCIA: _____ MODELO: _____

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se diligencio el ATS y se ha divulgado al trabajador. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se están usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales inflamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El cable de alimentación electrica se encuentra en buen estado. (Sin remiendos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Verificar el estado de las conexiones electricas (Tensiones, Cables, Tomas) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Switch ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las clavijas de las herramientas eléctricas son apropiadas para la toma de corriente | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| La clase de empuñadura se encuenta en buen estado. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se instala la empuñadura lateral (empuñadura auxiliar) de forma que los dientes de la misma encajen entre los salientes del barril de la herramienta. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El brocas son de tamaño apecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| La llave de mandril se encuentra en buen estado. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El estado general del rotomartillo, se encuentra en buen estado. (Sin Grasa Fisuras, Roturas, etc) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

HALLAZGOS:

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:

ACCIÓN TOMADA:

RESPONSABLE DEL ÁREA | INSPECTOR HSE | REVISÓ

Powered by CamScanner

| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: CIVINTER

OBRA: Colegio Atahualpa

FECHA: 27/02/23 al 04/03/23

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afilados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: POR-007-SST |

| | | |



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | **INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES** | |
| | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | **VERSION: 01** |
| | **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** | **FECHA: 8/01/2023** |
| | | **CODIGO: FOR-007-SST** |

**CONTRATISTA:** IyT Ingenieros.
**OBRA:** IED los Heroes.

**FECHA:** 5-03-2023 - 11-03-2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herramientas | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| 2 | Herramientas de corte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Herramientas manuales y de golpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Herramientas de torsion-llaves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Herramientas electricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 9/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-087-SST |

| | | |

| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: Builder Ingenieros SAS.

OBRA: IED LOS HEROES.

FECHA: 12-03-2023 - 18-03-2023.

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | Herramientas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | | | |
| 2 | Herramientas de corte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | | - | X | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | X | | | X | | | X | | | | | X | | | X | | | | X | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | Herramientas manuales y de golpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| 4 | Herramientas de torsion-llaves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | | |
| 5 | Herramientas electricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | X | | - | X | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | X | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES** | **VERSION: 01** |
| | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | **FECHA: 8/01/2023** |
| | **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** | **CODIGO: FOR-007-SST** |

| | | |

| | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: Tyt Ingenieros Asociados

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

FECHA: 13/03/2023 al 18/03/2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,4 | El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,5 | En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,6 | Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,7 | Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: TyT Ingenieros Asociados

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

FECHA: 20/03/2023 al 25/03/2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,4 | El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,5 | En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,6 | Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5,7 | Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

2
2
2,
2,
2,
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
5
5,1
5,2



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | | |
|---|---|---|
| | **INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES** | VERSION: 01 |
| | **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | FECHA: 8/01/2023 |
| | **CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022** | CODIGO: FOR-007-SST |

**ONTRATISTA:** _____

**BRA:** _____ **FECHA:** 13-03-2023 - 18-03-2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| **1** | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 1.2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 1.3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | | X | | | X | | | | | | | | | X | | | X | | | | | |
| 1.4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 1.5 | Se usan prensas de banco para sujetar | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 1.6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| **2** | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 2.2 | Los cinceles se encuentran afiliados | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 2.3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 2.4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 2.5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 2.6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 2.7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| **3** | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| 3.4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| **4** | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.2 | Se observan en la llave huellas de palancas | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.3 | Se disponen de llaves para golpear | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 4.7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| **5** | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Estan limpias y lubricadas | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |
| 5.2 | Tiene sus guardas | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 5,4 | El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico) | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | | |
| 5,5 | En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | |
| 5,6 | Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | |
| 5,7 | Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes | | | X | | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | | VERSION: 01 |
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES**

Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas.

CENTRO DE TRABAJO: IED El Descanso
ACTIVIDAD: Corte de Viga
UBICACIÓN: El Descanso

FECHA DE SOLICITUD: 06-03-2023
HORA DE INICIO: 7:00AM HORA FINAL: 5:00PM.
No. DE PERSONAS: 10.

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: HORAS ____ MINUTOS ____

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: Corte de Viga.

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR: Cortadora / Pulidora.

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | Contacto con químicos | | Gases Vapores | | Polvos Humos | | Corrosivo | | Toxico | | Reactivo | | | Otro? Cual | |
| FISICOS | Ruido | X | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | | Otro? Cual |
| BIOMECANICOS | Movimientos repetitivos | | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | | Movimiento Forzado | | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | | |
| MECANICOS | Proyección Particulas | X | Quemaduras | X | Golpes | | Atrapamiento | | Cortes o lacaraciones | | Abrasiones | | Equipo en movimiento | | Otro? Cual |
| ELECTRICOS | Contacto con electricidad | | Equipo Energizado | | Líneas Energizadas | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | | Otro? Cual |
| OTROS | Incendio Explosión | | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | | Caida de Objetos | | Espacio Confinado | | X Excavación | | | | Otro? Cual |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION FACIAL | PROTECCION AUDITIVA | PROTECCION RESP. | CONJUNTO EN JEAN | MANGAS PETO | GUANTES T SOLDADO | BOTAS T SOLDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | | | | |

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones y toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de** protección personal **apropiados** para realizar el trabajo? | | | |
| 3.¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas y materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | | | |
| 4.¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | | | |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | | | |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones**? | | | |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de** seguridad en **buenas condiciones ?** | | | |
| 10.¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier James. | 1024584476. | | | | | | | |
| 2 | Cristian Vivche | 1023950970. | | | | | | | |
| 3 | Fabio Bernal. | 1118548194. | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Ochoa. | 1030604037 | | | | | | | |

**INSPECTOR SST**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Cristiano | 1033769520. | | | | | | | |

**Observaciones:**


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PREOPERACIONAL PULIDORA. | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-010-SST |

**CONTRATISTA:** IED EL DESCANSO.

**FFECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN:** 6-03-2023 - 11-03-2023.

**PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA:** Geralbe Ferrer.

**UBICACIÓN DEL TRABAJO:** IED EL DESCANSO.



**DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA**

**CODIGO / PLACA:** **SERIAL / REFERENCIA:** **MODELO:**

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se cuenta con el ATS y se ha divulgado al trabajador. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales infamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (Sin remientos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras). | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de las conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swich ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las brocas son de tamaño adecuado al contacto adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El cortahuella cuenta con los resguardos y protecciones adecuados. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La carcaza metálica está aislada. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El mango está protegido de la transmisión de vibración. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El estado general del taladro se encuentra en buen estado. (Fisuras, Ropturas, Aseo, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| **IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:** | **ACCIÓN TOMADA:** |
|---|---|
| | |

Maquinaria Liviana

# PLACA VIBRATORIA RANA ZANJERA 35 X 50

Placa Vibratoria Zanjera, Equipo diseñado para la compactación de material en zonas estrechas como zanjas o surcos reducidos y a lo largo de paredes de cimientos, pilares, ideal para compactar arena, grava y trabaja muy bien los adoquines para pasos peatonales.



| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| **Masa operacional** | 61 Kg |
| **Frecuencia vpm** | 5600 |
| **Fuerza centrífuga** | 10,5 Kn |
| **Profundidad de compactación** | 20 cm |
| **Desplazamiento** | 37 cm/s |
| **Eficiencia** | 450 $m^2/h$ |
| **Tamaño de la placa** | 35 cm x 50 cm |
| **Dimensiones (cm)** | 108 Al x 40 An x 80 La |

SKU:

| | |
|---|---|
| **Gasolina ECO 6,5 HP** | P60IG6 |
| **Gasolina KOHLER 6,5 HP** | P60IG6K |
| **Diésel HONDA 5,5 HP** | P60IG5H |

info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

SODIMAC corona

**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE VENTA**

Fecha : 24/02/2023 Hora : 09:28

**Contrato N°80-001818**

BOGOTA, D.C., a 24 de febrero de 2023 entre SODIMAC COLOMBIA S.A., en adelante **"EL PROVEEDOR"**, debidamente representada por (Gte. Tienda) Rep. Legal, ambos domiciliados en en la Cra 68D # 80 - 70 Bogotá, , por una parte; y por la otra, Don(ña) LACIDES ARMANDO OVALLE MAGDANIEL, Identificador de Cliente: CC-1123407586 domiciliado en CALLE 147 CRA 15 # 35 BOGOTA. D.C., CUNDINAMARCA Tel: 3046082641, en adelante **"EL CLIENTE"**, se ha convenido el siguiente contrato de arrendamiento:

1° En este acto y por el presente instrumento, **EL PROVEEDOR** entrega, previa demostración práctica de su uso, en arriendo, con opción de venta, al **CLIENTE**, quién recibe plenamente conforme, en perfecto estado, funcionando correctamente, limpio y a su entera satisfacción las siguientes especies, y cuyos arriendos tendrán la duración que se señala a continuación:

| Código Placa | SKU | Artículo | Valor Garantía | Valor de Reposición | Tiempo Arriendo | Cantidad | Total Arriendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140423 | 545401 | PLACA VIBRATORIA G GOLD MAQUITI | 4.498.000 | 4.498.000 | 5 día(s) | 1 | 176.000 |
| 8000080110 | 381666 | COBERTURA X DIA DAÑOS EQUIPO MAYOR | 0 | 10.900 | 5 día(s) | 1 | 54.500 |

**Canon total a pagar: $230.500**

2° Por lo que el canon total de arriendo, sin perjuicio de lo establecido en el punto 1°, asciende a la suma de $230.500, más si corresponde, el importe de $0, por concepto de gastos de aseo y mantención básica según la cláusula 8° de este contrato.

3° Para el cumplimiento de este contrato **EL CLIENTE** entrega en garantía a **EL PROVEEDOR** el siguiente documento:

Por el siguiente Monto: $4.498.000 Nombre: GARANTIA 1 Ref N°: GARANTIA FINANCIERA

PAGARE ACTIVO EN APLICATIVO 11111685 Dicho valor se cobrará en el evento que el cliente haga efectiva la opción de compra prevista al final de la cláusula 5°.

**El CLIENTE** otorga mandato a **EL PROVEEDOR** para que haga efectiva la garantía precedente, ya sea por el monto total de la misma, o en parte, según corresponda, cuando el cliente incurra en cualquiera de las causales señaladas en las cláusulas 6° y 7° del presente contrato, o bien la opción de venta indicada más adelante.

Para el caso de garantía con Cheque Abierto (en blanco), **EL CLIENTE** otorga mandato a **EL PROVEEDOR**, mediante firma del Mandato Especial adjunto, para que en los términos que en él se indican, llene y ejecute la cobranza del cheque hasta por el valor de reposición de él o los bienes arrendados del presente contrato.

4° Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en esta ciudad.

5° El canon señalado en la cláusula 2° será calculado a contar de la suscripción del presente contrato hasta el día en que se haga devolución de la especie arrendada. Toda fracción de día será considerada como día completo. El valor total así establecido será pagado por **EL CLIENTE** al momento de devolver el equipo arrendado. Para el evento que **EL CLIENTE** arriende más de una especie, podrá optar entre pagar el canon parcial correspondiente a cada equipo al momento de su devolución, o bien pagar el valor total una vez devuelto el último equipo arrendado. En todo caso la garantía señalada precedente, será devuelta en esta última época.

Las partes acuerdan expresamente que, en el evento de no hacerse devolución de la(s) especie(s) arrendada(s) en la fecha señalada en el punto 1°, se entiende prorrogado automáticamente el arriendo. En todo caso, en el evento que el canon resultante sea igual o superior al valor de la Garantía señalada en el punto 1°, o bien transcurridos 30 días desde esta fecha, **EL PROVEEDOR** podrá ejercer la opción de venta y cobrar el remanente, hasta completar el valor de la maquinaria; dicho valor será el valor de reposición de él o los bienes arrendados.

En el caso de hacerse efectiva la opción de venta, **EL PROVEEDOR** emitirá la correspondiente factura con IVA por el valor de la garantía del artículo, que corresponderá a la primera cuota del precio de venta, según se expresa en la cláusula 1°. Con dicho objeto, **EL CLIENTE** otorga mandato a **EL PROVEEDOR** para que, sin más trámite, se impute como parte del valor de reposición, la garantía establecida en el punto 3°.

6° **EL PROVEEDOR** deberá devolver el documento de garantía una vez que se dé término al contrato, se pague íntegramente el canon de arriendo y sean devueltos los equipos en términos satisfactorios para **EL PROVEEDOR**. Sin embargo, **EL CLIENTE** otorga mandato a **EL PROVEEDOR** para hacer efectivo el documento de garantía indicado en la cláusula 3° precedente por el valor total o en la proporción que corresponda, cuando **EL CLIENTE** incurra en cualquiera de las siguientes causales:

a) Incumplimiento en el pago del canon de arriendo y/o del precio en la opción de venta.
b) Pérdida o Destrucción, total o parcial de un equipo por cualquier causa.
c) Pérdida o Destrucción, total o parcial de cualquiera de sus partes, piezas o accesorios.
d) Daño por uso o manipulación indebida de los equipos.
e) Vencimiento de contrato sin mediar devolución de la especie arrendada o incumplimiento del pago de arriendo transcurridos 30 días desde la fecha de generación del presente contrato.

Para el caso de garantía con Tarjeta CMR Falabella, **EL CLIENTE** otorga mandato a **EL PROVEEDOR** para instruir a PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. para cargar en la tarjeta CMR Falabella antes individualizada, el valor total de reposición de él o los bienes arrendados o en la proporción que corresponda, cuando EL CLIENTE incurra en cualquiera de las causales precedentes.

7° Para los efectos de facilitar el cobro de la garantía con Tarjeta CMR Falabella, **EL CLIENTE** otorga mandato a EL PROVEEDOR, a fin de que instruya a **PROMOTORA CMR FALABELLA S.A.**, para que, cumplidos los plazos y condiciones establecidas en este contrato, cargue en la línea de crédito de su Tarjeta CMR Falabella antes individualizada, el valor del arriendo o el valor de reposición de él o los bienes arrendados, y/o el valor de la pérdida total o parcial del equipo o cualquiera de sus partes, piezas o accesorios, o bien los daños por uso, manipulación o mantención indebida, según sea el caso. El pago del arriendo, del valor de reposición de él o los bienes arrendados y/o pérdida total o parcial sólo se entenderá cumplido una vez cargados dichos montos, de forma que si **EL CLIENTE** no tuviere cupo suficiente en su línea de crédito de su tarjeta CMR Falabella para efectuar el cargo, o bien, tuviese su tarjeta cerrada o bloqueada, entonces deberá proceder al pago mediante un medio diferente que acepte **EL PROVEEDOR**.

8° Al término del presente contrato, **EL CLIENTE** deberá devolver el o los equipos arrendados en el mismo estado en que los recibió según lo estipulado en la cláusula 1° precedente. En caso contrario, se cobrará un valor por concepto de gastos de mantención, señalado en la cláusula 2°.

9° Los fletes por traslado o retiro del o los bienes arrendados, serán de exclusivo cargo de **EL CLIENTE**.

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PLACA VIBRADORA(RANA - CANGURO) | Código: FOR- 042-SST |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de Emisión: 1 marzo de 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | IED DESCANSO | | |
| MARCA | Maquita. | MODELO | S320 22/7. |
| FECHA INSPECCIÓN (Semana) | del (dd/mmm/aa) 24-03-2023. | al (dd/mmm/aa) | |

Marque en las casillas con la letra según corresponda
**C** (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE) **N/A** (NO APLICA)

| | 1. ESTADO GENERAL | DÍAS | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | |
| 1.1 | Motor | | | | | ✓ | | | |
| 1.2 | Tubo de escape | | | | | ✓ | | | |
| 1.3 | Estado de pasadores (bastidor) | | | | | ✓ | | | |
| 1.4 | Placa vibratoria | | | | | ✓ | | | |
| 1.5 | Cilindro vibrador | | | | | ✓ | | | |
| 1.6 | Correas de transmisión | | | | | ✓ | | | |
| 1.7 | Poleas de transmisión | | | | | ✓ | | | |
| 1.8 | Pernos de sujeción de motor a placa | | | | | ✓ | | | |
| 1.9 | Acoples flexibles | | | | | ✓ | | | |
| 1.10 | Timón de manejo | | | | | ✓ | | | |
| 1.11 | Rueda para desplazamiento | | | | | ✓ | | | |
| 1.12 | Tanque de combustible (Sin fugas) | | | | | ✓ | | | |
| 1.13 | Mangueras de aceite hidráulico (Sin fugas) | | | | | ✓ | | | |
| 1.14 | Yoyo de encendido del motor | | | | | ✓ | | | |
| 1.15 | Estado general del equipo | | | | | ✓ | | | |

**El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo**
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

| | 2. FACTORES HUMANOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | |
| 2.1 | Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo? | ✓ | | |
| 2.2 | El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo | ✓ | | |
| 2.3 | El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras | / | | |

| | INSPECCIONÓ | Vo.Bo Jefe inmediato / SST |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | | SILVIA PAEZ |
| C.C | 1601807 | 35285791 |


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PREOPERACIONAL TALADRO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-010-SST |

**CONTRATISTA:** Oramag.

**FFECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN:** 24-03-2023

**PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA:** Personal Contratista.

**UBICACIÓN DEL TRABAJO:** IED EL DESCANSO.



**DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA**

**CODIGO / PLACA:** LL55WLS/N **SERIAL / REFERENCIA:** 0059362008-7 **MODELO:** 5-2023.

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se cuenta con el ATS y se ha divulgado al trabajador. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales infamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (Sin remientos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras). | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de las conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Swich ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El taladro cuenta con los resguardos y protecciones adecuados. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| La carcaza metálica está aislada. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El mango está protegido de la transmisión de vibración. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El estado general del taladro se encuentra en buen estado. (Fisuras, Ropturas, Aseo, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se Realiza inspeccion Satisfactoriamente.

**IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:**

**ACCIÓN TOMADA:**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES** Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad .
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas

CENTRO DE TRABAJO: CAIO EL DESCANSO — FECHA DE SOLICITUD: 24-03-2023
ACTIVIDAD: fundida excavación — HORA DE INICIO: 7Am — HORA FINAL: 5pm
UBICACIÓN: CAIO EL DESCANSO — No. DE PERSONAS:
TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: Perforación, Corte — 8 HORAS — MINUTOS
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR:

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | ✓ | Contacto con químicos | | Gases Vapores | | Polvos Humos | | Corrosivo | | Toxico | | Reactivo | | | | Otro? Cual | | | |
| FISICOS | ✓ | Ruido | | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | | Otro? Cual | | | |
| BIOMECANICOS | ✓ | Movimientos repetitivos | | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | | Movimiento Forzado | | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | | | | | |
| MECANICOS | ✓ | Proyección Particulas | | Quemaduras | | Golpes | | Atrapamiento | | Cortes o laceraciones | | Abrasiones | | | | Equipo en movimiento | | Otro? Cual | |
| ELECTRICOS | ✓ | Contacto con electricidad | | Equipo Energizado | | Lineas Energizadas | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | | | | Otro? Cual | |
| OTROS | | Incendio Explosión | | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | | Caida de Objetos | | Espacio Confinado | | Excavación | | | | | | Otro? Cual | |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION FACIAL | PROTECCION AUDITIVA | PROTECCION RESP. | CONJUNTO EN JEAN | MANGAS PETO | GUANTES T SOLDADO | BOTAS T SOLDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones y toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de protección personal apropiados** para realizar el trabajo? | ✓ | | |
| 3. ¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas y materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | ✓ | | |
| 4. ¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | | | ✓ |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | | | ✓ |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones**? | | | ✓ |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de** seguridad en **buenas condiciones ?** | ✓ | | |
| 10. ¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | ✓ |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo | 6018107 | | | | | | | |
| 2 | Jose Cordoba | 16301490 | | | | | | | |
| 3 | Pedro Bonilla | 1110520141 | | | | | | | |
| 4 | Carol Cristiano Paredes | 1033769520 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Cristiano | 1033769520 | | | | | | | |

**INSPECTOR SST**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Paez | 3528579 SST | | | | | | | |
| | Karen Ochoa | 1030604037 SST | | | | | | | |

**Observaciones:**



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: QUARAQ

OBRA: Colegio Van Oden

FECHA: 06/03/23 al 11/03/23

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | Herramientas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | Herramientas de corte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afiliados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | Herramientas manuales y de golpe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | Herramientas de torsion-llaves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | Herramientas electricas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,9 | Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 6 | Herramienta neumática | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 6,2 | Se trabaja a las presiones indicadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 6,3 | La herramienta es descargada al terminar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 7 | Espatula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Herramienta cuenta con mango limpio | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 7.2 | Herramienta está sin astillas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 7.3 | La espatula se encuentra bien sujeta al mango | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 7.4 | Herramienta cuenta con el afilado correcto | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 8 | Tijeras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Hoja de corte dedo amigable | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 8,2 | La herramienta es ambidiestra y puede ser usada por todos lo operarios | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 8,3 | El mango de la herramienta es de nylon | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 8,4 | La herramienta es liviana | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9 | Bisturi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Cuchilla cuenta con buen filo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9,2 | Cuchilla se encuentra libre óxido | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9,3 | Cuchila no tiene deformaciones | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9,4 | Cuerpo del bisturí sube y baja sin inconveniente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9,5 | El bsiturí cuenta con un seguro en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 9,6 | El mango se encuentra en buen estado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| | FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA INSPECTOR SST: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACCIONES DE MEJORA | | | |
|---|---|---|---|
| tem | Accion | Responsable | Fecha de reinspeccion |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PULIDORA | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | FOR-008-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESDE : 06 de Marzo de 2023 | SERIE: | ERGO - 4590 | OPERADOR: Jose Bolaño |
| HASTA : 11 de Marzo de 2023 | PROYECTO: | Colegio Van Uden | CEDULA: 1042973769 |

| ITEM | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| El tablero de conexión eléctrica está adecuadamente instalado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se verificó el estado de conexiones eléctricas (extensiones ,cables , tomas) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de instalacion del disco ( insertado) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Disco completo, sin defectos (fisuras, desportillamientos y certificado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado e instalacion del mango | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del interruptor de encendido y su seguro | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado de la guia de la guarda | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| RPM admisibles del disco son mayores a la máquina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se utiliza accesorios apropiados para la tarea | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado general de la pulidora ( fisuras, rupturas, aseo, etc.) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| El estado de los elementos de proteccion personal del operador y ayudante son buenos ? (gafas, guantes, mangas, delantal, careta, mascarilla para humos metalicos) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Se han instalado barreras y/o aislamientos apropiados | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Estado del disco | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Llaves para desmonte del disco | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

| QUIEN REVISA | |
|---|---|
| NOMBRE: | Esteban Cardenas |
| CARGO: | Inspector SST |
| FIRMA: | |

**ESTADO DEL EQUIPO**

**Fuera de servicio:** si ☐ no ☒

**NOTA IMPORTANTE:** La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **INSPECTOR SG-SST** .

**OBSERVACIONES:**

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-009-SST |

ÁREA: | TIPO DE ARNÉS: Cuerpo Completo | TIPO DE ESLINGA: | SECCIÓN:

SEMANA: 21/03/23 al 25/03/23 | NOMBRE TRABAJADOR: Cesar Bautista | No. CÉDULA 1934178.5

| ASPECTOS/ELEMENTOS O CONDICION A VERIFICAR | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **1.CORREAS Y CONSTURAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centrímetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa." | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.2 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.3 Fisuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.4 Estiramiento excesivo (Elongación de la riata) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.5 Corrosión o desgaste por exposición a ácidos o productos químicos | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.6 Quemaduras o fibras derretidas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.7 Deshilachamiento e hilos faltantes | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.8 Deterioro general | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **2. ARGOLLAS EN "D", ANILLOS Y HEBILLAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Herrajes completos | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.2 Deformidades o desgastes excesivo | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.3 Fisuras o grietas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.4 Decoloración del material | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.5 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.6 Asegurdos adecuadamente | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.7 Defectos de funcionamiento | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.8 Corroción u oxidación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **3. CONECTORES (mosquetones y ganchos)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Desgaste excesivo ni deformaciones | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.2 Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.3 Grietas o picaduras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.4 Freno (hacer prueba) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.5 Ajuste adecuado de cierres y resortes(enganches) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.6 Deterioro general | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.7 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **4. ESLINGAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas. | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.2 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.3 Ajuste de los mosquetones en cierres de seguridad | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.4 Estiramiento excesivo | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.5 Deformaciones (dobladuras, etc) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.6 Amortiguador de impacto | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **5. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Corrosión en partes metálicas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.2 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.3 Presencia de sustancias químicas en partes metálicas y en | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.4 Cuenta con la etiqueta de certificación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **6. LINEA DE VIDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Deformaciones (dobladuras, etc.) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.2 Picaduras, grietas. | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.3 Presenta desgaste | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.4 Corrosión u oxidación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.5 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.6 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **7. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Corrosión en partes metálicas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.2 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.3 Presencia de sustancias químicas en partes metálicas y en las reatas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.4 Cuenta con la etiqueta de certificación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |

**DATOS DE PERSONA QUIEN REVISA**

NOMBRE: Esteban Cardenas | FIRMA: | CARGO: Inspector SST

**RECOMENDACIONES:** Realizar la inspeccion con la frecuencia indicada(dias de uso) esta lista de chequeo debera permanecer en el lugar donde se encuentre el arnes, esta lista de chequeo se debera entregar semanalmente al supervisor sg-sst encargado.

**OBSERVACIONES:**



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

CONTRATISTA: OVALAQ

OBRA: Colegio Van Uden

FECHA: 23/03/23 al 25/03/23

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afilados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 | Los collarines coinciden en diametro y estan instalados según el relieve | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 5,9 | Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| **6** | **Herramienta neumática** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | Las magueras y acoples se encuentran en buen estado (sin fugas, añadiduras, desperfectos) | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 6,2 | Se trabaja a las presiones indicadas | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 6,3 | La herramienta es descargada al terminar | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| **7** | **Espatula** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Herramienta cuenta con mango limpio | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 7.2 | Herramienta está sin astillas | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 7.3 | La espatula se encuentra bien sujeta al mango | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 7.4 | Herramienta cuenta con el afilado correcto | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| **8** | **Tijeras** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | Hoja de corte dedo amigable | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 8,2 | La herramienta es ambidiestra y puede ser usada por todos lo operarios | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 8,3 | El mango de la herramienta es de nylon | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 8,4 | La herramienta es liviana | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| **9** | **Bisturí** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | Cuchilla cuenta con buen filo | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 9,2 | Cuchilla se encuentra libre óxido | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 9,3 | Cuchila no tiene deformaciones | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 9,4 | Cuerpo del bisturí sube y baja sin inconveniente | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 9,5 | El bsiturí cuenta con un seguro en buen estado | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 9,6 | El mango se encuentra en buen estado | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA INSPECTOR SST: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACCIONES DE MEJORA | | | |
|---|---|---|---|
| Item | Accion | Responsable | Fecha de reinspeccion |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | VERSIÓN: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-009-SST |

| ÁREA: | TIPO DE ARNÉS: Cuerpo Completo | TIPO DE ESLINGA: | SECCIÓN: |
|---|---|---|---|
| SEMANA: 27/03/2023 al 01/04/2023 | NOMBRE TRABAJADOR: Cesar Augusto | No. CÉDULA | 1934765 |

| ASPECTOS/ELEMENTOS O CONDICION A VERIFICAR | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | | DD/MM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| **1.CORREAS Y CONSTURAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centrimetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condicion de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa." | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.2 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.3 Fisuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.4 Estiramiento excesivo (Elongación de la riata) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.5 Corrosión o desgaste por exposición a ácidos o productos químicos | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.6 Quemaduras o fibras derretidas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.7 Deshilachamiento e hilos faltantes | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 1.8 Deterioro general | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **2. ARGOLLAS EN "D", ANILLOS Y HEBILLAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Herrajes completos | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.2 Deformidades o desgastes excesivo | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.3 Fisuras o grietas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.4 Decoloración del material | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.5 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.6 Asegurdos adecuadamente | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.7 Defectos de funcionamiento | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 2.8 Corroción u oxidación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **3. CONECTORES (mosquetones y ganchos)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Desgaste excesivo ni deformaciones | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.2 Bloqueo (ajuste excesivo) de los mosquetones en cierres de seguridad | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.3 Grietas o picaduras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.4 Freno (hacer prueba) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.5 Ajuste adecuado de cierres y resortes(enganches) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.6 Deterioro general | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 3.7 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **4. ESLINGAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas. | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.2 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.3 Ajuste de los mosquetones en cierres de seguridad | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.4 Estiramiento excesivo | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.5 Deformaciones (dobladuras, etc) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 4.6 Amortiguador de impacto | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **5. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiacion UV.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Corrosión en partes metálicas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.2 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.3 Presencia de sustancias químicas en partes metálicas y en | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 5.4 Cuenta con la etiqueta de certificación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **6. LINEA DE VIDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Deformaciones (dobladuras, etc.) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.2 Picaduras, grietas. | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.3 Presenta desgaste | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.4 Corrosión u oxidación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.5 Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 6.6 Cortes o rotura del tejido o costuras | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| **7. Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Corrosión en partes metálicas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.2 Presencia de moho | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.3 Presencia de sustancias químicas en partes metálicas y en las reatas | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 7.4 Cuenta con la etiqueta de certificación | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |

**DATOS DE PERSONA QUIEN REVISA**

| NOMBRE: | Esteban Cardenas | FIRMA: |  | CARGO: | Inspector SST |
|---|---|---|---|---|---|

**RECOMENDACIONES:** Realizar la inspeccion con la frecuencia indicada(dias de uso) esta lista de chequeo debera permanecer en el lugar donde se encuentre el arnes, esta lista de chequeo se debera entregar semanalmente al supervisor sg-sst encargado.

**OBSERVACIONES:**



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

ONTRATISTA: TyT Ingenieros Asociados

BRA: Colegio Vow Cdm

FECHA: 27/03/2023 al 01/04/2023

| ITEM | ACTIVIDADES | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | SI | NO | N/A | |
| 1 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Se usa la herramienta y EPP's establecidos en el ATS | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,2 | Se encuentran en buen estado (limpias, sin desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,3 | Se guardan y portan adecuadamente (en cinturon o caja de herramientas) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,4 | Se almacenan en sitios donde no puedan ser golpeados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,5 | Se usan prensas de banco para sujetar | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 1,6 | Se tiene un programa de mantenimiento preventivo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2 | **Herramientas de corte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,2 | Los cinceles se encuentran afilados | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,3 | Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,4 | Las seguetas estan correctamente instaladas (fijas, asegurdas) y no presentan defectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,5 | Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,6 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes estan completos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 2,7 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3 | **Herramientas manuales y de golpe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Se emplea el martillo adecuado según labor | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,2 | Sus caras y bordes estan en buen estado (no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,3 | Su mango no esta quebrado, astillado, ni flojo | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3,4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4 | **Herramientas de torsion-llaves** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,2 | Se observan en la llave huellas de palancas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,3 | Se disponen de llaves para golpear | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,6 | La punta y cabo de los destornilladores no presentan fisuras, abolladuras, desperfectos | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 4,7 | Se disponen de herramientas que no produzcan chispas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5 | **Herramientas electricas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Estan limpias y lubricadas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,2 | Tiene sus guardas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 | Posee aislameinto doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,4 | El cable, enchufe y clavijas no presentan daños (cuentan con proteccion contra el riesgo mecanico) | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,5 | En los taladros se observa el mandril (broca) con golpes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,6 | Brocas sin filo o se ha reducido su diametro para taladros pequeños | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 5,7 | Los esmeriles cuentan con guardas y con los soportes | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |



Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES | VERSION: 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-007-SST |

| | | |



**Anexo 6. Planillas de seguridad social**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIóN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79808163-9 | JOSE ISRAEL FORERO BELTRAN | Calle 35c sur #8c19 este | 3204408297 | brayanforero97@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIóN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CóDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 09/03/2023 | 64945823 | $359.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

**TOTALES PENSIóN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 80.800 | | | | 80.800 | 0 | 0 | 80.800 | | | 808 | 80.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 46.400 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 46.400 | 46.400 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 185.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 80.800 | 80.800 |
| CCF | 1 | 46.400 | 46.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 359.200 | 359.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIóN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79808163-9 | JOSE ISRAEL FORERO BELTRAN | | Calle 35c sur #8c19 este | 3204408297 | brayanforero97@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIóN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CóDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 09/03/2023 | 64945823 | $359.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIóN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIóN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIóN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornudo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIóN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79768649 | ROJAS JOHN JAIRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 46.400 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIóN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79808163-9 | JOSE ISRAEL FORERO BELTRAN | Calle 35c sur #8c19 este | 3204408297 | brayanforero97@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIóN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CóDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 09/03/2023 | 64045236 | $359.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

**TOTALES PENSIóN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 80.800 | | | | 80.800 | 0 | 0 | 80.800 | | | 808 | 80.800 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 46.400 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 46.400 | 46.400 |
| Pensión | 1 | 185.600 | 185.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 80.800 | 80.800 |
| CCF | 1 | 46.400 | 46.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 359.200 | 359.200 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIóN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79808163-9 | JOSE ISRAEL FORERO BELTRAN | | Calle 35c sur #8c19 este | 3204408297 | brayanforero97@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIóN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CóDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 09/03/2023 | 64045236 | $359.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIóN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIóN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIóN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIóN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 79288146 | PAEZ JORGE ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 46.400 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF21 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901216201 | 0 | RAISEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 81F 65B 35 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8061395 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 1974462081 | 9448337419 | E | 2023/03/02 | 2023/03/16 | BANCO CAJA SOCIAL | | $894,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1014294572 | CARDENAS GALVAN MIGUEL ESTEBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-25 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 2 | CC | 1032497559 | ESQUIVEL GONZALEZ ALIX YINED | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-25 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 3 | CC | 52871976 | TORRES CUBILLOS MYRIAM ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 8 | EPS010 | 8 | CCF21 | 8 | 14-25 | 8 | 6.960% | 8 | Si |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $454,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $454,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $197,800 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 3 | $197,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $113,600 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 3 | $113,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $113,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $12,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $100,800 |
| TOTAL | | | | 3 | $879,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901216201 | 0 | RAISEN SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA 81F 65B 35 SUR | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 8061395 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-03 | 1990311778 | 9448857724 | E | 2023/03/02 | 2023/03/27 | BANCO DAVIVIENDA | | $1,498,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Dias | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 1012359867 | LEON SUAREZ VIVI JOHANNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS008 | 30 | CCF21 | 30 | 14-25 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 2 | CC | 1030604037 | OCHOA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS005 | 30 | CCF21 | 30 | 14-25 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| 3 | CC | 1073710215 | SANCHEZ GUTIERREZ LUCELIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | EPS017 | 30 | CCF21 | 30 | 14-25 | 30 | 6.960% | 30 | Si |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $807,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $807,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $300,800 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 3 | $300,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $172,800 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 3 | $172,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $172,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $46,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $46,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $80,000 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,453,600** |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900479098-2 | T&T INGENIEROS ASOCIADOS SAS | CALLE 118 No. 18 b - 45 | 3004979038 | tyt.ing.asociados@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | D – Ley 1429 | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 22/03/2023 | 66443805 | $1.836.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 901543211-6 | 10.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.900 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 26.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.400 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 60.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.400 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 57.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.300 | 2 |
| EPSC34 | Recaudo SGP Capital Salud | 900298372-9 | 46.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.400 | 1 |
| EPSIC1 | DUSAKAWI EPS | 824001398-1 | 10.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.900 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 458.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 458.000 | 4 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 246.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 246.200 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 338.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 338.800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 369.300 | | | | 369.300 | 0 | 0 | 369.300 | | | 3.693 | 369.300 | 10 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 212.300 | 0 | 0 | 212.300 | 10 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900479098-2 | T&T INGENIEROS ASOCIADOS SAS | | CALLE 118 No. 18 b - 45 | 3004979038 | tyt.ing.asociados@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | D – Lev 1429 | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 22/03/2023 | 66443805 | $1.836.900 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 6 | 212.300 | 212.300 |
| Pensión | 3 | 1.043.000 | 1.043.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 369.300 | 369.300 |
| CCF | 1 | 212.300 | 212.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 11 | 1.836.900 | 1.836.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900479098-2 | T&T INGENIEROS ASOCIADOS SAS | | CALLE 118 No. 18 b - 45 | 3004979038 | tyt.ing.asociados@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | D – Lev 1429 | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 10 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | 22/03/2023 | 66443805 | $1.836.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1006577490 | AMAYA IPUANA MIGUEL LUIS | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSIC1 | 270.667 | 10.900 | 14-11 | 270.667 | 5 | 18.900 | CCF24 | 270.667 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1030561573 | PEÑA MORENO WALTER EDUARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 348.000 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 348.000 | 14.000 | 14-11 | 348.000 | 5 | 24.300 | CCF24 | 348.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1030561573 | PEÑA MORENO WALTER EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 812.000 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 812.000 | 0 | 14-11 | 812.000 | 5 | 0 | CCF24 | 812.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1032379029 | LOPERA CARVAJAL JAIME AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1151461090 | REYES FONSECA ALGEMIRO | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC55 | 270.667 | 10.900 | 14-11 | 270.667 | 5 | 18.900 | CCF24 | 270.667 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 19341785 | BAUTISTA FAJARDO CESAR AUGUSTO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 76150634 | MOSQUERA MUÑOZ PABLO VILLAN | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 154.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 154.667 | 6.200 | 14-11 | 154.667 | 5 | 10.800 | CCF24 | 154.667 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79252586 | PEÑA ALFONSO PEDRO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPSC34 | 1.160.000 | 46.400 | 14-11 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 79712647 | CARDONA SOLORZANO LUIS ALFREDO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 270.667 | 43.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 270.667 | 10.900 | 14-11 | 270.667 | 5 | 18.900 | CCF24 | 270.667 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 80735891 | PEÑA MORENO SERGIO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 348.000 | 55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 348.000 | 14.000 | 14-11 | 348.000 | 5 | 24.300 | CCF24 | 348.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 80735891 | PEÑA MORENO SERGIO ALEXANDER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 812.000 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 812.000 | 0 | 14-11 | 812.000 | 5 | 0 | CCF24 | 812.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 84083821 | AYALA SOLANO ANSELMO | 1 | 0 | | | S | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 154.667 | 24.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 154.667 | 6.200 | 14-11 | 154.667 | 5 | 10.800 | CCF24 | 154.667 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**Anexo 8. Plan de capacitación de charlas informativas**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN<br>SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | VERSION: 01<br>FECHA: 04/12/2022<br>CODIGO: FOR-028-SST |
|---|---|---|

***MARQUE CON UN "1"LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO***

| ACTIVIDADES | DIRIGIDO A | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | | NOV | | DIC | | NOV | | DIC | | | | | |
| | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | | | | |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5S Orden y aseo | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Uso de elementos de protección personal | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Importancia de las pausas actvas | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Buenos hábitos alimenticios | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Higiene Postural | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Insdustrial | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Uso adecuado de herramientas | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Higiene Postural | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| 5S Orden y aseo | Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Uso de elementos de protección personal | Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Reporte de actos y condiciones inseguras | Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Riesgo por condiciones de trabajo | Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Los peligros y riesgos de la maquinas y herramientas | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Riesgo biomecánico | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Buenos hábitos alimenticios | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Riesgo eléctrico | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Reporte de actos y condiciones inseguras | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Manejo de extintor, que se debe hacer en caso de emergencia | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Recomendaciones para evitar accidentes | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Que es riesgo y tipos de peligros | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Riesgo por fenomenos naturales | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Codigo de colores en distribución de residuos | Colegio San José de Castilla - Sede C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Orden y aseo | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Inspección de herramientas | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Estado de salud | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Recolección de basuras de acuerdo al codigo de colores | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reglamento de Higiene y Seguridad Insdustrial | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Señalización de obra | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Uso adecuado de EPP | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Reporte de actos y condiciones inseguras | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Riesgo por condiciones de trabajo | Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Orden y aseo | Colegio Integrado de Fontibón Sede B (Emma Villegas de Gaitán) / Colegio Rodrigo Arenas Betancourt Sede A (Simón Bolívar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Inspección de herramientas | Colegio San José Sede B (El Descanso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Estado de salud | Colegio San José De Castilla Sede C (Visión Colombia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Recolección de basuras de acuerdo al codigo de colores | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán / Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Reglamento de Higiene y Seguridad Insdustrial | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán / Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Señalización de obra | Integrado De Fontibón - Sede B Emma Villegas De Gaitán / Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |
| Uso adecuado de EPP | Colegio Kennedy Sede C (Los Héroes) / Colegio Atahualpa Sede A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inspector SST | Se reaiza programación trimestral dados los tiempos por proyecto |

| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | NOV | DIC | TOTAL EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividades Programadas | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Actividades Ejecutadas | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% |

VIVI JOHANNA LEON SUAREZ
C.C. 1.012.359.867

**INSPECTOR SST**
**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

**REPRESENTANTE LEGAL**
**ENERO 2023**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14 de marzo

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Importancia de las Pausas activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. Perez | 79788146 | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | OP | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22 de

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Integrado de Fontibón - Sede B Emma Villegas de Gaitan

TEMA: Orden y Aseo

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Mauricio Soler | 1027967105 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Uso adecuado de herramientas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:20 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1070961 [illegible] | AUXILIAR | [illegible] |
| 2 | Juan Sergio Perez | 80735891 | OFICIAL | [illegible] |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: [signature]

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22 de Febrero de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio San Jose de Castilla Sede C (Vision Colombia)

TEMA: Estado de salud

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Garcia | 79364539 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 21 de Febrero de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio San Jose (El Descanso)

TEMA: Inspección de Herramientas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Lamus Anaya | 1024584476 | ayudante | |
| 2 | Cristian Vivas | 1023958970 | Ayudante | |
| 3 | Gonzalo Jaen | 6018107 | Ayudante | |
| 4 | Jose Cordova | 6301490 | Ayudante | |
| 5 | Fabio Bernal | 1118540184 | Maestro | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 27 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Odey

TEMA: Riesgo Por condiciones de trabajo

HORA DE INICIO: 11:00am HORA DE TERMINACIÓN: 11:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☑ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☐ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner



**Anexo 8. Charlas informativas**

**Colegio Atahualpa Sede A**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Pausas Activas

HORA DE INICIO: 2:06 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Jhan Rojas | 79768649 | OF | |
| 2 | JORGE. E BOZZ | 79288146 5T5 | AYUDANTE | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 02 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Accidente de Trabajo

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jairo Rojas | 79768649 | OF | |
| 2 | Jorge. E. Diaz | 79288146 BIS | AYUDANTE | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 03 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Reporte de accidentes

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jairo Rojas | 79768649 | OP | |
| 2 | JORGE. E. PÉEZ | 79288146 BIS | DYUDANTE | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 04 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Ergonomia

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon J Rojas | 79768649 | OP | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 06 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Proteccion Auditiva

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Rojas | 79768649 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 07 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Analisis de Riesgo laboral

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Rojas | 79768649 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 08 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Levantamiento - Lesiones de espalda

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Rojas | 79768644 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 09 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Manejo Manual de Material

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:10 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Rojas | 79768649 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 10 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Protección Respiratoria

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Rojas | 79758649 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 11 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Factores de Seguridad

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:10 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jairo Rosas | 79768649 | OF | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 18 de marzo de 2025

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Importancia de las Pausas activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E PEREZ | 79288146 BTA | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | Of | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Orden y Aseo

HORA DE INICIO: 2:00 Pm

HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E PDEZ | 79288146. Bij | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Royas | 79768649 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 15 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Arahuaca

TEMA: Analisis de Trabajo Seguro

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge E. Perez | 79288146 Bis | Ayudante | |
| 2 | Jhon Reyes | 79768649 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 16 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atlwal Pd

TEMA: Autocuidado

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

INDUCCIÓN ☐

CHARLA INFORMATIVA ☑

COMITÉ CIUDADANO ☐

CAPACITACIÓN ☐

ENTRENAMIENTO ☐

OTRO ☐

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. Ruiz | 79788146. Bta | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Reyes | 79768649 | of | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 17 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Importancia Pausas Activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge. E Paez | 79288146 Bta | Dyudante | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | Df | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 18 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Orden y aseo

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. PEREZ | 79288146 DIS | AYUDANTES | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768619 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 21 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Pausas Activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. Ruiz | 79288146 Di | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | Of | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Trabajo en equipo

HORA DE INICIO: 8:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. PDZZ | 79288146 B13 | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Jairo Rojas | 79768649 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 23 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Accidente laboral

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE E. PAEZ | 79288146 BTS | AYUDANTE | |
| 2 | 79768649 | 7 | | |
| 3 | Jhon Jairo Rojas | 79768649 | Of | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 24 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Botas de Seguridad

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge. E. Pérez | 79288196 | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 25 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Autocuidado

HORA DE INICIO: 1:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE E. PAEZ | 79288146 BTA | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | OF | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

**Anexo 8. Charlas informativas**

**Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa.

OBRA: IED los Heroes.

TEMA: Socialización Decreto Ambiental,

HORA DE INICIO: 2:00pm. HORA DE TERMINACIÓN: 2:05pm.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Augusto Bautista | 1934785 | Oficial. | |
| 2 | Jaime Augusto Lopez | 1032370029. | Oficial. | |
| 3 | Algemiro Reyes Forero. | 1151461090. | Ayudante. | |
| 4 | Anselmo Ayala Solano. | 84083821. | Ayudante. | |
| 5 | miguel luis Amaya | 1.065 774 90 | Ayudante | Amaya |
| 6 | Kimberly Ortiz | 1052379029 | SF | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 2-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa

OBRA: Ap Los Heroes

TEMA: Orden y Aseo.

HORA DE INICIO: 10:50 aul HORA DE TERMINACIÓN: 10:55 aul

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Augusto Barrista. | 1931785. | Oficial | |
| 2 | Jaime Augusto Lopera. | 1032370029 | Oficial | |
| 3 | Alguinio Reyes T. | 1154161090 | Ayudante | |
| 4 | Anselmo Ayala Solano. | 84083821. | Ayudante. | |
| 5 | Miguel Luis Amaya | 1.065[illegible]90 | Ayudante | |
| 6 | A. Melo Ortiz | 10[illegible]9 | OF | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 03-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa

OBRA: IED los Heroes.

TEMA: .

HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 9:05 a.m.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19.341.785. | Oficial. | |
| 2 | Jaime Augusto Lopera. | 1032370029. | Oficial. | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 04-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa

OBRA: 170 los HEROES

TEMA: Trabajo - Ruido - EPPS

HORA DE INICIO: 9:05 HORA DE TERMINACIÓN: 9:10 am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Augusto Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 2 | Jaime Augusto Lopera | 1032370029 | Oficial | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 6-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Quiroga Ochoa.

OBRA: IED los Heroes.

TEMA: Riesgos Ergonómicos.

HORA DE INICIO: 10:00 am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:05 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Augusto Lopera. | 1032370029. | Oficial. | |
| 2 | Luis Enrique Torres. | 1022979317 | Operador Bobcat | Enrique. |
| 3 | Ramon Quintones. | 13492760 | Operador Apisonador | Ramon. |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 7-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa

OBRA: IED LOS HEROES.

TEMA: Orden y Aseo.

HORA DE INICIO: 9:50 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 9:55 a.m.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Lopera. | 1032370029. | Oficial | |
| 2 | Luis Torres. | 1022979317 | Op bobcat | |
| 3 | Ramon Quiñones. | 13492760. | Op Rodillo Apisonador. | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 8-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa

OBRA: IED los Heroes.

TEMA: Peligros y Riesgos en Trabajo de Parcele

HORA DE INICIO: 2:20 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:25PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Lopera | 1032370029. | Oficial | |
| 2 | Pedro Peña. | 79252886. | Maestro | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 9-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: Uso correcto EPPS.

TEMA: IED los Heroes.

HORA DE INICIO: 2:25 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:30 PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785. | Oficial | |
| 2 | Jaime Lopera | 1032370029. | Oficial | |
| 3 | Ramón Chaves. | 13492760. | Operador Rodillo | |
| 4 | Luis Enrique Torres. | 1022979317. | Operador bobcat | |
| 5 | Pedro Pena | 83028095. | [illegible] | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: Karen Ochoa.

Nombre:

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 10-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa

OBRA: Ed los Heroes.

TEMA: Limpieza de Herramienta menor.

HORA DE INICIO: 2:30 HORA DE TERMINACIÓN: 2:35

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 1934785. | Oficial. | |
| 2 | Jaime Lopera. | 1082370029. | Oficial | |
| 3 | Ramón Quiñones. | 13492760 | Operador Rodillo. | |
| 4 | Luis Enrique Tones. | 1022979317 | Operador. Bobcat | |
| 5 | Pedro Peña. | 83028095. | Cuestro | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 11 - 03 - 2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa.

OBRA: IED LOS HEROES.

TEMA: Cuidado de la piel y los ojos

HORA DE INICIO: 2:40 am. HORA DE TERMINACIÓN: 2:45 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial. | |
| 2 | Jaime. Lopera. | 1032370029. | Oficial | |
| 3 | Ramón Quiñones. | 13492760. | Operador Rodillo. | |
| 4 | Luis Enrique Torres. | 1022979317 | Operador Bobcat | |
| 5 | Pedro Peña. | 83008095 | Maestro. | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 13-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED LOS HEROES

TEMA: Condiciones Inseguras.

HORA DE INICIO: 2:40 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:45 pm.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista. | 19341785. | Oficial | |
| 2 | Ramón Quiñones | 1032370029. | Oficial. | |
| 3 | Luis Enrique Torres. | 18492760. | Operador Rodillo | |
| 4 | Pedro Peña. | 88028095. | Maestro. | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa.

OBRA: ED LOS HEROES.

TEMA: Orden y Aseo.

HORA DE INICIO: 2:30 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:35 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista. | 19341705 | Maestro. | |
| 2 | Ramon Quiñones. | 13492760. | Operador Rodillo. | |
| 3 | Luis Enrique Torres. | 1022979317. | Operador Bobcat | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 15-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED 103 HEROES.

TEMA: Politicas Consorcio Consorcio 2022.

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista. | 19311785. | Maestro. | |
| 2 | Ramón Quiñones. | 13492760 | Operador Rodillo | |
| 3 | Luis Enrique Tores. | 1022979317 | Operador. Bobcat | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: Karen Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 16-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED 100 HEROES.

TEMA: Política Alcohol y Drogas.

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Quiñones. | Operador Rodillo. | 13492760 | |
| 2 | Luis Enrique Torres. | Operador Bobcat | 1022979317 | |
| 3 | Pedro Pena | Maestro. | 79252586. | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 17-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED LOS HEROES.

TEMA: Inspección Preoperacional.

HORA DE INICIO: 10:20 am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:25am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Quiñones | Operador Rodillo | 13492760 | |
| 2 | Luis Enrique Tones. | Operador Bobcat | 1022974 37. | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 25-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED LOS HEROES.

TEMA: Uso de EPPS.

HORA DE INICIO: 3:00 PM HORA DE TERMINACIÓN: 3:05 PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Peña | 83028095. | Oficial. | Rodrigo Peña. |
| 2 | Rodrigo Cerón. | 12190189 | Oficial | Rodrigo Cerón. |
| 3 | Alex Torres. | 1022465680. | Ayudante | Alex Torres. |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 27 - 03 - 2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa.

OBRA: IED LOS HEROES.

TEMA: Inducción y Reinducción.

HORA DE INICIO: 3:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 3:05PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Peña | 83028095 | Oficial. | Rodrigo Peña |
| 2 | Rodrigo Ceron | 12190189 | Oficial. | Rodrigo Ceron |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 28-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Ochoa.

OBRA: IED 400 HEROES.

TEMA: Orden y Aseo.

HORA DE INICIO: 3:00 pm HORA DE TERMINACIÓN: 3:05 PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Peña | 83029095. | Oficial | Rodrigo Peña. |
| 2 | Rodrigo Cerón | 12190189. | Oficial. | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: Karen Ochoa

Nombre: Karen Ochoa

**Anexo 8. Charlas informativas**

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolivar**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01 de Marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Estaban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Asentamientos

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Peña | 79239585 | OFICIAL | |
| 2 | Algemiro reyes | 1151461090 | Ayudante | Algemiro |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Estaban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 02 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Accidente Laboral

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pedro pena | 79252586 | OFICIAL | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 03 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Pausas Activas

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:18 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pond | 79252550 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 06 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Autocuidado

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 1934785 | oficial | |
| 2 | Pedro Pesh | 79252586 | oficial | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 07 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Zapatos de Seguridad

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 2 | Pedro Pena | 79252580 | Oficial | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 13 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Analisis de Riesgo Laboral

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:10am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1070961697 | AUXILIAR | [illegible] |
| 2 | Sergio Peña | 80735891 | OFICIAL | [illegible] |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: [signature]

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Protección Contra

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 80735891 | Oficial | |
| 2 | [illegible] | 1036561573 | AUXILIAR | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 15 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Aseo en el trabajo

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 80735891 | Oficial | |
| 2 | [illegible] | 1030561573 | AUXILIAR | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 16 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Acso en el Trabajo

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 80735891 | Oficial | |
| 2 | [illegible] | 1073561577 | AUXILIAR | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 17 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Trabajo en Equipo

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Reyes | 80735891 | Oficial | |
| 2 | Wilson Soto | 1030561577 | Auxiliar II | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 08 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Estigas

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 80735891 | 9:08 icid | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Rodrigo Arenas

TEMA: Violencia en el lugar de trabajo

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:10 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 80735891 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner



**Anexo 8. Charlas informativas**

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-S |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa.

OBRA: IED El Descanso.

TEMA: Socialización Decreto Ambiental.

HORA DE INICIO: 8:30 am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:35am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldine Ferrer | 19810134 | Ayudante | |
| 2 | Fabio Israel Bernal. | 1118540194 | Oficial | |
| 3 | Didier Ramos. | 1024584473 | Ayudante | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 21.233.689. | Ayudante | |
| 5 | Cristian Uruche. | 1023958970. | Ayudante | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 02 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio El Descanso

TEMA: Accidentes de Trabajo

HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 79810734 | [illegible] | [illegible] |
| 2 | Jose [illegible] | 6301440 | ayudante | [illegible] |
| 3 | [illegible] | 1024304476 | [illegible] | [illegible] |
| 4 | Sebastian Vivas | 1023958970 | [illegible] | [illegible] |
| 5 | Pablo Bernal | 1118540997 | Maestro | [illegible] |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: [signature]

Nombre: Esteban Cardenas

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 03-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa

OBRA: HED EL DESCANSO.

TEMA: Inducción y Reinducción

HORA DE INICIO: 3:00 PM HORA DE TERMINACIÓN: 3:05PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Leonardo Ciuche | 1023958970. | Ayudante | |
| 2 | Geralbe Feres | 6018107 | Ayudante | |
| 3 | Geralbe Feres | 6018107 | Ayudante | |
| 4 | Didier Lomos Ariza | 1024589476 | ayudante | |
| 5 | Jose Cordova | 6301440 | ayudante | |
| 6 | Fabio Bernal | 1118580104 | Maestro | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa.

OBRA: RED EL DESCANSO

TEMA: PLAN DE EMERGENCIAS.

HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 9:05 a.m.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Leonardo Viuche | 1023958970 | Ayudante | |
| 2 | Geralbe Ferrer. | 6018107 | Ayudante | |
| 3 | Didier Lamus Ariza | 1024584476 | ayudante | |
| 4 | Josi Corpocua | 630/490 | ayudante | |
| 5 | Fabio Bernal | 1118240774 | Residente | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 6-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa.

OBRA: Hotel Reserva

TEMA: Uso elementos Protección Personal (EPPS).

HORA DE INICIO: 1:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 1:03 PM.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlher Ferrer. | 79810114. | Ayudante | |
| 2 | Jose Cordoba. | 6301440. | Ayudante | |
| 3 | Didier Ramos. | 1029584476. | Ayudante | |
| 4 | Cristian Uruche. | 1023958970. | Ayudante | |
| 5 | Fabio Bernal. | 1118546194 | Oficial. | |
| 6 | Yonny Yoel Hosquera. | 1050976469. | Ayudante | |
| 7 | Juan Carlos Cañon. | 79611505. | ~~Ayu~~Oficial | Juan Carlos Cañon |
| 8 | Rafael Gomez | 5071971. | Oficial. | Rafael Gomez |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa.

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 7-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Ochoa Ochoa.

OBRA: RED EL DESCANSO.

TEMA: Políticas de seguridad.

HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:05 am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Tamus. | 1024584476. | Ayudante | |
| 2 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440. | Ayudante | |
| 3 | Cristian Vuelte. | 1023958970. | Ayudante | |
| 4 | Geralbel Ferrer. | 601867 | Ayudante | |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971 | Oficial | Rafael Gomez |
| 6 | Jony Joel Hoyera. | 1050976469. | Ayudante | |
| 7 | William sandoval | 1030635111 | Maestro | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 8-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Cristina Ochoa.

OBRA: IED El Descanso.

TEMA: Formatos- Permisos de Trabajo

HORA DE INICIO: 2:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:05PM.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Efrain Cordoba | 6 301440. | Ayudante | |
| 2 | Didier Tamus. | 1024584476. | Ayudante | |
| 3 | Cristian Ruche | 1023958970. | Ayudante | |
| 4 | Fabio Bernal. | 1118540199. | Maestro. | |
| 5 | Yonny Yoel. Hosquera. | 1050976469. | Ayudante. | |
| 6 | Juan Carlos Cairon. | 79.611.505. | Oficial. | |
| 7 | Rafael. Gomez | 50197. | Oficial | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Cristina Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 9-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Vivian Ochoa.

OBRA: IED EL DESCANSO.

TEMA: PERMISO DE TRABAJO SEGURO.

HORA DE INICIO: 1:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 1:05 PM

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldy [illegible] | 6019107 | Ayudante | [signature] |
| 2 | Cristian Uruche | 1023958970. | Ayudante | [signature] |
| 3 | Didier Tamus. | 1024594496. | Ayudante. | [signature] |
| 4 | Jose Efrain Cordoba | 6301440. | Ayudante | [signature] |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971 | Ayudante | [signature] |
| 6 | Yonny Joel Naspera. | 1050976469. | Ayudante | [signature] |
| 7 | Willmer Sadoval | 7030635111 | maestro | [signature] |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: [signature]

Nombre: Karen Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 10-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Vivana Ochoa.

OBRA: IED EL DESCANSO.

TEMA: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

HORA DE INICIO: 10:40 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:45 am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geralbel Ferrer. | 6018107. | Ayudante. | |
| 2 | Cristian Vioche | 1023958970. | Ayudante. | |
| 3 | Didier Ramos. | 1024594476. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440. | Ayudante. | |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971 | Ayudante | |
| 6 | Yony Joel Hosgera. | 1050976469. | Ayudante. | |
| 7 | Wilian Sandoval | 7030835111 | maestro | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Vivana Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 11-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa

OBRA: IED EL DESCANSO.

TEMA: Notificación de Riesgos

HORA DE INICIO: 9:40 HORA DE TERMINACIÓN: 9:45

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geralbel Ferrer. | 601B107 | Ayudante. | |
| 2 | Cristian Uioche. | 1023958970 | Ayudante. | |
| 3 | Didier Tamus. | 1024584476. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440 | Ayudante. | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa.

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 13-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karol Viviana Ochoa

OBRA: ITED (DESAMIS)

TEMA: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

HORA DE INICIO: 9:50 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:55 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Israel B | 1118540 AA | Maestro | |
| 2 | Jose Cordova | 630 1440 | ayudante | |
| 3 | Cristian Viveros | 1023958970 | Ayudante | |
| 4 | Pedro Pena | 79252586 | oficial | |
| 5 | Gualberto Lopez | 6018167 | Ayudante | |
| 6 | Daniel Ochoa | 1032379029 | AF | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: Karol Ochoa

Nombre: Karol Viviana Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 13-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa

OBRA: IED El Rescate

TEMA: Reglamento Higiene y Seguridad Industrial

HORA DE INICIO: 9:55 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:00 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☒ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Vuche | 1023958970 | Ayudante | |
| 2 | Pedro Pena | 79252566 | Oficial | |
| 3 | Guillermo Jones | 6018107 | Ayudante | |
| 4 | Jairo Ortega | 1052779029 | | |
| 5 | Jose Efrain Cordoba. | 6301490 | Ayudante | |
| 6 | Fabio Israel B. | 1118540194 | Maestro | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Vanessa Ochoa

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 13-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Viviana Ochoa.

OBRA: TEPEL DESCANSO.

TEMA: Políticas Alcohol y Drogas

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:05 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Cordova | 630 1440 | ayudante | |
| 2 | [illegible] | 1024584476 | ayudante | |
| 3 | Edwin Ricardo P. | 1118210404 | Oficio | |
| 4 | Cristian Viviana | 1023958970 | Ayudante | |
| 5 | Pedro Pena | 79252586 | oficial | |
| 6 | Gabriel Jaime | 6019103 | ayudante | |
| 7 | Sindy Lopez | 1052737029 | SST | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 14-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa.

OBRA: [illegible]

TEMA: Peligros y Riesgos en Obras Civil.

HORA DE INICIO: 10:50 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 10:55 PM.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | x | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 6019107 | [illegible] | [signature] |
| 2 | Cristian Uroche | 1023958970 | Ayudante. | [signature] |
| 3 | Didier Tamus. | 1045844476. | Ayudante. | [signature] |
| 4 | Jose Efrain Cordoba | 6301440. | Ayudante. | [signature] |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971. | Ayudante. | [signature] |
| 6 | Yony Yoel Mosquera. | 1050976469. | Ayudante. | [signature] |
| 7 | Wilmer Sandoval | 7630635111 | Maestro | [signature] |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: [signature]

Nombre: Karen Viviana Ochoa.

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 15-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa.

OBRA: ED EL DESCANSO.

TEMA: Riesgos Electricos.

HORA DE INICIO: 10:30 am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:35am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geralbel Ferrer | 6014107 | Ayudante. | |
| 2 | Cristian Uruche | 1023958970. | Ayudante. | |
| 3 | Didier Ramos. | 1045844473. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba | 6301440. | Ayudante. | |
| 5 | Rafael Gauce | 5071971. | Ayudante | |
| 6 | Yony Joel Hospera. | 1090976469. | Ayudante | |
| 7 | William Sandoval | 7050555111 | maestro | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Viviana Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 17-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karey Viviana Ochoa.

OBRA: IED El Descanso.

TEMA: Riesgos Mecanicos.

HORA DE INICIO: 9:40 am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:45am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geralbel Ferrer. | 604107. | Ayudante. | |
| 2 | Cristian Viuche | 1023958970. | Ayudante. | |
| 3 | Didier Lamus. | 1045844473. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440. | Ayudante. | |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971. | Ayudante. | |
| 6 | Yony Yoel Mosquera | 1050976469. | Ayudante. | |
| 7 | William Sandoval. | 1050655111. | Maestro. | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karey Viviana. Ochoa.

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 21-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Viviana Ochoa

OBRA: IED EL DESCANSO.

TEMA: Orden y Aseo.

HORA DE INICIO: 8:30 am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:35 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldel Ferrer. | 6014107 | Ayudante. | |
| 2 | Cristian Uruche. | 1023958970. | Ayudante. | |
| 3 | Didier Jamus. | 104584473. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440. | Ayudante. | |
| 5 | Rafael Gomez | 5071971. | Ayudante. | |
| 6 | Jony Yael Mosquera. | 1050976469 | Ayudante. | |
| 7 | William Saudaual. | 1050655111 | Ayudante | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22-03-2023.

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Ochoa.

OBRA: IED EL DESCANSO.

TEMA: Trabajo en Equipo y ATS.

HORA DE INICIO: 9:30 am

HORA DE TERMINACIÓN: 9:35 am.

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | X | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldel Ferrer. | 6014107 | Ayudante | |
| 2 | Cristian Uruche | 1023958970. | Ayudante. | |
| 3 | Didier Ramos. | 1049844473. | Ayudante. | |
| 4 | Jose Efrain Cordoba. | 6301440. | Ayudante. | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Karen Ochoa.

| | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SS |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 23-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Karen Ochoa

OBRA: IED El Descanso.

TEMA: Permisos de Trabajo en Alturas.

HORA DE INICIO: 10:15 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 10:20 a.m.

**TIPO**

INDUCCIÓN [ ]
CHARLA INFORMATIVA [X]
COMITÉ CIUDADANO [ ]
CAPACITACIÓN [ ]
ENTRENAMIENTO [ ]
OTRO [ ]

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerilbel Ferrer | 6014107 | Ayudante | |
| 2 | Cristian Ciudad | 1023959970 | Ayudante. | |
| 3 | Didier Lemus | 1045844473 | Ayudante. | |
| 4 | Jose Cordoba | 6301440. | Ayudante | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: _____

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 25-03-2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Karen Ochoa.

OBRA: IED EL DESCANSO

TEMA: Orden y Aseo - Separación de Residuos.

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Jaramillo | 6018107 | Ayudante | Bradley |
| 2 | Didier Ramos Ariza | 1024584476 | Ayudante | Didier |
| 3 | Jose Cordova | 630 1440 | ayudante | Jose |
| 4 | Fabio Bainel | 1118540144 | Maestro | Fabio |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: Karen

Nombre: Karen Viviana Ochoa



**Anexo 4. Inspecciones**

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gogh

TEMA: Accidente laboral

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Bandugo | 1047973769 | Maestro | Jose Bandugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 01 de abril de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Ibn Ubon

TEMA: Reporte de accidentes

HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 02 de marco de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gogh

TEMA: Higiene Corporal

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Buelvas | 1042973769 | Maestro | Jose Buelvas |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 03 de Marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Yarumos

TEMA: Pausas Activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Bundugo | 1042973769 | Maestro | Jose Bundugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 04 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Liber

TEMA: Control de riesgos

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Burdugo | 1042973769 | Maestro | Jose Burdugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 04 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio San Ubey

TEMA: Control de riesgos

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Budugo | 1042973769 | Maestro | Jose Budugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 06 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Uden

TEMA: Higiene Corporal

HORA DE INICIO: 8:00 am

HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Bedugo | 1042973769 | Maestro | Jose Bedugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 07 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Uden

TEMA: Materiales Peligrosos

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:18 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Bundugo | 1042973769 | Maestro | Jose Bundugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 08 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gogh

TEMA: Accidente e Incidente

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

INDUCCIÓN [ ]
CHARLA INFORMATIVA [✓]
COMITÉ CIUDADANO [ ]
CAPACITACIÓN [ ]
ENTRENAMIENTO [ ]
OTRO [ ]

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Budugo | 1042973769 | Maestro | Jose Budugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 09 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Estéban Cárdenas

OBRA: Colegio Van Obey

TEMA: Orden y Aseo

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:05 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Budugo | 1042973769 | Maestro | Jose Budugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Estéban Cárdenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 10 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Van

TEMA: Riesgos y Tipos

HORA DE INICIO: 10:00 am) HORA DE TERMINACIÓN: 10:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Bustugo | 7042973769 | Maestro | Jose Bustugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 11 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Uden

TEMA: Higiene Corporal

HORA DE INICIO: 10:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 10:16 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Burdugo | Mass Bio 1047973769 | Maestro | Jose Burdugo |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 21 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Atahualpa

TEMA: Pausas Activas

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:15 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE. E. Ruiz | 79288146 Di | AYUDANTE | |
| 2 | Jhon Rojas | 79768649 | Of | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 22 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gogh

TEMA: Higiene Corporal

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:20 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1030561527 | Auxiliar | |
| 2 | Cesar Bautista | 1934785 | Oficial | |
| 3 | Neys Castellanos | 1065664730 | Ayudante | Neys |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 23 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Veen

TEMA: EPP Especiales

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:20 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 1020615277 | AUXILIAR | |
| 2 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 3 | Luis Castellanos | 73179569 | Oficial | |
| 4 | Neys Castellanos | 1065664730 | Ayudante | Neys Castellanos |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 24 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Dyck

TEMA: Asbesto

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 1934785 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: _____

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 28 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Dyck

TEMA: Autocuidado

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 1B41785 | OFICIAL | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 28 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Caldenas

OBRA: Colegio Van Dom

TEMA: Importancia EPP's

HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: _____

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | ☐ | CAPACITACIÓN | ☐ |
| CHARLA INFORMATIVA | ☑ | ENTRENAMIENTO | ☐ |
| COMITÉ CIUDADANO | ☐ | OTRO | ☐ |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla: _____

Nombre: Esteban Caldenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 29 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gen

TEMA: Accidente de Trabajo

HORA DE INICIO: 2:00 Pm HORA DE TERMINACIÓN: 2:18 Pm

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 30 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Van Gogh

TEMA: Tipos de Riesgos

HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 1936785 | Oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ASISTENCIA A CHARLA Y CAPACITACIÓN | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-002-SST |

## REGISTRO DE CAPACITACIONES

FECHA: 31 de marzo de 2023

NOMBRE DEL PROFESIONAL: Esteban Cardenas

OBRA: Colegio Villa Cobo

TEMA: Reporte de accidentes

HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 11:15 am

**TIPO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INDUCCIÓN | | CAPACITACIÓN | |
| CHARLA INFORMATIVA | ✓ | ENTRENAMIENTO | |
| COMITÉ CIUDADANO | | OTRO | |

| N° | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bautista | 19341785 | oficial | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |

Firma responsable de la charla:

Nombre: Esteban Cardenas

Powered by CamScanner



**Anexo 9. Plan anual de trabajo**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| | PLAN DE TRABAJO ANUAL PROYECTO SED | VERSION 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CODIGO: FOR-029-SST |

MARQUE CON UN "1" LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDIENTE A CADA MES

| ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REALIZADO POR: | META | 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | | NOV | | DIC | | | OBSERVACIONES | |
| | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | | | |
| PLANEAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESIGNAR EL RESAPONSABLE DEL SGSST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESIGNAR Y DOCUMENTAR LAS RESPONSABILIDADES DEL SGSST A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| PRESUPUESTO 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>CONTABILIDAD<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE | | |
| AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE | | |
| CONVOCATORIA INSCRIPCION A COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| CONFORMACION DEL COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON EL GRUPO COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| CONVOCATORIA INSCRIPCION AL COLAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| CONFORMACION DEL COLAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES COLAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| MATRIZ DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| SOCIALIZACION DE LA MATRIZ DE CAPACITACION ANUAL AL GRUPO COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| SOCIALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL AL COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| INDUCCION Y REINDUCCION **(CUANDO INGRESE PERSONAL NUEVO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RECURSOS HUMANOS<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| REVISION DE LA POLITICA SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |
| REVISION DE LOS OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CONTRATO CON LA SED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REVISION DE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RECURSOS HUMANOS<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| ACTUALIZACION DE LA MATRIZ LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| ACTUALIZAR CARTELERA SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | SE DEBE TENER UNA CARTELERA POR CADA OBRA |
| ACTUALIZAR MANUAL DE CONTRATISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| EVALUAR A LOS CONTRATISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| **HACER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERFIL SOCIODEMOGRAFICO PERSONAL NUEVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RECURSOS HUMANOS<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGANDO POR EL GERENTE | |
| ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO, PROMOCION Y PREVENCION DE CONFORMIDAD CON LAS PRIORIDADES QUE SE IDENTIFICARON CON BASE A LOS RESULTADOS DEL EXÁMENES MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>ARL<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO | |
| REALIZAR EXAMENES DE INGRESO A TODO EL PERSONAL. **(CUANDO INGRESE NUEVO PERSONAL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RECURSOS HUMANOS<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGANDO POR EL GERENTE | |
| REALIZAR EXAMENES DE RETIRO A TODO EL PERSONAL (**CUANDO SE RETIRE EL PERSONAL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RECURSOS HUMANOS<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGANDO POR EL GERENTE | |
| CERTIFICADO DE CUSTODIA DE HISTORIAS CLINICAS EMITIDO POR LA IPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>IPS | |
| NOTIFICAR AL TRABAJADOR RECOMENDACIONES MEDICAS SEGÚN RESULTADO DEL EXAMEN MEDICO LABORAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REVISION DE LA POLITICA DE PREVENCION ALCOHOL DROGAS Y TABAQUISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>ARL<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR GERENCIA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| DEJAR REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SUMINISTRO PERMANENTE DE AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y MECANISMOS PARA DISPONER EXCRETAS Y BASURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REPORTE DE ACCIDENTES A LA EPS (**CUANDO SE PRESENTE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REPORTE DE ACCIDENTES A LA ARL (**CUANDO SE PRESENTEN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| INVESTIGACION DE ACCIDENTES (**CUANDO SE PRESENTEN)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| ACTUALIZAR LISTA DE PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| DIVULGAR Y PUBLICAR FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| ROTULAR PRODUCTOS QUIMICO BAJO EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO<br>(**PRODUCCION Y PRODUCTOS DE ASEO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES EN LA MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| DISEÑAR PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARL | |
| DISEÑAR PLAN DE RESCATE EN ALTURAS<br>PON PARA RESCATE EN ALTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARL | |
| DISEÑO DE FORMATOS DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS Y ATS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARL | |
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD GRUPO COPASST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARL | |
| DEFINIR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| HOJA DE VIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENTE<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REGISTRO DE ENTREGA DE EPP **(CADA QUE INGRESE UN NUEVO TRABAJADOR O SE EVIDENCIE SU MAL ESTADO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA | |
| INSPECCION DE EPP Y EPCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REVISION DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y AMENAZA DE VULNERABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ARL<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| SIMULACRO DE EVACUACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENCIA<br>ARL<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| DIVULGACION DEL SIMULACRO<br>INFORME DE SIMULACRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENCIA<br>ARL<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| REALIZAR, PUBLICAR Y DIVULGAR EL MEDEVAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| INSPECCION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA<br>(**ALARMAS, BOTIQUINES, EXTINTORES,)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| DIVULGAR PLAN DE EMERGENCIAS Y PUNTO DE ENCUENTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GESTION HUMANA<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCION DE ORDEN Y ASEO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| INSPECCIÓN LOCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| INSPECCION DE OBRA GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| **VERIFICAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REVISION DE INDICADORES MÍNIMOS DE SST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERENCIA<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR LA GERENCIA<br>ARL<br>CONSULTOR EXTERNO | |
| **ACTUAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HALLASZGOS DE INSPECIONES Y CIERRE DE LAS MISMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR EL GERENTE<br>INSPECTOR SST DE OBRA<br>CONSULTOR EXTERNO SST | |
| MATRIZ DE CUMPLIMIENTO<br>**(PLANES DE ACCION DE LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTE DE TRABAJO)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COPASST<br>RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR LA GERENCIA<br>CONSULTOR EXTERNO | |
| HALLAZGOS DE LA ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLE DEL SGSST DESIGNADO POR LA GERENCIA<br>CONSULTOR EXTERNO | |

| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividades Programadas** | 26 | 19 | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 | 178 |
| **Actividades Ejecutadas** | 22 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| **Porcentaje de cumplimiento** | 85% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% |

**REPRESENTANTE LEGAL**
**ENERO 2023**

VIVI JOHANNA LEON SUAREZ
CC. 1.012.359.867



**Anexo 10. ATS**

**Colegio Atahualpa Sede A**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Atahualpa
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN: Fontibón

FECHA DESDE: 06 de marzo de 2023
FECHA HASTA: 11 de marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Demolición de Baños

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , particulas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | ✓ | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrilio | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | ✓ | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble linea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Linea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Rojas | 79768HA | OF | J | J | J | J | J | J | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cordenas | 1014294872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Cabaña Arakuaira
ACTIVIDAD: Baños
UBICACIÓN: Fontibón

FECHA DESDE: 13 de marzo de 2023
FECHA HASTA: 18 de marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Demolición de baños

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | ✓ | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | ✓ | Cinta de precaución | | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | ✓ | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Perez | 79288146 | AYUDANTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Jhon Rojas | 79768649 | OF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | Inspector SST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: | Colegio Atahualpa | FECHA DESDE: | 27 de Febrero de 2023 |
| ACTIVIDAD: | | FECHA HASTA: | 04 de Febrero de 2023 |
| UBICACIÓN: | Tauabon | No. DE PERSONAS: | |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Demolición de laboratorio

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | ✓ | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | ✓ | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Jairo. | 79765649 | OF | | | | | | | |
| Jorge. E. Pérez | 79288146 | AYUDANTE | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014204872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

**Anexo 10. ATS**

**Colegio Kennedy IED - Sede Los Héroes**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: IED LOS HEROES
ACTIVIDAD: PAÑETE
UBICACIÓN: KENNEDY

FECHA DESDE: 6-03-2023
FECHA HASTA: 11-03-2023
No. DE PERSONAS: 3

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 7 00 | AM | Minutos | 5 00 | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Pañete en parches de Salones, acabado de paredes en pañete, orden y aseo, compactación caucha.

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

**CONTROL DE RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | | Bloqueo y Señalización | X | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | X |
| Barreras físicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | X | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas, mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Augusto Lopez | 1032370029 | Oficial | | | | | | | |
| Rowin Quiñones | 13492760 | Op bibro | | | | | | | |
| Luis Enrique Tones | 1022979317 | Op bobcat | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin [illegible] | 1030604037 | Supervisor | | | | | | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: IED LOS HEROES.
ACTIVIDAD: Demolicion colegio
UBICACIÓN: IED LOS HEROES

FECHA DESDE: 13-03-2023
FECHA HASTA: 17-03-2023.
No. DE PERSONAS: 4

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Compactación de subbase con Rodillo apisonador, relleno de cauchal con bobcat

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | X | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | X |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | X | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas, partículas | | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | X | Bloqueo y Señalización | | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | X |
| Barreras fisicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | X |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | | Respirador desechable | X | Oberol de Tyvek* | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | X | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Bautista | 19341785 | Maestro | Bautista | Bautista | Bautista | Bautista | Bautista | Bautista | |
| Ramon Quiñones | 13492760 | Op. Rodillo | Ramon | Ramon | Ramon | Ramon | Ramon | Ramon | |
| Luis Enrique Torres | 1022974317 | Op. bobcat | Enrique | Enrique | Enrique | Enrique | Enrique | Enrique | |
| Pedro Pena. | 79252886 | Oficial | ~~FALLO~~ | | | ~~FALLO~~ | ~~FALLO~~ | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaureu Ochoa. | 1030604037 | SST | firma | firma | firma | firma | firma | firma | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Los Heroes
ACTIVIDAD: Demolicion.
UBICACIÓN: TED 105 HEROES.

FECHA DESDE: 27-03-2023.
FECHA HASTA: 31-03-2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Pañete de paredes Salones, interiores, Orden y Aseo.

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | X | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | X |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | |
| Ruido | | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | X | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | X | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | X | Bloqueo y Señalización | | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | X |
| Barreras fisicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | X | Protección auditiva | X |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | X | Respirador desechable | X | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | X | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | X | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Peña | 83028095 | | | | | | | | |
| Rodrigo Cerón | 12190189 | | | | | | | | |
| Alex Torres | 1022465680 | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Ochoa | 1030604037 | SST | | | | | | | |



**Anexo 10. ATS**

**Colegio Rodrigo Arenas Betancourt - Sede C Simón Bolívar**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: | Colegio Rodrigo Arenas | FECHA DESDE: | 6 de marzo de 2023 |
| ACTIVIDAD: | | FECHA HASTA: | 11 de marzo de 2023 |
| UBICACIÓN: | Fontibón | No. DE PERSONAS: | |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Impermeabilisacion de cubiertas

| RIESGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | 6 MTS |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | ✓ | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | | Protección contra caídas | ✓ | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | ✓ | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | | | | | | | |
| Pedro Peña | 79232586 | Oficial | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: | Colegio Rodrigo Arenas | FECHA DESDE: | 13 de marzo de 2023 |
| ACTIVIDAD: | Cubierta | FECHA HASTA: | 18 de marzo de 2023 |
| UBICACIÓN: | Fontibón | No. DE PERSONAS: | |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Impermiabilización de cubierta

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Quimicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | 6 mts |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | ✓ | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | ✓ | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | ✓ | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | ✓ | Protección contra caídas | ✓ | Permiso trabajo en Alturas | ✓ | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Perez | 80732509 | OFICIAL | | | | | | | |
| Wilmer Yotiz | 1075656773 | AUXILIAR | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Regimen Arenas
ACTIVIDAD: Retiro Tejas e instalacion de mantos
UBICACIÓN: Tocancipa

FECHA DESDE: 21 de marzo de 2023
FECHA HASTA: 25 de marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Instalacion de mantos en cubierta y media cana de los baños

**RIESGOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Quimicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | 6 mts |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | ✓ | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | ✓ | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | ✓ | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | ✓ | Protección contra caidas | ✓ | Permiso trabajo en Alturas | ✓ | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | ✓ | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | ✓ | Arnés de cuerpo entero | ✓ | Respirador polvos y humos | ✓ | | |
| Guantes de tela | ✓ | Doble línea vida | ✓ | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | ✓ | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Peña | 80735891 | oficial | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Pedrigo Alemán
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN: Fontibón

FECHA DESDE: 27 de Febrero de 2023
FECHA HASTA: 04 de Marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Alistamiento de Pisos

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | | Cargas pesadas | ✓ | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | ✓ | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Perez | 79252586 | OFICIAL | | | | | | | |
| Alejandro Velez | 1151167096 | AYudante | Alejandro | Alejandro | Alejandro | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014794872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner



**Anexo 10. ATS**

**Colegio San José Sede B (El Descanso)**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | |
|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: Colegio El Descanso | FECHA DESDE: 27 de Febrero de 2023 |
| ACTIVIDAD: | FECHA HASTA: 04 de Marzo de 2023 |
| UBICACIÓN: Kennedy | No. DE PERSONAS: |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Fundición de Pisos, demolición

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , particulas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | ✓ | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | ✓ | Doble linea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Linea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grobell [illegible] | 79810774 | ayudan | Grobell | Grobell | Grobell | Grobell | Grobell | | |
| Jesi Cordova | 6301440 | ayudante | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | 1024584476 | ayudante | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Cristian Yioche | 1023958970 | Ayudante | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Fabio Bernal | 1118316144 | Maestro | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294572 | Inspector SST | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: 13-03-2023.
ACTIVIDAD: Reunion
UBICACIÓN: RED DESCANSO

FECHA DESDE: 13-03-2023.
FECHA HASTA: 18-03-2023.
No. DE PERSONAS: 10

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Compactacion Recebo, con (rana) compactador mecanico, Afirado de pisos en worker, Reparacion de puerta entrada Vehicular.

**RIESGOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | X | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | | | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | X | | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | X | | |
| Ruido | X | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | | Equipos rotando | X | | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | X | | |
| Derrames | | Esquirlas , particulas | | Superficies calientes | | Riesgo biológico | | | |
| Describa Otros | | | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | X | Bloqueo y Señalización | X | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | X |
| Barreras físicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | X | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrilo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | X |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Varela V. | 1165440 [illegible] | Maestro | | | | | | | |
| Didier Lamos | 1024584476 | ayudante | | | | | | | |
| Jose Cordova | 630140 | ayudante | | | | | | | |
| Cristian Vivas | 1023958976 | ayudante | | | | | | | |
| Pedro Pena | 7925258 | oficial | | | | | | | |
| Gerardo Jorge | 6018187 | ayudante | | | | | | | |
| [illegible] Pena | [illegible] | | | | | | | | |
| Rafael Gomez | 5071971 | Ayudant. | | | | | | | |
| Yony Joel Yosgera | 1050976469 | Ayudante | | | | | | | |
| [illegible] | 7630635111 | maestro | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificacion | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Ochoa. | 1030604037 | Inspectora | | | | | | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: TED 105 HEROES
ACTIVIDAD: DEMOLICION
UBICACIÓN: TED 105 HEROES

FECHA DESDE: 6-03-2023
FECHA HASTA: 11-03-2023
No. DE PERSONAS: 10.

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Demolicion, excavacion, compactacion de piso en concreto, Orden y Aseo.

**RIESGOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | X | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | X | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | | |
| Ruido | X | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | | Equipos rotando | | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | X | Pinchazos, cortaduras | X | Tareas simultáneas | X | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | | Superficies calientes | X | Riesgo biológico | | |
| Describa Otros | | | | | | | | |

**CONTROL DE RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | X | Bloqueo y Señalización | X | Permiso Trabajo en Caliente | X | ATS | X |
| Barreras fisicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | X | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | | Protección auditiva | X |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | X | Respirador desechable | X | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble linea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gealbe Ferrer. | 79810154. | Ayudante | Gealbe | Gealbe | Gealbe | Gealbe | Gealbe | Gealbe | |
| Jose F. Cordoba. | 630 1440 | ayudante | | | | | | | |
| Didier Ramos. | 1024584476 | ayudante | | | | | | | |
| Cristian Ciuche | 1023958970 | Ayudante | | | | | | | |
| Fabio Bernal. | 1118340194 | Maestro | | | | | | | |
| Jonny Joel Hoyos. | 1088976469. | Ayudante | | | | | | | |
| Juan Carlos Cañon. | 79611505 | Oficial. | | | | | | | |
| Rafael Gomez | 5071971. | Oficial. | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Orozco Cubo. | 1030604037 | Supervisor. | | | | | | | |

| | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: IED el Descanso
ACTIVIDAD: excavación, fundición, mejoramiento de
UBICACIÓN:
FECHA DESDE: 21-03-2023
FECHA HASTA: 24-03-2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO | Horas | 8 | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR**

Excavación, fundida de piso manual, trompo, mejoramiento de piso Concha,

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmosferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | ✓ | Calor / Frio | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | ✓ | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas, particulas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalización de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | |
| Barreras físicas | | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Punteral) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | ✓ | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | ✓ | Respirador desechable | ✓ | Oberol de Tyvek® | ✓ |
| Protector facial | ✓ | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble linea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas, mangas | | Linea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | ✓ | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordoba [illegible] | 6018107 | ayudante | | | | | | | |
| Didier Ramos Arevalo | 1024584476 | Ayudante | | | | | | | |
| Jose CORDOVA | 630140 | ayudante | | | | | | | |
| Fabio [illegible] | 1111952014 | [illegible] | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 3578591 | SST | | | | | | | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: | IED EL DESCANSO. | FECHA DESDE: | 20-03-2023 |
| ACTIVIDAD: | Demolición | FECHA HASTA: | 25-03-2023. |
| UBICACIÓN: | IED. EL DESCANSO | No. DE PERSONAS: | 10 |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

EXCAVACION, manual, Demolición de paredes con Sinel y Punteo. Orden y Aseo; Desmonte de Cubierta.

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | X | Fuentes de Ignición | | Caidas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frio | |
| Ruido | X | Zanjas y Huecos | X | Cargas pesadas | X | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | X | Pinchazos, cortaduras | X | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , particulas | | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | X | Bloqueo y Señalización | X | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | X |
| Barreras fisicas | | Protección contra caidas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | X | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | X | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | X | Protección auditiva | X |
| Botas (Puntera) | X | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | X | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | X | Monogafas | X | Respirador desechable | X | Oberol de Tyvek® | X |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Linea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de camaza | X | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Bernal. | 116540191. | Maestro | | | | | | | |
| Didier Ramos. | 1024564476 | Ayudante | | | | | | | |
| Jose Cordoba. | 6301440. | Ayudante | | | | | | | |
| Cristian Urueche. | 1023958970 | Ayudante | | | | | | | |
| Cristian Urueche | 1023958970 | Ayudante | | | | | | | |
| Geraldel Forer. | 601867 | Ayudante | | | | | | | |
| Rafael Gomez | 5071971 | Ayudante | | | | | | | |
| Yoni Yoel Maspero. | 1050976469 | Ayudante | | | | | | | |
| William Sandoval | 1030635111 | maestro | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Viviana Cochoa | 1030690730 | Supervisor | | | | | | | |

**Anexo 10. ATS**

**Colegio Van Uden - Sede C - San Vicente**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Van Dyck
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN: Fontibón

FECHA DESDE: 06 de Marzo de 2023
FECHA HASTA: 11 de Marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | Horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Enchapamiento de baños.

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Buduga | 1047973769 | Maestro | Jose | Jose | Jose | Jose | Jose | Jose | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Van Gogh
ACTIVIDAD: Cambio de Cubierta
UBICACIÓN: Fontibon

FECHA DESDE: 21 de marzo de 2023
FECHA HASTA: 25 de marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | 8 | horas | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Cambio de Cubierta

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | ✓ | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | 4 MTS |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | ✓ | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | ✓ | Protección contra caidas | ✓ | Permiso trabajo en Alturas | ✓ | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | ✓ | Arnés de cuerpo entero | ✓ | Respirador polvos y humos | ✓ | | |
| Guantes de tela | ✓ | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de camaza | ✓ | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1030564573 | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | | | |
| Nelson Castellanos | 1065664730 | Ayudante | | Nelson | Nelson | Nelson | | | |
| Luis Castellanos | 731795661 | oficial | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | |
| Cesar Baptista | 19341785 | oficial | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 6147945?2 | INSPECTOR SST | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE TRABAJO: | colegio van uden | FECHA DESDE: | 27 de marzo |
| ACTIVIDAD: | | FECHA HASTA: | 01 de abril de 2023 |
| UBICACIÓN: | Tambaco | No. DE PERSONAS: | |

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Cambio de cubierta

| RIESGOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | 4 mts | |
| Atmósferas Peligrosas | ✓ | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | | Izaje de Cargas | | Calor / Frío | | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | | Equipos rotando | | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | | |
| Describa Otros | | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras fisicas | ✓ | Protección contra caídas | ✓ | Permiso trabajo en Alturas | ✓ | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | ✓ | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Bautista | 19341785 | Oficial | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294572 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-014-SST |

CENTRO DE TRABAJO: Colegio San Iván
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN: Fontibón

FECHA DESDE: 27 de Febrero de 2023
FECHA HASTA: 04 de Marzo de 2023
No. DE PERSONAS:

| TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO | Horas | | | Minutos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Alistamientos de muros

**RIESGOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exposición a Químicos | | Riesgo de Tropezones | ✓ | Fuentes de Ignición | | Caídas desde altura | |
| Atmósferas Peligrosas | | Riesgos Ambientales | | Presiones anormales | | Maquinaria Pesada | |
| Espacio Confinado | | Riesgos Eléctricos | ✓ | Izaje de Cargas | ✓ | Calor / Frío | |
| Ruido | ✓ | Zanjas y Huecos | ✓ | Cargas pesadas | ✓ | Equipos rotando | |
| Incendio / Explosión | | Machucones, rasguños | ✓ | Pinchazos, cortaduras | | Tareas simultáneas | |
| Derrames | | Esquirlas , partículas | ✓ | Superficies calientes | | Riesgo biológico | |
| Describa Otros | | | | | | | |

| CONTROL DE RIESGOS | | | | PERMISOS REQUERIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Señalizacion de peligro | ✓ | Bloqueo y Señalización | ✓ | Permiso Trabajo en Caliente | | ATS | ✓ |
| Barreras físicas | | Protección contra caídas | | Permiso trabajo en Alturas | | | |
| Equipo de seguridad | ✓ | Control de incendios | | Permiso espacios confinados | | | |

| ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casco | ✓ | Guantes de nitrillo | | Cinta de precaución | ✓ | Protección auditiva | ✓ |
| Botas (Puntera) | ✓ | Careta de esmerilar | | RespiradorMedia cara | | Traje impermeable | |
| Gafas de seguridad | ✓ | Monogafas | | Respirador desechable | | Oberol de Tyvek® | |
| Protector facial | | Arnés de cuerpo entero | | Respirador polvos y humos | | | |
| Guantes de tela | | Doble línea vida | | Extintor | | | |
| Peto, polainas,mangas | | Línea vida estática/fija | | Oberol retardante al fuego | | | |
| Guantes de carnaza | | Careta para soldar | | Barbuquejo | ✓ | | |

**ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRABAJO**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Bedoya | 1042973769 | Maestro | Jose | Jose | Jose | Jose | Jose | Jose | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**AUTORIZADO POR**

| Nombre | Identificación | Cargo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294572 | Inspector SST | | | | | | | |

Powered by CamScanner



**Anexo 11. Permisos de trabajo**

**CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-017-SST |

## 1. DATOS BASICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa: | Tyt Ingenieros Asociados | Ciudad: | Bogota | Lugar de Trabajo: | Colegio Van Uden |
| Obra | Colegio Van Uden | Ubicación donde se realiza el trabajo: | Ciudad Jardin | Vigencia del Permiso: | 27/08/23 al 28/03/23 |
| Fecha de realización del Trabajo: | 27/08/23 al 28/03/23 | Hora de inicio del trabajo: | 8:00 am | Hora de finalización del trabajo: | 5:00 Pm |

| Nombres y Apellidos (Ejecutor) | Cargo (Ejecutor) | Cedula (Ejecutor) | Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas fecha de curso SI / NO | ARL | EPS | AFP | Estado de salud BIEN /MAL | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Peña | Oficial | 80T3[illegible] | ✓ | Sura | Compartir | | Bien | |
| Wilmer Peña | Oficial | 1020[illegible]73 | ✓ | Sura | Sanitas | | Bien | |
| Cesar Bautista | Oficial | 19341795 | ✓ | Sura | Sanitas | | Bien | |

## 2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Tipos de trabajos en alturas a realizar: Cambio de Cobertura

Herramientas a utilizar: Martillo

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4 mts.

## 3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas de Acceso a Utilizar: | Andamio | | Escalera | | Elevador o Grúa con canasta | Se involucran otras TAR : | SI | Espacio Confinados | SI | Trabajo en caliente | SI | Energías Peligrosas | SI |
| Otros (¿Cuales?) | | | | | | Otras (¿Cuales?) | | | | | | | |

Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de vida vertical | SI No | Eslinga de posicionamiento | SI No | Si No | Sistemas de anclaje | SI No | Arnés de cuerpo entero | SI No | Guantes | SI No | |
| Línea de vida horizontal | SI No | Eslinga absorvedor choque | SI No | Si No | Casco con barboquejo | SI No | Señalización del área | SI No | Gafas | SI No | |
| Silla de suspensión monocentro | Si No | Equipos Stop | Si No | Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuales?) | | | | | | | |

| ITEM | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST) | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] acceder al sitio y el de protección personal | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] situación en alturas del personal esté [illegible] | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El [illegible] se ejecutará el trabajo está aislado y [illegible] completamente. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se han [illegible] mamparas o cinta para aislar y señalizar [illegible] y no permitir el paso de vehículos o personas. | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de [illegible]. | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cuentan con [illegible] de seguridad, certificado y apropiado [illegible] de vida. | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se [illegible] de vida para cada uno de los [illegible] | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] son de doble seguro. | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] se encuentran en óptimas condiciones de salud para [illegible] de la actividad | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos. | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los [illegible] para su manipulación. | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| Se [illegible] los riesgos presentes en el sitio de trabajo. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] persona para que active el plan de [illegible] en caso de ser necesario. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] la labor tiene instalada la línea [illegible] donde el trabajador pueda [illegible] | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| [illegible] que va a realizar la labor conoce el [illegible] de emergencia y rescate. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los [illegible] se encuentran completos, en sus partes y [illegible] | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Están operando los frenos de las ruedas de los andamios. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Las cares o plataformas están asegurados y sobresalen máximo 30 cm del andamio. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos o anclaje | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y asegurados en forma correcta. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Las cuerdas se encuentran libres de nudos y desgaste | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Los escalera cumplen las especificaciones técnicas. | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A. RENOVACIÓN (Se renueva el permiso unicamente cuando las condiciones laborales, de la actividad y ambientales se mantienen)

| DIA / SEMANA / FECHA | NOMBRE DE EJECUTORES | | | | | AUTORIZACIÓN RESIDENTE SST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajador 1 | Trabajador 2 | Trabajador 3 | Trabajador 4 | Trabajador 5 | |
| LUNES | | | | | | |
| MARTES | | | | | | |
| MIÉRCOLES | | | | | | |
| JUEVES | | | | | | |
| VIERNES | | | | | | |
| SÁBADO | | | | | | |
| DOMINGO | | | | | | |

C. AUTORIZACIONES

| Nombre de la persona que autoriza (Coord. Alturas) | Cédula | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | | 22/03/23 al 28/03/23 |

| Nombre de la persona que autoriza (Brigadista) | Cedula | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cierre/suspensión permiso | | | | Fecha y hora Cierre | Nombre persona cierra permiso | Fecha y hora suspensión | Nombre persona que suspende permiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| [illegible] | SI | NO | Cierre | SI | NO | | |

[illegible] trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 8/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-017-SST |

**1. DATOS BÁSICOS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa: | TyT Ingenieros Asoc | Ciudad: 6 | Bogota D.C. | Lugar de Trabajo: | Colegio Van Gogh |
| Obra: | Colegio Van Gogh | Ubicación donde se realiza el trabajo: | Fontibon | Vigencia del Permiso: | 27/08/23 al 01/04/25 |
| Fecha de realización del Trabajo: | 27/08/23 al 01/04/23 | Hora de inicio del trabajo: | 8:00 am | Hora de Finalización del trabajo: | 5:00 Pm |

| Nombres y Apellidos (Ejecutor) | Cargo (Ejecutor) | Cedula (Ejecutor) | Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para trabajo en alturas fecha de corte SI / NO | ARL | EPS | AFP | Estado de salud (BIEN / MAL) | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Bautista | oficial | 1934185 | SI | Sura | Famisanar | Porvenir | Bien | |

**2. DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR**

Tipos de trabajos en alturas a realizar: Cambio de Cubierta

Herramientas a utilizar: Martillo, Polibora

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 4 mts.

**3. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION**

| Sistemas de Acceso a Utilizar: | Andamio | ✓ | Escalera | | Elevador o Grúa con canasta | | Se involucran otras TAR: | SI | No | Espacio Confinados | SI No | Trabajo en caliente | SI No | Energías Peligrosas | SI No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros (¿Cuáles?) | | | | | | | Otros (¿Cuáles?) | | | | | | | | |

**Elementos de protección personal y Sistemas de Protección contra caídas**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de vida vertical | SI No | Eslinga de posicionamiento | SI No | SI No | Sistemas de anclaje | SI No | Arnés de cuerpo entero | SI No | Guantes | SI No | |
| Línea de vida Horizontal | SI No | Eslinga absorvedor choque | SI No | SI No | Casco con barboquejo | SI No | Señalización del área | SI No | Gafas | SI No | |
| Silla de suspensión Horizontal | SI No | Equipos Stop | SI No | Otros Elementos de Protección personal o Sistemas de Protección contra caídas (¿Cuáles?) | | | | | | | |

| ITEM | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se realizó el análisis de seguridad en el trabajo, (AST) , | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cumple con los requisitos de aptitud para realizar la tarea. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal cuenta con el equipo definido para acceder al sitio. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fueron inspeccionados. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se verificó que la formación en alturas del personal esté acorde al trabajo a realizar. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de líneas de vida. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los conectores o mosquetones son de doble seguro. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la actividad | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con las conocimientos para su manipulación. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se controlaron los riesgos presentes en el sitio de trabajo. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El lugar donde realizará la labor tiene instalado la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Están operando los frenos de las ruedas de los andamios. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las caras o plataformas están aseguradas y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos o anclado | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las cuerdas se encuentran libres de nudos y desgaste | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. RENOVACION (Se renueva el permiso unicamente cuando las condiciones laborales, de la actividad y ambientales se mantienen)

| DIA / SEMANA / FECHA | NOMBRE DE EJECUTORES | | | | | AUTORIZACION RESIDENTE SST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajador 1 | Trabajador 2 | Trabajador 3 | Trabajador 4 | Trabajador 5 | |
| LUNES | | | | | | |
| MARTES | | | | | | |
| MIÉRCOLES | | | | | | |
| JUEVES | | | | | | |
| VIERNES | | | | | | |
| SÁBADO | | | | | | |
| DOMINGO | | | | | | |

4. AUTORIZACIONES

| Nombre de la persona que autoriza (Coord. Alturas) | Cedula | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Esteban Cardenas | 1014294872 | | |

| Nombre de la persona que autoriza (Brigadista) | Cedula | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Cierre/suspension permiso | | | | Fecha y hora Cierre | Nombre persona cierre permiso | Fecha y hora suspension | Nombre persona que suspende permiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Suspendido | SI NO | Cierre | SI NO | | | | |

El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (cascos dieléctricos, guantes, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES**

Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas.

CENTRO DE TRABAJO: IED El Descanso
ACTIVIDAD: Corte de Viga
UBICACIÓN: El Descanso

FECHA DE SOLICITUD: 06-03-2023
HORA DE INICIO: 7:00AM HORA FINAL: 5:00PM.
No. DE PERSONAS: 10.

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: HORAS ____ MINUTOS ____

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: Corte de Viga.

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR: Cortadora / Pulidora.

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | Contacto con químicos | | Gases Vapores | | Polvos Humos | | Corrosivo | | Toxico | | Reactivo | | | Otro? Cual | |
| FISICOS | Ruido | X | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | | Otro? Cual |
| BIOMECANICOS | Movimientos repetitivos | | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | | Movimiento Forzado | | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | | |
| MECANICOS | Proyección Particulas | X | Quemaduras | X | Golpes | | Atrapamiento | | Cortes o lacaraciones | | Abrasiones | | Equipo en movimiento | | Otro? Cual |
| ELECTRICOS | Contacto con electricidad | | Equipo Energizado | | Líneas Energizadas | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | | Otro? Cual |
| OTROS | Incendio Explosión | | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | | Caida de Objetos | | Espacio Confinado | | X Excavación | | | | Otro? Cual |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION FACIAL | PROTECCION AUDITIVA | PROTECCION RESP. | CONJUNTO EN JEAN | MANGAS PETO | GUANTES T SOLDADO | BOTAS T SOLDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | | | | |

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones y toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de** protección personal **apropiados** para realizar el trabajo? | | | |
| 3.¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas y materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | | | |
| 4.¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | | | |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | | | |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones**? | | | |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de** seguridad en **buenas condiciones ?** | | | |
| 10.¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier James. | 1024584476. | | | | | | | |
| 2 | Cristian Vivche | 1023950970. | | | | | | | |
| 3 | Fabio Bernal. | 1118548194. | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Ochoa. | 1030604037 | | | | | | | |

**INSPECTOR SST**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Cristiano | 1033769520. | | | | | | | |

**Observaciones:**


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PREOPERACIONAL PULIDORA. | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-010-SST |

**CONTRATISTA:** IED EL DESCANSO.

**FFECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN:** 6-03-2023 - 11-03-2023.

**PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA:** Geralbe Ferrer.

**UBICACIÓN DEL TRABAJO:** IED EL DESCANSO.



**DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA**

**CODIGO / PLACA:** **SERIAL / REFERENCIA:** **MODELO:**

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se cuenta con el ATS y se ha divulgado al trabajador. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales infamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (Sin remientos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras). | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de las conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swich ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las brocas son de tamaño adecuado al contacto adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El cortahuella cuenta con los resguardos y protecciones adecuados. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La carcaza metálica está aislada. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El mango está protegido de la transmisión de vibración. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El estado general del taladro se encuentra en buen estado. (Fisuras, Ropturas, Aseo, etc) | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| **IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:** | **ACCIÓN TOMADA:** |
|---|---|
| | |

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES**

Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad .
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas.

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Rodrigo Arenas
ACTIVIDAD:
UBICACIÓN: Fontibon

FECHA DE SOLICITUD: 16/03/23 al 18/03/23
HORA DE INICIO: 800 am HORA FINAL: 5:00 pm
No. DE PERSONAS:

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: HORAS: MINUTOS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: Impermiabilizacion
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR: Polostre, Bistori, Cilindro, Boquilla

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | Contacto con quimicos | ✓ | Gases | | Polvos | | Corrosivo | | Toxico | | Reactivo | | | Otro? Cual |
| FISICOS | Ruido | | Vapores | | Humos | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | Otro? Cual |
| BIOMECANICOS | Movimientos repetitivos | | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Movimiento Forzado | | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | |
| MECANICOS | Proyección Partículas | | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | | Atrapamiento | | Cortes o laceraciones | | Abrasiones | | Equipo en movimiento | Otro? Cual |
| ELECTRICOS | Contacto con electricidad | | Quemaduras | | Golpes | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | Otro? Cual |
| OTROS | Incendio Explosión | | Equipo Energizado | | Líneas Energizadas | | | | | | | | | Otro? Cual |
| | | | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | | Caida de Objetos | | Espacio Confinado | | Excavación | | | Otro? Cual |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION FACIAL | PROTECCION AUDITIVA | PROTECCION RESP. | CONJUNTO EN JEAN | MANGAS PETO | GUANTES T SOLDADO | Bbotas T SOLDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones** y **toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de protección personal apropiados** para realizar el trabajo? | ✓ | | |
| 3.¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas y materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | ✓ | | |
| 4.¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | ✓ | | |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | ✓ | | |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones**? | | | ✓ |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de seguridad** en **buenas condiciones ?** | | | ✓ |
| 10.¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | ✓ |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | 80735891 | | | | | | | |
| 2 | | 1030616773 | | | | | | | |
| 3 | Sergio Perez | 80735891 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |

**INSPECTOR SST**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Cardenas | 1014794572 | | | | | | | |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES**

Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad .
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas.

CENTRO DE TRABAJO: Colegio Rodrigo Arenas
ACTIVIDAD: Instalacion Cubierta de manto
UBICACIÓN: Fortilon

FECHA DE SOLICITUD: 21/03/23 al 22/03/23
HORA DE INICIO: 8:00 am HORA FINAL: 5:00 Pm
No. DE PERSONAS:

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: HORAS: 8 MINUTOS:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR: Instalación de manto de Cubierta

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR: Soplete y Pulidora

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | Contacto con químicos | | Gases Vapores | ✓ | Polvos Humos | ✓ | Corrosivo | | Toxico | ✓ | Reactivo | | | | | Otro? Cual | | | |
| FISICOS | Ruido | ✓ | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | ✓ | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | | Otro? Cual | | | | |
| BIOMECANICOS | Movimientos repetitivos | ✓ | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | ✓ | Movimiento Forzado | ✓ | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | | | | | | |
| MECANICOS | Proyección Partículas | | Quemaduras | | Golpes | ✓ | Atrapamiento | | Cortes o laceraciones | ✓ | Abrasiones | | Equipo en movimiento | | Otro? Cual | | | | |
| ELECTRICOS | Contacto con electricidad | | Equipo Energizado | | Líneas Energizadas | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | | Otro? Cual | | | | |
| OTROS | Incendio Explosión | ✓ | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | ✓ | Caída de Objetos | | Espacio Confinado | | Excavación | | | | Otro? Cual | | | | |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | | PROTECCION VISUAL | ✓ | PROTECCION FACIAL | ✓ | PROTECCION AUDITIVA | | PROTECCION RESP. | ✓ | CONJUNTO EN JEAN | | MANGAS PETO | | GUANTES T SOLDADO | ✓ | BOTAS T SOLDAD | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones** y **toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de protección personal apropiados** para realizar el trabajo? | ✓ | | |
| 3.¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas** y **materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | ✓ | | |
| 4.¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | ✓ | | |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | ✓ | | |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | ✓ | |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | ✓ | |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de seguridad** en **buenas condiciones ?** | | | ✓ |
| 10.¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | ✓ |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Parra | 80735891 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| 1 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**INSPECTOR SST**

| 1 | Esteban Cardenas | Inspector SST | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Observaciones:

Powered by CamScanner


| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PREOPERACIONAL TALADRO | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-010-SST |

**CONTRATISTA:** Oramag.

**FFECHA DE INICIO DE LA INSPECCIÓN:** 24-03-2023

**PERSONA A CARGO DE LA HERRAMIENTA:** Personal Contratista.

**UBICACIÓN DEL TRABAJO:** IED EL DESCANSO.



**DATOS DEL EQUIPO / HERRAMIENTA**

**CODIGO / PLACA:** LL55WLS/N **SERIAL / REFERENCIA:** 0059362008-7 **MODELO:** 5-2023.

CONVENCIONES: S/C: Si cumple N/C: No cumple N/A: No Aplica

| CONDICIONES A INSPECCIONAR | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | | DOMINGO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A | S/C | N/C | N/A |
| Se cuenta con el ATS y se ha divulgado al trabajador. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Se estan usando los EPP apropiados para realizar la labor. (Careta, Gafas, Protección Auditiva, Guantes, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El área de trabajo se encuentra libre de materiales infamables (Papel, Plásticos, Gasolina, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El cable de alimentación eléctrica se encuentra en buen estado. (Sin remientos o enmendaduras, encauchetado y sin quemaduras). | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Se verificó el estado de las conexiones electricas (Extensiones, Cables, Tomas) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Swich ON/OFF en buen estado? (Es decir, no presenta interrupción) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Las brocas son de tamaño adecuado al taladro y adecuadas al tipo de trabajo que se ejecuta. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| Las brocas están afiladas y guardadas en estuches que las protegen. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El taladro cuenta con los resguardos y protecciones adecuados. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| La carcaza metálica está aislada. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El mango está protegido de la transmisión de vibración. | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| El estado general del taladro se encuentra en buen estado. (Fisuras, Ropturas, Aseo, etc) | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| FIRMA TRABAJADOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Se Realiza inspeccion Satisfactoriamente.

**IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSAS:**

**ACCIÓN TOMADA:**

| CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | VERSIÓN 01 |
|---|---|---|
| | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | FECHA: 08/01/2023 |
| | CONSORCIO CONSTRUCTOR 2022 | CÓDIGO: FOR-013-SST |

**INSTRUCCIONES** Este formato es diligenciado por todo el personal que interviene en la actividad .
Se considera trabajo en caliente toda labor en la cual haya desprendimiento de chispas o llamas

CENTRO DE TRABAJO: CAIO EL DESCANSO — FECHA DE SOLICITUD: 24-03-2023
ACTIVIDAD: fundida excavación — HORA DE INICIO: 7Am — HORA FINAL: 5pm
UBICACIÓN: CAIO EL DESCANSO — No. DE PERSONAS:
TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL TRABAJO: Perforación, Corte — 8 HORAS — MINUTOS
DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO A UTILIZAR:

**RIESGOS IDENTIFICADOS** Marque con una X la condicion

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMICOS | ✓ | Contacto con químicos | | Gases Vapores | | Polvos Humos | | Corrosivo | | Toxico | | Reactivo | | | | Otro? Cual | | | |
| FISICOS | ✓ | Ruido | | Radiación No Ionizante | | Vibraciones | | Superficies Calientes | | Temperatura alta-baja | | Iluminación deficiente | | Ventilación deficiente | | Otro? Cual | | | |
| BIOMECANICOS | ✓ | Movimientos repetitivos | | Posturas Inadecuadas | | Sobre esfuerzos | | Movimiento Forzado | | Difícil acceso | | Otro? Cual | | | | | | | |
| MECANICOS | ✓ | Proyección Particulas | | Quemaduras | | Golpes | | Atrapamiento | | Cortes o laceraciones | | Abrasiones | | | | Equipo en movimiento | | Otro? Cual | |
| ELECTRICOS | ✓ | Contacto con electricidad | | Equipo Energizado | | Lineas Energizadas | | | | | | Intervenir Sistema Eléctrico | | | | | | Otro? Cual | |
| OTROS | | Incendio Explosión | | Trabajo en alturas | | Superficies Irregulares | | Caida de Objetos | | Espacio Confinado | | Excavación | | | | | | Otro? Cual | |

**ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL** Marque con una X

| CASCO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION FACIAL | PROTECCION AUDITIVA | PROTECCION RESP. | CONJUNTO EN JEAN | MANGAS PETO | GUANTES T SOLDADO | BOTAS T SOLDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |

**LISTA DE CHEQUEO** Marque con una X

| | S | NO | N/ |
|---|---|---|---|
| 1. ¿Las **personas encargadas** de ejecutar la labor **han recibido instrucciones y toman precauciones** para la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| 2. ¿Se tienen los **elementos de protección personal apropiados** para realizar el trabajo? | ✓ | | |
| 3. ¿El **sitio** donde se ejecutará el trabajo **está libre de sustancias químicas y materiales** que puedan ser **combustibles o inflamables**? | ✓ | | |
| 4. ¿Se han instalado **barreras de proteccion** para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas cercanas? | | | ✓ |
| 5. ¿Se han dispuesto **extintores adecuados** en cantidad y clase en el sitio de trabajo? | | | ✓ |
| 6. ¿Los **equipos de soldadura electricos** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones**? | | | ✓ |
| 7. ¿Los **equipos de soldadura MIG** a utilizar tienen sus cilindro , mangueras , conexiones, cables y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 8. ¿Los **equipos de oxicorte** a utilizar tienen sus cilindros , mangueras , conexiones y demas **elementos en buenas condiciones?** | | | ✓ |
| 9. ¿Las **pulidoras** a utilizar tienen sus cables y conexiones , **guarda de** seguridad en **buenas condiciones ?** | ✓ | | |
| 10. ¿La **tronzadora** a utilizar tienen sus cables y conexiones en **buenas condiciones?** | | | ✓ |

**PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD**

Las personas firmantes confirman que las condiciones de seguridad han sido inspeccionadas y son responsables por conocer y aplicar procedimientos seguros de trabajo .Establecer las medidas de seguridad de acuerdo a la actividad que se desarrolle con equipos , materiales , herramientas en la ejecución .

| Nº | Nombre y Apellido | Identificación | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldo | 6018107 | | | | | | | |
| 2 | Jose Cordoba | 16301490 | | | | | | | |
| 3 | Pedro Bonilla | 1110520141 | | | | | | | |
| 4 | Carol Cristiano Paredes | 1033769520 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

**JEFE O ENCARGADO DE LA OBRA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carol Cristiano | 1033769520 | | | | | | | |

**INSPECTOR SST**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Paez | 3528579 SST | | | | | | | |
| | Karen Ochoa | 1030604037 SST | | | | | | | |

**Observaciones:**