SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL

DISTRITO - SED

CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNT.4077400

OBJETO DEL CONTRATO

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

INFORME AMBIENTAL MENSUAL No. 10

21 de septiembre al 19 de octubre del 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED

INTERVENTORIA: UG21 CONSULTORES DE INGENIERIA S.L.

Contenido

INTRODUCCION 4
1. UBICACIÓN 5
2 ACTIVIDADES PMA 6
2.1 ACTIVIDADES TECNICAS POR FRENTE 6
2.1.1 FERNANDO MAZUERA – SEDE D ISLANDIA 6
2.1.2 CIUDADELA EDUCATIVA – CIUDADELA EDUCATIVA 7
2.1.3 PABLO DE TARSO SEDE B 7
2.1.4 LE.D PORVENIR SEDE B ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.1.5 CEDID SAN PABLO – NUEVA GRANADA 8
2.2.1 Sistema de gestión ambiental 9
2.2.2 Capacitación Ambiental. 10
2.2.3 Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos 10
2.2.4 Manejo del Recurso Hídrico 12
2.2.5 Control de Excavaciones, Construcción y Demoliciones 13
2.2.6 Residuos Sólidos Generados 13
2.2.6 Residuos líquidos y sustancias peligrosas. 14
2.2.7 Manejo De Maquinaria Y Equipos 16
2.2.8 Control de la Calidad del Aire y Las Emisiones 16
2.2.9 Manejo de vegetación en obra 17
2.3 PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RCD 18

Ilustración 1. Localidad de Bosa 5
Ilustración 2. Porcentaje de pesos comprados durante el mes 11
Ilustración 3. Registro fotográfico de almacenamiento del manto asfaltico en el colegio German Arciniegas 15
Ilustración 4. Almacenamiento temporal teja asbesto cemento Colegio Fernando Mazuera Islandia 15
Ilustración 5. Almacenamiento temporal CEDID San Pablo 15
Ilustración 6. Vehículos de transporte de material peligroso y chatarra respectivamente 17
Ilustración 7. Porcentaje de tipos de RCD generados en obra 16

Tabla 1. Frentes del presente informe 6
Tabla 2. Indicador programa de capacitación ambiental 10
Tabla 3. Material adquirido en el mes 11
Tabla 4. Peso de material por proveedor 12
Tabla 5. Indicador manejo integral de materiales 12
Tabla 6. Indicador manejo del recurso hídrico 12
Tabla 7. Indicador Control de excavaciones, construcción y demoliciones 13
Tabla 8. Indicador Residuos sólidos generados 14
Tabla 9. Indicador de residuos líquidos y sustancias peligrosas 16
Tabla 10. Indicador Manejo de maquinaria y equipos 16
Tabla 11. Total, de recolección de RCD 16

INTRODUCCION


A continuación, me permito presentar el informe mensual ambiental No. 10, del periodo comprendido entre 21 de SEPTIEMBRE al 19 de OCTUBRE de 2023, el cual reporta las actividades ambientales realizadas por el contrato de obra CO1.PCCNT.4077400.

De esta manera el presente Informe constituye el instrumento mediante el cual el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED garantiza la ejecución del proyecto en armonía con las normas ambientales vigentes y a su vez facilita las condiciones que contribuyan con el normal desarrollo de las obras requeridas.

1. UBICACIÓN

La ubicación del proyecto se basa en los colegios de la Secretaría de Educación Distrital ubicados en la localidad de bosa, grupo 11

Ilustración 1. Localidad de Bosa



En el plan de manejo ambiental (PMA) se estipula la ubicación exacta de cada uno de los colegios que entran dentro del contrato.

Los frentes abiertos durante el periodo del presente informe son los siguientes:

Tabla 1. Frentes del presente informe

LOCALIDAD	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	BARRIO	UPZ
BOSA	FERNANDO MAZUERA VILLEGAS	SEDE D - ISLANDIA	CALLE 71F NO. 92 - 21 SUR	ISLANDIA	85 BOSA CENTRAL
BOSA	CIUDADELA EDUCATIVA	SEDE A	CALLE 52 SUR #97C - 35	EL POVENIR	86 BOSA EL PORVENIR
BOSA	PABLO DE TARSO	PABLO VI	CALLE 71 BIS SUR N°77 I -21	PABLO VI	85 BOSA CENTRAL
BOSA	CEDID SAN PABLO	NUEVA GRANADA	CALLE 70 BIS SUR # 77 L 05	SAN PABLO	85 BOSA CENTRAL
BOSA	DEBORA ARANGO PAEZ	SEDE A	CRA 80 A NO. 57 B – 04 SUR	BOSA LA PAZ	81 GRAN BRITALIA

Fuente: secretaría de Educación (SED)

2 ACTIVIDADES PMA

2.1 ACTIVIDADES TECNICAS POR FRENTE

El resumen de las actividades realizadas durante el periodo son las siguientes:

2.1.1 FERNANDO MAZUERA – SEDE D ISLANDIA

- Se termina replanteo de colores zona de recreación pasiva del colegio.
- Se termina cerramiento metálico existente en el colegio.
- Se hace destronque de pisos en algunas zonas del colegio.
- Se realiza instalación de media caña en granito pulido en la zona de cuarto de refrigerios.
- Se realiza instalación de media caña en PVC en el chut de basuras.

- Instalación de sanitario y lavamanos de movilidad reducida en baño de discapacitados con barras de seguridad fijas y abatibles.
- Instalación de lavamanos con pedestal en baterías de profesores nivel 2.
- Se realiza conexión de tanque de reserva suministro baterías sanitarias niños y niñas.

2.1.2 CIUDADELA EDUCATIVA – CIUDADELA EDUCATIVA

- Instalación de tuberías nuevas de la red principal.
- Se hace fundida de columnetas de concreto como confinamiento de muros en mampostería en baterías sanitarias.
- Fundida de placa en concreto en baterías sanitarias.
- Instalación de mampostería en bloque # 5 como muros divisorios en baterías sanitarias.
- Instalaciones hidrosanitarias en baterías de baños redistribución de puntos de 4" y 2", ramales nuevos de la tubería de agua potable de suministro a sanitarias y lavamanos de la misma manera la reubicación de registro de control de suministro en baterías de baños.
- Se termina mampostería de baterías sanitarias.
- Instalación de enchape en muros y pisos en baterías sanitarias niños, niñas baño de movilidad reducida.
- Se realiza fundidas de cajas en concreto en baterías de baños para conexión de desagües de sanitarias y lavamanos.
- Instalación de luminarias en baterías sanitarias.
- Instalación de tomas de baterías sanitarias. Se realiza alistado en mortero en piso de baterías sanitarias.
- Se realiza instalación de la estructura metálica de los shut de basuras instalados en el parqueadero.

2.1.3 PABLO DE TARSO SEDE B

- Se realiza replanteo de algunas zonas a intervenir tales como portería del colegio y anden afuera de las baterías sanitarias.
- Se realiza excavaciones de material común e instalación de tubería hidrosanitaria y de agua potable para suministro y descarga de baterías sanitarias del lugar.
- Se realiza rampa de acceso a baterías sanitarias.
- Se realiza fundida de placa en concreto de 15 cm de espesor.
- Se realiza instalación de malla electro soldada para fundida de placa en la zona de acceso a baterías sanitarias y zona de sala de profesores.
- Se realiza muros divisiones en mampostería en bloque # 5.
- Se realiza pañete en muros de mampostería en zona administrativa del colegio.
- Demolición de acabado de muros en mampostería en baterías sanitarias de zonas a intervenir.

2.1.4 CEDID SAN PABLO – NUEVA GRANADA

- Se realiza demolición de alistado de piso en sala de profesores el cual se encontraba en mal estado.
- Demolición de pañetes en mal estado en muro del modular nuevo, el cual se encontraba en mal estado.
- Desmonte de carpintería metálica (puertas) existentes en modular antiguo.
- Se realiza desmonte de tubería existentes en batería de baños de sala de profesores y modular antiguo.
- Se realiza desmonte salidas eléctricas y lámparas en aulas modulares a intervenir y sala de profesores.
- Desmonte de grama sintética en la zona de recreación pasiva.
- Mantenimiento de tableros eléctricas en el cuarto de refrigerios.
- Corte en muros para apertura de regatas en muros para instalación de tuberías hidráulicas y eléctricas del cuarto de refrigerios y coordinación.
- Se realiza instalación de acero en vigas de cimentación sobre concreto de limpieza en modular nuevo, instalación de acero # 4 como aceros principales y # 3 como estribos.
- Se realiza rampa en concreto para acceso a salones del parte inferior del colegio.
- Se realiza fundida en concreto de placa del modular nuevo y tramo faltante en sala de profesores.
- Se realiza instalación de estructura metálica en la adecuación del modular nuevo, instalación de platinas soportes de la estructura.
- Se realiza instalación de tuberías hidrosanitarias, instalación de puntos de 4” y 2” para baterías sanitarias, incluyendo limpieza de cajas de inspección.
- Se realiza instalaciones eléctricas (instalación de salidas para tomacorrientes e interruptores, instalación de tubería para parciales, cableado de aparatos, instalación de lámparas y adecuación de tableros eléctricos) en las siguientes zonas del colegio cuarto de refrigerios, baterías sanitarias y caseta de seguridad.
- Se realiza adecuación de pendientado en placa de cubierta de caseta de celadores ingreso principal al colegio.
- Se realiza instalación de enchape de muros y enchape de pisos en cuarto de refrigerios, adicional a esto se realiza aplicación de granito para instalación de media caña en granito pulido en cuarto de refrigerios.

2.1.5 ORLANDO HIGUITA ROJAS – JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO

- Se realiza replanteo en fachada de segunda fachada posterior.
- Instalación de teja de zinc como cerramiento de ventaneria de nivel 1 de fachada principal.

- Demolición de placa en concreto, con alistado de piso existente para instalación de nuevos puntos sanitarios en baterías sanitarias del colegio.
- Se realiza demolición de muros en mampostería con acabado en divisiones de baterías sanitarias del colegio.
- Se hace demolición de enchape de muros perimetrales en baños del colegio.
- Se hace desmonte de carpintería metálica (puertas y ventanas) existente en baterías sanitarias
- Desconexión de aparto sanitarias den baterías sanitarias tales como sanitarios y lavamanos.
- Se realiza intervención de la parte eléctricas donde se hacen las siguientes actividades desmonte de tablero existentes, adecuación de acometidas hacia los salones colindantes al tablero general, instalación de luminarias herméticas interruptores.
- Cortes con pulidoras y perforación de regatas en adecuación de los puntos de lavamanos en baterías sanitarias.
- Pañete impermeabilizado en muros de baterías sanitarias para instalación de enchapes de muros perimetrales.
- Se aplica de esmalte para zonas internas del colegio.
- Instalación de ventaneria.

2.1.6 DEBORA ARANGO PEREZ

- Se realizó la demolición del ucrete aplicado anteriormente en el cuarto frio.
- Se realizó la demolición de enchape del cuarto frio, evidenciando que no estaba impermeabilizado.
- Se pule la placa con el fin de que tuviera un secado rápido.
- Se realizó una barrera de vapor utilizando como producto esencial el ucrete.
- Se realizó el sellado de la mediacaña con espuma expansiva.
- Se Instaló manto impermeabilizante.

2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

A continuación, se presentan los diferentes componentes de la implementación del Plan de Manejo Ambiental PMA, describiendo en cada componente las actividades realizadas para el aseguramiento de los objetivos ambientales en el desarrollo de las obras en el periodo 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023.

2.2.1 Sistema de gestión ambiental

El residente ambiental tiene una dedicación de medio tiempo y se encarga de coordinar las actividades ambientales como; el correcto manejo de escombros, dentro de cual verifica el almacenamiento la recolección, transporte y disposición final; manejo de residuos provenientes de las diferentes actividades de obra; se realiza verificación del estado de vehículos y maquinaria a

utilizar; y generación de documentos o informes que la obra necesite tales como los Planes de Manejo de Transito (PMT), Plan de manejo Ambiental de obra (PMA) entre otros.

2.2.2 Capacitación Ambiental.

No se realizó capacitación a personal nuevo, este periodo no ingreso personal nuevo en ningún frente de obra y se informa que el personal que asiste a las capacitaciones, es el personal que se encuentra en obra en cada frente de trabajo el día que se programa la capacitación, las charlas se dan en el momento de entrega de las dotaciones al personal, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos y RCD; se informa que este periodo se realizan 4 charlas ambientales; tales como RIESGO QUIMICO,AGOTAMIENTO POR CALOR, EXPOSICION AL POLVO, ORDEN Y ASEO, CLASIFICACION DE RESIDUOS. VER ANEXO 1, ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Indicador del programa.

Tabla 2. Indicador programa de capacitación ambiental

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{n°\ de\ capacitaciones\ realizadas}{n°\ de\ capacitaciones\ programadas}$	$\frac{(4)\ Cuatro}{4\ (cuatro\ al\ mes)} = 100\%$
$\frac{n°\ de\ personal\ capacitado}{n°\ de\ personal\ laborando}$	$\frac{5}{37} = 13\%$

2.2.3 Manejo integral de materiales de construcción, mobiliario y equipos.


El manejo de materiales como la tubería, manto asfaltico, cubiertas, ladrillos o bloques, entre otros se centraliza desde el coliseo deportivo de CEDID San Pablo, sin embargo, el material como cemento, arena, gravas o similares se maneja directamente en los frentes de obra. El control ambiental del material solicitado se realiza desde las ordenes de servicio u órdenes de compra de cada uno de los proveedores del consorcio, evidenciando así los proveedores que se han manejado hasta el momento y las cantidades más significativas.

Es así como, hasta el momento en materiales como cemento, ladrillo y arenas o mixtos se han adquirido aproximadamente 202,3 ton de material divididos de la siguiente manera.

Tabla 3. Material adquirido en el mes

ETIQUETAS DE FILA	SUMA DE CANTIDADES (TON)	PORCENTAJE
ARENA DE PEÑA	23,8	12%
ARENA DE RIO	32,3	16%
BLOQUE No. 5	19,3	10%
CEMENTO	23,4	12%
GRAVA	18,2	9%
LADRILLO MACIZO	11,6	6%
RECEBO B600	65,7	32%
TRITURADO DE 1/2"	8	4%
Total generado	202,3	100%

Ilustración 2. Porcentaje de pesos comprados durante el mes



Para el presente informe no se presentan más permisos ambientales de los materiales de construcción ingresados a la obra y los que se tienen ya se han entregado en los informes de periodos pasado.

Tabla 4. Peso de material por proveedor

ETIQUETAS DE FILA	PORCENTAJE
DEP Y FERRETERIA LA ECONOMIA	6,9%
FERRETERIA EL CASTILLO	47%
LADRILLERA HELIOS	46,1%
Total general	100%

Indicador del programa.

Tabla 5. Indicador manejo integral de materiales

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{n°\ fuentes\ con\ permisos\ vigentes}{n°\ fuentes\ de\ materiales\ presentadas}$	No se han recibido más certificaciones
$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ la\ obra}$	No se han recibido más certificaciones

2.2.4 Manejo del Recurso Hídrico

Frente al manejo del recurso hídrico no se ha presentado novedad sobre el manejo presentado en los anteriores informes, eso quiere decir que los sumideros han sido protegidos en su totalidad y las protecciones se han instalado de la misma manera.

Respecto a los nuevos frentes de obra, no se ha identificado o evidenciado la necesidad de protección de desagües de aguas lluvias en ellos.

A continuación, mediante registro fotográfico se muestra el mantenimiento y aseo de los sumideros

Tabla 6. Indicador manejo del recurso hídrico

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{No\ de\ sumideros\ protegidos}{No\ de\ sumideros\ inventariado}$	$\frac{3}{3} = 100\%$



Protección de sumideros colegio Pablo de Tarso

2.2.5 Control de Excavaciones, Construcción y Demoliciones

Las excavaciones manuales y mecánicas están bajo la supervisión de residentes de obra e inspectores. Así mismo, en cada uno de los frentes de obra cuentan con un área de almacenamiento temporal de residuos provenientes de construcción y demolición RCD (Ver programa de clasificación de residuos 2.3)

Tabla 7. Indicador Control de excavaciones, construcción y demoliciones

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{N°\ de\ sitios\ de\ disposición\ autorizados}{N°\ sitios\ de\ disposición\ de\ escombros\ requeridos}$	$\frac{3}{3} = 100\%$
$\frac{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}{Volumen\ de\ material\ para\ disposición\ final}$	$\frac{91{,}800\ m3}{91{,}800\ m3} = 100\%$

2.2.6 Residuos Sólidos Generados

Los residuos sólidos convencionales que se han generado en los frentes de obra hasta el momento se han dispuesto en los puntos ecológicos de los colegios, debido a la cantidad. Hasta el momento no ha sido necesario gestionar permisos adicionales.

Ilustración 3. Punto Ecológico para Residuos sólidos generados




Tabla 8. Indicador Residuos sólidos generados

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{RSI\ dispuestos\ en\ el\ relleno\ sanitario}{RSI\ generados\ en\ la\ obra}$	$\frac{98}{98} = 100\%$

- Los residuos sólidos se disponen y transportan con la empresa de recolección de la zona.

2.2.6 Residuos líquidos y sustancias peligrosas.

Durante el presente mes del informe se generaron residuos peligrosos, en mayor proporción tales como:

- Tejas de asbesto cemento.
- Manto Asfaltico.
- Vidrio
- Superboard
- Tapetes

Y en menor proporción

- Drywall
- Fibra de vidrio
- Sólidos contaminados


Estos elementos recibieron un correcto manejo en obra, ya que se almacenaron en los sitios dispuestos para tal fin.

Ilustración 4. Registro fotográfico de Retiro de Residuos Peligrosos





Ilustración 5. Almacenamiento temporal de chatarra Colegio Mazuera



30/08/2023; 12:53

Ilustración 6. Señalización de obra colegio San Pablo



Tabla 9. Indicador de residuos líquidos y sustancias peligrosas.

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{Volumen\ de\ sustancias\ almacenadas\ correctamente}{Volumen\ de\ sustancias\ peligrosas\ almacenamiento}$	$\frac{98}{98} = 100\%$

2.2.7 Manejo De Maquinaria Y Equipos

Para el presente mes se realizó el control de los vehículos de; Javier Celis, recolector de escombros, el cual cuenta con dos volquetas; La Empresa D3A, la cual se sigue encargando de la recolección de residuos peligrosos y hasta el momento ha enviado un solo camión en todas las recolecciones programadas; para el material de aprovechamiento de este periodo se continuo con la empresa RECICLAJES MARTHA S.A.S. el cual cuenta con vehículo propio.

Tabla 10. Indicador Manejo de maquinaria y equipos

Indicador planteado	Indicador del mes 10
$\frac{No.Vehículos\ y\ maquinaria\ con\ documentacion\ al\ dia}{No.Vehículos\ y\ maquinaria\ en\ el\ proyecto}$	$\frac{4}{4} = 100\%$
$\frac{No.\ inpecciones\ realizadas}{No.Inspecciones\ programadas}$	$\frac{1}{1} = 100\%$

2.2.8 Control de la Calidad del Aire y Las Emisiones

Las volquetas utilizadas para el desalojo de los escombros cuentan con su carpa, con el fin de evitar material partículado en el viaje.

Así mismo, los vehículos utilizados por D3A y la Reciclajes Martha S.A.S. son vehículos que evitan que el material se escape en el transcurso del transporte.

Ilustración 7 Vehículos de transporte de RCD´s Y material peligroso





2.2.9 Manejo de vegetación en obra

En el momento se ha realizado la protección de varias especies arbóreas en dos colegios San Pablo de tarso y chile B

Ilustración 8. Protección arbórea




2.3 PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS RCD

Tabla 11. Manejo de residuos por Gestor

ETIQUETAS DE FILA	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE SEPTIEMBRE
RECICLAJES MARTHA S.A.S.		
METALES	0,007	0,007%
MADERA	0,0490	0,053%
VIDRIO		
PVC	0,005	0,005%
PLASTICO	0,011	0,011%
CARTON	0,005	0,005%
D3A		
OTROS		
TEJA ASBESTO CEMENTO	10,212	11,124%
DRYWALL		
MANTO ASFALTICO	0,716	0,827%
RCD	80,794	88,010%
FIBRA DE VIDRIO		
SOLIDOS CONTAMINADOS		
TAPETES		
SUPERBOARD		
TOTAL GENERAL	**91,800**	**100,042%**

Para el presente informe se presentaron un total de 12 viajes entre escombro, chatarra, residuos especiales. Así mismo, se evidencia que el 88,142% de los RCDs generados hasta el momento pertenecen a las actividades de demolición y un 11,9% de las actividades de desmonte de cubiertas, en el presente informe se hace entrega de las certificaciones, quedando una pendiente del gestor PAISAJO, que se encuentra en trámite Ver ANEXO 2, PERIODO ACTUAL.

Ilustración 9. Porcentaje de tipos de RCD generados en obra



2.4 CONSOLIDADO DE LOS RCD·S

A continuación, se presenta el resumen consolidado en porcentaje y en toneladas de los residuos del presente periodo, indicando que la cantidad de material que se genera en cada período, es la misma cantidad de material que fue dispuesto.

Tabla 12. RCDs por gestor del presente periodo

GESTOR	CANTIDAD DE VIAJES	CANTIDAD EN (TON)
PAISAJO	1	11,542
RECICLADORES INDUSTRIALES	6	69,252
TOTAL	8	80,794

Se hace entrega de las certificaciones correspondientes al periodo actual y una remisión que se encuentra en trámite y con el fin de tener todas las certificaciones correspondientes al mes octubre, se harán entrega en el siguiente periodo

A continuación, se relacionan los residuos generados mes a mes hasta este periodo.

ETIQUETAS DE FILA	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) SEPTIEMBRE	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) AGOSTO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) JULIO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) JUNIO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) MAYO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) ABRIL	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) MARZO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) FEBRERO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) ENERO	SUMA DE CANTIDAD EN (TON) DICIEMBRE
RECICLAJES MARTHA S.A.S.										
METALES	0,007	0,020			0,201	0,55	2,17	1,48	0,90	0
MADERA	0,0490		0,408		6,639					
VIDRIO		1,374	0,072	0,083	0,537					
PVC	0,005	0,022	0,124	0,017						
PLASTICO	0,011									
CARTON	0,005									
D3A										
OTROS		0,001	0,112	0,114	0,081	6,414	0,08	3,47	5,88	0
TEJA ASBESTO CEMENTO	10,212	18,4185	0,681	10,755	0,789		-	24,34	14,10	0
DRYWALL		0,189	0,251	0,521		4,845				
MANTO ASFALTICO	0,716	0,865	0,280	3,329	0,505	9,756				
RCD	80,794	150,045	80,794	161,587	69,252	138,75	161,59	126,10	215,96	0
FIBRA DE VIDRIO		0,109	0,010	0,103						
SOLIDOS CONTAMINADOS		0,213	0,045							
TAPETES		0,409	0,026							
SUPERBOARD		1,176								
TOTAL GENERAL	**91,800**	**172,841**	**82,803**	**176,510**	**78,00**	**160,315**	**163,84**	**155,39**	**14322,74**	**0%**

ETIQUETAS DE FILA	PORCENTAJE DE SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AGOSTO	PORCENTAJE DE JULIO	PORCENTAJE DE JUNIO	PORCENTAJE DE MAYO	PORCENTAJE DE ABRIL	PORCENTAJE DE MARZO	PORCENTAJE DE FEBRERO	PORCENTAJE DE ENERO	PORCENTAJE DE DICIEMBRE
RECICLAJES MARTHA S.A.S.										
METALES	0,007%	0,011%			0.25%	0,34%	0.95%	1%	1%	0
MADERA	0,053%		0,004%		9%					
VIDRIO		0,794%	0,087%	0,047%	1%					
PVC	0,005%	0,012%	0%	0,009%						
PLASTICO	0,011%									
CARTON	0,005%									
D3A										
OTROS		5,785%	0,135%	0,06%	0,10%	4%	2.23%	0%	2%	0
TEJA ASBESTO CEMENTO	11,124%	10,656%	0,823%	6,09%	1,011%		15.66%	0%	5%	0
DRYWALL		0,105%	0,303%	0,29%		3,02%				
MANTO ASFALTICO	0,827%	0,505%	0,338%	1,88%	0,64%	6,09%				
RCD	88,010%	86,810%	97,705%	91,5%	89%	86,52%	81.15%	99%	92%	0
FIBRA DE VIDRIO		0,063%	0,0120%	0,040%						
SOLIDOS CONTAMINADOS		0,123%	0,054%							
TAPETES		0,236%	0,0314%							
SUPERBOARD		0,680%								
TOTAL GENERAL	**100,042%**	**106%**	**100%**	**100%**	**99.97%**	**99,97%**	**99.99%**	**99.6%**	**100%**	**0%**

REPORTE DEL CARGUE AL APLICATIVO DE LA SDA

El día 5 de octubre se realizó una reunión con la Ing. Paula Andrea Arango, Profesional Ambiental Especializada DCCEE SED; la Ing. Ivonne Lorena Cruz Fino, Asesora Ambiental Interventoría; el Ing. Oscar Orlando Torres Luque, Asesor Ambiental Contratista; Claudia Arias, Contratista, donde se evidenciaron


Se establecen los siguientes compromisos:

1. Se le solicita al contratista que a más tardar el 06/10/2023 se realice el cargue de información del primer trimestre. El contratista se compromete a realizar la actividad en el plazo indicado.

Se anexa pantallazo del cumplimiento el primer cargue según compromiso adquirido




2. Con respecto al cargue de la información del segundo trimestre del año, el contratista se compromete a realizarlo a más tardar el 13/10/2023



3. El tercer trimestre del año el cargue será realizado a más tardar el 20/10/2023.

De acuerdo a este requerimiento no se había podido cumplir en la fecha establecida ya que no se contaban con la totalidad de las certificaciones del gestor AMBIENTAL SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. D3A, a continuación, se anexa el pantallazo el cargue realizado el día 2 de noviembre de los corrientes.



2/11/2023, 09:52 Recibo

Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2023ER63942
Fecha inicio	2023-11-02 10:22:48
Fecha fin	2023-11-02 09:52:37
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

ANEXO 1

CERTIFICADOS DE PERIODO ACTUAL (SEPTIEMBRE) REMISIONES PARA CERTIFICAR (OCTUBRE)

CERTIFICACIONES

SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S D3A

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9518

CLIENTE	
FECHA PROGRAMADA:	**2023-09-01 (viernes 01 sept.)**
EMPRESA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED**
NIT:	
SUCURSAL:	**Colegio Nuevo Chile Sede B / Cl. 55b Bis Sur #72a-99 a 72a-1**
TELEFONO:	**3173837177**

D3A SAS	
VEHICULO:	**Chevrolet-**
PLACA:	**FST841**
CONDUCTOR:	**Jhon Rey/80253886**
AUXILIAR:	/
RESPONSABLE:	**Neison Quitian/80138327**
DESTINO:	

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS

Tipo de Residuo	Embalaje *		Cantidad/Kg **			
	Material	Unidad	Kg In-situ	Kg sumado	Kg restado	Peso Final
Retal de madera	O	0	0			0
Retal teja de asbesto	Lonas	200	4,800			4,800

Nota: El dueño de la carga asegura bajo gravedad de juramento, que los residuos entregados corresponden a actividades licitas y son exclusivamente los descritos en el cuadro “servicio de recolección y transporte de residuos”; por tanto, cualquier otra sustancia o mercancía no mencionada y cargada en este vehículo y que no se encuentre dentro los términos legales, no será responsabilidad de D3A SAS.

Embalaje *

CM*55 CT/ST=Caneca metálica de 55 galones con tapa/sin tapa
CP*55 CT/ST=Caneca plástica de 55 galones con tapa/sin tapa
BB= Big Bag o bolsones
B=Bolsas
Iso= Isotanques
L= Lonas
CP*15 CT/ST= Caneca plástica de 15 galones con tapa/sin tapa

Cantidad/Kg**


Kg In-situ = Corresponde al peso realizado en el lugar del cargue
Kg Sumado = Corresponde al valor agregado según el peso certificado por bascula Tecniamsa
Peso Final = Corresponde al peso total a certificar de acuerdo a la bascula calibrada y certificada de Tecniamsa
Kg Restado = Corresponde al valor descontado según el peso certificado por bascula Tecniamsa

Observaciones:

Peso sujeto a báscula de planta

Hora llegada:	Hora salida:
14:50:00	16:30:00

RESPONSABLE D3A SAS



Neison Quitian

RESPONSABLE CLIENTE



Claudia piza

D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9518

LISTA DE CHEQUEO EN CAMPO	
Equipo de seguridad	
2 EXTINTORES	**SI**
KIT DE DERRAMES	**SI**
BOTIQUÍN	**SI**
KIT DE CARRETERA	**SI**
CUERDAS O LAZOS PARA SUJETAR LA CARGA	**SI**
Señalización	
ROMBOS PARA TRANSPORTE	SI
PLACA UN	SI
Condiciones del vehículo	
DISPOSITIVO SONORO DE REVERSA	SI
LLANTA DE REPUESTO EN BUEN ESTADO	SI
Chequeo de documentos	
TARJETAS DE EMERGENCIA	SI
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	SI
TECNOMECANICA VIGENTE	SI
PLANILLA DE SEGURIDAD VIGENTE	SI
LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE	SI
CURSO PARA CONDUCTORES DE RESPEL	SI
Otros	
EPP´S COMPLETOS CONDUCTOR	SI

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9518



D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9778

Distribuidores Ambientales S.A.S.
Gestión Integral de Residuos y Consultoría Ambiental

CLIENTE	
FECHA PROGRAMADA:	**2023-10-11 (miércoles 11 oct.)**
EMPRESA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED**
NIT:	
SUCURSAL:	**COLEGIO CEDIC SAN PABLO / CL. 66 SUR #78-2**
TELEFONO:	**3173837177**

D3A SAS	
VEHICULO:	**CHEVROLET-BLANCO VERDE**
PLACA:	**WFT 696**
CONDUCTOR:	**CESAR ALEXIS GONZALES/79831133**
AUXILIAR:	/
RESPONSABLE:	**NEIDER YESID BENAVIDES/1233490706**
DESTINO:	

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS

Tipo de Residuo	Embalaje *		Cantidad/Kg **			
	Material	Unidad	Kg In-situ	Kg sumado	Kg restado	Peso Final
Retal teja de asbesto	Lonas	0	2,402			2,402

Nota: El dueño de la carga asegura bajo gravedad de juramento, que los residuos entregados corresponden a actividades licitas y son exclusivamente los descritos en el cuadro “servicio de recolección y transporte de residuos”; por tanto, cualquier otra sustancia o mercancía no mencionada y cargada en este vehículo y que no se encuentre dentro los términos legales, no será responsabilidad de D3A SAS.


Embalaje *	CM*55 CT/ST=Caneca metálica de 55 galones con tapa/sin tapa	BB= Big Bag o bolsones	Iso= Isotanques	CP*15 CT/ST= Caneca plástica de 15 galones con tapa/sin tapa
	CP*55 CT/ST=Caneca plástica de 55 galones con tapa/sin tapa	B=Bolsas	L= Lonas	
Cantidad/Kg**	Kg In-situ = Corresponde al peso realizado en el lugar del cargue		Peso Final = Corresponde al peso total a certificar de acuerdo a la bascula calibrada y certificada de Tecniamsa	
	Kg Sumado = Corresponde al valor agregado según el peso certificado por bascula Tecniamsa		Kg Restado = Corresponde al valor descontado según el peso certificado por bascula Tecniamsa	

Observaciones:

Peso sujeto a báscula de planta

Hora llegada:	Hora salida:
14:45:00	16:55:00

RESPONSABLE D3A SAS



NEIDER YESID BENAVIDES

RESPONSABLE CLIENTE



Claudia piza

D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9778

LISTA DE CHEQUEO EN CAMPO	
Equipo de seguridad	
2 EXTINTORES	**SI**
KIT DE DERRAMES	**SI**
BOTIQUÍN	**SI**
KIT DE CARRETERA	**SI**
CUERDAS O LAZOS PARA SUJETAR LA CARGA	**SI**
Señalización	
ROMBOS PARA TRANSPORTE	SI
PLACA UN	SI
Condiciones del vehículo	
DISPOSITIVO SONORO DE REVERSA	SI
LLANTA DE REPUESTO EN BUEN ESTADO	SI
Chequeo de documentos	
TARJETAS DE EMERGENCIA	SI
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	SI
TECNOMECANICA VIGENTE	SI
PLANILLA DE SEGURIDAD VIGENTE	SI
LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE	SI
CURSO PARA CONDUCTORES DE RESPEL	SI
Otros	
EPP´S COMPLETOS CONDUCTOR	SI

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9778



D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9634

Distribuidores Ambientales S.A.S.
Gestión Integral de Residuos y Consultoría Ambiental

CLIENTE	
FECHA PROGRAMADA:	**2023-09-19 (martes 19 sept.)**
EMPRESA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED**
NIT:	
SUCURSAL:	**Colegio Nuevo Chile Sede A / Cl. 56 Sur #72G - 20**
TELEFONO:	**3173837177**

D3A SAS	
VEHICULO:	**Chevrolet-**
PLACA:	**FST841**
CONDUCTOR:	**Jhon Rey/80253886**
AUXILIAR:	**Joseth Bustos/1.007.435.185**
RESPONSABLE:	**NEIDER YESID BENAVIDES/1233490706**
DESTINO:	

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS

Tipo de Residuo	Embalaje *		Cantidad/Kg **			
	Material	Unidad	Kg In-situ	Kg sumado	Kg restado	Peso Final
Retal teja de asbesto	Lonas	0	3,010			3,010

Nota: El dueño de la carga asegura bajo gravedad de juramento, que los residuos entregados corresponden a actividades licitas y son exclusivamente los descritos en el cuadro “servicio de recolección y transporte de residuos”; por tanto, cualquier otra sustancia o mercancía no mencionada y cargada en este vehículo y que no se encuentre dentro los términos legales, no será responsabilidad de D3A SAS.

Embalaje *	CM*55 CT/ST=Caneca metálica de 55 galones con tapa/sin tapa	BB= Big Bag o bolsones	Iso= Isotanques	CP*15 CT/ST= Caneca plástica de 15 galones con tapa/sin tapa
	CP*55 CT/ST=Caneca plástica de 55 galones con tapa/sin tapa	B=Bolsas	L= Lonas	
Cantidad/Kg**	Kg In-situ = Corresponde al peso realizado en el lugar del cargue		Peso Final = Corresponde al peso total a certificar de acuerdo a la bascula calibrada y certificada de Tecniamsa	
	Kg Sumado = Corresponde al valor agregado según el peso certificado por bascula Tecniamsa		Kg Restado = Corresponde al valor descontado según el peso certificado por bascula Tecniamsa	

Observaciones:

Hora llegada:	Hora salida:
22:30:00	12:30:00

RESPONSABLE D3A SAS

NEIDER YESID BENAVIDES

RESPONSABLE CLIENTE

D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9634

LISTA DE CHEQUEO EN CAMPO	
Equipo de seguridad	
2 EXTINTORES	**SI**
KIT DE DERRAMES	**SI**
BOTIQUÍN	**SI**
KIT DE CARRETERA	**SI**
CUERDAS O LAZOS PARA SUJETAR LA CARGA	**SI**
Señalización	
ROMBOS PARA TRANSPORTE	SI
PLACA UN	SI
Condiciones del vehículo	
DISPOSITIVO SONORO DE REVERSA	SI
LLANTA DE REPUESTO EN BUEN ESTADO	SI
Chequeo de documentos	
TARJETAS DE EMERGENCIA	SI
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	SI
TECNOMECANICA VIGENTE	SI
PLANILLA DE SEGURIDAD VIGENTE	SI
LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE	SI
CURSO PARA CONDUCTORES DE RESPEL	SI
Otros	
EPP´S COMPLETOS CONDUCTOR	SI

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9634



D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9642

Distribuidores Ambientales S.A.S.
Gestión Integral de Residuos y Consultoría Ambiental

CLIENTE

FECHA PROGRAMADA:	**2023-09-20 (miércoles 20 sept.)**
EMPRESA:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED**
NIT:	
SUCURSAL:	**ORLANDO HIGUITA ROJAS - JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO / CL. 58C SUR #87G-11**
TELEFONO:	**3173837177**

D3A SAS

VEHICULO:	**Chevrolet-**
PLACA:	**FST841**
CONDUCTOR:	**Jhon Rey/80253886**
AUXILIAR:	/
RESPONSABLE:	**NEIDER YESID BENAVIDES/1233490706**
DESTINO:	

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE RESIDUOS

Tipo de Residuo	Embalaje *		Cantidad/Kg **			
	Material	Unidad	Kg In-situ	Kg sumado	Kg restado	Peso Final
Retal teja de asbesto	0	0	0			0
Manto Asfáltico	Lonas	0	716			716

Nota: El dueño de la carga asegura bajo gravedad de juramento, que los residuos entregados corresponden a actividades licitas y son exclusivamente los descritos en el cuadro “servicio de recolección y transporte de residuos”; por tanto, cualquier otra sustancia o mercancía no mencionada y cargada en este vehículo y que no se encuentre dentro los términos legales, no será responsabilidad de D3A SAS.

Embalaje *

CM*55 CT/ST=Caneca metálica de 55 galones con tapa/sin tapa
CP*55 CT/ST=Caneca plástica de 55 galones con tapa/sin tapa
BB= Big Bag o bolsones
B=Bolsas
Iso= Isotanques
L= Lonas
CP*15 CT/ST= Caneca plástica de 15 galones con tapa/sin tapa

Cantidad/Kg**


Kg In-situ = Corresponde al peso realizado en el lugar del cargue
Kg Sumado = Corresponde al valor agregado según el peso certificado por bascula Tecniamsa
Peso Final = Corresponde al peso total a certificar de acuerdo a la bascula calibrada y certificada de Tecniamsa
Kg Restado = Corresponde al valor descontado según el peso certificado por bascula Tecniamsa

Observaciones:

Hora llegada:	Hora salida:
15:00:00	15:56:00

D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9642

RESPONSABLE D3A SAS	RESPONSABLE CLIENTE
	
NEIDER YESID BENAVIDES	Ferney parra

LISTA DE CHEQUEO EN CAMPO	
Equipo de seguridad	
2 EXTINTORES	**SI**
KIT DE DERRAMES	**SI**
BOTIQUÍN	**SI**
KIT DE CARRETERA	**SI**
CUERDAS O LAZOS PARA SUJETAR LA CARGA	**SI**
Señalización	
ROMBOS PARA TRANSPORTE	SI
PLACA UN	SI
Condiciones del vehículo	
DISPOSITIVO SONORO DE REVERSA	SI
LLANTA DE REPUESTO EN BUEN ESTADO	SI
Chequeo de documentos	
TARJETAS DE EMERGENCIA	SI
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	SI
TECNOMECANICA VIGENTE	SI
PLANILLA DE SEGURIDAD VIGENTE	SI
LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE	SI
CURSO PARA CONDUCTORES DE RESPEL	SI
Otros	
EPP´S COMPLETOS CONDUCTOR	SI

D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

MANIFIESTO DE CARGA
N. D3A9642



D3A SAS 900434796, Calle 25f # 85c - 76 Tel:3861182
www.d3a.com.co,

CERTIFICACIONES PAISAJO OCTUBRE

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607

Dir. Dg 16 N° 96G - 05

Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-68647

Fecha: 2023-10-02 12:17:10

Cajero: SandraP

Placa: SBE766 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CERTIFICACIONES

RECICLADORES INDUSTRIALES

OCTUBRE

Cota, 4 de octubre de 2023

CERT-1992-2023

Con registro IDU 511-2019 y registro gestor CAR 021 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Industriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	(601)8759047
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*63,00*	*81,46*
Totales:	***63,00***	***81,46***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
Número de identificación	901639916
Telefono	6017458097
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	ED-LP-DCCEE-039-2022 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PIN: 22418

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	81,46
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**81,46**
Fecha de Recepción RCD el día 03 de agosto de 2023 hasta el día 03 de octubre de 2023	

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

Cota, 4 de octubre de 2023

CERT-1992-2023

Con registro IDU 511-2019 y registro gestor CAR 021 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Reciclados Industriales de Colombia S.A.S.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razon social	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
Número de identificación	900.360.954-1
Representante Legal	FERNANDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Telefono	(601)8759047
Dirección	KM 2.5 VÍA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR
Municipio o Distrito	COTA, CUNDINAMARCA
Gestor	PLANTA DE APROVECHAMIENTO

Cantidad de RCD recibidos del generador

DESCRIPCION	*CANTIDAD M3*	*CANTIDAD TON*
ESCOMBRO	*63,00*	*81,46*
Totales:	***63,00***	***81,46***

Destino del RCD	APROVECHAMIENTO
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Nombre del Generador	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED
Número de identificación	901639916
Telefono	6017458097
Origen / Dirección	GENERAL
Dirección donde se generan los RCD (CONTRATO, OBJETO Y PIN)	ED-LP-DCCEE-039-2022 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. PIN: 22418

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	81,46
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
Total RCD recibidos (toneladas)	**81,46**
Fecha de Recepción RCD el día 03 de agosto de 2023 hasta el día 03 de octubre de 2023	

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

INGENIERA Y TRANSPORTE LAND.
SEPTIEMBRE

ALBORAL	**CERTIFICA QUE:** ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES Resolución 1257 de 2021	**No. 117**

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Registro No. 16	
Nombre o razón social	ALBORAL S.A.	
Documento de identificación o NIT	900.136.349-4	
Representante Legal	LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO	
Dirección	Predio Los Cerezos, Vereda Basillas	
Teléfono	3234950257 - 601 6780219 - 3008584424	
Correo electrónico	latransporteslamd@outlook.es	
Municipio o Distrito	Mosquera - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	

DATOS BÁSICOS DEL CLIENTE	
Número único asignado para el gestor por parte de autoridad ambiental competente por proyecto	PIN GENERADOR:22418
Nombre o razón social	CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SED
Documento de identificación o NIT	9 0 1 6 3 9 9 1 6- 3
Representante Legal	GUSTAVO ADOLFO DUARTE TORRES
Dirección domicilio	CL 99 49 38 OF 509
Teléfono	3182694786
Correo electrónico	cl.sstsed@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CONTRATO DE OBRA No: CO1.PCCNTR.4077400 OBJETO: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

CANTIDADES DE RCD RECEPCIONADOS POR TIPO

Tipo de Residuo	**Cant. de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	6 m³	9,89 t
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión		
Total RCD recibidos (t)	**6 m³**	**9,89 t**
Fecha de recepción de los RCD	**23 DE AGOSTO DEL 2023**	

Cordialmente,

Vo Bo.
Sofia Perez Ch

LUIS FERNANDO ALBORNOZ BELLO
c.c. o NIT 900.136.349-4

RECICLAJES
MARTHA S.A.S
OCTUBRE

RECICLAJES MARTHA SAS
NIT. 901.254.651-3

Aprobado por LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE COMO RECUPERADOR ESPECIFICO

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

CERTIFICADO

CRM-20-19-4535

La empresa **RECICLAJES MARTHA S.A.S** con **NIT 901.254.651-3** y PIN de gestor RCD **16988**, prestador del servicio como recuperador especifico, autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), mediante el radicado **2019EE56883** expedida el **11-03-2019**, certifica que decepcionó en el mes de **OCTUBRE** del año en curso, los siguientes residuos de parte de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SED**, con **NIT: 901.639.916-3** del proyecto: **CEDID SAN PABLOSEDE A – SAN PABLO CL. 66 SUR #78-2, SAN PABLO 85 BOSA CENTRAL.**

Tipo de residuo	Cantidad (KG)	Destino final
CHATARRA	75 KG	Dicho Material ingresa a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente sin someterlo a ningún tipo de transformación y posterior mente ser despachado a nuestro cliente ACERIAS PAZ DEL RIO para fundición y fabricación de productos de acero.
PVC	10 KG	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente y ser despachados a nuestros clientes, RENACER AGRICOLA SAS quienes lo someten a un proceso de lavado, paletización y trituración y de esta manera ser reutilizado en nuevos procesos productivos.
PLASTICO	20 KG	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente y ser despachados a nuestros clientes, PAPELES EL VERGEL quienes lo someten a un proceso de lavado, paletización y trituración y de esta manera ser reutilizado en nuevos procesos productivos.

reciclajesmarthasas@gmail.com
reciclajesmartha.gerencia@outlook.com
Cra 69K # 73A - 87 310 288 7863

MADERA	90 KG	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado previamente seleccionado y separado optimizando al máximo la reutilización de piezas que serán enviadas a planta de trituración en PRIMADERA SAS para hacer tableros de Aglomerado.
CARTON	10 KG	Dicho material se lleva a nuestras instalaciones para ser acopiado temporalmente sin someterlo a ningún tipo de transformación y posteriormente ser despachados a nuestros clientes, COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE Y PAPELES ELVERGEL quienes lo someten a un proceso de compactación para disminuir el volumen y aumentar el peso, y someterlo al proceso de trituración y fabricación de nuevos productos de cartón.

- El peso total de residuos anteriormente listados es de **DOSCIENTOS CINCO KILOGRAMOS (205 KG).** Los residuos ingresaron de la siguiente manera:

Fecha de ingreso	Placa del vehículo	PIN ambiental	Tipo de residuo	Cantidad
10/10/2023	TSX936	19114	MADERA	90 KG
			PVC	10 KG
			CARTON	10 KG
			PLASTICO	20 KG
			CHATARRA	75 KG

Los residuos mencionados se destinan al almacenamiento temporal hasta que sean enviados a tratamiento y/o eliminación, actividad que será realizada por **ACERIAS PAZ DEL RIO, PRIMADERA S.A.S., RENACER AGRICOLA S.A.S., COMERCIALIZADORA EL NUEVO MUNDO DEL RECICLAJE Y PAPELES ELVERGEL,** como el prestador de servicio, con el cumplimiento debido de los tramites y permisos establecidos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente, y pueden ser dados a conocer a petición, queja o recurso por solicitud de las partes interesadas.

Se firma en Bogotá Distrito Capital, el **11 de octubre el 2023.**

Fabián Mora

Fabián Mora Leal
Gerente

RECICLAJES MARTHA SAS
NIT. 901.254.651-3
CERTIFICADO APROBADO