



Agencia Nacional del Espectro
Comunicación Interna

Radicado: GD-012941-I-2019

Fecha: 2019-11-08 - 11:58

Anexos: sin anexos

Folios: 8



INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 00060 MES DE OCTUBRE DEL 2019

DE: ANDRES MAURICIO JIMENEZ D.
Profesional Especializado 2028-20

PARA: SONIA PATRICIA CÁCERES M.
Subdirectora Soporte Institucional

XIMENA BETANCURT
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: Informe supervisión Contrato N° 00060 del Veintiocho (28) de Junio del 2019.

OBJETO DEL PROCESO: Prestar el servicio de mantenimiento general en los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Agencia Nacional del Espectro - ANE y de los que sea o llegará a ser legal o contractualmente responsable.

CONTRATISTA: AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS

FECHA DEL CONTRATO: Veintiocho (28) de Junio del 2019.

VALOR: \$ 90.000.000 incluido IVA.

CDP: No 7419 del 10 de Abril del 2019 (Bienes Muebles \$40.000.00) 7519 del 10 de Abril del 2019 (Bienes Inmuebles \$ 50.000.000)

R.P: No 28419 del 28 de Junio del 2019 (Bienes Muebles) 28519 del 28 de Junio del 2019 (Bienes Inmuebles)

FECHA ACTA DE INICIO: Tres (03) de Julio del 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra, término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por el contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informarles que, en el periodo comprendido entre 01/10/2019 y el 31/10/2019, durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado las siguientes actividades

GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS		
No.	ACTIVIDAD/ENTREGABLE	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA
1	Se realizaron los mantenimientos programados en la sede principal y en las estaciones monitoras de Funza, Cúcuta, Montería y Popayán (Anexo listado de actividades y registro fotográfico)	<p>Suministrar e instalar todos los elementos necesarios para garantizar el objeto del contrato, de acuerdo con la oferta presentada.</p> <p>Prestar el servicio de forma permanente, con el personal, equipos y materiales idóneos y de acuerdo con las necesidades de la ANE y de manera inmediata los daños que se presenten de forma imprevista.</p> <p>Permitir que, durante los mantenimientos, el supervisor o la persona designada por éste revise e inspeccione todo el proceso y el estado general del mismo y que si así lo considera, ordene la remoción de cualquier elemento que no cumpla con las condiciones técnicas o material que no reúna las condiciones de calidad, estabilidad o presentación estética de los acabados.</p>

Así mismo me permito informar que el porcentaje de avance físico del contrato es del 66.29% y el porcentaje de avance presupuestal es del 86.57%, como se evidencia en la siguiente tabla:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 90.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 77.912.400
VALOR PAGADO	\$ 77.912.400
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
SALDO	\$ 12.087.600 (Mueble- 5.753.600/ Inmueble 6.334.000)

ANDRES MAURICIO JIMENEZ DELGADO
Profesional Especializado
Subdirección de Soporte Institucional
Supervisor del Contrato 00060 del 2019.

Bienes Inmuebles:

MONTERÍA: Estación de Bomberos Margen Izquierda del Río Sinú.

Suministro de escalera metálica de 6 mts con guarda cuerpo e instalación a muro del piso 3 a la azotea.

Suministro e instalación de pontón de tres metros sobre cubierta para acceder a la escalera metálica.

CÚCUTA: Grupo Mecanizado Maza Ejército - Avenida el pórtico Barrio San Rafael, Cantón Militar San Jorge Cerro No 30.

Mantenimiento General al Shelter. Incluye ajuste y suministro de tornillería, lamina de pvc, aseo y desinfección interna y externa del inmueble, ajuste de canales y bajantes.

BOGOTÁ D.C: Calle 93 No 17-45 Oficinas 401 – 501 y 602

Revisión, mantenimiento, suministro y reparación del cableado del sistema audiovisual (cinco salas).

FUNZA: ESTACIÓN MONITORA El Cerrito Vereda la Florida

Mantenimiento y Desinfección con Vactor de pozos sépticos en la estación monitora de Funza

POPAYÁN: Estación de Policía Metropolitana Avenida panamericana No. 1 norte - 75 Barrio Pandeguando – Instalaciones de la Aerocivil -Aeropuerto

Cerramiento en postería plástica y alambre.

Rocería - aplicar agente químico para control de maleza

Adecuación e intervención del terreno

Suministro de gravilla

Construcción de zanga para desagüe

Subtotal: \$10.359.900

Iva: \$ 2.430.100

Total: \$12.790.000

Bienes muebles:

MONTERÍA: Estación de Bomberos Margen Izquierda del Río Sinú.

Suministro e instalación de cuatro estibas plásticas en azotea del edificio. Se accesa a través de la escalera del carro de bomberos a una altura de 10.8 metros

CÚCUTA: Grupo Mecanizado Maza Ejército - Avenida el pórtico Barrio San Rafael, Cantón Militar San Jorge Cerro No 30.

Mantenimiento Preventivo aire acondicionado de 12.000 BTU marca LG revisión de presión, amperaje, ajuste tornillería, limpieza de serpentín, filtros, limpieza y ajuste de condensadora ajuste de carga refrigerante.

BOGOTÁ D.C: Calle 93 No 17-45 Oficinas 401 – 501 y 602

Suministro e instalación de dos Chapas de Pomo (Puerta Sala Juntas Cuarto Piso y Almacén TI)

Suministro e instalación de tres Chapas para los muebles de almacenamiento del NOC

Suministro e instalación de doce brazos para seis sillas ubicadas en el NOC

Arreglo Puerta y marco de la oficina de la Subdirección de Soporte Institucional.

Suministro en instalación de un juego (5 unidades) de rodachinas para silla del funcionario Pablo Cote de la Subdirección de Vigilancia y Control

Suministro e Instalación de Manija Mueble oficina de contratación.



Subtotal: \$2.032.290


Iva: \$ 476.710

Total: \$2.509.000

MONTERÍA




















CÚCUTA

