
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS ERS GÓMEZ PLATA LTDA. Contribuimos en su desarrollo	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES**	**Código:** FR-SO-03 **Versión:** 01 **Fecha:** 18/Julio/2014

No. de Extintor	**1**	**Tipo de Extintor**	**Multiproposito**	**Capacidad en lb.**	**15 libras**	**Fecha de Vencimiento**	
Centro de trabajo/Contrato: Rstaurante escolar carolina del principe			**Lugar de ubicación del Extintor** pasillo de preparacion.			MM 10	AAAA 2023

FECHA DE LA INSPECCIÓN	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
	1	10	2023	10	10	2023	16	10	2023	22	10	2023
ASPECTOS A EVALUAR	**NC**	**OK**	**M**	**NC**	**OK**	**M**	**NC**	**OK**	**M**	**NC**	**OK**	**M**
Manómetro		X			x			x			x	
Gatillo percutor		X			x			x			x	
Etiqueta de modo de uso		X			x			x			x	
Está el extintor en su lugar		X			x			x			x	
Está completamente cargado y operable		X			x			x			x	
El acceso al extintor esta libre de obstrucciones		X			x			x			xx	
Tiene el sello de seguridad		X			x			x			x	
Tiene el pasador de seguridad		X			x			x			x	
La pintura esta en buen estado		X			x			x			x	
El cilindro no presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones		X			x			x			x	
La manguera no tiene roturas, poros, agrietamientos o obstrucciones con papel, animales, otros		X			x			x			x	
Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla		X			x			x			x	
La corneta presenta fisuras, cristalización, y defectos en acoples		X			x			x			x	
La válvula presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento		X			x			x			x	
La lectura de presión esta dentro del rango operable		X			x			x			x	
Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor		X			x			x			x	
El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente (no mayor a 1,5 m..)		X			x			x			x	
La base del extintor esta por encima de 10 cm. de altura sobre el nivel del piso		X			x			x			x	

LEYENDA		**Rble. Inspección**	**Rble. Inspección**	**Rble. Inspección**	**Rble. Inspección**
NC	No cumple	JEISSON MUÑOZ	JEISSON MUÑOZ	JEISSON MUÑOZ	JEISSON MUÑOZ
OK	Cumple	**Firma**	**Firma**	**Firma**	**Firma**
M	Requiere mejoramiento				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


MAMÓMETRO
PALANCA DE ACTIVACIÓN
MANGUERA
MANIJA DE TRANSPORTE
PRESURIZANTE
RECIPIENTE
AGENTE EXTINTOR
BASE
TUBO SIFÓN