

	INFORME MANTENIMIENTO		DIVISIÓN TÉCNICA Dpto. Mantenimiento	
FOR-CEM-19	CODIGO.REF.COMPUEDUCAR	REVISIÓN: 02	NOVIEMBRE	

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

BANDA TRANSPORTADORA CENARE



**CENTRAL DE EQUIPOS
& MONTAJES**

PARA



15 NOVIEMBRE DE 2023

Elaboro: John Fredy Acosta	Reviso: José Luis Rojas	Fecha: 15 NOV/2023	www.centraldeequiposymontajes.com
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

	INFORME MANTENIMIENTO		DIVISIÓN TÉCNICA Dpto. Mantenimiento	
FOR-CEM-19	CODIGO.REF.COMPUEDUCAR	REVISIÓN: 02	NOVIEMBRE	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	3
3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES.....	4
4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A SU CARGO.	8

	INFORME MANTENIMIENTO		DIVISIÓN TÉCNICA Dpto. Mantenimiento
FOR-CEM-19	CODIGO.REF.COMPUEDUCAR	REVISIÓN: 02	NOVIEMBRE

1. INTRODUCCIÓN


En el presente informe se detalla las labores ejecutadas en el mantenimiento de la banda transportadora ubicada en CENARE, El día 15 de noviembre de 2023 se realiza en la bodega computadores para educar el siguiente mantenimiento:


2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	RUTINA DE MANTENIMIENTO BANDA TRANSPORTADORA
Tablero de control	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión general de conexiones - Verificación del sistema de fusibles - Verificación de los contactores
Máquina de tracción	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de niveles - Verificación de sistema de frenado - Verificación de rodamientos, sellos y estado general de motor - Verificación de vibraciones - Verificación de sistema de tracción
Banda elástica	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de rodillos extremos y ajuste general - Aplicación de lubricante - Verificación de rotación
Estructura y soporte metálico	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza general y ajustes - Alineación de soportes - Revisión y ajuste del cable de alimentación y clavija - Revisión y ajuste de ruedas y frenos de seguridad

Elaboro: John Fredy Acosta	Reviso: José Luis Rojas	Fecha: 15 NOV/2023	www.centraldeequiposymontajes.com
----------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------------

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES

Descripción	Evidencia fotográfica
<p>Se realiza mantenimiento preventivo a banda transportadora cinta sobre rodillo.</p>	



INFORME MANTENIMIENTO

DIVISIÓN TÉCNICA
Dpto. Mantenimiento




FOR-CEM-19


CODIGO.REF.COMPUEDUCAR

REVISIÓN: 02

NOVIEMBRE

Se realiza ajuste eléctrico y limpieza con limpiador de contactos, medición de voltaje y consumo.





INFORME MANTENIMIENTO

DIVISIÓN TÉCNICA
Dpto. Mantenimiento

FOR-CEM-19

CODIGO.REF.COMPUEDUCAR

REVISIÓN: 02

NOVIEMBRE

Se realiza ajuste de tornillería en general, lubricación de chumaceras y partes móviles



Elaboro: John Fredy Acosta

Reviso: José Luis Rojas

Fecha: 15 NOV/2023

www.centraldeequiposmontajes.com



INFORME MANTENIMIENTO

DIVISIÓN TÉCNICA
Dpto. Mantenimiento

FOR-CEM-19

CODIGO.REF.COMPUEDUCAR

REVISIÓN: 02

NOVIEMBRE

Limpieza general del equipo con
sopladora y desengrasante.
Se limpia el encauchetado del rodillo
motriz



	INFORME MANTENIMIENTO		DIVISIÓN TÉCNICA Dpto. Mantenimiento	
FOR-CEM-19	CODIGO.REF.COMPUEDUCAR	REVISIÓN: 02	NOVIEMBRE	

4. Estado De Cumplimiento De Los Planes Y Programas A Su Cargo.

El plan de mantenimiento se cumplió acorde con el cronograma y las actividades contempladas en las especificaciones técnicas de la invitación a cotizar.

Cordialmente

Central de Equipos y Montajes

Depto. Mantenimiento

Elaboro: John Fredy Acosta	Reviso: José Luis Rojas	Fecha: 15 NOV/2023	www.centraldeequiposymontajes.com
----------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------------