MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
GRUPO LOGISTICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Nro. GS-2023- 184165 -UPRES – JEFAT –GRULO 29.25

Bucaramanga 30 de Noviembre 2023

Señor
HENRY ALBERTO VILLARREAL CAÑIZARES
Representante legal
TERMEC LIMITADA
NIT. 800149403 8
Dirección: Cl 24 C # 26 50- Bogotá
Calle 16 No 17-52 Bucaramanga
Teléfono: 3134313802- 3105630575
Correo electrónico: henryvc64@yahoo.es
Bogotá DC.

Asunto: requerimiento dentro del contrato **N 101-7-**200441-23

En mi Calidad como supervisor de contrato N 101-7-200441-23 facultado Mediante comunicado oficial No. GS-2023-146012-DESAN-UPRES-GRUCO-17.5 del 28/09/2023, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL, MINI SPLIT, VENTANA, NEVERAS, NEVECONES Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN INSTALADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER CONFORMADA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL COMPLEMENTARIO CLINICA DESAN Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, SAN GIL, AGUACHICA, BARRANCABERMEJA. Suscrito con la entidad TERMEC LTDA.

Con base a lo señalado Comedidamente me permito solicitar a la entidad:

1. iniciar el trámite de la facturación con PLAZO INMEDIATO ante el supervisor de contrato correspondiente a la primera rutina de mantenimiento.

2. Realizar los Mantenimientos correctivos con base a lo establecido en las obligaciones del contratista N. 35 el contratista deberá suministrar los repuestos requeridos previa revisión una vez atendida la solicitud dentro del plazo establecido en la obligación N. 34 contara con un plazo máximo de 06 horas una vez sea autorizado por el supervisor de contrato.

   Cabe resaltar que los diagnósticos ya fueron atendidos por el técnico y aprobados los repuestos por parte de la supervisión para ser instalados y no generar traumatismos en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos de la Unidad Prestadora de Salud Santander toda vez que SE EVIDENCIA TRABAJOS PENDIENTES DESDE LA FECHA 06 DE OCTUBRE 2023 a continuación relaciono los equipos que se encuentran pendientes para intervención:

ITEM	SERVICO/UBICACION	FALLA/REPUESTO	FECHA DE REVISION
1	MEDICINA LABORAL/ CLÍNICA DESAN	Se requiere cambio caracol, blower, Motor sellado ¾, ducteria yumbolon	06/10/2023
2	JEFATURA /CLÍNICA DESAN	Cambio de blower	06/10/2023
3	ODONTOLOGÍA /CLÍNICA DESAN	Corrección de fuga, barrido con nitrógeno, recarga de gas refrigerante R22	06/10/2023

4	LABORATORIO 1/ CLÍNICA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE R22	06/10/2023
5	COORDINACION ENFERMERIA /CLÍNICA DESAN	TARJETA CON ERROR E1	06/11/2023
6	HABITACION 106 HOSPITALIZACION/ CLÍNICA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	21/11/2023
7	Archivo clínico 2/CLÍNICA DESAN	CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR, CAMBIO DE UNIDAD DE 9000BTU R22	07/10/2023
8	Habitación 107b/CLINCA DESAN	EQUIPO EN FALLA ELÉCTRICA	24/11/2023
9	Habitación 107a/CLINCA DESAN	Equipo con fuga BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE R22	24/11/2023
10	UGENCIAS 1 Y 2 CLINCA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE R22	06/10/2023
11	UGENCIAS PEDIATRIA/CLINICA DESAN	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	01/11/2023
12	Habitación 105/CLINCA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE R22	24/11/2023
13	Habitación 103/CLINCA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	25/11/2023
14	Habitación 114/CLINCA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	25/11/2023
15	Habitación 112/CLINCA DESAN	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	25/11/2023
16	AIRE PASILLO ESPRI BUCARAMANGA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR TARJETA EN CUSTODIA DEL	17/10/2023

		TECNICO LENARDO BERNAL	
17	AIRE PASILLO ESPRI BARRANCABERMEJA	EQUIPO FUERA DE SERVICIO POR TARJETA EN CUSTODIA DEL TECNICO LENARDO BERNAL	21/10/2023
18	SALA DE JUNTAS /CLINICA	FUGA EN EL SISTEMA, BARRIDO CON NITROGENO, REGARGA DE GAS REFRIGERANTE 410	29/11/2023

Mantenimientos preventivos pendientes de la primera rutina de mantenimiento

ITEM	SERVICO/UBICACION
1	Aire central ALMACEN/ CLÍNICA DESAN
2	Aire ventana cuarto de gases CLINICA DESAN
3	aire mini Split cirugía esterilización CLINICA DESAN
4	aire mini Split cirugía sala de partos CLINICA DESAN
5	Nevera cuarto residuos peligrosos / CLINICA DESAN
6	Nevera ultra congelador cocina / CLINICA DESAN
7	coordinación hospitalización/ CLINICA DESAN

Atentamente,

Subintendente **EDGAR TORRES JAIMES**
Responsable de Servicios Generales UPRES DESAN

Elaboró: SI Edgar Torres
Grulo UPRES DESAN.

Fecha de elaboración: 30/11/2023
Ubicación: documentos2023/mantenimiento de aires

Avenida 61 No. 10-200 Real de Minas
Teléfono: 6499154 ext. 7228
Edgar.torres2594@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA