12

Lunes 2 de octubre de 2023
Actividades: se realiza Excavaciones mecanica con compresor en los caissons 1,2,3 y se fonde anillos en los caissons 4, 5 y 6.

David Gonem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 3 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presenta lluvias en las horas de la tarde 3:15pm a 5:00pm
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante obra, 1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons,
Interventoras: Ing Residente
Actividades: se continua con las Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos en caissons

David Gonem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 4 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presenta leves lluvias en la mañana 7:am a 9:00am
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante obra, 1 oficial caissons, 6 Ayudantes caissons.
Interventoria: Ing Residente
Actividades: se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos en caissons.

David Gonem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 5 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 Ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos en caissons.

David Gonem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 6 de octubre de 2023
Estado del tiempo: parcialmente soleado
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: se continua con excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza vaciado de anillos en caissons.

David Ganem Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 7 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: se continua con Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza vaciado de anillos en caissons

David Ganem Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 8 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias de 3:00pm - 4:30 pm
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 Ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavacion mecanica en caissons con Compresor y se realiza vaciado de anillos en Caissons

David Ganem Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Martes 9 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 Ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavacion en caissons con equipo mecanico y se realiza vaciado de anillos en Caissons

David Ganem Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Miercoles 11 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes ca
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos de caissons

David Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 12 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron constantes lluvias todo el dia
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 Ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes ca
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos de caissons

David Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 13 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes caisso
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos de caissons

David Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 14 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudante caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza Vaciado de anillos de caissons, Excavacion Varias en roca para vigas de cimentacion

David Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 15 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudante caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza vaciado de anillos caissons

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 16 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 4 ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza vaciado de anillos en caissons

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 17 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron constantes lluvias todo el dia
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 oficial obra, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico, Excavaciones en roca para vigas de cimentación y vaciado de anillos en caissons

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 18 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 ayudante, 1 Oficial obra, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes Caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades: Excavaciones en caissons con equipo mecanico. Vaciado de anillos de caissons y se inicia con la figuracion de acero para caissons

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 19 de octubre de 2023
Estado del tiempo soleado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades de obra: Excavaciones en caissons con equipo mecanico, Vaciado de anillos para caissons, se presenta en el caisson 4 una roca la cual se le debe aplicar Explosivos ya que el equipo mecanico es insuficiente, en el caissons 2 se presenta agrietamiento en los anillos y se suspende actividades en este caissons.

David Ramon Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 20 de octubre de 2023
Estado del tiempo: soleado en la mañana en la tarde se presenta lluvias de 1:30 pm a 4 pm
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
Actividades de obra: Excavaciones en caissons con equipo mecanico en los caissons.

David Ramon Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA


Sabado 21 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades de obra: Excavaciones en caissons con equipo mecanico en los caissons

David Ramon Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 23 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 2 Ayudantes caissons
Interventoria: Ing Residente
Actividades de obra: Excavaciones en caissons con equipo mecanico en los caissons


David Ramon Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 24 de octubre de 2023
Estado del tiempo: lluvias moderadas todo el dia
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 1ayudante, 1oficialcaissons, 2ayudantes caissons
Interventoria: 1ing Residente
Actividades de obra: se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza el armado e instalacion del acero para los caissons




Oscar Ignacio Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 25 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 1ayudante, 1oficial caissons, 2ayudantes caissons
Interventoria: 1ing Residente
Actividades de obra: se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza el armado e instalacion de acero para caissons




Oscar Ignacio Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 26 de octubre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 1ayudante, 1oficial caissons, 2ayudantes caissons
Interventoria: 1ing Residente
Actividades de obra: se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se realiza el armado e instalación de acero para caissons



Oscar Ignacio Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 27 de octubre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias en la tarde
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 1ayudante, 1oficial(caissons, 2ayudantes caissons)
Interventoria: 1ing Residente
Actividades de obra: se realiza Excavaciones en caissons con equipo mecanico y se instala acero para caissons.



Oscar Ignacio Massa
RESIDENTE INTERVENTORIA


Sabado 28 de octubre de 2023

Estado del tiempo: todo la mañana se presentaron lluvias intensas

Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficial, 1 ayudante, 1 oficial caissons, 2 ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones con equipo mecanico se realizaron pocas por las fuertes lluvias, se armo Acero de refuerzo para caissons



David Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA


Lunes 30 de octubre de 2023

Estado del tiempo: todo el dia se presentaron lluvias

Personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caissons, 2 ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones con equipo mecanico en caissons, por fuertes lluvias se derrumbaron anillos de caisons 2 y 3, se arma Acero de refuerzo para caissons.



David Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA


Martes 31 de octubre de 2023

Estado del tiempo: nublado

Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caissons, 2 ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: se continua con excavaciones en caisson con equipo mecanico, se realiza vaciada de concreto para caisson en el caisson 1



David Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA


miercoles 1 de noviembre de 2023

Estado del tiempo: soleado

Personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caissons, 2 ayudantes caisson

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, Vaciado de anillos en caissons y se instala acero de refuerzo para los caissons



David Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 2 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias de las 11:30 a 3:30 pm
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, vaciado de anillos en caisson y se instala el acero de refuerzo para caisson.

David Gomez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 3 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado, en la tarde de 3:30 a 4:30 se presentaron lluvias
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo para caisson, caisson #4 se jamo por Roca muy dura no le entra el demolador

David Gomez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

sabado 4 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo para caisson

David Gomez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 6 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: Parcialmente soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: instalacion de acero de refuerzo para caisson y se realiza acarreo de arena desde el cruce de la castalia hasta la obra por el dificil acceso para el doble troque

David Gomez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA