ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	**15/11/2023**	**Inicio**	**10:30. a.m.**	**Fin**	**03:00 p.m.**	**Lugar**	**IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1**	
Asunto	**SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE**							
Asistentes	**Se adjunta lista de asistencia.**					**Asistentes Externos**	**LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**	
Fecha de Elaboración	**15/11/2023**	**Elaborado por**	**JAIRO ARCHILA.** (Gestor Territorial **SED-DBE-PAE**)			**Próxima Reunión**		

Desarrollo de la Agenda

Se realiza visita de seguimiento a la **IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1** con el fin de validar lo siguiente:

1. **Novedades de infraestructura:**

Zona Social Comedor Escolar:

Se evidencia **desprendimiento de pintura** en toda la zona social del Comedor Escolar.



Fecha	**15/11/2023**	**Inicio**	**10:30. a.m.**	**Fin**	**03:00 p.m.**	**Lugar**	**IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1**		
Asunto	**SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE**								
Asistentes	**Se adjunta lista de asistencia.**					**Asistentes Externos**	**LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**		
Fecha de Elaboración	**15/11/2023**	**Elaborado por**	**JAIRO ARCHILA.** (Gestor Territorial **SED-DBE-PAE**)			**Próxima Reunión**			

Se evidencia **filtración de agua** en techo de zona social **CE**.



Se evidencia **grietas en pisos y en techo y paredes** de la zona social del **CE**.



Se videncia **piso poroso** en los cuartos fríos.
Se evidencia las **medias cañas** se encuentran deterioradas en cuartos fríos.
Se evidencia **fractura de baldosas** en pisos y paredes en el área de recepción de materia prima y en la zona de preparación de la cocina.

Fecha	**15/11/2023**	**Inicio**	**10:30. a.m.**	**Fin**	**03:00 p.m.**	**Lugar**	**IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1**		
Asunto	**SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE**								
Asistentes	**Se adjunta lista de asistencia.**					**Asistentes Externos**	**LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**		
Fecha de Elaboración	**15/11/2023**	**Elaborado por**	**JAIRO ARCHILA.** (Gestor Territorial **SED-DBE-PAE**)			**Próxima Reunión**			

Se evidencia **piso poroso y ventana desprendida** en la escalera de acceso a la zona social del Comedor Escolar.



Se videncia **baldosas rotas y medias cañas** deterioradas en el shut de basuras.



Fecha	**15/11/2023**	**Inicio**	**10:30. a.m.**	**Fin**	**03:00 p.m.**	**Lugar**	**IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1**		
Asunto	**SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE**								
Asistentes	**Se adjunta lista de asistencia.**					**Asistentes Externos**	**LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS**		
Fecha de Elaboración	**15/11/2023**	**Elaborado por**	**JAIRO ARCHILA.** (Gestor Territorial **SED-DBE-PAE**)			**Próxima Reunión**			

Se evidencia **Material educativo** dado de baja, acumulado en la parte trasera de la cocina, cárcamos en mal estado y tapas de trampas de grasa rotas.



Se evidencia **ausencia de anjeos** en las ventanas de la toda la zona social del Comedor Escolar.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15/11/2023	Inicio	10:30. a.m.	Fin	03:00 p.m.	Lugar	IED COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA SEDE 1
Asunto	SEGUIMIENTO PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE						
Asistentes	Se adjunta lista de asistencia.					Asistentes Externos	LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS
Fecha de Elaboración	15/11/2023	Elaborado por	JAIRO ARCHILA. (Gestor Territorial SED-DBE-PAE)			Próxima Reunión	

Enlace PAE IED: Patricia Rojas, **Cargo:** Coordinadora, **Teléfono:** 3138405173.
Gestor II Comedor Escolar (CE): Eduardo Córdoba, **Teléfono:** 3046280916.

OBSERVACIONES

Infraestructura: Las mencionadas en el acta.

Personal: S/N

Complemento: S/N

Refrigerios Calidad: S/N

OTROS: S/N.

NOMBRE:
CARGO: Patricia Torres B. Almacenista

NOMBRE: Adriana Marcela Garzón G.
CARGO: Interventor de Campo.

NOMBRE: Patricia Rojas
CARGO: Coo. directora

NOMBRE: Eduardo Cordoba
CARGO: Gestor II

NOMBRE: JAIRO ARCHILA
CARGO: REFERENTE LOCAL SED-PAE

NOMBRE:
CARGO: