EVIDENCIA 3			
EN LAS VISITAS QUE REALICE EN MATERIA DE URBANISMO VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN LO CONTENIDO EN LA NORMA SISMORESISTENTE VIGENTE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS VERIFICACIONES QUE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEBA REALIZAR SEGUN LO CONTENIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE			
NUMERO	ORFEO	OBJETO DE LA VISITA	DIRECCION
1	20236640023323	VISITA INSPECCION DE OBRAS	DIIAGONAL 5F # 44 A-36
2	20236640023473	VISITA INSPECCION DE OBRAS	DIIAGONAL 5F# 44 A-20
3	20236640021673	VISITA INSPECCION DE OBRAS	CALLE 32 SUR # 39 A-36
4	20236640023373	VISITA INSPECCION DE OBRAS	CALLE 4F # 41B-57
7	20236640020633	VISITA INSPECCION DE OBRAS	CARRERA 34 D # 17B-70SUR
8	20236640022903	VISITA INSPECCION DE OBRAS	CALLE 34 SUR 50A-78
9	20236640022963	VISITA INSPECCION DE OBRAS	CALLE 10 SUR # 39-08