TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Marzo 2023
SEMANA:	13 al 19 Marzo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Ivey Padilla
Nº LICENCIA:	38281105
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Eduardo Correa M

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Ivey Padilla

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Marzo 2023
SEMANA:	6 al 12 Marzo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Bótiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia	B	B	R	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehiculo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Febrero Marzo
SEMANA:	27 Febrero al 5 Marzo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapiceria	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehiculo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondicionado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Febrero 2023
SEMANA:	20 al 26 Febrero
VEHICULO:	camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapiceria	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehiculo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondicionado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla J

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	<	PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	CODIGO:
			Vo: 0
			FECHA: 09 / 02 / 2018

DATOS	
MES:	Febrero 2023
SEMANA:	13 al 19 Febrero
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Jhoy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Eduardo Cacer

DESCRIPCION DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S			
Revisión tecnico mecánica	S	S	S			
Seguro obligatorio	S	S	S			
Seguro terceros	S	S	S			
Licencia de conducción	S	S	S			
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S			
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S			
Botiquín	S	S	S			
Linterna con pilas	S	S	S			
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S			
Cargado	S	S	S			
Vigente	S	S	S			
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S			
Gato	S	S	S			
Caja de herramientas.	S	S	S			
Cruceta	S	S	S			
Tacos	S	S	S			
Llanta de repuesto	S	S	S			
Cables de Arranque	S	S	S			

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S			
Radio teléfono, celular	S	S	S			
Caqueta reflectiva	S	S	S			
LUCES						
Bajas	B	B	B			
Plenas	B	B	B			
Direccionales	B	B	B			
Cocullos	B	B	B			
Reversa	B	B	B			
Anti-niebla	B	B	B			
Luces de cabina	B	B	B			
Emergencia.	B	B	B			
Tercer Stop.	B	B	B			
OTROS						
Freno de mano	B	B	B			
Correa del Ventilador	B	B	B			
Dispositivos de amarre	B	B	B			
Correas	B	B	B			
Ganchos	B	B	B			
Gancho de Remolque	B	B	B			

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B			
Limpiaparabrisas	B	B	B			
Laterales	B	B	B			
Vidrio Trasero	B	B	B			
Liparabrisas trasero	B	B	B			
Espejo retrovisor	B	B	B			
Espejos Laterales	B	B	B			
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B			
Ultimo cambio	B	B	B			
Dirección	B	B	B			
Liquido de frenos	B	B	B			
Refrigerante	B	B	B			
Agua parabrisas	B	B	B			
Nivel combustible	B	B	B			
Fugas de lubricantes	N	N	N			
Fugas de Agua	N	N	N			

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B			
Estado de las sillas	B	B	B			
Estado de la tapicería	B	B	B			
Aseo del vehiculo.	B	B	B			
Manijas puertas	B	B	B			
Chapas puertas	B	B	B			
Seguros puertas	B	B	B			
Elevavidrios	B	B	B			
Ajuste de las puertas	B	B	B			
Bocina	B	B	B			
Alarma reversa	B	B	B			
Instrumentos	B	B	B			
Cinturones S delanteros	B	B	B			
Cinturones S traseros	B	B	B			
Mandos eléctricos	B	B	B			
Tablero de controles	B	B	B			
Aire acondiconado	B	B	B			

NEUMATICOS

DESGASTE, ESTRUCTURA							PRESION						
Delantero Derecho	B	B	B				Delantero Derecho	B	B	B			
Delantero Izquierdo	B	B	B				Delantero Izquierdo	B	B	B			
Trasero Derecho	B	B	B				Trasero Derecho	B	B	B			
Trasero Izquierdo	B	B	B				Trasero Izquierdo	B	B	B			
Llanta repuesto	B	B	B				Llanta repuesto	B	B	B			

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)