TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Abril 2023
SEMANA:	10 al 16 Abril
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapiceria	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla F

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Abril 2023
SEMANA:	17 al 23 Abril
VEHICULO:	Camioneta Ford.
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Abril 2023
SEMANA:	24 al 30 de abril
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
	S					
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
NEUMÁTICOS						
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla Z

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Mayo 2023
SEMANA:	1 al 7 de Mayo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Eduardo Garcia M

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
	S					
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla Z

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Mayo 2023
SEMANA:	8 al 14 Mayo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Lucy Padilla Z.
Nº LICENCIA:	38281109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Garcia M.

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquín	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Lucy Padilla Z

Firma Conductor - Operador

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	Mayo
SEMANA:	15 Mayo
VEHICULO:	Camioneta Ford
MODELO:	2019
PLACA:	GBW 342
KILOMETRAJE:	
CONDUCTOR:	Ivey Padilla Z
Nº LICENCIA:	38231109
CATEGORIA:	C1
INSPECTOR:	Luis Edo Egidia. M

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según lo que evedencie o cumpal en el vehiculo (S = SI LO HAY) (N= NO LO HAY), (B= BUENO) , (R= REGULAR) , (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps.	S	S	S	S	S	S
EQUIPO EMERGENCIAS						
Kint de carretera	S	S	S	S	S	S
Botiquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S
EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S
HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas.	S	S	S	S	S	S
Cruceta	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACIÓN	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Caqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S
LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocullos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop.	B	B	B	B	B	B
OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Dispositivos de amarre	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	B	B	B	B	B	B
L/parabrisas trasero	B	B	B	B	B	B
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B
FLUIDOS						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N
NEUMÁTICOS						
DESGASTE, ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de las sillas	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapicería	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehículo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	B	B	B	B	B	B
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondiconado	B	B	B	B	B	B
PRESIÓN						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

Firma Profesional SST

Ivey Padilla Z

Firma Conductor - Operador