CMT COLOMBIA S.A.S
NIT 860.514.046-5
Calle 30A #6-22 Oficina 201/202
Tel: (057) 2852005 - (057) 3208003453
Bogotá - Colombia
contabilidad@cmt.net.co
https://www.cmt.net.co/

Factura Electrónica de venta
No. C 4107

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(601) 3282828 - Ext. 000
Dirección	DG 34 No. 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 13:03
Expedición	09/11/2023, 13:03
Vencimiento	07/02/2024

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	1001		Mantenimiento Preventivo SANTA CLARA	1.00	2,365,000.00	2,365,000.00
2	1001		Mantenimiento Preventivo HOSPITAL LA VICTORIA	1.00	3,060,000.00	3,060,000.00
3	1001		Mantenimiento Preventivo SAN BLAS	1.00	2,696,000.00	2,696,000.00
4	1001		Mantenimiento Preventivo Jorge Eliecer	1.00	1,207,500.00	1,207,500.00
5	1001		Mantenimiento Preventivo CAPS SAMPER MENDOZA	1.00	490,000.00	490,000.00
6	1001		Mantenimiento Preventivo CAMI OLAYA	1.00	332,000.00	332,000.00
7	1001		Mantenimiento Preventivo CAPS PERSEVERANCIA	1.00	200,000.00	200,000.00
8	1001		Mantenimiento Preventivo CAPS CHIRCALES	1.00	504,000.00	504,000.00
9	1001		Mantenimiento Preventivo DIANA TURBAY	1.00	270,000.00	270,000.00

Martha Cardoza
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE
13 NOV 2023

Total items: 9

Total Bruto	11,124,500.00
IVA 19%	2,113,655.00
Total a Pagar	**13,238,155.00**

Valor en Letras:
Trece millones doscientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-07 por $ 13,238,155.00

Observaciones:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 02 BS 0084 2023 CC 30-391 REPORTES No. 42804-05-10-11-16-18-20-23-25-27-29-31-32-35-37-42786-87-90-92-94-95-42844-42797-42800-42841-42802-42839 MANTENIMIENTO CORRECTIVO / Preventivo Octubre

Freddy E Rubio C
10/11/23

Calle 3[illegible] Of. 20
Tel. [illegible]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050888981 aprobado en 20230623 prefijo C desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa 11.04
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: a9bc0434c647e8454dff06fcbc4e3a10b279fe159bd1241c5598ef54e162250c47b5540127963a8ea58a5d3589693d66

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-2A-FT-010
VERSION: 06
FECHA: 2021-04-08

CERTIFICACION:	9	INFORME PARCIAL:	X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02 - BS - 0084-2023	FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA	20/10/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	CMT COLOMBIA S.A.S	NIT O C.C		860514046- 5	
Representante Legal:	JESUS ALBERTO GARZON ALONSO	Identificación Representante Legal	C.C: C.E: X	244.494	
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	FORMA DE PAGO:	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.		

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Maximo)**	$ 320.978.560	Valor Inicial contrato:	$ 80.244.640	Plazo	Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA
Consecutivo CDP		Fecha CDP DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP DD/MM/2018	Adiciones/ Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA
Disponibilidad Inicial	2332	28/07/2023	Registro Inicial	34092	28/08/2023				1/09/2023	30/10/2023
Disponibilidades Números de Adiciones			Registros Presupuestales de Adiciones			Adición 1:		Prórroga 1:	1/11/2023	31/01/2024
						Adición 2:		Prórroga 2:		
						Adición 3:		Prórroga 3:		
						Adición 4:		Prórroga 4:		
						Valor Total:	$ 80.244.640	Fecha Terminación actual:		31/01/2024
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		Código(S) Rubro(S)	4212020200803	Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar				

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
9	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, INCLUYENDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS DE LLAMADO DE ENFERMERÍA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO	7ADM02	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO - Ver Fila 38 del Instructivo	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 42 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 4075	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 13.238.155	$ 67.006.485	16.50%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE DE 2023
2	C 4069	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 29.238	$ 13.267.393	$ 66.977.247	16.53%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
3	C 4070	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 4.117.543	$ 17.384.936	$ 62.859.704	21.66%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
4	C 4071	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 2.385.999	$ 19.770.935	$ 60.473.705	24.64%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
5	C 4072	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 58.477	$ 19.829.412	$ 60.415.228	24.71%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
6	C 4073	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 702.990	$ 20.532.402	$ 59.712.238	25.59%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
7	C 4074	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 659.253	$ 21.191.655	$ 59.052.985	26.41%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
8	C 4076	22/09/2023	SEPTIEMBRE DE 2023	$ 104.958	$ 21.296.613	$ 58.948.027	26.54%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2023
9	C 4107	9/11/2023	OCTUBRE DE 2023	$ 13.238.155	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43.04%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE DE 2023
	TOTAL			$ 34.534.768	$ 34.534.768	$ 45.709.872	43.04%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 34.534.768
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS	$ 45.709.872
Valor total certificado (Acumulado)	TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$ 34.534.768

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
C 4107	9/11/2023
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 13.238.155
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD DE SAMPER MENDOZA Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO. DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
C.C. No.	53008734
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	DIRECTORADMINISTRATIVOCO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	DANNA SOFIA MONTES MARTINEZ
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Correo Electronico:	INFRAESTRUCTURAAPOYO@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO

Informes fac C4107

REPORTE DE SERVICIO Nº 42840

NIT.860.514.046-5

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Diana turbay	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Kr 17 # 48X 76 Sur	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506386689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo Diana Turbay al llamado de emergencia observacion adulto	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Abris B
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 26/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC 02BS029-23
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 333381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al Sistema de llamado de emergencia piso 1 observacion adulto se revisa cada puntos No se encontro ninguna novedad todos los puntos funcionan correctamente.
Se realizo limpieza de tableros de pacientes cordones y display quedando todo ok

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Abris Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 2:40 SALIDA 4:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Rolando Lopez / Cristian Martinez

CARGO Lider Diana Turbay / Ice. Apoyo

FECHA 26 | 10 | 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogota Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42838

CLIENTE	Saberal Centro Oriente Chircales	SOLICITANTE			Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Tr 5J # 48F-29	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506335682
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al Sistema de llamado de enfermeria piso 3 hospitalización	(X)	MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alvaro Berrio
		( )	INSTALACIÓN	FECHA	26/10/23
		( )	GARANTIA	CONTRATO / OC	02 BS 629-23
		( )	DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C 1936-23
		( )	OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERIA

Se realiza el mantenimiento al Sistema de llamado de enfermeria piso 3 hospitalización desde la habitacion 301 hasta la habitacion 320, Se revisaron cada punto. se realiza limpieza de tablero y ajuste de taleros suelto todo los puntos quedaron ok

Geraldin T

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:20 SALIDA 2:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 26 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Alexander

CARGO Tec. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.800.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42793

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Santa clara	SOLICITANTE			Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 146 # 1-45	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506331689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 2 Santa María	◯ MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alexis B
		◯ INSTALACIÓN		FECHA	20/10/23
		◯ GARANTIA		CONTRATO / OC	OC N/A 135 029
		◯ DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C 1936-23
		◯ OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermería piso 2 Santa María Se revisa cada punto del Sistema como Display, cabinete Cordones, lamparas de pasillo tablero de paciente y tablero de baño. Se realizo limpieza de tablero de baño y paciente y Display, Se hizo ajuste de tornillería en tablero y caja de Sobreponer, El Servicio Se deja funcionando normal. las habitaciones van desde 77 a la habitación 92

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Manuel

CARGO Tec. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-7

REPORTE DE SERVICIO Nº 42796

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE			Paola Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 14b 1-45	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506386891
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 2 Santa Inos.	⊘	MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alexis Bermúdez
		○	INSTALACIÓN	FECHA	20/10/23
		○	GARANTIA	CONTRATO / OC	02-BS029-202
		○	DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C 1936-23
		○	OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermería piso 2 Santa inos. Se reviso cada punto del sistema. (Cama Tablero de paciente, Cordones display Gabinete lampara de pasillo.
Se reviso desde la habitacion 89 hasta la habitacion 111
Se realizo limpieza de equipos y ajuste en tornillos de caja de sobre poner y tablero.
Se deja al servicio funcionando normal.

JENNIFER PADILLA
1065607434
ENFERMERIA

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermúdez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Medina

CARGO Tec. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	✓		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42785

CLIENTE: Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE:		Freddy Aguil
DIRECCIÓN: Cra 14 b 1-45 Sur	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS:	3506386689
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento preventivo al llamado de enfermeria piso 1 San Rafael III	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ:	Alexis Berrio
	( ) INSTALACIÓN	FECHA:	19/10/23
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC:	02BS 029
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN:	C1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS:	33581

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria del area de San Rafael III Donde revisa Display, Gabinete lampara de pasillo, tablero y cordones del llamado. Desde la habitacion 43 hasta la habitacion 60
Se realizo limpieza de tablero de paciente, tablero de baño Display y cordones. Se verifico funcionamiento de cada punto. Se entrega todo el servicio a satisfaccion.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

	APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN	
NOMBRE Cristian Mendivil	
CARGO Tec. Apoyo	

FECHA 19 | 10 | 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

REPORTE DE SERVICIO Nº 42785

NIT 860.514.046-5

CLIENTE: Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE: Freddy Aguirre		
DIRECCIÓN: Cra 14 b 1-45 Sur	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 3506385668	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 1 San Rafael III	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Alexis Berrio	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 19/10/23	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02BS 029	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 33581	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermera del area de San Rafael, III Donde revisa Display, Gabinete lampara de pasillo, tablero y cordones del llamado. Desde la habitacion 43 hasta la habitacion 60
Se realizo limpieza de tablero de paciente, tablero de baño Display y cordones. Se verifico funcionamiento de cada punto Se entrega todo el servicio a Satisfaccion.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 19 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Mendivil

CARGO TEC. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42788

CLIENTE: Subred Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE: Freddy Agudelo		
DIRECCIÓN: Cra 14b 1-45 Sur	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS: 350.0336683	
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 1 San Rafael II	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ: Alexis B	
	( ) INSTALACIÓN	FECHA: 20/10/23	
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC: 02 PS 029	
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN: C1936-23	
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS: 33381	

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermería del area de San Rafael II. Se revisa cada punto del sistema como Display, lamparas, tablero, cordones. Desde la habitacion 24 a la habitacion 42
Se realizo limpieza de tablero y display, se verifico el funcionamiento de cada uno de los punto y se entrega funcionando normal.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Mendivil

CARGO TEC. APOYO

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-6

REPORTE DE SERVICIO Nº 42789

CLIENTE	Hospital Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE	Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 145 # 1-45	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506381685
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermeria San Rafael I	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Bonilla
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 19/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC BSM/A 029
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN 1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al llamado de enfermeria piso 1 San Rafael I, Se revisa cada punto del sistema como tablero de paciente, Display, cabinete lamparas de pasillo tableros y de baño y cordones desde la habitacion 2 hasta la habitaciones 23 se realizo limpieza de tablero de paciente y tablero de baño display. Se hizo ajuste con tornillos a tablero suelto y lamparas Se verifico cada punto y se deja todo funcionando normal.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bonilla 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Mindiola

CARGO TCC. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42791

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Santa Clara	SOLICITANTE	Freddy Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 14b # 1-45	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506381689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 2 Quirurgica	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Berrio
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 20/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC 02-BSX/A 024
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C-1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo mantenimiento al sistema de llamado de enfermería piso 2 Quirurgica Se reviso cada punto del sistema. como tablero de paciente display cabinetas cordones, lampara y tablero de baño. Desde la habitacion 6 a la habitacion 22. Se realizo limpieza de tablero de baño, tablero de paciente y display. Se hizo ajuste de tornillo de tablero y caja de pulsadores.
Se verifico cada punto dejando el servicio funcionando Normal.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 8:00 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Andrés

CARGO tec. apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42836

CLIENTE	Sdad red Centro Oriente la Victoria	SOLICITANTE			Predad Aguas
DIRECCIÓN	Dg 39 Sur # 3-20 Este	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506386489
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 3 ALA B	(X)	MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alexis Bermeo
		( )	INSTALACIÓN	FECHA	26/10/23
		( )	GARANTIA	CONTRATO / OC	02 BS 029-23
		( )	DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C 1936-23
		( )	OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 3 ALA B, se reviso cada punto del sistema. Desde la habitacion 189 hasta la habitacion 223 se realizo limpieza y ajuste de los tableros de paciente. Dejando el servicio funcionando normal.

Jesid Moreno

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermeo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 1:00

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 26 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Medina

CARGO Tec. Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42834

CLIENTE	Subred Centro Oriente La Victoria	SOLICITANTE			Fredd Aragon
DIRECCIÓN	Dg 37 Sur # 3-20	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	350 838 6685
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermeria piso 3 ALA A Ginarco	(X) MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alvaro Beltran
		( ) INSTALACIÓN		FECHA	26/10/23
		( ) GARANTIA		CONTRATO / OC	07 BS 029-23
		( ) DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C1930-23
		( ) OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 3 ALA A Ginaco se revisa cada punto del sistema Desde la habitacion pl hasta la habitacion 32 se realizo limpieza de tablero y cambio y ajustes en tablero que se encontraban suelta Se deja todo el servicio funcionando

Judy A.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro Beltran 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 1:00 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACION

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Sanchez

CARGO Tec. Apoyo

FECHA 26 | 10 | 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42833

CLIENTE Sabored Centro Oriente La Victoria	SOLICITANTE		Predely Agamez
DIRECCIÓN Dg 34 Sur # 3-20 Este	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS	3506382680
SERVICIO REPORTADO	☒ MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alexis Bermudez
Mantenimiento preventivo a llamado y de gritermens Piso 2 Vei Adulto	○ INSTALACIÓN	FECHA	26/10/23
	○ GARANTIA	CONTRATO / OC	02 BS 029-23
	○ DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C1936-23
	○ OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de gritermens piso 2 Vei adulto se revisa cada punto del sistema Desde la habitacion 24 hasta la habitacion 56, Se realizo limpieza a los equipos periferico como tablero de pacientes, pantalla. se realizo ajuste de tableros que se encontraban suelto dejando el sistema Ok

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 9:00

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 26 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Mendivil

CARGO Tec Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42830

CLIENTE	Subred Centro Oriente Infectum	SOLICITANTE			Fredy Aguilar
DIRECCIÓN	Da 39 Sur 3-70 este	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506336851
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 2 Medicina Interna	⊘	MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Mario Bermudez
		○	INSTALACIÓN	FECHA	26/10/23
		○	GARANTIA	CONTRATO / OC	02 B5 0249-23
		○	DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C.1936-23
		○	OTROS	CENTRO DE COSTOS	33331

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza el mantenimiento al sistema de llamado de enfermería piso 2 Medicina Interna, se revisa cada punto del sistema se reviso desde la habitación 165 hasta la habitación 184, se realizo limpieza de los equipos periféricos como tablero y de paciente consola se hizo ajuste de tablero. Suelto quedando todo ok.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Mario Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 1:00

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 26 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Medina

CARGO TECN. APOYO

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42812

CLIENTE	Sur oriente Centro Oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE	Brado Aguilera
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A-26	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermería piso 2 urgencias	TELEFONOS	350 6336629
		ELABORÓ	Alexis Bermudez
		FECHA	23 10 23
		CONTRATO / OC	62 BS 04
		COTIZACIÓN	C 1936-23
		CENTRO DE COSTOS	33381

- [X] MANTENIMIENTO
- [ ] INSTALACIÓN
- [ ] GARANTIA
- [ ] DIAGNOSTICO
- [ ] OTROS

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realize el mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermería piso 2 urgencias se revisa cada punto del sistema desde cabecera hasta el 12 se realizo limpieza de tableros y display y ajuste en terminales dejando el sistema funcionando

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Agudelo

CARGO Mantenimiento

FECHA 23 10 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿COMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42813

CLIENTE	Sub red centro Oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE	Fredd Agudelo
DIRECCIÓN	calle 6 # 4A-26	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al Sistema de llamado de enfermeria piso 3 hospitalizacion Sur	○ MANTENIMIENTO	TELEFONOS 3502366639
		○ INSTALACIÓN	ELABORÓ Alexis Benito
		○ GARANTIA	FECHA 23/10/23
		○ DIAGNOSTICO	CONTRATO / OC 02 35 049
		○ OTROS	COTIZACIÓN C 1936-23
			CENTRO DE COSTOS 3338

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermeria piso 3 hospitalizacion Sur, Este servicio se encuentra Fuera de funcionamiento porque ogla aros se esta utilizando para otros procedimientos se hacen limpiezas de los equipos instalado dejando el sistema ok

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Benito 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Agudelo

CARGO Residente

FECHA 23 10 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42809

CLIENTE	Subred Centro oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE			Freddy Aguilera
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A-26	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506336639
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento al sistema de llamado de enfermera Correctivo Salas de cirugía 4 PISO	X MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alexis Bernal
		○ INSTALACIÓN		FECHA	23/10/23
		○ GARANTIA		CONTRATO / OC	0239049
		○ DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C1936-23
		○ OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria PISO 4 Salas de cirugia se revisa cada punto del sistema encontrando la siguiente novedad En el cubiculo 7 se encontro cordon suelto en el bilun se hace el respectivo ajuste.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bernal 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Acosta

CARGO Ingeniero

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

X EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42803

CLIENTE: Subred Centro Oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE		Prado Agudelo
DIRECCIÓN: Clle 6 # 4A-26	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3500384689
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento preventivo al llamado de enfermera Piso 4	[X] MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alais Bgmo
	[ ] INSTALACIÓN	FECHA	23/10/23
	[ ] GARANTIA	CONTRATO / OC	02 BS 029
	[ ] DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C 1936-23
	[ ] OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermeria piso 4 Hospitalizacion. Se reviso cada punto del sistema, Desde la habitacion 264 a la habitacion 280
- Se realizo limpieza de tableros, cordones y lamparas se hizo ajuste de tablero dejando los puntos funcionando norm

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alais Bgmo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 4:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jonnier Acosta

CARGO Ingeniero

FECHA 23 10 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42806

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Jorge Eliecer	SOLICITANTE			Fredd Aguia
DIRECCIÓN	Calle 6 # 4A - 26	CIUDAD	Bogota	TELEFONOS	3506386629
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo y llamado de enfermera piso 4 salas de cirugia	(X) MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alvis Bamo
		( ) INSTALACIÓN		FECHA	23/10/23
		( ) GARANTIA		CONTRATO / OC	0285029
		( ) DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C 1936-23
		( ) OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 4 salas de cirugia se realizo cada punto del sistema desde el cubiculo 1 al cubiculo 7 se realizo limpieza de tableros de pacientes, tablero de baño se hizo ajuste en tornillería dejando el servicio funcionando normal

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvis Bamo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:00 SALIDA 11:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 / 10 / 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Jorge Acosta

CARGO Aprendiz

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42843

CLIENTE	Subred Centro Oriente Olaya	SOLICITANTE	Freddy Agud
DIRECCIÓN	Cra 21 # 22-51 Sur	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506386689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de emergencia piso 2 Consulta Externa	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alvis Bermudez
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 20/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC 02B50029-23
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C 1936-21
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de emergencia piso 2 Consulta Externa se revisa cada punto del sistema, Esta area por el momento no esta en funcionamiento a causa de que no esta en servicio los tableros y la consola estan en buen estado. Los llamados se activaran una vez entre en uso esta area.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvis Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 2:00 TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TECNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Gestion Comercial

CARGO Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	5		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.040-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42842

CLIENTE	Subred Centro Oriente Olaya	SOLICITANTE			Estefany Aguilar
DIRECCIÓN	Cra 21 # 22-51 Sur	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	350 638 6089
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de emergencia piso 1 Urgencias	(X) MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alvis Bern
		( ) INSTALACIÓN		FECHA	20/10/23
		( ) GARANTIA		CONTRATO / OC	OC BS CRC-23
		( ) DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C1936-23
		( ) OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al llamado de emergencia piso 1 urgencias. Se rquisa cada punto del sistema desde el cubiculo 1 hasta el cubiculo 6, Se realizo limpieza de tablero de pacientes, tableros de baño y display, Se hicieron ajuste de tornillo de los tablero quedando todo ok

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvis Bern 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:00 SALIDA 2:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 20 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Cristian Arenas

CARGO TEC Apoyo

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42815

CLIENTE	Subred Centro Oriente San Blas	SOLICITANTE	3506386629
DIRECCIÓN	TV 5 Este 1950	CIUDAD	Bogotá
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermería piso 3 pediatría Sur	⊗ MANTENIMIENTO	TELEFONOS: Fredy Aguilar
		○ INSTALACIÓN	ELABORÓ: Alexis Bermudez
		○ GARANTIA	FECHA: 24/10/23
		○ DIAGNOSTICO	CONTRATO / OC: 02 BS 029
		○ OTROS	COTIZACIÓN: C1936-23
			CENTRO DE COSTOS: 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 3 pediatria Sur Se reviso cada punto del sistema. Desde la habitacion 79 hasta la habitacion 123 Se realizo limpieza de los tableros de pacientes tablero de baño y display. Se hizo ajustes en tornilleria en los tablero Dejando el servicio funcionando

Atentamente Mauro.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 24 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Mauricio Castellanos

CARGO Apoyo Infraestructura

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42817

CLIENTE: Subred Centro Oriente San Blas	SOLICITANTE:		Pradera Azul
DIRECCIÓN: Kr 5 Este # 19-50	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3506338689
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermera Piso 3 Urgencias pediatrica	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	ANTS B
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	24/10/23
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	02 BS 029-23
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	C1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermeria, piso 3 urgencias pediatrica. Se revisio cada punto del sistema como tablero de recepción, tableros bajo, lamparas y equipos principales, Se realizo limpieza de tablero, cordon y display dejando el servicio funcionando correctamente El sistema va desde cubiculo 1 al seis.

Janeth Buenaventura C.
C. C. 51.979.692 Bogotá
Auxiliar de Enfermeria

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alvaro Bonilla 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 24 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Mauricio Castellanos

CARGO Apoyo Infraestructura

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	✓		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42819

CLIENTE: Subred Centro Oriente San Blas	SOLICITANTE		Freddy Aguly
DIRECCIÓN: Tv 5E# 19-30	CIUDAD: Bogotá	TELEFONOS	3506386684
SERVICIO REPORTADO: Mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 3 Pediatria Norte Preventivo	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ	Alexis Bmo
	( ) INSTALACIÓN	FECHA	25/10/23
	( ) GARANTIA	CONTRATO / OC	02BS 029-23
	( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN	1936-23
	( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria Piso 3 pediatria Norte, Se revisa cada punto del sistema Desde la habitacion. 25 hasta la habitacion 60. Se realizo limpieza de equipos periferico como tablero de paciente, tablero de baño y display Se hizo ajustes con tornilleria a los tableros, suelto y mal instalados.
Dejando el servicio funcionando Correctamente

Yarel Barragán C.
C. C. 51.979.692 Bogotá
Auxiliar de Enfermeria

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bmo 2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:00 SALIDA 5:00 TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:
ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 24 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Mauricio Castellanos

CARGO Apoyo Infraestructura.

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42826

CLIENTE	Sub red Centro Oriente San Blas	SOLICITANTE	Freddy Aguilo
DIRECCIÓN	Cr 5 Este # 19-30	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506336683
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al Sistema de llamado de enfermeria piso 1 Quirurgica.	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Barrio
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 25/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC 02BS-029-C1936-23
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 1 Quirurgicas se revisa cada punto del sistema Desde la habitacion 224 hasta la habitacion 263 Donde se realizo limpieza de equipos Periferico como tablero de paciente, Cordones, lamparas de pasillo Se hizo ajuste en tablero de paciente que se encontraban Suelto Dejando el servicio funcionando normalmente.

LORENA BETANCOURT ENFERMERA RUN 3453

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Barrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 1000 SALIDA 5:30 TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 25 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Mauricio Castellanos

CARGO Apoyo Infraestructura.

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION ¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

REPORTE DE SERVICIO Nº 42824

NIT.860.514.046-5

CLIENTE	Subred Centro Oriente San Blas	SOLICITANTE	Brandy Agudelo
DIRECCIÓN	Tra 5 Este # 19-30	CIUDAD Bogota	TELEFONOS 3150633 2689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al sistema de llamado de enfermeria piso 2 Urgencias adulto.	○ MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Bernal
		○ INSTALACIÓN	FECHA 25/10/23
		○ GARANTIA	CONTRATO / OC 02 BS 029-23
		○ DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C1936-23
		○ OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realiza el mantenimiento preventivo al Sistema de llamado de enfermeria piso 2 Urgencias adulto se revisa cada punto del sistema. Desde la habitacion 79 hasta la habitacion 102 Se realiza limpieza de tablero de paciente, Cordones, tablero de baño y display. Se realizo ajuste de tablero que se encontraron suelto dejando el servicio ok.

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Bernal 2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:00 SALIDA 5:30

TOTAL HORAS _____

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 24 | 10 | 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Mauricio Castellanos

CARGO Apoyo Infraestructura.

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
	X		

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

Cmt

NIT 860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42801

CLIENTE	Subred Centro Oriente gerservicios	SOLICITANTE			Freddy Agudelo
DIRECCIÓN	Cra 5 # 33A-45	CIUDAD	Bogotá	TELEFONOS	3506338168
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de emergencias piso 2. hospitalización	(X) MANTENIMIENTO		ELABORÓ	Alais B
		( ) INSTALACIÓN		FECHA	23/10/23
		( ) GARANTIA		CONTRATO / OC	02 BS 029
		( ) DIAGNOSTICO		COTIZACIÓN	C1936-23
		( ) OTROS		CENTRO DE COSTOS	33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento preventivo al llamado de emergencia piso 2 hospitalizacion se reviso cada punto del sistema desde la habitacion 322 a la habitacion 339 se realizo limpieza de tablero de paciente y lampara de pasillo, se hizo ajuste con tornilleria tablero de paciente caja de sobreponer se deja el servicio funcionando normal

Dcto 1120387930

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alais Bermudez 2. _____ 3. _____

LLEGADA 10:00 SALIDA 12:00

TOTAL HORAS

CLIENTE:

APRECIADO CLIENTE:

ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN

FECHA 23 10 23

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

NOMBRE Nicolas Martinez

CARGO TEC. APOYO

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Cmt

NIT.860.514.046-5

REPORTE DE SERVICIO Nº 42799

CLIENTE	Sub red Centro Oriente Simpar Movil	SOLICITANTE	Freddy Agudelo
DIRECCIÓN	Cr 23 # 22A-26	CIUDAD Bogotá	TELEFONOS 3506321689
SERVICIO REPORTADO	Mantenimiento preventivo al llamado de enfermeria piso 1 hospitalizacion	(X) MANTENIMIENTO	ELABORÓ Alexis Berrio
		( ) INSTALACIÓN	FECHA 23/10/23
		( ) GARANTIA	CONTRATO / OC 0285-029
		( ) DIAGNOSTICO	COTIZACIÓN C1936-23
		( ) OTROS	CENTRO DE COSTOS 33381

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGENIERÍA

Se realizo el mantenimiento al sistema de llamado de enfermeria piso 1 Hospitalizacion Se revisa cada punto del sistema, desde la habitacion 1 hasta la 12. Se realizo limpieza de tableros cordones y lamparas, Dejando el sistema ok ~~Yoz~~

TRABAJO REALIZADO POR: 1. Alexis Berrio 2. _____ 3. _____

LLEGADA 7:30 SALIDA 9:10

TOTAL HORAS

CLIENTE:

	APRECIADO CLIENTE: ANTES DE FIRMAR VERIFIQUE EL TIEMPO REPORTADO POR EL TÉCNICO ESTA ES LA BASE PARA LA FACTURACIÓN
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN	
NOMBRE Cristian Aguilar	
CARGO Tec. Apoyo	

FECHA 23 | 10 | 23

PARA CMT MUY IMPORTANTE SU OPINION
¿CÓMO CALIFICA EL SERVICIO PRESTADO?

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
X			

Si requiere aclarar alguna duda con respecto al servicio prestado, por favor escribanos al correo: dptotecnico@cmt.net.co

Calle 30 A No. 6 - 22 Oficina 201 - 202 /Tel.: (601) 285 2005 - (601) 285 0538
Celular: 320 800 3453 - E-mail: gerenciacomercial@cmt.net.co
www.cmt.net.co - Bogotá Colombia

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE

La empresa **CMT COLOMBIA S.A.S** con NIT. 860.514.046-5, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes a pensión y parafiscales.

A su vez, la empresa no se encuentra inhabilitada ni sancionada para contratar con entidades del sector público o privado.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los Cinco (05) días del mes de Noviembre de Dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

CLAUDIA MARGARITA HURTADO PLAZA
TP 73071-T
Contador Publico