



SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
BITÁCORA DE INSPECCIONES

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: **ANDRES BENITEZ REINA - Componente SST** **ANGELA MARIA NOVOA - Componente Ambiental**	**FECHA : 19/10/2023**	**CONSORCIO SEGAC** **CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO SEGAC. NIT. 901.744.482-8 Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información**

ÁREA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Baños Camerinos	Se observa que las herramientas de poder (Pulidora) no cuentan con el registro preoperacional, mago auxiliar, guarda de seguridad.	Abierto	
Baños Camerinos	Se evidencia sustancias químicas, sin etiqueta/rotulo de acuerdo con la resolución 1496 del 2018	Abierto	
Baños Camerinos	Se observa que, los trabajadores, no usan adecuadamente los elementos requeridos para alcanzar ciertas alturas.	Abierto	

Baños GYM	Se evidencia que, las áreas no intervenidas, permanecen con ausencia de orden y limpieza	Abierto	
Baños GYM	Los equipos mecánicos, no cuentan con registros preoperacionales.	Abierto	
Baños GYM	Se observa que, las herramientas de poder no cuentan con el registro preoperacional, mago auxiliar, guarda de seguridad.	Abierto	
Baños GYM	Se observan, botellas sin la identificación adecuada de lo que contienen	Abierto	

Cubierta Piso 3	No se evidencia elemento de emergencia (extintor) a menos de 5 metros, para uso adecuado del soplete y cilindro de gas.	Abierto	
Baños Piso 3	Se evidencia sustancias químicas sin etiqueta/rotulo de acuerdo con la resolución 1496 del 2018	Abierto	
Baños Piso 3	Uso de recipientes inadecuados para el trasvase de sustancias químicas, de igual forma no cuenta con la etiqueta que identifique el tipo de producto.	Abierto	
Sótano 2	Se evidencia acopio de materiales sin la debida demarcación, señalización y protección del suelo	Abierto	

Campamento (Cuarto de Bombas)	Se observa que, al interior del campamento no hay orden y limpieza, clasificación inadecuada de residuos (residuos biológicos, residuos orgánicos) no hay punto ecologico de acuerdo a la normatividad vigente (Resolución 2184 de 2019)	Abierto	
Atención al Ciudadano	Se evidencia que, las áreas no intervenidas, permanecen con ausencia de orden y limpieza	Abierto	
Atención al Ciudadano	Se evidencia que, las áreas no intervenidas, permanecen con ausencia de orden y limpieza	Abierto	
Atención al Ciudadano	Se evidencia sustancias químicas sin etiqueta/rotulo de acuerdo con la resolución 1496 del 2018	Abierto	

Atención al Ciudadano	Se evidencia sustancias químicas sin etiqueta/rotulo de acuerdo con la resolución 1496 del 2018	Abierto	
Atención al Ciudadano	Se observa que, las herramientas de poder no cuentan con el registro preoperacional, mago auxiliar, guarda de seguridad.	Abierto	
Recorrido realizado el día 19 de octubre del 2023, Por: Mayerlin Castillo – SST de Consorcio SECAG Andres Benitez – SST CGMLTI Angela Novoa – Ambiental CGMLTI			