

 	ENTREGA DE VOLANTES	 CONSORCIO TAURI 2
	"CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 316 DE 2023*	

CONTROL ENTREGA DE VOLANTES

TIPO DE PIEZA: VOLANTE INFORMATIVO No.1 "INICIO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS CARRERA 19 B BIS "
VOLANTE INFORMATIVO No.3 "LEVANTAMIENTO ACTAS DE EVCINDAD "

FECHA: Octubre 9 de 2023

TRAMO: Carrera 19 B Bis

BARRIO: San Benito

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	BARRIO	DIRECCIÓN	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Liliana Lopez	310 258 4679	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -90 sur - esquina	Liliana Lopez	
2	Nohora Avila	312 479 7672	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -76 sur	Nohora Avila	
3	Carlos Vargas	311 753 1900	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -64 sur	Carlos Vargas	
4	Alejandro Pinzon		San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -60 sur	Alejo	No responde se dejó bajo la puerta
5	Alejandro Pinzon	— —	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -56 sur	Alejo	
6			San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -44 sur		No responde se dejó bajo la puerta
7	Martha Gonzalez	323 235 1213	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -30 sur	Martha Gonzalez	
8	Florencia Carden	322 380 0678	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -24 sur	Florencia Carden	
9	Genaro Miranda	314 224 5056	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -20 sur	Genaro Miranda	
10	Julio Muñoz	302 338 8128	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 -10 sur	Julio Muñoz	
11	Daniela Yrausquin	320 916 958	San Benito	Calle 59 sur No. 19 B 25 esquina	Daniela Yrausquin	
12	Brandon Gamboa	302 747 4853	San Benito	Carrera 19 B Bis No. 59 A 75 sur - esquina	Brandon Gamboa	
13			San Benito	Calle 59 sur x Carrera 19 A Bis esquina		No responde se dejó bajo la puerta
14			San Benito	Carrera 19 A Bis No. 59 -03 sur		No responde se dejó bajo la puerta
15			San Benito	Carrera 19 A Bis No. 59 -15 sur		No responde se dejó debajo de la puerta
16	Cristina Hernandez	322 717 5211	San Benito	Carrera 19 A Bis No. 59 -19 sur	Cristina Hernandez	
17	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN BENITO		San Benito	Cl. 57 Sur #18A-23		No responde se dejó bajo la puerta
18						ta

TOTAL PIEZAS ENTREGADAS:

ELABORÓ CONTRATISTA		REVISÓ INTERVENTORIA	
NOMBRE	Luz Marina Torres Moreno	NOMBRE	Johanna Patricia Ramirez Benavides
FIRMA	Luz Marina Torres Moreno	FIRMA	