DOGERD
Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres – Calarcá
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

Quindío, 03 de noviembre de 2023 DOGERD-2023 - 702

Magister
DIANA FERNANDA CARDONA LÓPEZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN RAFAEL
L.C

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica.

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, informando que el día 01 de Noviembre de 2023, se realizó visita técnica de inspección ocular, por parte del ingeniero Civil Contratista Janley Roger Leyva bravo, adscrito a esta oficina, encontrando:

Caseta construida en guadua y cubierta en teja de zinc, donde la comunidad espera el transporte público. Dicha caseta ya se encontraba recuperada en su estructura y cubierta, debiendo atenderse lo referente al árbol no frutal de gran altura sin afectaciones fitosanitarias, el cual que se encuentra ubicado a pocos metros y justo detrás de la misma, generando riesgo para las personas que puedan utilizarla y para quienes pasan por el sector.

Se dará traslado a la CRQ para que realice visita técnica de inspección ocular y emita su concepto de tala o poda.

Cualquier inquietud adicional estaremos atentos a resolverla.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

	VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR **Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres**	**CÓDIGO: RE-GRD-01** **VERSIÓN: 01** **FECHA: 01/05//2022**

VISITA N°		FECHA	Día	01	Mes	11	Año	2023	LUGAR	Sede rural Crucero

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA					
Nombre	Liz Dennys TOVAR			N° Cédula	41954988
Dirección	IE Rural San Rafael	Barrio / Vereda		N° Contacto	3223074909

USO DE SUELO								
Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
				X				

TIPO DE INMUEBLE											
Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
X											

SISTEMA ESTRUCTURAL								
Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla	X	OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)											
Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE			
Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO									
Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se realiza visita técnica de Inspección ocular encontrando caseta de gran tamaño con varios vidrios que se encuentra justo detrás de la caseta donde la comunidad espera el transporte público, y ya se

OBSERVACIONES

han caído varias ramas sobre la caseta ocasionando daños a la misma que ya fueron reparados pudiendose generar afectación en la humanidad de alguna persona con consecuencias que lamentar.

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN							
Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA: NOMBRE: Liz Dennys TOVAR C.C. 41954988 de _____	FIRMA: NOMBRE: ING ROGER DE JESUS C.C. 8100723 de Armenia

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	DOGERD

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD / LUGAR	Contiguo a la sede rural crucero - Institución Rural San Rafael , Calarcá Q.	**FECHA**	01/11/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR REVISION ARBOL QUE GENERA RIESGO		



