INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	CS-278-2023	**PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	10 JULIO DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA	JUAN MANUEL ESCOBAR ESCOBAR		
C.C. No. - NIT	6199658-2		
SUPERVISOR	NATHALIA MORALES CLAVIJO		
OBJETO:	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MONTAJE, REPARCHADA Y COLOCADA DE VALVULAS DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS, VOLQUETAS Y LA MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS, RURAL PLANA Y RURAL MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA		
VALOR INICIAL	$ 16.804.000		
VALOR ADICIÓN	$ 0		
TOTAL	$ 16.804.000		
PLAZO INICIAL	150 DIAS		
ADICIÓN PLAZO	0		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	OBJETOS DEL GASTO**:** TRANSPORTE (Vías): 2.3.2.02.02.009 con fuente 1.2.1.0.00 Vía Secundaria Rehabilitada Por valor de $ $16.804.000	**CPC DANE:** 91134	
DISPOBILIDAD	301		
REGISTRO PRESUPUESTAL	842		

ACTA DE INICIO: AGOSTO 16 DE 2022

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
Suministro de servicio de montaje, reparchada y colocada de válvulas de las llantas de los vehículos, volquetas y la maquinaria amarilla de propiedad del municipio y que se encuentran adscritas a la secretaria de infraestructura, utilizada en el mantenimiento, reparación y rehabilitación de las vías urbanas, rural plana y	Dar una prestación regular del servicio y/o garantizar un servicio regular y estable de montaje, reparchada y colocada de válvulas de las llantas de los vehículos, volquetas y la maquinaria amarilla de propiedad del municipio y que se encuentran adscritas a la secretaria	En cumplimiento del objeto contractual el contratista presto el servicio de montaje, reparchada y colocada de válvulas de las llantas de los vehículos, volquetas y la maquinaria amarilla de propiedad del municipio y que se encuentran adscritas a la secretaria de infraestructura, utilizada en el mantenimiento, reparación y rehabilitación de las vías urbanas, rural plana y rural montañosa del

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

rural montañosa del Municipio De Andalucía, Valle Del Cauca	de infraestructura, utilizada en el mantenimiento, reparación y rehabilitación de las vías urbanas, rural plana y rural montañosa del Municipio De Andalucía, Valle Del Cauca y que se encuentran adscritas a la secretaria de infraestructura.	Municipio De Andalucía, Valle Del Cauca. De igual forma el contratista presenta evidencias que dan cumplimiento al objeto del contrato por tanto se solicita realizar el pago final.

INDICADOR DE RESULTADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	DEL 01 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022	RETROEXCAVADORA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	
			DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	18
			DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	8
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	4
			DESPINCHADA NORMAL LLANTA DELANTERAS	10
			DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS DELANTERAS	6
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – DELANTERAS	2
			MOTONIVELADORA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	
			ESPINCHADA NORMAL	30
			DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	10
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	4
			VIBRO COMPACTADOR MUNICIPIO DE ANDALUCIA	
			ESPINCHADA NORMAL	8
			DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	3
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	2
			VOLQUETAS MUNICIPIO DE ANDALUCIA	
			ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	26
			DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	16
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA DELANTERAS	7
			DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	52
			DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	7
			DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	7
			VEHICULOS MUNICIPIO DE ANDALUCIA	
			ESPINCHADA NORMAL	28
			DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	10

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N	100%	100%
	MOTONIVELADORA CAT 120K		
	VIBRO COMPACTADOR BOMAG		
	VOLQUETAS: MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ271		
	VOLQUETA MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ272		
	VOLQUETA MERCEDES BENZ VERDE		
	VOLQUETA DODGE		
	CAMIONETAS: TOYOTA HILUX Y KIA SORRENTO		
	CAMPERO DAEWOO - KORANDO		

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 16.804.000
ADICIÓN CONTRATO	$ -
TOTAL	$ 16.804.000
PAGO FINAL	$ 16.804.000
SALDO A EJECUTAR	**$ 0**

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planillas de pagos No 7782567313 Julio – 7782567414 Agosto - 7782567516 Septiembre – 7782567618 Octubre – 7782567719 Noviembre – 7782567820 Diciembre de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle en el mes de Diciembre de 2023.

NATHALIA MORALES CLAVIJO
Supervisor