	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356

FECHA: SEMANA DEL 24-07-23 AL 30.07.2023

MARCA : MS1162



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: STEVEN ROJAS

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	STEVEN ROJAS	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
VoBo HSE						

OBSERVACIONES:

El motosoldador se encuentra en optimas condiciones de uso.