
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 17 Julio AL 22 Julio/23

TIPO DE ESCALERA: Tijera

MARCA: Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	X		X		X		X		X		X			
Unión de peldaños y largueros	X		X		X		X		X		X			
Zapatas antideslizantes	X		X		X		X		X		X			
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	X		X		X		X		X		X			
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	X		X		X		X		X		X			
Identificacion legible de la escalera	X		X		X		X		X		X			
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	X		X		X		X		X		X			
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	X		X		X		X		X		X			
Guias externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	X		X		X		X		X		X			

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: [illegible]

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: [illegible]

VoBo HSE: [illegible]

OBSERVACIONES:

La escalera se encuentra en optimas condiciones de uso.

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ESCALERAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356 - 2023

FECHA: SEMANA DEL 24-07-23 AL 30-07-2023

TIPO DE ESCALERA 6x16x3ón

MARCA Escaleras de Colombia



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Largeros (en buen estado)	/		/		/		/		/					
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	/		/		/		/		/					
Unión de peldaños y largueros	/		/		/		/		/					
Zapatas antideslizantes	/		/		/		/		/					
Piezas de ajuste (tornillos , pernos , otros)	/		/		/		/		/					
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	/		/		/		/		/					
Identificación legible de la escalera	/		/		/		/		/					
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)	/		/		/		/		/					
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)	/		/		/		/		/					
Guías externas para unión de largueros (aplica tijeras extensible)	/		/		/		/		/					

CONCLUSIÓN:

ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Steven Duenas

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

La escalera se encuentra en optimas condiciones de uso

Powered by CamScanner