TPD AGENCIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1309	VERSION 5

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA KYD-371 MODELO 2022 MARCA HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alfonso Acosta CONTRATO

KMS INICIAL 17.390 KMS FINAL 17.493

FECHA 4-09-2023 A 10-09-2023 BRAZO MARCA HIAB

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	✓		✓		✓		✓		✓					
Balizas de barras (reflectiva)	NO	NO		NO		NO		NO		NO					
Direccionales de enteros de parqueo (Der)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccionales traseras de parqueo (Izq)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Stop y señal luminosa	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Luz interna	1	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA															
Bocinas (alta)	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Direccion y semaforos	3-3	✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	5	✓		✓		✓		✓		✓					
Espejos retrovisores (laterales)	4-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	4-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de incendio (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Asientos en buena condición	3	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajuste y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
Kit de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓					
PMT y Documentos	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Funcionamiento de elevadores	NA	NA		NA		NA		NA		✓					
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de [motor, hidraulico y brazo)	1-1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Bateria y cables	2-2	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras	9	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones: Los días Viernes y Sabado hubo otro conductor.															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mangueras, tubos, conexiones y racores 23- 11-15-17		✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de extensiones del brazo	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Mandos de operación bilateral	12	✓		✓		✓		✓		✓					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos seguidores	1-1	✓		✓		✓		✓		✓					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1-2	✓		✓		✓		✓		✓					
Zapatas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓					
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, huaca y reserta	6	✓		✓		✓		✓		✓					
Conector grillete	1	✓		✓		✓		✓		✓					
Tabla de capacidades visible	1	✓		✓		✓		✓		✓					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

VB PROFESIONAL SST

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Powered by CamScanner