TPD INGENIERIA	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PG156-SST13 VERSION 0 FECHA 04/09/2023	

TPD INGENIERIA S.A.S. PLACA WER538 MODELO 2019 MARCA HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR Riley Zambrano CONTRATO 1356

KMS INICIAL 35054 KMS FINAL 35217

FECHA 04-09-23 al 09-09-23 BRAZO MARCA

ITEM	CANT	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X		X			
Baseras de trabajo (reflectivo)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Ojos)	2	X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Ojos)	2	X		X		X		X		X		X			
De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
Licuadora	1	X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Bocina (pito)	1	X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	1	X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X		X			
Dirección y terminales	1-2	X		X		X		X		X		X			
Pedales y mandos manuales	5	X		X		X		X		X		X			
Cinturones de seguridad	4	X		X		X		X		X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	1	X		X		X		X		X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2	X		X		X		X		X		X			
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X		X			
Asientos en buena condición	3	X		X		X		X		X		X			
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	4	X		X		X		X		X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X		X			
PMT y Documentos	1	X		X		X		X		X		X			
Funcionamiento de alexandras	4	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X		X			
Observacion:															
ESTADO MECANICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	X		X		X		X		X		X			
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X		X			
Bateria y cables	2	X		X		X		X		X		X			
Mangueras	---	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	X		X		X		X		X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	---	X		X		X		X		X		X			
Cilindro principal y auxiliar del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
Cilindro de extensiones del brazo	2	X		X		X		X		X		X			
Mandos de operación (valvulas)	6	X		X		X		X		X		X			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos seguridentes	2	X		X		X		X		X		X			
Brazos o vigas de los estabilizadores	2	X		X		X		X		X		X			
Zapatas de los estabilizadores	2	X		X		X		X		X		X			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo, eslinga, cuerda y rosca	1	X		X		X		X		X		X			
Conector giratorio	1	X		X		X		X		X		X			
Tabla de capacidades visible	2	X		X		X		X		X		X			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo

FIRMA PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Yorlina Florez Fierro
1.015.427.569 / Lic. 4482

Powered by CamScanner