TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULO	CONTRATO DE CONSULTORÍA 2022-2025	TPD-F-SST2025-01 VERSIÓN 1 FECHA: 20/02/2023

DATOS	
MES:	septiembre
SEMANA:	01 AL 30
VEHICULO:	KANGOO
MODELO:	2023
PLACA:	KVR269
KILOMETRAJE:	76.587
CONDUCTOR:	MARCO ALVAREZ
Nº LICENCIA:	79467715
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	LUIS GARCIA

DESCRIPCIÓN DE PUNTOS OBSERVADOS

Marque con las siglas según lo que evidencie o compare en el vehículo (S= SI LO HAY, (N= NO LO HAY), (B= BUENO, (R= REGULAR), (M= MALO)

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S
Revisión tecnico mecánica	S	S	S	S	S	S
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S
Seguro terceros	S	S	S	S	S	S
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S
Planos, mapas rutas, gps	S	S	S	S	S	S

EQUIPO EMERGENCIAS						
Kit de carretera	S	S	S	S	S	S
Bolsquin	S	S	S	S	S	S
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S

EXTINTOR						
Pin de Seguridad	S	S	S	S	S	S
Cargado	S	S	S	S	S	S
Vigente	S	S	S	S	S	S

HERRAMIENTAS						
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S
Gato	S	S	S	S	S	S
Caja de herramientas	S	S	S	S	S	S
Crucetа	S	S	S	S	S	S
Tacos	S	S	S	S	S	S
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S

DOTACION	L	M	M	J	V	S
Botas	S	S	S	S	S	S
Radio teléfono, celular	S	S	S	S	S	S
Casqueta reflectiva	S	S	S	S	S	S

LUCES						
Bajas	B	B	B	B	B	B
Plenas	B	B	B	B	B	B
Direccionales	B	B	B	B	B	B
Cocuitos	B	B	B	B	B	B
Reversa	B	B	B	B	B	B
Anti-niebla	B	B	B	B	B	B
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B
Emergencia.	B	B	B	B	B	B
Tercer Stop	B	B	B	B	B	B

OTROS						
Freno de mano	B	B	B	B	B	B
Correa del Ventilador	B	B	B	B	B	B
Disponibilidad de aceite	B	B	B	B	B	B
Correas	B	B	B	B	B	B
Ganchos	B	B	B	B	B	B
Gancho de Remolque	B	B	B	B	B	B

VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	S
Parabrisas	B	B	B	B	B	B
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B
Laterales	B	B	B	B	B	B
Vidrio Trasero	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Limpiabrisas trasero	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B
Espejos Laterales	B	B	B	B	B	B

LUCES						
Aceite motor	B	B	B	B	B	B
Ultimo cambio	B	B	B	B	B	B
Dirección	B	B	B	B	B	B
Liquido de frenos	B	B	B	B	B	B
Refrigerante	B	B	B	B	B	B
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N

OTROS	L	M	M	J	V	S
Estado cojineria	B	B	B	B	B	B
Estado de tapicerias	B	B	B	B	B	B
Estado de la tapiceria	B	B	B	B	B	B
Aseo del vehiculo.	B	B	B	B	B	B
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B
Bocina	B	B	B	B	B	B
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B
Instrumentos	B	B	B	B	B	B
Cinturones S delanteros	B	B	B	B	B	B
Cinturones S traseros	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mandos eléctricos	B	B	B	B	B	B
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B
Aire acondicionado	B	B	B	B	B	B

NEUMÁTICOS

DESGASTE ESTRUCTURA	L	M	M	J	V	S
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

PRESION	L	M	M	J	V	S
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

EL CARRO SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES YA QUE NO HA PRESENTADO NINGUN INCONVENIENTE

Firma Profesional SST

Firma Conductor - Operador