TPD Ingeniería	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES SG-SST	TPD-F-PH04-11 Versión:0 Fecha: 24/03/2018

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A. PLACAS No: TGV-602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos CONTRATO: 2023-1366

SEMANA: DEL 09 DE Sep DEL 2023 AL 23 DE Sep DEL 2023

KMS INICIAL: 80969 KMS FINAL: -0-

IMAGO MARCA: N/A

ITEM	CANT.	LUN D	LUN M	MAR D	MAR M	MIER D	MIER M	JUE D	JUE M	VIER D	VIER M	SAB D	SAB M	DOM D	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X				X		X			
Traseras de trabajo (reflector)	0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X				X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2		X		X		X				X		X		
De Stop y señal trasera	2		X		X		X				X		X		
Licuadora	1		X		X		X				X		X		
CABINA															
Botiquín (pito)	1	X		X		X				X		X			
Alarma de reversa	1		X		X		X				X		X		
Freno de servicio	1	X		X		X				X		X			
Freno de emergencia	1-4		X		X		X				X		X		
Dirección y terminales	3-3	X		X		X				X		X			
Pedales y mandos manuales	2	X		X		X				X		X			
Cinturones de seguridad	2	X		X		X				X		X			
Espejos retrovisores (laterales)	1-2	X		X		X				X		X			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2	X		X		X				X		X			
Limpia brisas	1	X		X		X				X		X			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	2	X		X		X				X		X			
Asientos en buena condición	1		X		X		X				X		X		
Estado del tablero	2	X		X		X				X		X			
Ajuste y seguros de las puertas	1	X		X		X				X		X			
KIT de carretera	1	X		X		X				X		X			
PMT y Documentos	1	X		X		X				X		X			
Funcionamiento de elevadores	NA	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X				X		X			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidráulico y freno)	1	X		X		X				X		X			
Líquido de frenos	1	X		X		X				X		X			
Nivel del refrigerante	1	X		X		X				X		X			
Batería y cables	1-2	X		X		X				X		X			
Mangueras	4	X		X		X				X		X			
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	X		X		X				X		X			
Mangueras, tubos, conexiones y retenes	6-6-12	X		X		X				X		X			
Cilindro principal y auxiliar del brazo	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Cilindro de extensiones del brazo	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Mandos del distribuidor y tablero	2-2	X		X		X				X		X			
Estado general de las soldaduras		X		X		X				X		X			
Funcionamiento Eléctrico	1	X		X		X				X		X			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra cintada la señalización perimetral	-	X		X		X				X		X			
El trabajo se realiza con acompañante en piso	-	X		X		X				X		X			

Vo.Bo. PROFESIONAL SST: Yoana Rosero - Vehículo OK

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ESCRITO, POR DETALLE, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 60 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR designado

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

Powered by CamScanner