	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.0
			Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	13 Octubre 2023
Fecha de fabricación:	Mayo -23
Marca:	Ingate
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	X
Lote-referencia:	LN-8009-ML
Certificado:	N.A porque esta Nueva

Ubicación del equipo:

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS			
		SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		X
3	Grietas, ranuras, picaduras		X
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		X
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		X
6	Quemaduras		X
7	Ficha técnica visible	X	
8	Testigo de impacto activado		X
9	Deterioro general		X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS			
		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, lineas blancas		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Defectos de funcionamiento		X
4	Corrosión		X
5	Deterioro general		X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS			
		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Torsiones		X
4	Corrosión, oxido		X
5	Bordes afilados, irregulares		X

OBSERVACIONES: El equipo se encuentra en Buenas condiciones ya que es nuevo

Inspección realizada por:

Nombre: Yoana Hara
CC: 1015427369
Cargo: Coordinadora SST

Encargado de equipo:

Nombre: Alexis Duque C
CC: 93.412.321
Cargo: oficial

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.0
			Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	13 - octubre - 2023
Fecha de fabricación:	Agosto - 23
Marca:	Insafe
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	eslinga en Y
Lote-referencia:	IN-8021
Certificado:	N.A porque esta nuevo

Ubicación del equipo:

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS			
		SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		X
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		X
3	Grietas, ranuras, picaduras		X
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		X
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		X
6	Quemaduras		X
7	Ficha técnica visible	X	
8	Testigo de impacto activado		X
9	Deterioro general		X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS			
		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Defectos de funcionamiento		X
4	Corrosión		X
5	Deterioro general		X

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS			
		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		X
2	Picaduras, grietas		X
3	Torsiones		X
4	Corrosión, oxido		X
5	Bordes afilados, irregulares		X

OBSERVACIONES:
El equipo se encuentra en buenas condiciones ya que es nuevo

Inspección realizada por:

Nombre: Yoana Haez
CC: 1015423369
Cargo: Coordinadora SST

Encargado de equipo:

Nombre: Alberto Garcia
CC: 7347821
Cargo: oficio