ANZA
Ingeniería S A S BIC

Nit. 900.893.208-0

Bogotá D.C., Diciembre 9 de 2023

SDHT-2023-085

Señores:
COINCO SAS
EDUARDO MANRIQUE PINZÓN
Representante Legal
Carrera 7#109-28
Bogotá D,C.

"**CTO # 986 DE 2023,** CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. **GRUPO 2-2023.**

Asunto: Aprobación informes mensual del mes de noviembre de 2023 TÉCNICO-SOCIAL-SST Y AMBIENTAL del CTO de obra No.915 de 2023

Respetado Señor,

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del aval correspondiente al informe del mes de noviembre de 2023 de acuerdo a los componentes TÉCNICO-SOCIAL-SST Y AMBIENTAL del CTO de obra No.915 de 2023.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

ARQ. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
ANZA INGENIERIA SAS BIC

INFORME MENSUAL 5

CONTRATO 915- 2023

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO SAS

NOVIEMBRE 2023

COINCO	**COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2**
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 5

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	915 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2– 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO	$ 5.783.760.000
FECHA DE INICIO	7 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÒN	7 DE FEBRERO DE 2024
VIGENCIA	7 MESES
NÚMERO DE VIVIENDAS A INTERVENIR	277 UNIDADES DE INTERVENCIÓN
INTERVENTORIA	ANZA INGENIERIA SAS BIC

EQUIPO MINIMO DEL CONTRATO.

EQUIPO MINIMO CONTRATO 915-2023		
NOMBRE DEL PROFESIONAL	**CARGO**	**DEDICACIÓN**
DIEGO ALEJANDRO SARAY TORRES	DIRECTOR DE OBRA	100%
XIMENA SANTANA ROMERO	COORDINADORA SOCIAL	100%
DAVID JULIAN FLOREZ GAMBOA	RESIDENTE TÉCNICO	100%
CINDY LIZETH QUEVEDO TEJADA	RESIDENTE TÉCNICO	100%
MAURICIO MARTINEZ JEREZ	RESIDENTE TÉCNICO	100%
SANDRA CHAVES	RESIDENTE TÉCNICO	100%
CAMILO ANDRES GUTIERREZ TORRES	RESIDENTE TÉCNICO	100%
YULY ANDREA CASAS MERCHAN	RESIDENTE SOCIAL	100%
STEFANNIA MAYORGA	RESIDENTE SOCIAL	100%
JULIANA CAROLINA GOMEZ CHIQUIZA	RESIDENTE SOCIAL	100%
JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	RESIDENTE SOCIAL	100%
JUAN FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA	INGENIERO AMBIENTAL	100%
JASBLEYDY FORIGUA CASTILLO	PROFESIONAL SST	100%

COINCO	COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 5

RESUMEN DE EJECUCIÓN SAN CRISTOBAL

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - INFORME MENSUAL 5 — **30-nov-23**

CONTRATISTA:

Contrato de obra	915-2023	**Plazo**	7 MESES
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2–2023.	**Valor del contrato**	$ 5.783.760.000

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SAN CRISTOBAL SUR							**Fase 2: Ejecución de obras**			
				Validación			**Ejecución**			
Profesional	**Usme**	**Barrios**	**Total Predios**	**Validada**	**V/Por Validar**	**V/Modificada**	**En Ejecución**	**Terminadas**	**Por iniciar ejecución**	**Acta de Entrega a Satisfacción**
ARQ O ING	DAVID FLOREZ	ALTAMIRA	21	16	5		7	3	11	3
		PANORAMA	2	2	0		0	0	2	0
SOCIAL	JULIANA GOMEZ	SAN JOSE SR ORIENTAL	9	9	0		1	8	0	8
		ALTAMIRA CHIQUITA	8	8	0		7	1	0	1
ARQ O ING	LIZETH QUEVEDO	ALTAMIRA	23	21	2		11	3	9	3
		SAN JOSE SR ORIENTAL	10	9	1		4	5	1	4
SOCIAL	YULI CASAS	ALTAMIRA CHIQUITA	4	4	0		4	0	0	0
		PANORAMA	7	7	0		0	0	7	0
ARQ O ING	SANDRA CHAVEZ	ALTAMIRA	6	6	0		2	0	4	0
		SAN JOSE SR ORIENTAL	11	11	0		5	5	1	5
SOCIAL	STEFANIA MAYORGA	ALTAMIRA CHIQUITA	2	2	0		2	0	0	0
Subtotal			**103**	**95**	**8**		**43**	**25**	**35**	**24**

RESUMEN DE EJECUCIÓN USME


Proyecto mejoramiento de vivienda - INFORME MENSUAL 5 — **30-nov-23**

CONTRATISTA:

Contrato de obra	915-2023	**Plazo**	7 MESES
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2–2023.	**Valor del contrato**	$ 5.783.760.000

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT USME-CIUDAD BOLIVAR							**Fase 2: Ejecución de obras**			
				Validación			**Ejecución**			
Profesional	**Usme**	**Barrios**	**Total Predios**	**Validada**	**V/Por Validar**	**V/Modificada**	**En Ejecución**	**Terminadas**	**Por iniciar ejecución**	**Acta de Entrega a Satisfacción**
ARQ O ING	MAURICIO MARTINEZ	PORTAL II	31	31	0		0	30	1	30
SOCIAL	JUAN CARLOS COLORADO	VILLA HERMOSA	41	36	5		16	2	23	2
ARQ O ING	SANDRA CHAVES	NUEVO PORVENIR	2	2	0		0	2	0	2
		EL PORTAL EL DIVINO	1	0	1		0	0	1	0
SOCIAL	ESTEFANIA MAYORGA	PORTAL II	25	25	0		4	20	1	20
		VILLA HERMOSA	17	17	0		10	0	7	0
ARQ O ING	LIZETH QUEVEDO	PORTAL II	29	29	0		1	28	0	28
SOCIAL	YULI CASAS									
ARQ O ING	DAVID FLOREZ	BELLA FLOR	3	3	0		1	2	1	0
		PORTAL EL DIVINO	4	4	0		0	4	0	4
SOCIAL	JULIANA GOMEZ	PORTAL II	22	22	0		0	22	0	22
Subtotal			**175**	**169**	**6**		**32**	**110**	**34**	**108**

COINCO	COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 5



En la grafica se evidencia un porcentaje de avance del 95% en lo que respecta al proceso de validación de las unidades de vivienda, el 60% de predios con apertura de obra y ejecución de esta y 47% de cierres a satisfacción.

ALERTAS Y SITUACIONES ESPECIALES.

MVAL_04137 MARY SABOGAL ROJAS

En convocatoria para citación a visita de validación la beneficiaria refiere la posibilidad de renunciar debido a que está en proceso de realizar plancha en el predio, indica que un funcionario de SDHT, le indico que el subsidio se lo podían “guardar” mientras ella hacia su construcción, la profesional le indico que si ella renunciaba, ninguna persona podría garantizarle que ella obtuviera nuevamente el subsidio, ante esta información solicito darle el tiempo de lo que restaba de la semana para informarse por otros medios e indagar acerca de la licencia de la placa en términos de tiempo

MV_00456 BENJAMIN TOLOSA OSORIO

Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de identificar a la persona autorizada por el beneficiario, revisar documentación e iniciar proceso, durante el ejercicio en comunicación con la autorizada, quien es una arrendataria del predio indica que en el momento no tiene la autorización, ya que el documento encuentra en la casa de otro familiar, genera compromiso de tener la documentación el lunes 20 de noviembre.

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	**COMPONENTE TÉCNICO GRUPO 2**
	INFORME TÉCNICO MENSUAL No 5

MVAL_03072 GERMAN SACRISTAN GONZALEZ

Durante el seguimiento realizado el día 17 de noviembre del 2023, se evidencia avance significativo en compromisos adquiridos previamente, se identifica, levantamiento de cuchillas, instalación de puerta de ingreso y regatas. Se indica a la autorizada se realizará próximo seguimiento el miércoles 22 de noviembre del 2023.

MV_00456 BENJAMIN TOLOSA OSORIO

Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de verificar compromiso adquirido, durante el ejercicio en a vivienda no se encontraba la persona autorizada, ni un adulto, en consecuencia, se realiza contacto vía telefónico con la autorizada, quien indica encontrarse en la vivienda el lunes 4 de diciembre del 2023.

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**

INFORME SOCIAL MENSUAL No 5
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Fecha: 30-11-2023	**Periodo:** Del 1 al 30 de noviembre de 2023		**Informe:** No.5
	Proyecto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			**Contrato No.:** 915 DE 2023

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	915 DE 2023
OBJETOS	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2021.
CONTRATISTA	CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA COINCO SAS
INTERVENTORÍA	ANZA INGENIERIA SAS BIC

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA: 2

1.CONVOCATORIAS A SOCIALIZACIONES. 2

2.ALISTAMIENTO SOCIALIZACIONES. 2

3.EJECUCIÓN SOCIALIZACIONES. 2

..... ¡Error! Marcador no definido.

4.ALISTAMIENTO VALIDACIONES 2

5.CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL 2

6.APERTURAS 36

7.SEGUIMIENTOS RELEVANTES 41

8.ATENCIÓN PQRS 72

9.ENTREGAS 73

10.ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 75

11.HISTORIAS DE VIDA 77

12.ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas). 78

13.RENUNCIAS 79

14.CONSOLIDADO MES 4 80

15.CONSOLIDADO FINAL 80

COINCO CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA	**COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2**
INFORME SOCIAL MENSUAL No 5 **DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**	

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA:

1.CONVOCATORIAS A SOCIALIZACIONES.

Durante el periodo en mención no se desarrollaron actividades de este tipo:

2.ALISTAMIENTO SOCIALIZACIONES.

Durante el periodo en mención no se desarrollaron actividades de este tipo:

3.EJECUCIÓN SOCIALIZACIONES.

Durante el periodo en mención no se desarrollaron actividades de este tipo

4.ALISTAMIENTO VALIDACIONES

Para el desarrollo de las actividades posteriores a la socialización inicial desde el componente social, se realiza el alistamiento de todos aquellos recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato; entre ellos se encuentra la revisión y organización de papelería necesaria para dar inicio al proceso de validación (formato de caracterizaciones sociales y revisión de expedientes digitales) así como la base de distribución de unidades de mejoramiento y plano. A continuación, cada profesional se encarga de realizar convocatoria telefónica según programación.

5.CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el periodo se realizaron las siguientes caracterizaciones.

VALIDACIONES SAN CRISTOBAL SUR						
Nº	ID_DMV	DIRECCIÓN	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MVSC_1195	KR 11C ESTE 42A 50 SUR	ALTAMIRA 2010	ANA BETULIA MORA GARCIA	3/11/2023	Tipología de familia monoparental, la beneficiaria tiene 70 años; refiere que tiene estenosis del canal neural por disco en columna. Convive su hijo David quien tiene 44 años y actualmente se encuentra desempleado. La responsabilidad económica de la vivienda es asumida por la beneficiaria quien es pensionada. Tiene otra hija quien ocasionalmente la visita por asuntos laborales.
2	MVSC_1193	CL 42B SUR 11C 40 ESTE	ALTAMIRA 2010	MARIA TERESA ALARCON CUERVO	3/11/2023	Familia de tipología familiar pareja sin hijos, la beneficiaria tiene 62 años; refiere que actualmente es ama de casa. Convive su esposo quien actualmente se encuentra

						delicado de salud; padece de un aneurisma, osteoporosis, EPOC y la movilidad es limitada. La responsabilidad económica de la vivienda es asumida por su esposo quien es pensionado. Tiene un hijo quien ocasionalmente le aporta económicamente.
3	MVSC_1206	KR 12 ESTE 42A 38 SUR	ALTAMIRA 2010	JOSE ANTONIO RINCON MATIZ	**3**/11/2023	Familia de tipología familiar unipersonal, el beneficiario tiene 51 años; refiere que actualmente no se encuentra afiliado al sistema de seguridad social. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él quien trabaja como independiente en el cuidado y venta de animales (chivos, gallos, gallinas, patos). Adquirió la vivienda por medio de una herencia que le dejó su papá. La vivienda cuenta con bastantes problemas de salubridad, debido a que los animales se encuentran en la vivienda.
4	MVSC_0967	TV 11D ESTE 42 24 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CUSTODIA CALDERON RODRIGUEZ	**3**/11/2023	Tipología de familia monoparental, la beneficiaria es viuda hace 3 meses; actualmente vive con su hijo. La responsabilidad económica del hogar es suplida por la pensión que dejó su esposo, también su hijo aporta económicamente y del canon de arrendamiento de dos habitaciones.
5	MVSC_01638	KR 11 C ESTE 42 B 56 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	CLEMENTINA GERENA GUTIERREZ	**3**/11/2023	La beneficiaria Clementina Gerena, habita en su vivienda hace 52 años, se dedica actualmente a las labores como independiente y asume las responsabilidades económicas del hogar, pertenece a la tipología familiar unipersonal. En cuando a las condiciones de casa, estas son favorables, hay luz natural, orden y los

						espacios se encuentran separados entre sí, sin embargo, la vivienda presenta filtración de agua por el estado de la cubierta.
6	MVSC_01672	KR 12 ESTE 42 B 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MERCEDES NOVA JIMENEZ	**3**/11/2023	La beneficiaria pertenece a una tipología familiar unipersonal, asume las responsabilidades económicas del hogar por medio del subsidio de adulto mayor que recibe mensualmente, se dedica a las labores de la vivienda y no cuenta con ingresos adicionales. Mercedes Nova Jiménez se identifica afectada por la reciente muerte de un hermano quien era el principal proveedor en el hogar, adicional comenta que tiene una afectación en la piel, situación por la que toma medicamentos. En cuanto a las condiciones de la vivienda se evidencia espacios afectados como paredes y techo por la prolongación de humedad.
7	MVSC_0963	TV 11D ESTE 42 27 SUR	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	FLOR MARIA RINCON CIFUENTES	8/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 59 años; refiere que actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social subsidiado. La responsabilidad económica del hogar es asumida por ella quien recibe apoyo económico por el cuidado de sus nietos. Ocasionalmente su hijo trabaja en construcción y viven juntos. Tiene 3 hijas más con quienes la relación es buena, viven en el barrio y se ven seguido.
8	MVSC_0983	KR 12A BIS ESTE 42 29 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIBARDO MUR	8/11/2023	Familia de tipología nuclear, el beneficiario tiene 66 años; refiere que actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo junto a su núcleo familiar. Reside con su esposa

						en unión libre y su hijo de 15 años. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él quién es pensionado, a la vez tienen una miscelánea en el primer piso la cual es administrada por la pareja. Tiene 2 hijas más con quienes la relación es buena, 1 vive en el barrio y la mayor en Kennedy. Refiere que mantienen contacto permanente.
9	MVSC_01664	KR 12 ESTE 43 A 27 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONIDAS DIAZ LEON	8/11/2023	Familia de tipología unipersonal, el beneficiario tiene 40 años; refiere que actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social subsidiado. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él, trabaja como independiente en construcción. Tiene 2 hijas con quienes la relación es buena y cordial. Indica ser el poseedor de la vivienda, puesto que la propietaria es su progenitora.
10	MVSC_01687	KR 12 A ESTE 43 A 19 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	HENRY NORVEY ROA PINEDA	14/11/2023	Familia de tipología extensa, el beneficiario tiene 32 años y actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él, es policía; el parqueadero del predio de encuentra alquilado y reciben ingresos de allí. Actualmente tiene 2 hijas de 11 y 8 años, se encuentran en etapa escolar, vive con ellas y su mamá es quien las cuida, es ama de casa. El señor Henrry es quien tiene la custodia de las menores
11	MVSC_01697	KR 12B ESTE 43A 15 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	JUAN DE JESUS SAENZ REYES	14/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 65 años y actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. La

						responsabilidad económica del hogar es asumida por él, trabaja como vigilante en un colegio y es pensionado. Actualmente vive con su esposa quien tiene artrosis de cadera, es ama de casa. La pareja tiene 4 hijos con quienes mantiene una relación cercana. Viven cerca y se visitan frecuentemente.
12	MVSC_02090	KR 13 BIS ESTE 43 B 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	FABIO RAUL MORA MELO	14/11/2023	Familia de tipología unipersonal, el beneficiario tiene 60 años; refiere que actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social subsidiado. Actualmente vive con su hermano, pero los gastos e ingresos son independientes. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él quien trabaja como independiente en una empresa de metal mecánica.
13	MVSC_01858	KR 11 BIS A ESTE 44 03 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	LUZ FABIOLA GUERRERO VELANDIA	14/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 67 años; refiere que actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social subsidiado. Actualmente vive con su hija quien labora en servicios varios. La responsabilidad económica del hogar es asumida por la hija que vive con ella y tres hijos más quienes la visitan ocasionalmente y le colaboran con una cuota para el mercado. La señora Luz tiene varias enfermedades, entre ellas se encuentra la tiroides, diabetes, tensión y osteoporosis. La beneficiaria tiene dos hijos más quienes actualmente se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas y el contacto con ellos es casi nulo.

14	MVSC_01589	KR 11 ESTE 42 B 42 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MARTHA LAVERDE CORTES,	15/11/2023	La beneficiaria Martha Laverde Cortes de 67 años pertenece a una tipología familiar unipersonal, asume las responsabilidades económicas del hogar por medio un subsidio de adulto mayor que recibe mensualmente, su labor como trabajadora independiente haciendo jabones y cuidando a un adulto mayor, y los ingresos de alquilar de algunos espacios de su vivienda. En cuanto a su estado de salud la beneficiaria tiene una condición de incapacidad física que recurrentemente le causa dolor en el cuerpo. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda se evidencian espacios separados entre sí, no cuenta con mucha luz natural ni tampoco con hábitos de orden y aseo., dejará autorizado a su hijo Héctor Espitia Laverde para que esté en atención de las ocasiones en donde ella no pueda estar presente.
15	MVSC_01673	KR 12 ESTE 42 B 16 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	RAFAEL CAPADOR SALAMANCA	15/11/2023	El beneficiario de 61 años tiene una tipología familiar extensa, convive con su esposa, su hijo y su nieta. Su actividad económica principal es la pensión y actualmente se dedica a las labores del hogar ya que no puede realizar actividades de mucho esfuerzo por lo que tiene un cardio versor desfibrilador. En el núcleo familiar no hay víctimas del conflicto armado, tampoco pertenecen a un grupo étnico ni hacen parte de organizaciones comunitarias. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda estas son favorables.

						El beneficiario dice estar disponible para asistir de las actividades que programe la Secretaría Distrital de Hábitat
16	MVSC_01671	KR 12 ESTE 42 B 64 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	JOSE PLINIO LOPEZ CUERVO	15/11/2023	El beneficiario de 74 años pertenece a una familia de tipología pareja sin hijos, convive con su esposa Rosa Tarapues de 79 años. Las responsabilidades económicas del hogar son asumidas de manera compartida ya que cada uno es pensionado y en la vivienda tienen una tienda para la venta de artículos que les genera ingresos. Las condiciones de saneamiento de la vivienda son favorables, los espacios de habitabilidad están separados entre sí y cuentan con los servicios públicos como agua, energía eléctrica y gas natural, sin embargo, se percibe humedad, poca luz natural y desorden.
17	MVSC_01485	KR 11 BIS A ESTE 45 C 22 SUR	BARRIO ALTAMIRA	EFRAIN BRICEÑO FORERO	15/11/2023	El beneficiario de 83 años pertenece a una familia de tipología unipersonal, actualmente por su condición de movilidad que es reducida no tiene alguna ocupación, se evidencia en la visita de validación que el señor Efraín Briceño Forero es asistido por sus hijas que lo visitan varias veces en la semana para ayudarle con la limpieza de la vivienda y dejarle alimento. Las responsabilidades económicas son asumidas por medio del subsidio de adulto mayor que recibe el beneficiario e ingresos que le brindan dos de sus hijas. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda, estas se identifican favorables, hay espacios de habitabilidad separados y cuentan con los servicios públicos básicos, sin

						embargo, se evidencia humedad prolongada. Se evidencia que debido a la situación de su movilidad reducida es preciso que cuente con un acompañante, siendo así, se entabla comunicación telefónica con una de sus hijas haciendo la recomendación de estar en atención del mejoramiento de vivienda ya que al beneficiario se le podría dificultar su estadía mientras se realiza la ejecución.
18	MVSC_02151	KR 11 A ESTE 44 B 01 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MARIA FRANCISCA GOMEZ CARDENAS	15/11/2023	La beneficiaria de 63 años pertenece a una familia de tipología unipersonal, se dedica a las labores del hogar y aunque la vivienda es de uso comercial asume sus responsabilidades económicas individualmente por medio del ingreso de su pensión. Las condiciones de saneamiento de la vivienda son favorables, se evidencian espacios separados entre sí, uso de los servicios públicos e iluminación natural.
19	MVSC_0992	KR 12A BIS ESTE 42 16 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIZARDO FORERO VILLAMIL	15/11/2023	Beneficiario de la tercera edad en condición de discapacidad cognitiva que afecta el habla, vive con dos hijas, una de ellas es quien es cuidadora permanente y la otra hija es la proveedora del hogar.
20	MVSC_01652	KR 12 ESTE 42 B 37 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONOR RIVERA DE MORENO	20/11/2023	La beneficiaria de 81 años pertenece a una familia monoparental, es pensionada y se dedica a las labores del hogar. Hace cincuenta años habita en su vivienda que actualmente cuenta con condiciones de saneamiento favorables, espacios separados, amplitud y luz natural, sin embargo, se evidencia humedad prolongada en varias zonas de la casa. En cuanto al estado de salud de la beneficiaria se

						identifica que tiene dificultades respiratorias que son tratadas por medio de un tanque de oxígeno, por esta razón se le hace recomendaciones en cuanto a la exposición al polvo, manifiesta que su hijo es quien quedará como autorizado para estar en atención del mejoramiento de vivienda.
21	MVSC_1198	KR 11C ESTE 42A 20 SUR	ALTAMIRA 2010	PEDRO ANTONIO GUEVARA	20/11/2023	El beneficiario con tipología familiar unipersonal depende económicamente de sus hijos, actualmente vive en el tercer piso de su vivienda de manera independiente y sus hijos en los demás pisos con sus familias
22	MVSC_01645	CL 42B SUR 11C 09 ESTE MJ 3	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	FRANCISCO HILARIO LOPEZ	20/11/2023	El beneficiario es empleado como guarda de seguridad, vive con su esposa que se dedica al hogar y con su hijo mayor de edad que trabaja como operario de cartera.
23	MVSC_01668	KR 12 ESTE 43A 45 SUR MJ 1	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	SANTIAGO PEREZ GARCIA	20/11/2023	El beneficiario adulto mayor, ocasionalmente viaja por temas de salud ya que sufrió un accidente que afectó su cadera. Vive con su hija y yerno quienes proveen para los gastos y necesidades del hogar, trabajan como independientes en un emprendimiento de confección.
24	MVSC_01711	KR 12B ESTE 43 A 66 A SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	SANTIAGO CETINA HERNADEZ	21/11/2023	Familia de tipología nuclear, el beneficiario tiene 39 años; refiere que actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. Actualmente vive con su esposa de 38 años quien labora en una empresa y su hija de 15 años, quien se encuentra cursando secundaria. La responsabilidad económica del hogar es asumida por el señor Santiago y su esposa. El beneficiario

						labora como independiente en venta de piñatería.
25	MVSC_01862	KR 11 BIS A ESTE 44 27 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MARY ISABEL JAIME LOPEZ	21/11/2023	Familia de tipología nuclear, la beneficiaria tiene 54 años; Actualmente vive con su esposo de 54 años quien labora como independiente en varios oficios. La responsabilidad económica del hogar es asumida por la pareja. El hijo se encuentra en situación de discapacidad; tiene retardo sicomotor leve, se encuentra en clases de taekwondo, piano y guitarra. Tiene otro hijo de 33 años, vive cerca tienen una relación cercana. Se ven continuamente.
26	MVSC_01853	KR 11 BIS A ESTE 44 26 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MAGNOLIA ESTHER TORRES BONILLA	21/11/2023	Familia de tipología unipersonal, la beneficiaria tiene 57 años; Actualmente vive sola, aunque en la vivienda convive con más familiares, los gastos son independientes. La responsabilidad económica del hogar es asumida por ella, cuenta con pensión por invalidez ya que tiene discapacidad física por uno de sus brazos, tuvo un accidente y se fracturó el brazo, le pusieron platino, padece de varias enfermedades entre esas osteoporosis y también tuvo Cáncer de tiroides. La señora Magnolia tuvo 3 hijos, uno de ellos falleció. Mantiene contacto con ellos, se ven ocasionalmente.
27	MVSC_01886	KR 11 B ESTE 43 A 93 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	LUZ MARY TELLEZ RODRIGUEZ	21/11/2023	La beneficiaria de 42 años reside con su esposo en el barrio Altamira hace 20 años, los dos son trabajadores independientes y asumen las responsabilidades económicas de manera compartida Las condiciones de saneamiento de la vivienda son favorables, los espacios se

						encuentran separados entre sí y cuentan con los servicios públicos básicos, sin embargo, hay presencia de humedad en la casa.
28	MVSC_01914	CL 44 B SUR 11 B 23 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MARIA PAULINA FLOREZ CABELLERO	21/11/2023	La beneficiaria de 80 años pertenece a familia monoparental, convive con su hijo Sergio Blanco Flórez de 63 años, los dos asumen las responsabilidades económicas de la vivienda por medio de la pensión que recibe la beneficiaria y las labores que ejerce Sergio Blanco como conductor independiente. En cuanto al estado de salud de la señora María Paulina Flórez, se evidencia que es de atención constante ya que su movilidad es reducida y tiene un procedimiento de colostomía que implica que mantenga con una bolsa recolectora, siendo así se orienta frente a la situación de polvo y elementos que habrá en la vivienda durante la ejecución lo que puede llevar a la incomodidad de la beneficiaria. Los espacios habitables se encuentran separados y cuentan con los servicios públicos básicos, sin embargo, se evidencia humedad prolongada. El señor Sergio Blanco quedará como autorizado para estar en atención de los procesos de mejora de la vivienda, teniendo en cuenta el estado de salud de su progenitora.
29	MVSC_01503	KR 11C ESTE 46 19 SUR	ALTAMIRA	BLANCA CECILIA SIERRA	21/11/2023	La beneficiaria de 80 años pertenece a familia monoparental, convive con su hija con quien comparte las responsabilidades económicas de la vivienda que se asumen por medio de la pensión que recibe cada una. Las condiciones de saneamiento

						de la vivienda son favorables los espacios habitables están separados, cuentan con los servicios públicos básicos y se evidencia el orden y el aseo, sin embargo, la humedad es prolongada en los muros de la casa. La beneficiaria por su condición de movilidad reducida permanece en compañía de su hija quien estará en atención de la ejecución del mejoramiento.
30	MVSC_01975	KR 12 B ESTE 44 B 27 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MELBA INEZ HUERFANO BARBOSA	21/11/2023	La beneficiaria de 61 años vive sola, se dedica a labores como independiente por medio de la venta de artículos en una tienda que tiene ubicada en su casa, Las condiciones de saneamiento de la vivienda son regulares, la beneficiaria no cuenta con espacios culminados para habitabilidad y se evidencia humedad sectorizada. Sin embargo, cuenta con servicios públicos básicos.
31	MVSC_01470	KR 11 BIS ESTE 46 38 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JOSE LAURENCIO BENAVIDES GUANUME	21/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 86 años; actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social. Vive en Sogamoso hace 3 años aproximadamente por solicitud de uno de sus sobrinos. Su esposa de 78 años vive en el predio; se ven una vez al año aproximadamente, mantienen en comunicación. La responsabilidad económica del hogar es asumida por don José. El beneficiario es pensionado y ocasionalmente le ayuda a alguno de sus hermanos en el pueblo. La pareja tuvo 9 hijos, con algunos mantiene contacto y con otros la relación es distante. Sin embargo, en la vivienda vive uno de sus hijos,

						quien es su red de apoyo más cercana.
32	MVSC_01469	KR 11 BIS ESTE 46 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JOSE LEONEL MURILLO MOSQUERA	21/11/2023	Familia de tipología nuclear, el beneficiario tiene50 años; refiere que actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. Actualmente vive con su esposa de 50 años quien es ama de casa y su hija de 15 años, quien se encuentra cursando secundaria. La responsabilidad económica del hogar es asumida por él. El beneficiario labora como recepcionista de una empresa de muebles. Tiene dos hijos mayores los cuales viven en la vivienda, pero los gastos son independientes. La relación es cercana y mantienen en contacto.
33	MVSC_01494	KR 11 A ESTE 46 41 SUR	BARRIO ALTAMIRA	SANDRA LUCIA PEREZ ORTIZ	22/11/2023	Familia de tipología extensa, la beneficiaria tiene 66 años; refiere que actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social subsidiado. Actualmente vive con su hermana quien trabaja como empleada, es secretaria. La responsabilidad económica del hogar es asumida gran parte por su hermana. La señora Sandra cuenta con subsidio adulto mayor. La beneficiaria tuvo 3 hijos, se ven cada 8 días aproximadamente, pero se hablan seguido por teléfono; viven cerca.
34	MVSC_01540	CL 46 SUR 12 33 ESTE	ALTAMIRA	MARCO AURELIO RUBIO CHACON	22/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 62 años; actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposa quien es ama de casa. La responsabilidad económica del hogar es asumida por el señor Marco quien es pensionado y tienen en arriendo el primer piso para

						un local. La pareja tiene 3 hijos, viven en el mismo predio, pero los gastos son independientes. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva.
35	MVSC_01558	CL 46 SUR 12 A 29 ESTE	BARRIO ALTAMIRA	YUDY MARCELA APONTE GARZON	22/11/2023	Familia de tipología nuclear, la beneficiaria tiene 39 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposo en unión libre e hijas de 19 y 10 años, la mayor se encuentra estudiando en el SENA y el menor cuarto grado de primaria, su esposo es empleado. La señora Yudy es asesora, trabaja desde casa. La responsabilidad económica del hogar es asumida por ella y su pareja. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva.
36	MVSC_01579	KR 12 A ESTE 46 14 SUR	BARRIO ALTAMIRA	NANCY MARTINEZ VILLARAGA	22/11/2023	Familia de tipología nuclear, la beneficiaria tiene 60 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposo e hijos de 20 y 21 años, los dos se encuentran estudiando y laborando medio tiempo, su esposo es pensionado. La señora Nancy es ama de casa. La responsabilidad económica del hogar es asumida por su esposo y sus hijos. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. La señora Nancy tiene discapacidad física, la han operado dos veces de la columna. En el primer piso vive otra hija, los gastos son independientes, pero mantienen buena comunicación.
37	MVSC_01342	KR 9 ESTE 42A 27 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	FERNANDO EDUARDO QUIÑONEZ	22/11/2023	Beneficiario en ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología familiar pareja sin

						hijos, actualmente los dos miembros del grupo familiar cuentan con trabajos estables, adicionalmente reciben ingresos del arriendo de un apartamento ubicado en el predio.
38	MVSC_01917	CL 44B SUR 11C 38 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	JOSE CRISTOBAL TEQUIA BULLA	22/11/2023	Beneficiario adulto mayor, perteneciente a tipología extensa, la manutención del grupo familiar es compartida; uno de los miembros es una mujer cabeza de hogar, quien tiene a cargo hija adolescente. En la vivienda se encuentra un satélite de confección el cual es el medio de ingreso de un de las hijas del beneficiario, se evidencia dinámica familiar orientado a la unidad y el apoyo.
39	MVSC_02000	KR 13 ESTE 44 37 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	HERMINDA SANDOVAL	22/11/2023	Beneficiaria adulta mayor, perteneciente a tipología monoparental, la manutención del grupo familiar es compartida. La beneficiaria presenta situación medica relacionada con enfermedad respiratoria y de articulaciones, la condición del predio (humedad) empeora la condición presentada. El grupo familiar adicionalmente realiza rescate de animales, estos se encuentran en una zona específica (terraza). La beneficiaria refiere no contar con red de apoyo familiar debido a que, si bien tiene mas hijos, estos presentan situación de consumo, habitabilidad de calle e irresponsabilidad en temas de paternidad,
40	MVSC_01493	KR 11A ESTE 46 21 SUR	BARRIO ALTAMIRA	HERCILIA RUIZ ORJUELA	22/11/2023	Beneficiaria adulta mayor, perteneciente a familia de tipología monoparental, cabeza de hogar, ya que tiene a cargo adulta en situación de discapacidad cognitiva de parentesco hija. La

						manutención del grupo familiar es compartida.
41	MVSC_01539	KR 12 ESTE 46 10 SUR	BARRIO ALTAMIRA	DIANA PATRICIA GOMEZ PINEDA	22/11/2023	Beneficiaria e ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología familiar pareja sin hijos, ama de casa y cuidadora de la progenitora quien se encuentra en situación de discapacidad física y no reside en la vivienda. La beneficiaria recibe arriendo de un apartamento ubicado en el predio, lo que les permite solventar la manutención, debido a que la pareja trabaja en la informalidad.
42	MVSC_1078	KR 7A ESTE 42 03 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	EDILBRAN ORJUELA CAPADOR	24/11/2023	Tipología de familia nuclear, el beneficiario vive con la pareja quien se dedica al hogar y su hijo labora en oficios varios igual que el progenitor. La responsabilidad económica es compartida.
43	MVSC_02060	KR 13 A ESTE 44 75 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	ANTONIO LADINO GUZMAN	27/11/2023	El beneficiario de 65 años pertenece a una familia de tipología extensa, actualmente realiza labores en el hogar debido a que tiene una condición cardio vascular que implica atención en su estado de salud, convive con su esposa de 56 años quien también se dedica al hogar y su hijo de 22 quien es el que asume las responsabilidades económicas de la vivienda. Dentro del núcleo familiar se encuentra la suegra del beneficiario quien cuenta con 89 años y tiene dificultades para movilizarse, recibe el subsidio de adulto mayor que usa para sus necesidades individuales. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda estas se encuentran favorables, hay luz natural, los espacios habitables están separados y se evidencia orden y aseo

44	MVSC_01552	KR 12 A BIS ESTE 46 42 SUR	BARRIO ALTAMIRA	MARIA GLADIS PEREZ MEDINA	27/11/2023	La beneficiaria pertenece a una familia unipersonal, actualmente realiza labores del hogar y las responsabilidades económicas las asume una de sus hijas quien la tiene vinculada al sistema de salud como beneficiaria. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda estas se encuentran regulares, no se evidencian redes hidrosanitarias en baño y cocina, tampoco ventanas en habitaciones. La beneficiaria comenta que tiene dificultad para ver por uno de sus ojos ya que hace poco se le desprendió la retina. Se le orienta en cuidados durante el mejoramiento debido al polvo que puede generar las actividades de obra.
45	MVSC_01584	KR 12 A BIS ESTE 46 21 SUR	BARRIO ALTAMIRA	HERMELINA MORALES CHAPARRO	27/11/2023	La beneficiaria de 52 años pertenece a una familia de tipología pareja sin hijos, actualmente se dedica a las labores del hogar y habita con su esposo de 53 años quien labora como independiente y asume de manera individual las responsabilidades económicas de la vivienda, los dos están vinculados al sistema de salud como beneficiarios de sus hijos. Se retroalimenta información referente al mejoramiento de vivienda específicamente que no se curan humedades.
46	MVSC_01554	KR 12 B ESTE 46 15 SUR	BARRIO ALTAMIRA	LUZMY NIETO RODRIGUEZ	27/11/2023	La beneficiaria de 60 años pertenece a una tipología familiar pareja sin hijos, actualmente se dedica a labores como independiente y comparte las responsabilidades económicas con su esposo de 65 años quien habita en la vivienda

						esporádicamente ya que trabaja fuera de la ciudad, pero la sociedad conyugal está vigente. Las condiciones de la vivienda son favorables, se evidencian espacios habitables separados, luz natural y orden.
47	MVSC_02015	KR 12 B ESTE 46 50 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	VICTOR ANDRES RAMIREZ CACERES	27/11/2023	El beneficiario de 36 años pertenece a una tipología familiar pareja sin hijos, actualmente se dedica a las labores como empleado y comparte las responsabilidades económicas de la vivienda con su esposa Mireya Sandoval de 35 años, en el núcleo familiar no se encuentran víctimas del conflicto armado. La visita de validación es recibida por la señora Rosa Satoba Vargas suegra del beneficiario quien estará en atención de las actividades del mejoramiento de vivienda como autorizada. En cuanto a las condiciones de saneamiento de la vivienda se evidencian que estas son regulares, no se encuentran redes eléctricas ni hidrosanitarias, tampoco hay ventanas en las habitaciones por lo que se le informa a la autorizada y por medio telefónico al señor Víctor Ramírez la importancia de realizar estas adecuaciones.
48	MVSC_01749	KR 13 ESTE 46 A 31 SUR	PANORAMA	CARLOS ERNESTO DONCEL BRAVO	27/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 65 años; actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposa de 59 años edad quien trabaja por días cuidando unos niños. El señor Carlos trabajaba como independiente en construcción. La responsabilidad económica del

						hogar es compartida. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. La pareja tuvo 4 hijos, se ven ocasionalmente, la relación es distante. No se hablan seguido
49	MVSC_01754	KR 13 BIS ESTE 46 A 27 SUR	PANORAMA	JOSE BENJAMIN CARRILLO COSMA	27/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 61 años; actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social subsidiado. En el predio vive con su esposa de 53 años edad quien es ama de casa. El señor José trabajaba como independiente en construcción. La responsabilidad económica del hogar es asumida por el beneficiario. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. La pareja tuvo una hija, se ven ocasionalmente. La relación es buena.
50	MVSC_01755	KR 13 BIS ESTE 46 A 23 SUR	PANORAMA	MARIA CENAIDA PINILLA DE LEON	27/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 75 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su hija de 47 años edad quien es operaria de costura. La señora Ana es ama casa y recibe mensualmente en bono de adulto mayor. La responsabilidad económica del hogar es asumida por su hija. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. Se evidencia que la beneficiaria goza de buena salud.
51	MVSC_01729	KR 13 BIS ESTE 46 A 24 SUR	PANORAMA	MARIA CLACERES ALARCON DE ORTIZ	27/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, la beneficiaria tiene 69 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposo de 73 años su esposo es pensionado. La

						señora Ana es ama casa. La responsabilidad económica del hogar es asumida por su pareja. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. En la misma vivienda viven dos hijos más, pero los gastos son independientes. Tienen otro hijo vive cerca, la relación es buena.
52	MVSC_01731	CL 46 A BIS SUR 13 45 ESTE	PANORAMA	ROSA IDALY USECHE GONZALEZ	27/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, la beneficiaria tiene 62 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con su esposo de 64 años edad quien es conductor en una empresa. La señora Rosa es ama de casa y cuida a sus nietos, quienes viven en los otros pisos y los gastos son independientes. La responsabilidad económica del hogar es asumida por la pareja de la beneficiaria. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. La pareja tuvo 3 hijos, los cuales viven en la misma vivienda, en los pisos restantes; los gastos son independientes, pero mantienen buena comunicación.
53	MVSC_01889	CLL 44 B SUR 11A 29 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	CECILIA MUÑOZ HERNANDEZ	29/11/2023	La beneficiaria de 57 años pertenece a una familia de tipología pareja sin hijos, se dedica a las labores del hogar y al cuidado prolongado de su progenitora quien es adulta mayor y requiere asistencia permanentemente en otra vivienda, por lo tanto, la atención a la ejecución de las actividades del mejoramiento de vivienda las hará un familiar autorizado quien es el sobrino de la señora Cecilia Muñoz. Por lo anterior, la visita de

						validación es recibida por el esposo de la beneficiaria el señor José Antonio Rojas Aldana quien labora como empleado y asume de forma individual las responsabilidades económicas del hogar. Las condiciones de saneamiento de la vivienda son favorables, se encuentran los espacios separados, hay luz natural y zonas aseadas, sin embargo, se evidencia humedad prolongada.
54	MVSC_01573	KR 12 A ESTE 46 44 SUR	BARRIO ALTAMIRA	MARIA EDITH GOMEZ TRIANA	29/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 69 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social subsidiado. En el predio vive con sus hijas, pero solo comparte gastos con una de ellas quien tiene 44 años y es auxiliar de enfermería. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. La beneficiaria es ama de casa.
55	MVSC_01529	CL 46 A BIS SUR 12 18 ESTE	BARRIO ALTAMIRA	CARLOS ARTURO LANCHEROS LOPEZ	29/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, el beneficiario tiene 84 años; actualmente se encuentra afiliado al sistema de seguridad social subsidiado. En el predio vive con su esposa de 70 años. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. Cuentan con el subsidio de adulto mayor y su hija les colabora económicamente, vive en Villavicencio, la relación es buena, se visitan constantemente.
56	MVSC_01557	KR 12 B ESTE 46 41 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JUAN MANUEL MANCERA PEDRAZA	29/11/2023	El beneficiario de 60 años pertenece a una tipología familiar unipersonal, se dedica a labores como independiente y asume de manera individual las responsabilidades económicas de la vivienda por

						medio del alquiler de algunos espacios
57	MVSC_02012	CL 46 A SUR 12 B 28 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	RAMIRO ESTRADA GOMEZ	29/11/2023	El beneficiario de 55 años pertenece a una tipología familiar unipersonal, se dedica a labores esporádicas como independiente y asume de manera individual las responsabilidades económicas de la vivienda por medio del alquiler de algunos espacios. Las condiciones de saneamiento de la vivienda son regulares ya que se evidencia desorden y poco aseo, además tiene filtraciones por defectos en su cubierta. El señor Cesar Augusto Parada dice poder participar de las actividades que programe la Secretaría Distrital de Hábitat
58	MVSC_01783	KR 12A BIS ESTE 46 A 14 SUR	PANORAMA	MAXIMILIANO RODRIGUEZ LOPEZ	29/11/2023	Familia de tipología unipersonal, la beneficiaria tiene 83 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con una hija y nietos, pero los gastos son independientes. La señora Rosa es pensionada y cuida a sus nietos y bisnietos, viven en los otros pisos y los gastos son independientes. La responsabilidad económica de la señora Rosa la asume ella, una de sus nueras y un nieto. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva.
59	MVSC_01789	KR 12 B ESTE 46 A 37 SUR	PANORAMA	CESAR AUGUSTO PARADA	29/11/2023	El beneficiario de 55 años pertenece a una tipología familiar unipersonal, se dedica a labores esporádicas como independiente y asume de manera individual las responsabilidades económicas de la vivienda por medio del alquiler de algunos espacios. Las condiciones de saneamiento de la vivienda son regulares ya que se

						evidencia desorden y poco aseo, además tiene filtraciones por defectos en su cubierta. El señor Cesar Augusto Parada dice poder participar de las actividades que programe la Secretaría Distrital de Hábitat
60	MVSC_01725	KR 13 BIS ESTE 46 A 48 SUR	PANORAMA	CARMEN ROSA VELASCO AYALA	29/11/2023	Familia de tipología unipersonal, la beneficiaria tiene 83 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con una hija y nietos, pero los gastos son independientes. La señora Rosa es pensionada y cuida a sus nietos y bisnietos, viven en los otros pisos y los gastos son independientes. La responsabilidad económica de la señora Rosa la asume ella, una de sus nueras y un nieto. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva.
61	MVSC_01778	KR 13B ESTE 46 A 29 SUR MJ	PANORAMA	YOLANDA TOVAR MARTINEZ	29/11/2023	Familia de tipología unipersonal, la beneficiaria tiene 51 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con sus hijas, pero los gastos son independientes. La señora Yolanda labora como independiente vendiendo tintos y tiene en arriendo el primer piso. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva.
62	MVSC_01519	KR 12 ESTE 46 61 SUR	BARRIO ALTAMIRA	MARIA DEL TRANCITO ORTIZ DUARTE	29/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 59 años; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social subsidiado. En el predio vive con sus 3 hijas, pero los gastos son independientes. La señora María labora como satélite en la misma vivienda. Se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación

						asertiva. Con el padre de sus hijos se separó por violencia doméstica.
63	MVSC_01563	KR 12A ESTE 46A 14 SUR	BARRIO ALTAMIRA	RUTH YANETH REINA BOGOTA	29/11/2023	Familia de tipología monoparental, la beneficiaria tiene 53 años; Madre cabeza de hogar; actualmente se encuentra afiliada al sistema de seguridad social contributivo. En el predio vive con sus dos hijas Mellizas de 15 años. La señora Rut es ama de casa; se observa que es una familia unida y cuentan con comunicación asertiva. En la misma vivienda vive otras dos hijas mayores pero los gastos son independientes, la comunicación es buena. El padre de sus hijas le colabora económicamente en ocasiones, las visita algunas veces. La beneficiaria tiene discapacidad física certificada hernia discal y cervical, fibromialgia, dos operaciones en la rodilla junto a otras enfermedades; le diagnosticaron depresión y bipolaridad. Se evidencia tristeza por parte de la beneficiaria ya que su mamá falleció hace 8 días y vivía allí.
VALIDACIONES USME						
64	MVAL_04136	KR 7A ESTE 97D 32 SUR	VILLA HERMOSA	YOLANDA OSPITIA RAMIREZ	1/11/2023	Tipología de familia extensa, económicamente aportan 3 personas. La beneficiaria es cuidadora permanente de su madre de la tercera edad quien presenta una condición de demencia senil y pérdida de visión
65	MVAL_04156	KR 7B ESTE 97D 63 SUR	VILLA HERMOSA	ROSA ISABEL FUENTES CETINA	1/11/2023	Beneficiaria perteneciente a la séptima década de vida pensionada afiliada al régimen contributivo actualmente vive con su hijo de 50 años quien se desempeña como independiente y tiene un taller de zapatos en la vivienda.

66	MVAL_04154	KR 7B ESTE 97D 53 SUR MJ	VILLA HERMOSA	ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	1/11/2023	Beneficiario titular del subsidio falleció quién se encuentra a cargo de la vivienda la esposa la cual pertenece a la séptima década de vida está afiliada al régimen subsidiado y su ocupación es el hogar actualmente vive con su hijo de 39 años quién es el encargado de su cuidado y de la responsabilidad económica de la vivienda.
67	MVAL_03940	KR 6D ESTE 97F 27 SUR	VILLA HERMOSA	DORA INES BUENO	7/11/2023	Beneficiaria en la sexta década de vida su ocupación principal es el hogar está afiliado al régimen contributivo perteneciente a tipología de familia unipersonal sus ingresos mensuales son menores a un salario mínimo legal vigente no recibe ningún subsidio del gobierno y la responsabilidad económica de la vivienda la asume completamente su hija quién es responsable de los gastos de servicios públicos y alimentación.
68	MVAL_03914	CL 97F SUR 6B 21 ESTE	VILLA HERMOSA	ANA MARCELA BOGOTÁ BARÓN	7/11/2023	Beneficiará perteneciente a la tercera década de vida, perteneciente a tipología familiar pareja sin hijos, quien se encuentra estudiando un pregrado en atención a primera infancia actualmente es estudiante y está afiliada al régimen subsidiado convive con su pareja sentimental que se encuentra en la cuarta década de vida su nivel de escolaridades primaria su ocupación es trabajo independiente como conductor y está afiliado a régimen subsidiado
69	MVAL_04029	KR 7A ESTE 97F 22 SUR MJ	VILLA HERMOSA	JOSE ALDEMAR MOSQUERA PEREA	8/11/2023	Familia de tipología pareja sin hijos, beneficiario perteneciente a la sexta década de vida actualmente presenta situación de discapacidad física, en

						consecuencia, la responsabilidad económica la asume la compañera sentimental. Se encuentran afiliados al régimen subsidiado.
70	MVAL_04022	KR 7A ESTE 97F 54 SUR	VILLA HERMOSA	ROMELIA REAL CAMPOS	8/11/2023	La beneficiaria actualmente vive sola, tiene dos apartamentos arrendados y con ellos es que suple la responsabilidad económica; presenta situación de discapacidad física, según diagnostico en el 41,5% del cuerpo, a causa de un accidente laboral, se encuentra en trámite de la pensión.
71	MVAL_04021	KR 7A ESTE 97F 58 SUR	VILLA HERMOSA	JOSUE ARNULFO URREGO LINARES	8/11/2023	Se encuentran la sexta década de vida, perteneciente a familia unipersonal, su ocupación es empleado como guarda de seguridad está afiliado al régimen contributivo vive hace 26 años en el predio y la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad él.
72	MVAL_04152	KR 7B ESTE 97D 45 SUR MJ	VILLA HERMOSA	JAIR MONTOYA GARCIA	8/11/2023	El beneficiario trabaja como independiente en su negocio de fabricación y venta de zapatos, sus ingresos son fluctuantes ya que depende de la demanda del producto, actualmente convive con su pareja en unión libre.
73	MVAL_04107	KR 7B ESTE 97D 18 SUR	VILLA HERMOSA	GLORIA ERMENED TORRES DE OCAMPO	8/11/2023	Beneficiaria de la tercera edad, convive con su esposo y su hijo de 42 años quien padece de ataques de epilepsia, está condición ha desencadenado otras afectaciones físicas y neuronales. La responsabilidad económica depende de su esposo
74	MVAL_04119	KR 7C ESTE 97D 45 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA OFELIA CEPEDA SANTOYO	9/11/2023	La beneficiaria es trabajadora independiente como vendedora de obleas en el centro de la cuidad. La vivienda cuenta con dos

						plantas, en el piso de intervención reside la beneficiaria y en el otro el hijo con la familia que él conformo, si bien viven en la misma casa cada grupo familiar es independiente.
75	MVAL_04114	KR 7C ESTE 97D 17 SUR	VILLA HERMOSA	ACENETH GARCIA ALVIS	10/11/2023	La beneficiaria convive con su esposo, ella es ama de casa y su pareja es trabajador independiente en peluquería canina, y es quien provee los recursos económicos en el hogar
76	MVAL_04113	KR 7C ESTE 97D 13 SUR	VILLA HERMOSA	MARYI ASTRID ESCOBAR OVIEDO	10/11/2023	La beneficiaria es madre cabeza de hogar, sus ingresos dependen del trabajo doméstico. Está a cargo de sus hijas, una menor diagnosticada con depresión y su hija mayor con discapacidad cognitiva leve.
77	MVAL_04112	KR 7C ESTE 97D 03 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA EUGENIA ARIAS BRIÑEZ	10/11/2023	La beneficiaria labora como independiente realizando trabajos domésticos, de esto dependen sus ingresos, tiene a cargo a su hija menor y cuida a sus nietos.
78	MVAL_04129	KR 7A ESTE 97D 64 SUR	VILLA HERMOSA	GRACIELA GERENA MATEUS	14/11/2023	Beneficiaria quien pertenece a familia unipersonal se encuentra en la quinta década de vida su nivel de escolaridades es primaria, su ocupación es empleada y está afiliada al régimen contributivo se desempeña como auxiliar de servicios generales la responsabilidad económica la asume ella en su totalidad.
79	MVAL_04092	KR 7C ESTE 97F 54 SUR	VILLA HERMOSA	MARTHA INES SANCHEZ SANCHEZ	14/11/2023	Beneficiaria que se encuentra en la quinta década de vidas su nivel de escolaridad es primaria, la tipología familiar a la que pertenece es extensa, su ocupación es el hogar y está afiliada al régimen subsidiado convive con el señor William Clavijo, él se encuentra en la quinta década de vida su ocupación es independiente

						afiliado al régimen subsidiado se desempeña como maestro de obra actualmente vive con sus dos nietas una de 13 años quien se encuentra en grado 8° y la otra de 5 que se encuentra en 1° .la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad su cónyuge , la beneficiará cuenta con un subsidio del gobierno el cual es el mínimo garantizado. Adicional asume el cuidado de sus nietas debido a que su hijo tuvo un accidente automovilístico y no se puede hacer responsable del cuidado de las hijas.
80	MVAL_04079	KR 7C ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	NELLY SOTO	14/11/2023	Actualmente se encuentra en la séptima de cada de vida su nivel de escolaridad es primaria su ocupación es el hogar y está afiliada al régimen contributivo pertenece a tipología familiar unipersonal no cuenta con ningún subsidio del gobierno la responsabilidad económica del hogar la asume su hijo y es gracias a él que está afiliada al régimen contributivo.
81	MVAL_04077	KR 7C ESTE 97F 41 SUR MJ	VILLA HERMOSA	LUZ MARINA SAENZ REYES	14/11/2023	Beneficiaria perteneciente a la sexta década de vida, pertenece a tipología familiar unipersonal, su nivel de escolaridad es primaria su ocupación es el hogar está afiliada al régimen subsidiado actualmente la responsabilidad económica de la vivienda es de su hija la cual es responsable del pago los servicios públicos y la alimentación.
82	MVAL_03843	DG 98 SUR 7 09 ESTE MJ	VILLA HERMOSA	ALDEMAR GARZON DIAZ	15/11/2023	El beneficiario se encuentra en la quinta década de vida, vive hace 28 años en el predio, la tipología familiar a la que pertenece es familia unipersonal, actualmente se desempeña como

						independiente como maestro de obra y gracias a esto suple la responsabilidad económica de la vivienda.
83	MVAL_04043	KR 7B ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	NELSON ORLANDO RUIZ REYES	15/11/2023	El beneficiario se encuentra en la cuarta década de vida, su ocupación es independiente como auxiliar de despacho convive con su esposa la cual se desempeña como auxiliar de servicios generales. Pertenecen a tipología familiar pareja sin hijos ambos se encuentran afiliados al régimen contributivo. La responsabilidad económica de la vivienda es compartida.
84	MVAL_04017	KR 7A ESTE 97F 80 SUR	VILLA HERMOSA	JOSE CRISANTO FELIZ ONOTRA	16/11/2023	El beneficiario se encuentra en la sexta década de vida su ocupación es el hogar y está afiliado a régimen subsidiado, actualmente vive con su esposa que se encuentra en la cuarta década de vida y su ocupación también es el hogar, la responsabilidad de la vivienda la suplen los hijos quienes aportan económicamente para el pago de servicios públicos y la alimentación de los padres. La tipología familiar a la que pertenecen es pareja sin hijos.
85	MVAL_04042	KR 7B ESTE 97F 45 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA CARLINA ABRIL PATIÑO	16/11/2023	La beneficiaria se encuentra en la séptima década de vida, vive en el predio hace 35 años su ocupación es el hogar y está afiliada a régimen subsidiado el nivel de escolaridad al que pertenece es primaria, la tipología familiar a la que pertenece es unipersonal, la responsabilidad económica de la vivienda la suplen sus hijos ellos son los encargados del pago de servicios públicos y alimentación de la beneficencia ría.
86	MVAL_04137	KR 7A ESTE 97D 28 SUR	VILLA HERMOSA	MARY SABOGAL ROJAS	17/11/2023	La beneficiaria actualmente es desempleada, por ende, se dedica al hogar, vive con su

						hija de 24 años quien provee para los gastos y necesidades del hogar
87	MVAL_04038	KR 7B ESTE 97F 23 SUR	VILLA HERMOSA	RODOLFO MARIN SANABRIA	20/11/2023	Beneficiario perteneciente a sexta década de vida actualmente vive con su esposa que se encuentra en la quinta década de vida la tipología familiar es pareja sin hijos la responsabilidad económica de la vivienda es compartida el beneficiario se encuentra afiliado al régimen subsidiado y su esposa al régimen contributivo.
88	MVAL_03968	KR 7 ESTE 97F 65 SUR MJ	VILLA HERMOSA	MARINA GUTIERREZ MARTINEZ	21/11/2023	La beneficiaria se encuentra en la séptima década de vida ocupación hogar, está afiliada al régimen subsidiado actualmente pertenece a tipología familiar pareja sin hijos, convive con su esposo quien que se encuentra en la séptima década de vida. la responsabilidad económica del hogar la asume en su totalidad su esposo quien trabaja en la informalidad.
89	MVAL_03961	KR 7 ESTE 97F 33 SUR	VILLA HERMOSA	VICTOR HUGO TORRES HERNANDEZ	21/11/2023	El beneficiario pertenece a la cuarta década de vida se encuentra empleado, convive con su hijo de 30 años, quien se desempeña como independiente la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad el beneficiario.
90	MVAL_04170	KR 7 ESTE 97D 18 SUR	VILLA HERMOSA	ANA TERESA GUTIERREZ	21/11/2023	Actualmente se encuentra en la sexta década de vida, ocupación hogar, vive con la hija quien labora como independiente; tipología familia monoparental con jefatura femenina la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad la hija.
91	MVAL_04164	KR 7 ESTE 97D 46 SUR	VILLA HERMOSA	MARIELA ABELLO LUCERO	21/11/2023	Beneficiaria perteneciente a la quinta década de vida ocupación actual, hogar, convive con su esposo quien es

						empleado y trabaja en una fábrica de tubería PVC.
92	MVAL_04158	CL 97F SUR 7 08 ESTE	VILLA HERMOSA	GLORIA JUDITH VEGA RODRIGUEZ	21/11/2023	La beneficiaria pertenece a la quinta década de vida, tipología familiar unipersonal; la responsabilidad económica la asume en la totalidad la beneficiaria.
93	MVAL_03969	KR 7 ESTE 97F 71 SUR	VILLA HERMOSA	CARLINA ALEXANDRA APONTE RINCON	23/11/2023	La beneficiaria perteneciente tipología monoparental, se encuentra a cargo del progenitor, trabaja de manera independiente en labores relacionadas con a gastronomía
94	MVAL_04105	KR 7B ESTE 97D 28 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA STELLA GONZALEZ CHITIVA	23/11/2023	La beneficiaria perteneciente a la tercera edad es vendedora informal en la venta de dulces, no recibe subsidios de adulto mayor, depende de sus ingresos que son variables y de las ayudas que le brinda su hijo. actualmente vive sola.
95	MVAL_04072	KR 7C ESTE 97F 17 SUR	VILLA HERMOSA	JAIRO ALONSO MOLANO ALFEREZ	23/11/2023	El beneficiario perteneciente a tipología familiar unipersonal trabaja como guarda de seguridad; el beneficiario arrienda una aparta estudio de su vivienda para generar ingresos extras.
96	MVAL_04095	CL 97F SUR 7B 20 ESTE	VILLA HERMOSA	FLOR ALBA TELLEZ GONZALEZ	23/11/2023	Beneficiaria de la tercera edad, tipología de familia monoparental, convive con dos hijos quien les ayuda económicamente para los gastos del hogar.
97	MVAL_04186	KR 7A ESTE 97D 57 SUR	VILLA HERMOSA	REINA ELVIRA VAGAS HERNANDEZ	27/11/2023	Beneficiaria en ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología familiar extensa. Dos miembros del grupo familiar son mujeres cabeza de hogar, con hijos menores en edad en etapa escolar. La manutención del grupo familiar es compartida, se evidencia dinámica familiar orientada a la comunicación y la solidaridad.
98	MVAL_04185	KR 7A ESTE 97D 53 SUR	VILLA HERMOSA	GLORIA ROSALBA AVILA GUTIERREZ	27/11/2023	Beneficiaria en ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología familiar uniparental;

						actualmente se encuentra fuera del país, situación por la que dejo a cargo al nuera del proceso de Mejoramiento.
99	MVAL_04067	CL 97F SUR 7B 11 ESTE	VILLA HERMOSA	JAIME CRUZ	28/11/2023	Beneficiario Jaime Cruz se encuentra en la quinta de cada de vida pertenece a tipología familiar pareja sin hijos actualmente vive con su esposa la señora Ana Isabel lamprea que se encuentra en la sexta década de vida, el beneficiario se desempeña como trabajador informal afiliado al régimen subsidiado el suple la responsabilidad económica de su vivienda, su esposa se dedica al hogar y está afiliada al régimen subsidiado.
100	MVAL_04068	CL 97F SUR 7B 17 ESTE	VILLA HERMOSA	RAFAEL ANTONIO PRIETO	28/11/2023	Beneficiario perteneciente a la octava década de vida actualmente su ocupación es pensionado, afiliada al régimen contributivo, actualmente vive con su esposa quien se encuentra la séptima década de vida, la responsabilidad económica de la vivienda la asume él en su totalidad, ambos están afiliados al régimen contributivo, la ocupación de su esposa es el hogar cuentan con tres hijos y tienen buena relación con los tres, la tipología familiar a la que pertenecen es pareja sin hijos.
101	MVAL_04065	KR 7B ESTE 97F 22 SUR	VILLA HERMOSA	MAGALYS BARBARA VARGAS ARTEAGA	28/11/2023	La beneficiaria se encuentra en la quinta década de vida afiliada al régimen subsidiado, su nivel de escolaridad es segundaria, su ocupación es el hogar, actualmente convive con su pareja que se encuentra en la séptima década de vida, la tipología familiar a la que pertenecen es pareja sin hijos, fue víctima del conflicto armado hace 6 años y está incluida en el registro

						único de víctimas, la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad la beneficiaria ambas integrantes de la familia están afiliadas al régimen subsidiado
102	MVAL_04063	KR 7B ESTE 97F 32 SUR	VILLA HERMOSA	LUIS EDUARDO PEÑA ROJAS	28/11/2023	Beneficiario perteneciente a octava década de vida afiliado al régimen subsidiado, perteneciente a tipología familiar extensa, actualmente convive con su nieto quien se encuentra en la tercera década y es el responsable económico de la vivienda.
103	MVAL_03913	CL 97F SUR 6B 15 ESTE MJ	VILLA HERMOSA	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ	29/11/2023	Beneficiaría María del Rosario Martínez beneficiara que se encuentran la sexta década de vida su nivel de escolaridades secundaria, su ocupación es trabajo informal, afiliada al régimen subsidiado pertenece a tipología familiar. Familia monoparental con jefatura femenina actualmente vive con su hijo quien se encuentra en la segunda década de vida, beneficiaría cabeza de hogar la responsabilidad económica de la vivienda la asume la beneficiaria.
104	MVAL_04163	KR 7 ESTE 97D 50 SUR	VILLA HERMOSA	ELIZABETH SANCHEZ BRAVO	29/11/2023	Beneficiaría Elizabeth Sánchez se encuentra en la quinta década de vida su nivel de escolaridad es secundaria, ocupación independiente; beneficiaría que fue víctima del conflicto armado presenta una situación de discapacidad física (fibromialgia) actualmente convive con su esposo quien se encuentra en la sexta década de vida su ocupación es trabajo informal, la responsabilidad económica de la vivienda la asume la beneficiaria.
105	MVAL_04054	KR 7B ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	JESUS ANTONIO VALDERRAMA RUBIO	29/11/2023	Jesús Antonio Valderrama se encuentra en la sexta década de vida actualmente pertenece a una tipología

						familiar recompuesta el beneficiario fue víctima del conflicto armado, pero no está en el registro único de víctimas vive con tres personas dos hijos y su compañera sentimental la responsabilidad económica de la vivienda la asume en su totalidad el beneficiario no recibe ningún subsidio del gobierno y todos los integrantes del núcleo familiar se encuentran afiliados al régimen subsidiado.
106	MVAL_03860	DG 98 SUR 6 35 ESTE	VILLA HERMOSA	BELARMINA CAMPOS CORTES	30/11/2023	Beneficiaria en ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología familiar extensa, victima del conflicto armado por desplazamiento forzado. Se dedica al cuidado del nieto, menor en primera infancia. La manutención de la vivienda es compartida.
107	MVAL_03953	DG 98 SUR 6F 14 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA ANGELICA GUARUMO PEREZ	30/11/2023	Beneficiaria en ciclo de vida adultez, perteneciente a tipología de familia extensa, mujer cabeza de hogar, quien tiene a cargo hija adolescente. En el predio cuentan con negocio de vivieres el cual solventa parte de la manutención del grupo familiar.
VALIDACIONES CIUDAD BOLIVAR						
108	MVBF_1219	CL 73C BIS A SUR 26F 21	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA CAMARGO	9/11/2023	La beneficiaria pertenece a tipología familiar unipersonal, se dedica a las labores del hogar y recibe ingresos económicos por parte de dos de sus hijos. Durante la visita manifiesta que ha tenido complicaciones de salud.
VALIDACIONES NO EFECTIVAS SAN CRISTOBAL						
1	MVSC_1239	CL 42 SUR 11B 19 ESTE MJ 6	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	LIGIA FAGUA DE CARVAJAL	7/11/2023	La vivienda se encuentra en proceso de subdivisión de terreno construido entre 8 hermanos, a nivel técnico presenta deficiencias estructurales para realizar

						obras, por tanto, se decide convocar a SDHT.
2	MVSC_1240	CL 42 SUR 11B 19 ESTE MJ 7	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	MARIA ALCIRA FAGUA ARIAS	7/11/2023	La vivienda se encuentra en proceso de subdivisión de terreno construido entre 8 hermanos, a nivel técnico presenta deficiencias estructurales para realizar obras, por tanto, se decide convocar a SDHT.
VALIDACIONES NO EFECTIVAS USME						
3	MVAL_04163	KR 7 ESTE 97D 50 SUR	VILLA HERMOSA	ELIZABETH SANCHEZ BRAVO	21/11/2023	Por condiciones de seguridad no se puede ingresar a la vivienda. Se llega a compromiso con la beneficiaria de reagendar la visita de validación cuando las condiciones tanto de vivienda, como de seguridad estén dadas.

6.APERTURAS

Durante las aperturas en cada una de las visitas ; en primera instancia se realiza presentación de los profesionales de los componentes técnico y social de interventoría y contratista, así como al maestro encargado de la obra, posteriormente se retroalimenta la información brindada en la socialización inicial , en procura de que haya claridad frente al alcance y la corresponsabilidad de cada uno de los actores; adicionalmente se da a conocer la carta del trato digno a través de la generación de un espacio reflexivo, orientado al respeto y el conducto regular a seguir en caso de situaciones que se puedan presentar. Por otra parte, el componente técnico informa cada una de las actividades a ejecutar en la vivienda, basados en el presupuesto y haciendo claridad frente a la estructura de costos (75% costos directos y 25% costos indirectos) igualmente se aclara la posibilidad de que el presupuesto este sujeto a cambios por improvistos de obra, se firman los documentos respectivos (Acta de inicio. presupuesto inicial, carta del trato digno, MEDEVAC y bitácora) y se orienta frente al proceso inicial de ejecución. Por último, se entrega la bitácora, haciendo hincapié en la importancia de él buen uso y cuidado de esta, además de informar sobre el punto de atención al ciudadano.

APERTURAS DE OBRA USME						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_03876	DG 98 SUR 6D 09 ESTE	VILLA HERMOSA	BLANCA SOFIA QUITIAN PEREZ	3/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
2	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	3/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria

3	MVAL_03996	KR 7A ESTE 97F 33 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA LUISA ROMERO ROPERO	3/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
4	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	8/10/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
5	MVAL_04000	KR 7A ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	LUBIN HERNANDO BELTRAN PRIETO	8/10/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
6	MVAL_03983	KR 7 ESTE 97F 28 SUR	VILLA HERMOSA	ERCILIA MURILLO HINESTROZA	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
7	MVAL_03974	KR 7 ESTE 97F 68 SUR	VILLA HERMOSA	IGNACIO RINCON ROJAS	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
8	MVAL_04107	KR 7B ESTE 97D 18 SUR	VILLA HERMOSA	GLORIA ERMENED TORRES DE OCAMPO	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
9	MVAL_04119	KR 7C ESTE 97D 45 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA OFELIA CEPEDA SANTOYO	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
10	MVAL_03940	KR 6D ESTE 97F 27 SUR	VILLA HERMOSA	DORA INES BUENO	15/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
11	MVAL_03914	CL 97F SUR 6B 21 ESTE	VILLA HERMOSA	ANA MARCELA BOGOTÁ BARÓN	15/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
12	MVAL_04001	KR 7A ESTE 97F 53 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA AMPARO VILLANUEVA	16/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
13	MVAL_04022	KR 7A ESTE 97F 54 SUR	VILLA HERMOSA	ROMELIA REAL CAMPOS	16/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
14	MVAL_04114	KR 7C ESTE 97D 17 SUR	VILLA HERMOSA	ACENETH GARCIA ALVIS	16/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
15	MVAL_04005	KR 7A ESTE 97F 69 SUR	VILLA HERMOSA	OMAR ALBERTO MATEUS ORDUÑA	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
16	MVAL_04136	KR 7A ESTE 97D 32 SUR	VILLA HERMOSA	YOLANDA OSPITIA RAMIREZ	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
17	MVAL_04156	KR 7B ESTE 97D 63 SUR	VILLA HERMOSA	ROSA ISABEL FUENTES CETINA	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
18	MVAL_03843	DG 98 SUR 7 09 ESTE MJ	VILLA HERMOSA	ALDEMAR GARZON DIAZ	20/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
19	MVAL_04021	KR 7A ESTE 97F 58 SUR	VILLA HERMOSA	JOSUE ARNULFO URREGO LINARES	21/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario

20	MVAL_04152	KR 7B ESTE 97D 45 SUR MJ	VILLA HERMOSA	JAIR MONTOYA GARCIA	21/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
21	MVAL_04164	KR 7 ESTE 97D 46 SUR	VILLA HERMOSA	MARIELA ABELLO LUCERO	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
22	MVAL_04137	KR 7A ESTE 97D 28 SUR	VILLA HERMOSA	MARY SABOGAL ROJAS	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
23	MVAL_04029	KR 7A ESTE 97F 22 SUR MJ	VILLA HERMOSA	JOSE ALDEMAR MOSQUERA PEREA	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
24	MVAL_04017	KR 7A ESTE 97F 80 SUR	VILLA HERMOSA	JOSE CRISANTO FELIZ ONOTRA	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
25	MVAL_04043	KR 7B ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	NELSON ORLANDO RUIZ REYES	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
26	MVAL_04042	KR 7B ESTE 97F 45 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA CARLINA ABRIL PATIÑO	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
27	MVAL_04154	KR 7B ESTE 97D 53 SUR MJ	VILLA HERMOSA	ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ	23/11/2023	El proceso se desarrolla con la pareja del beneficiario, quien falleció
28	MVAL_04112	KR 7C ESTE 97D 03 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA EUGENIA ARIAS BRIÑEZ	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
29	MVAL_04095	CL 97F SUR 7B 20 ESTE	VILLA HERMOSA	FLOR ALBA TELLEZ GONZALEZ	25/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
30	MVAL_03961	KR 7 ESTE 97F 33 SUR	VILLA HERMOSA	VICTOR HUGO TORRES HERNANDEZ	29/11/2023	Se realiza visita de apertura la cual es atendida por el hijo del beneficiario, quien presenta los documentos de autorización.
31	MVAL_04038	KR 7B ESTE 97F 23 SUR	VILLA HERMOSA	RODOLFO MARIN SANABRIA	29/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
APERTURAS DE OBRA CIUDAD BOLIVAR						
32	MVBF_1219	CL 73C BIS A SUR 26F 21	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA CAMARGO	23/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
APERTURAS SAN CRISTOBAL						
33	MVSC_0929	CL 41 A SUR 12 39 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA YOLANDA CIFUENTES VARGAS	2/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria

34	MVSC_0914	KR 12 ESTE 41A 13 SUR	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	HECTOR TORRES	2/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
35	MVSC_0924	KR 12 ESTE 41 A 10 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ANA BLANCA LOPEZ ROJAS	2/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
36	MVSC_01414	KR 9A ESTE 42A 97 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARLENY MARTINEZ DE DIAZ	7/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
37	MVSC_1010	CL 42 SUR 8C 31 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLORIA ISABEL GOMEZ JIMENEZ	7/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
38	MVSC_0941	KR 11 ESTE 42 18 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ALFONSO MORENO FORERO	7/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
39	MVSC_0888	CL 41 A SUR 11D 60 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CARMEN INES GARZON CIFUENTES	7/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
40	MVSC_0897	CL 40B BIS SUR 11 91 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	HUGO EDILSON GONZALEZ VASQUEZ	7/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
41	MVSC_1213	KR 5 ESTE 41B 25 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA ODILIA BAUTISTA DE RUIZ	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
42	MVSC_01367	KR 10 BIS ESTE 42 A 61 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	NELSON HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
43	MVSC_1195	KR 11C ESTE 42A 50 SUR	ALTAMIRA 2010	ANA BETULIA MORA GARCIA	10/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
44	MVSC_0999	CL 42A SUR 9A 22 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ERNESTO BELTRAN PEÑA	14/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
45	MVSC_01632	KR 11 B ESTE 43 A 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	ANA YOMAR RAMOS	14/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
46	MVSC_0983	KR 12A BIS ESTE 42 29 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIBARDO MUR	15/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
47	MVSC_0963	TV 11D ESTE 42 27 SUR	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	FLOR MARIA RINCON CIFUENTES	15/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
48	MVSC_1193	CL 42B SUR 11C 40 ESTE	ALTAMIRA 2010	MARIA TERESA ALARCON CUERVO	16/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
49	MVSC_01664	KR 12 ESTE 43 A 27 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONIDAS DIAZ LEON	16/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario

50	MVSC_01453	KR 8 BIS ESTE 42 A 36 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA EULOGIA GAMBOA DIAZ	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
51	MVSC_1045	KR 8A ESTE 42 17 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	BLANCA FLOR BAUTISTA ZAQUE	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
52	MVSC_01372	KR 10 BIS ESTE 42A 31 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	BLANCA CECILIA AMAYA ALEY	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
53	MVSC_0967	TV 11D ESTE 42 24 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CUSTODIA CALDERON RODRIGUEZ	17/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
54	MVSC_0992	KR 12A BIS ESTE 42 16 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIZARDO FORERO VILLAMIL	20/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
55	MVSC_01687	KR 12 A ESTE 43 A 19 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	HENRY NORVEY ROA PINEDA	23/11/2023	Se realiza visita de apertura la cual es atendida por la progenitora del beneficiario, quien por motivos laborales no puede estar presente
56	MVSC_01589	KR 11 ESTE 42 B 42 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MARTHA LAVERDE CORTES,	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
57	MVSC_01638	KR 11 C ESTE 42 B 56 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	CLEMENTINA GERENA GUTIERREZ	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
58	MVSC_01673	KR 12 ESTE 42 B 16 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	RAFAEL CAPADOR SALAMANCA	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
59	MVSC_01672	KR 12 ESTE 42 B 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MERCEDES NOVA JIMENEZ	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
60	MVSC_01697	KR 12B ESTE 43A 15 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	JUAN DE JESUS SAENZ REYES	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
61	MVSC_02090	KR 13 BIS ESTE 43 B 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	FABIO RAUL MORA MELO	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
62	MVSC_01858	KR 11 BIS A ESTE 44 03 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	LUZ FABIOLA GUERRERO VELANDIA	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
63	MVSC_01469	KR 11 BIS ESTE 46 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JOSE LEONEL MURILLO MOSQUERA	24/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
64	MVSC_01671	KR 12 ESTE 42 B 64 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	JOSE PLINIO LOPEZ CUERVO	27/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario
65	MVSC_01914	CL 44 B SUR 11 B 23 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MARIA PAULINA FLOREZ CABELLERO	28/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria

66	MVSC_01975	KR 12 B ESTE 44 B 27 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MELBA INEZ HUERFANO BARBOSA	28/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
67	MVSC_01652	KR 12 ESTE 42 B 37 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONOR RIVERA DE MORENO	29/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
68	MVSC_01862	KR 11 BIS A ESTE 44 27 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MARY ISABEL JAIME LOPEZ	30/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
69	MVSC_01853	KR 11 BIS A ESTE 44 26 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	MAGNOLIA ESTHER TORRES BONILLA	30/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por la beneficiaria
70	MVSC_01470	KR 11 BIS ESTE 46 38 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JOSE LAURENCIO BENAVIDES GUANUME	30/11/2023	Se realiza visita de apertura la cual es atendida por la esposa del beneficiario, quien presenta los documentos de autorización.
71	MVSC_01917	CL 44B SUR 11C 38 ESTE	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	JOSE CRISTOBAL TEQUIA BULLA	30/11/2023	Se realiza visita de apertura de obra, la cual es recibida por el beneficiario

7.SEGUIMIENTOS RELEVANTES

Durante el periodo se realizaron los siguientes seguimientos

SEGUIMIENTOS USME						
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
1	MV_00898	KR 8D ESTE 102 25 SUR	EL PORTAL II ETAPA	YADIRA ROMAÑA PEREA	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social, en el que se evidencia avance en pañete en general. La autorizada de la beneficiaria no reporta novedades.
2	MV_00571	DG 98B SUR 8 25 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARTA DIAZ MORENO	9/11/2023	Avances en actividades de enchapado de piso, instalación de inodoro en baño. Fundida de mesón en proceso; mochetas y enchapado en lavadero. La beneficiaria solicita que no se realice poyo en cocina. Finaliza semana con avance del 60%
3	MV_01019	KR 8 ESTE 99A 04 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MELIDA GARCIA OCAMPO	9/11/2023	Instalación de PVC en habitación 1, y en baño. La beneficiaria no reporta

						novedades. Finaliza semana con avance del 40%
4	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	10/11/2023	se evidencia enchape de muros en cocina, demolición de piso existente en habitación 1. La beneficiaria no refiere inquietudes. Finaliza semana con avance del 10%
5	MVAL_03996	KR 7A ESTE 97F 33 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA LUISA ROMERO ROPERO	10/11/2023	Se evidencia enchape de piso en habitación 1 e inicio en habitación 2, inicio de actividades en cocina, demolición de enchape en baño. desde el componente social, la beneficiaria conforme con la ejecución del mejoramiento y obras en general.
6	MVAL_03876	DG 98 SUR 6D 09 ESTE	VILLA HERMOSA	BLANCA SOFIA QUITIAN PEREZ	10/11/2023	Se realiza visita de seguimiento desde la parte técnica se evidencia demolición de enchape y preparación de muros en cocina. pañete general de baño. Desde el componente social beneficiario conforme con la ejecución. Finaliza semana con avance del 10%
7	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	10/11/2023	Se realiza visita de visita de seguimiento en la que se evidencia preparación en piso enchape en habitación uno y dos inicios actividades en baño. La beneficiaria no reporta novedades. Finaliza semana con avance del 20%
8	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	15/11/2023	Se evidencia enchape en pisos y enchape de muro en baños del segundo piso. Inicio de aplicación de pintura general segundo piso. La beneficiaria no refiere inquietudes, ni novedades.
9	MVAL_04000	KR 7A ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	LUBIN HERNANDO BELTRAN PRIETO	17/11/2023	En recorrido técnico y social se evidencia enchape de piso, alistado de piso en todas las áreas y mesón de cocina. Desde el componente social beneficiario conforme con

						la ejecución de la obra en la vivienda
10	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	17/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que se evidencia; alistado en piso de baño y en habitación dos. Se entrega espacio de habitación uno y cocina.
11	MVAL_03876	DG 98 SUR 6D 09 ESTE	VILLA HERMOSA	BLANCA SOFIA QUITIAN PEREZ	17/11/2023	En visita de seguimiento de obra, se evidencia enchape de piso y pared de baño y cocina e instalación de media cubierta.
12	MVAL_03974	KR 7 ESTE 97F 68 SUR	VILLA HERMOSA	IGNACIO RINCON ROJAS	17/11/2023	Se inician actividades el día 16 de noviembre se evidencian actividades de alistado de piso en habitación y zona de lavado
13	MVAL_04001	KR 7A ESTE 97F 53 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA AMPARO VILLANUEVA	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico-social a solicitud de la beneficiaria se cambian actividades de enchape de sala comedor por cielo raso en habitación.
14	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	20/11/2023	Se realiza visita de seguimiento de obra, los trabajadores se encuentran enchapando piso 3. Beneficiaria con preguntas relacionadas al enchape de cocina (mesón) se traslada la pregunta a la parte técnica para darle pronta respuesta. Desde el componente social se atienden las preguntas relacionadas con el mejoramiento.
15	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	20/11/2023	Se realiza seguimiento de obra, desde el componente técnico se evidencia alistado de piso en habitación dos. Se entrega espacio de habitación uno y cocina.

16	MVAL_04107	KR 7B ESTE 97D 18 SUR	VILLA HERMOSA	GLORIA ERMENED TORRES DE OCAMPO	21/11/2023	La beneficiaria manifiesta que su hijo ha presentado inconvenientes con los trabajadores, por tanto, se le recuerda el protocolo de comunicación. se evidencia avance de pañete con afinado en muros de habitaciones y primera de mano de pintura.
17	MVAL_04156	KR 7B ESTE 97D 63 SUR	VILLA HERMOSA	ROSA ISABEL FUENTES CETINA	21/11/2023	En Seguimiento de obra se evidencia pañete en habitación 1 y 2, cocina y hall, demolición de enchape existente en baño. Se define con la beneficiaria la distribución de ducha, lavamanos e inodoro. se aclaran dudas respecto a las obras.
18	MVAL_04119	KR 7C ESTE 97D 45 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA OFELIA CEPEDA SANTOYO	21/11/2023	Se da claridad a la beneficiaria sobre actividades en cocina 1 y 2, se evidencia avance de enchapado de piso en habitaciones, sala, comedor, cocina y baño
19	MVAL_03914	CL 97F SUR 6B 21 ESTE	VILLA HERMOSA	ANA MARCELA BOGOTÁ BARÓN	21/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en la que se evidencia primera mano de aplicación de pintura, desde el componente social la beneficiará refiere conformidad con la ejecución de la obra.
20	MVAL_03940	KR 6D ESTE 97F 27 SUR	VILLA HERMOSA	DORA INES BUENO	21/11/2023	En visita de seguimiento de obra se identifica pañete en zona social inicio de pañete en zona de cocina y filos. Beneficiaria conforme con la ejecución de la obra, sin novedades en el componente social.
21	MVAL_03876	DG 98 SUR 6D 09 ESTE	VILLA HERMOSA	BLANCA SOFIA QUITIAN PEREZ	21/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia enchape parcial en cocina y baño falta terminar de instalar cubierta y remate en enchape en cocina y baño. Desde la componente social la beneficiaria se encuentra

						conforme con la ejecución de la obra.
22	MVAL_04005	KR 7A ESTE 97F 69 SUR	VILLA HERMOSA	OMAR ALBERTO MATEUS ORDUÑA	21/11/2023	En visita de seguimiento desde el componente técnico se evidencia pañete en zonas de lavado, alistado de cocina para pañete, enchape de muros en baño. Desde el componente social el beneficiario se encuentra conforme con la ejecución, no presenta novedades.
23	MVAL_04001	KR 7A ESTE 97F 53 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA AMPARO VILLANUEVA	24/11/2023	Durante el seguimiento de obra se evidencia instalación de enchape en cocina y demolición de piso en cocina. La beneficiaria no refiere novedades
24	MVAL_04005	KR 7A ESTE 97F 69 SUR	VILLA HERMOSA	OMAR ALBERTO MATEUS ORDUÑA	24/11/2023	Durante el seguimiento de obra se evidencian actividades en instalación de cubierta, enchape de muro en baño y zona de lavado. El beneficiario refiere conformidad.
25	MVAL_04022	KR 7A ESTE 97F 54 SUR	VILLA HERMOSA	ROMELIA REAL CAMPOS	24/11/2023	Durante el seguimiento de obras evidencia pendiente en cocina desmonte de cubierta e inicio de construcción de cuchillas laterales. Finaliza semana con avance del 5%
26	MVAL_03996	KR 7A ESTE 97F 33 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA LUISA ROMERO ROPERO	24/11/2023	Durante la visita de evidencia enchape en general, la beneficiaria no refiere novedades. Finaliza semana con avance del 90%
27	MVAL_04017	KR 7A ESTE 97F 80 SUR	VILLA HERMOSA	JOSE CRISANTO FELIZ ONOTRA	24/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que se evidencia inicio de actividades de pañete. material dispuesto en la vivienda
28	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	24/11/2023	Se realiza seguimiento de obra, en donde se evidencia inicio de enchape en zona social, faltan boca puertas, boquilla, mochetas y zona de lavado. La beneficiaria refiere conformidad con las actividades desarrolladas hasta el momento. Finaliza semana con avance del 70%

29	MVAL_03843	DG 98 SUR 7 09 ESTE MJ	VILLA HERMOSA	ALDEMAR GARZON DIAZ	24/11/2023	En seguimiento de obra se evidencia instalación de cubierta e inicio actividades en pañete y alistado piso. El beneficiario no refiere inquietudes.
30	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	24/11/2023	Se realiza visita de seguimiento en donde se identifica culminación de actividades, en consecuencia, se desarrolla preentrega y se programa cierre de obra
31	MVAL_03974	KR 7 ESTE 97F 68 SUR	VILLA HERMOSA	IGNACIO RINCON ROJAS	24/11/2023	En seguimiento de obra se evidencia enchape general inició actividades en cocina y baño falta instalación de techo PVC. El beneficiario refiere conformidad.
32	MVAL_03983	KR 7 ESTE 97F 28 SUR	VILLA HERMOSA	ERCILIA MURILLO HINESTROZA	24/11/2023	En visita de seguimiento de obra se evidencia enchape generales en piso, enchape en cocina y mesón e inicio de actividades en baño cambio total de la cubierta. La beneficiaria refiere conformidad frente a las actividades desarrolladas, finaliza con avance del 65%
33	MVAL_03940	KR 6D ESTE 97F 27 SUR	VILLA HERMOSA	DORA INES BUENO	24/11/2023	En recorrido técnico social se evidencia pañete en habitación, inicio de pañete en zona social, filos y alistado de piso. La beneficiaria refiere conformidad, la vivienda finaliza con 40% de avance de obra
34	MVAL_03876	DG 98 SUR 6D 09 ESTE	VILLA HERMOSA	BLANCA SOFIA QUITIAN PEREZ	24/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia que falta encoroce de culata, puerta de baño y pintura. La beneficiaria refiere conformidad. Finaliza la obra con avance del 70%
35	MVAL_03914	CL 97F SUR 6B 21 ESTE	VILLA HERMOSA	ANA MARCELA BOGOTÁ BARÓN	24/11/2023	En recorrido técnico y social se evidencia cambio de cubierta y primera mano de pintura general.
36	MVAL_04136	KR 7A ESTE 97D 32 SUR	VILLA HERMOSA	YOLANDA OSPITIA RAMIREZ	**30/11/2023**	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría evidenciando personal en obra avanzando en actividades de enchapado e

						instalación de cielo raso en baño, zona de ropas, sala y comedor, habitaciones y zona libre. La beneficiaria no manifiesta novedades.
37	MVAL_04107	KR 7B ESTE 97D 18 SUR	VILLA HERMOSA	GLORIA ERMENED TORRES DE OCAMPO	30/11/2023	Se evidencia avance en actividades de pañete en habitación 3, enchapado de piso en general y cocina terminada. Se realiza preentrega del contratista a interventoría. No se presenta novedad por parte de la beneficiaria.
38	MVAL_03914	CL 97F SUR 6B 21 ESTE	VILLA HERMOSA	ANA MARCELA BOGOTÁ BARÓN	30/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia instalación de cubierta y canal de aguas e inicio de actividades de pintura y PVC. La beneficiaria no refiere novedades
SEGUIMIENTOS BELLA FLOR						
39	MVBF_00097	KR 26F 75A 63 SUR	BELLA FLOR	MARIA ESPERANZA BELTRAN	9/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica proceso de instalación de tableta en piso y muro de baño y cocina los cuales no tienen respectiva cenefa La beneficiaria de acuerdo con el seguimiento anterior realizó los ajustes de la red hidrosanitaria. Interventoría solicita agilizar con la culminación de estos espacios ya que la beneficiaria reporta inconformidad. Adicional solicita que la teja se asegure más a los perfiles metálicos. La beneficiaria el día 4 de noviembre solicito que se le realizara el cambio de la puerta del baño y la instalación de cielo raso en PVC de esta zona por mejorar la habitación de ingreso, por lo que se le informa que el presupuesto no se ajusta a lo requerido debido al avance qué se tiene de las

						actividades, se le recuerda que el mejoramiento prioriza espacios completos terminados por lo que la puerta del baño es importante mantenerla. Por otro lado, la beneficiaria manifiesta que el vidrio de la ventana del comedor fue afectado durante el mejoramiento por lo que se le informa que se hará la respectiva revisión de las fotos del antes para dar una respuesta a la solicitud.
40	MVBF_00097	KR 26F 75A 63 SUR	BELLA FLOR	MARIA ESPERANZA BELTRAN	16/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en las áreas incluidas en el presupuesto, se encuentran en remates Se llega al acuerdo con la beneficiaria de que el contratista hará el pago del vidrio anteriormente afectado por lo que la beneficiaria accedió a la compra de este con los complementos de instalación para hacerle devolución del dinero por medio de una factura de compra. Las partes firman a conformidad
SEGUIMIENTOS SAN CRISTOBAL						
41	MVSC_0847	KR 12A ESTE 39B 37 SUR	EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JAIRO ROBERTO MARTINEZ BLANDON	2/11/2023	Se realiza seguimiento de obra, en el que se evidencia alistado de piso inicio de enchape de piso en zona social, cielo raso en zona social. Beneficiario no presenta novedades
42	MVSC_0854	KR 11 ESTE 39B 36 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ANA EDELMIRA HERNANDEZ QUIROGA	2/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que evidencia inicio de enchape en cocina y baño. Instalación de media cubierta. La beneficiaria no refiere inquietudes o novedades
43	MVSC_0853	KR 11 ESTE 39B 44 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLADYS HERNANDEZ QUIROGA	2/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que se evidencia instalación de cielo raso en

						habitación 2 y 3, baño. E inicio de instalación en 4 habitación. Se han hecho filos. Inicio de mesón de cocina. Alistado de piso general. Desde el componente social beneficiario conforme con la ejecución de la obra.
44	MVSC_01445	CL 42A SUR 6 69 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	CECILIA RESTREPO MEDINA	3/11/2023	Avance en alistado de piso habitación y zona social, enchapes de piso en habitación y zona social, instalación de cielo raso en habitación 1; enchapes de muro en cocina y baño, y alistado de piso con enchapes, construcción de mesón. En visita la familia no manifiesta dudas ni inquietudes personal operativo realizando actividades. Finaliza la semana con avance del 60%
45	MVSC_1141	CL 42 SUR 6 44 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE MARTINIANO SIERRA	3/11/2023	Actividades en demolición de enchape existente en cocina. En visita se hace acompañamiento para presentar a la familia el personal operativo que estará a cargo de la ejecución. Finaliza semana con avance del 6%
46	MVSC_1112	CL 42 SUR 6B 38 ESTE	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	DOLORES MARTINEZ DE CALDERON	3/11/2023	Actividades en alistado de piso en general y enchapes de piso; instalación de cielo raso en zona social y baño, alistado de escaleras para enchapes, demolición de enchape en zona de lavado y alistado de piso. En visita se observa personal operativo ejecutando actividades, la familia solicita cambio de 2 actividades en la instalación de cielo raso desde el área técnica se avala el cambio. Finaliza semana con avance del 65%
47	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	3/11/2023	Actividades en demolición de mesón existente, demolición de enchapes existente en baño, pañete de muros en hall.

						En visita la beneficiaria indica no tener ninguna duda ni inquietud. Finaliza semana con avance del 10%
48	MVSC_1080	KR 7A ESTE 42 51 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CECILIA LARROTA CRUZ	3/11/2023	Actividades en alistado de piso en general, pañete de muros en zona social, inicio de aplicación de estuco. En visita la beneficiaria solicita el cambio de actividad ya que NO desea la intervención en cocina y baño donde ella habita debido a que el desorden y la demolición de lo existente le genera estrés, por tal motivo solicita toda la intervención donde ella no utiliza los espacios, el área técnica realizara ajuste de presupuesto. Finaliza semana con avance del 20%
49	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	3/11/2023	Actividades en alistado de piso, pañete de muros en habitación 2 y 3. En la visita no se presenta novedad alguna. Finaliza semana con avance del 7%
50	MVSC_1119	CL 41B SUR 6B 91 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	MARIA GRACIELA MATEUS PACAVITA	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica instalación de cubierta respectiva teja traslúcida y arquitectónica con perfiles. En la zona de cocina se encuentra tableta de muro en proceso ya con cenefa incluida y mesón enchapado. En habitación 3 la actividad de pintura esta culminada y hay cielo raso instalado al igual que en la habitación 4. El autorizado de la beneficiaria quien es su hijo no reporta alguna novedad, se encuentra personal de obra en la vivienda. Finaliza semana con avance del 70%
51	MVSC_1092	KR 7A ESTE 41A 28 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	YOMAIRA RIZO QUINTERO	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de interventoría y contratista donde se evidencia instalación de tableta de piso en las dos

						habitaciones, en estas zonas se encuentra cielo raso en PVC ya culminado y alistado de muro realizado con primera mano de pintura, se está procediendo a instalar guarda escobas. Hay personal de obra en la vivienda. Adicional el autorizado informa que la beneficiaria consulta qué cuándo se culminarán las actividades del mejoramiento por lo que se le indica que el tiempo de ejecución es de un mes y que el avance está dentro de los tiempos pertinentes.
52	MVSC_1117	CL 41B SUR 6B 67 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ZONIA SALAZAR	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance en instalación de tableta de piso en habitaciones, se identifican perfiles pintados para próxima instalación de cubierta, también está la canal. La beneficiaria no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 30%
53	MVSC_1147	CL 41 B SUR 6 83 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA HILDA MARTINEZ	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta en habitación y construcción del entre paño del mesón de la cocina, se evidencia que en la vivienda hay perfilería pintada y teja arquitectónica para próxima instalación. La beneficiaria no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 25%
54	MVSC_1144	CL 41B SUR 6 27 ESTE	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	MARIA BLANCA IMELDA MARTINEZ MORENO	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance en instalación de cubierta con respectiva teja arquitectónica y traslúcida, perfilería y canal. La beneficiaria no reporta novedad. Finaliza emana con avance del 60%

55	MVSC_01378	CL 42A SUR 9A 03 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	GUIOMAR STELLA MENDOZA GUEVARA	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social por parte de en donde se identifica avance de obra en actividad de pañete afinado. La beneficiaria reporta una filtración de agua en una habitación debido a la forma de instalación de su cubierta, por lo que se le orienta la importancia de subsanar esta novedad ya que el mejoramiento de vivienda se proyectó en la ejecución de espacios internos, siendo así se dialoga respecto a las garantías, humedades y espacios terminados. Adicional se recuerda que en cielo raso va en solo una habitación y que se hará la instalación de la puerta en la zona de baño. Finaliza semana con avance del 15%
56	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance en pañete de habitación 2 y zona de hall. Durante el seguimiento se identifica que los compromisos propuestos en la visita técnica y social anterior fueron asumidos por la beneficiaria, sin embargo, el equipo técnico orienta la importancia de darle más pendiente al tubo de desagüe de baño y cocina. Por otro lado, la beneficiaria solicita rectificar la medida del mesón qué se va a construir en la cocina por lo que el equipo técnico acude al ajuste con el personal de obra. Finaliza semana con avance del 20%
57	MVSC_01363	KR 10 BIS ESTE 42 A 87 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	OLIVERIO DIAZ CARRILLO	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance en desmonte de cubierta parcial e instalación de canal central nueva. Hay personal de obra en la vivienda y no hay reporte de novedad.

						Finaliza semana con avance del 45%
58	MVSC_01619	KR 11 B ESTE 42 B 34 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MAYERLY JARA SANTOS	3/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en la instalación de cubierta parcial con respectiva teja arquitectónica y perfiles. En la zona del hall se evidencia un listón de madera con perfiles del mismo material de apoyo, estos son independientes de la cubierta nueva, pero se mantendrán para uso futuro de la beneficiaria. No hay reporte de novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda. Finaliza semana con avance del 35%
59	MVSC_01445	CL 42A SUR 6 69 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	CECILIA RESTREPO MEDINA	7/11/2023	Avance en finalización de enchapes de escalera, terminación de enchapes de muros y mesón de cocina. La familia no indica dudas e inquietudes. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra.
60	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	7/11/2023	La beneficiaria indica dudas e inquietudes sobre el cielo raso del baño las cuales son resueltas. Se observa personal operativo adelantando actividades de obra.
61	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	7/11/2023	Se le recomienda a la beneficiaria no hacer obras alternas. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra.
62	MVSC_01445	CL 42A SUR 6 69 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	CECILIA RESTREPO MEDINA	10/11/2023	La familia no refiere dudas ni inquietudes. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra. El área técnica realiza revisión de medidas y actividades. Finaliza semana con avance del 85%

63	MVSC_1141	CL 42 SUR 6 44 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE MARTINIANO SIERRA	10/11/2023	Avance en enchapes de muros en cocina, instalación de cubierta y perfiles. Se realiza ajuste de actividades. Se observa al personal operativo ejecutando el mejoramiento de vivienda y la familia manifiesta conformidad. Finaliza semana con avance del 50%
64	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	10/11/2023	Avance en enchapes de piso en hall, baño, cocina y zona de ropas; enchape de muro en baño. Se observa personal operativo adelantando actividades de obra. La beneficiaria no se encontraba al momento de la visita. Finaliza semana con avance del 35%
65	MVSC_1080	KR 7A ESTE 42 51 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CECILIA LARROTA CRUZ	10/11/2023	Avance en enchapes de piso en general, aplicación de estuco en general, instalación de cielo raso en general. La beneficiaria no se encontraba en el predio. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra. Finaliza semana con avance del 35%
66	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	10/11/2023	Avance en construcción de mesón con enchape; enchapes de muros en baño, cocina y zona de lavado; instalación de cielo raso en habitación 1; preparación de muros para aplicación de pintura. Se observa el personal operativo adelantando actividades de obra. Se realiza comunicación con el hijo de la beneficiaria vía telefónica para indicarle ajustes que debe realizar con el insoluz, se generan compromisos de cumplimiento para el fin de semana. Finaliza con avance del 60%
67	MVSC_01414	KR 9A ESTE 42A 97 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARLENY MARTINEZ DE DIAZ	10/11/2023	Avance en desmonte de cubierta existente; pañete de muros en acceso de escalera. La familia no se encontraba en

						la vivienda. Se observa personal operativo adelantado obra con avance significativo. Se finaliza semana con avance del 10%
68	MVSC_1010	CL 42 SUR 8C 31 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLORIA ISABEL GOMEZ JIMENEZ	10/11/2023	Avance en placa de contrapiso en habitación y zona social; demolición de mesón; demolición de enchape existente en baño; adecuación de punto hidráulico en ducha. Se verifica que el relleno para la placa fue de 70 cm. La beneficiaria no indica dudas constructivas. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra. Finaliza semana con avance del 30%
69	MVSC_0941	KR 11 ESTE 42 18 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ALFONSO MORENO FORERO	10/11/2023	Avance en desmonte de muro en madera existente; alistado de piso en zona social y habitación 1; se realiza cambio de actividades de muro en mampostería en sala por instalación de lavadero y completar enchapes de muros en zona de cocina. Los beneficiarios indican estar conformes con la ejecución de la obra y con el personal operativo. Finaliza semana con avance del 7%
70	MVSC_01363	KR 10 BIS ESTE 42 A 87 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	OLIVERIO DIAZ CARRILLO	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en la instalación de tableta en mesón y muro de cocina. Cubierta con instalación culminada respectiva bajante y canal. Se encuentra personal de obra en la vivienda, no se reporta novedad el beneficiario. Finaliza semana con avance del 80%
71	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico en donde se identifica avance de instalación de tableta en habitaciones, remate de filos en vanos de ventanas y puertas, el mesón de la cocina

						sigue en construcción. La beneficiaria no reporta novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda. Finaliza semana con avance del 50%
72	MVSC_1119	CL 41B SUR 6B 91 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	MARIA GRACIELA MATEUS PACAVITA	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica cocina culminada con enchape de muros y poyo, cubierta instalada con perfilería, lavadero listo para uso con tableta en el salpicadero, se encuentra remate de pintura en la cocina. La beneficiaria no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 95%
73	MVSC_1129	KR 7A ESTE 41A 09 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ROSA ELENA VARGAS	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de instalación de cubierta completa con respectivos perfiles. Cielo raso nuevo en habitaciones y baño, avance en aplicación de pintura. Se encuentra personal de obra en la vivienda, la beneficiaria no reporta novedad. Durante el seguimiento el equipo asistente identifica que la beneficiaria no encuentra la bitácora por lo que se le recuerda la importancia de tenerla en un lugar adecuado. Finaliza semana con avance del 90%
74	MVSC_1092	KR 7A ESTE 41A 28 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	YOMAIRA RIZO QUINTERO	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en enchape de muros de baño y cocina con respectiva cenefa, enchape de mesón e instalación de puerta en habitación, se encuentra remate de guarda escoba. Durante el seguimiento se identifica un orificio en la parte inferior del muro de la cocina cerca al tubo que sobresale en la pared, por donde hay filtración de agua considerable, se establece

						comunicación telefónica con la beneficiaria contando esta situación, ella manifiesta que se trata de un nacedero de agua que está hace años en la vivienda y solicita que el orificio se tape normalmente con enchape, así como se tiene contemplado en el presupuesto y como estaba antes. No hay novedad de daño por parte de la beneficiaria y se le comparte la información de las garantías que no son válidas por temas de humedades. Firma autorizada. Finaliza semana con avance del 80%
75	MVSC_1117	CL 41B SUR 6B 67 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ZONIA SALAZAR	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica desmonte de cubierta en zona de sala comedor, se evidencia perfilería instalada en esta zona y mitad de cubierta en el resto de la casa ya instalada con teja traslúcida y arquitectónica. En las habitaciones se encuentra enchape de pisos. Interventoría solicita hacer cambio de uñas tabletas que se detectan huecas. La beneficiaria no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 80%
76	MVSC_01619	KR 11 B ESTE 42 B 34 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MAYERLY JARA SANTOS	10/11/2023	La beneficiaria ni su autorizado se encuentran en la vivienda por motivos de diligencias personales. Se establece llamada telefónica con la beneficiaria quien no reporta novedad. Finaliza semana con avance del 95%
77	MVSC_01378	CL 42A SUR 9A 03 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	GUIOMAR STELLA MENDOZA GUEVARA	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta en habitación y comedor. Se evidencia desmonte de tableta en piso zona de cocina y construcción de mesón. La

						beneficiaria no presenta la bitácora por lo que se le recomienda tenerla en un lugar visible y seguro. Finaliza semana con avance del 40%
78	MVSC_1147	CL 41 B SUR 6 83 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA HILDA MARTINEZ	10/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance en instalación de cubierta con respectiva teja arquitectónica y traslúcida, en zona de cocina se encuentra enchape de muro con respectiva cenefa y el mesón está en proceso de instalación de tableta. interventoría solicita poner teja en zona de entrelapo de la cubierta. La beneficiaria pregunta si las puertas qué eran existentes en las habitaciones se vuelven a instalar, se hace la explicación de que estas no se ajustan al marco ya que el nivel del piso aumento por el alistado y la instalación del enchape. Finaliza semana con avance del 85%
79	MVSC_0914	KR 12 ESTE 41A 13 SUR	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	HECTOR TORRES	15/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que se evidencia desmonte e instalación de cubierta, canal y enchapado de pisos en habitaciones y sala comedor. El beneficiario refiere conformidad con las actividades desarrolladas.
80	MVSC_0888	CL 41 A SUR 11D 60 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CARMEN INES GARZON CIFUENTES	16/11/2023	Alistado de piso y primera mano de pintura en habitaciones, inicio de enchapado en muros de cocina
81	MVSC_0929	CL 41 A SUR 12 39 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA YOLANDA CIFUENTES VARGAS	16/11/2023	Instalación de enchapado en piso y muros de baño 1 y 2, Instalación de combo sanitario en baño 1, enchapado de piso en zona de ropas y pintura en general.
82	MVSC_1141	CL 42 SUR 6 44 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE MARTINIANO SIERRA	17/11/2023	Cambio de cubierta, pintura en general, enchapes de cocina. La familia refiere conformidad con el personal de obra. Se observa que la obra ya se

						encuentra finalizando, los maestros se encuentran culminando detalles. Finaliza semana con avance del 90%
83	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	17/11/2023	Avance en enchape de piso en hall, cocina y baño. Enchape de muro en cocina y baño, aplicación de estuco. La beneficiaria no se encontraba en el predio. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra. Finaliza semana con avance del 40%
84	MVSC_1080	KR 7A ESTE 42 51 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CECILIA LARROTA CRUZ	17/11/2023	Avance en cambio de cubierta total, aplicación de estuco y pintura en general, instalación de canal y bajante, instalación de cielo raso, enchapes de pisos en general. La beneficiaria refiere dudas técnicas sobre una puerta, nuevamente se le recuerda que ella es quien debe hacer el corte para ajustarla. Finaliza semana con avance del 90%
85	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	17/11/2023	Avance en enchapes de pisos en general; enchape de muro en cocina, baño y zona de lavado; aplicación de pintura; instalación de lavadero. La beneficiaria no indica dudas o inquietudes. Finaliza semana con avance del 80%
86	MVSC_01411	KR 9 ESTE 42A 84 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARCO AURELIO HERNANDEZ BENAVIDES	17/11/2023	Avance en cambio de cubierta; preparación de muros para enchape en cocina; construcción de mesón. La familia manifiesta conformidad ya que los maestros están laborando continuamente. Refieren dudas técnicas por el cambio de actividades, la parte técnica realiza la explicación respectiva. Finaliza semana con avance del 40%
87	MVSC_01414	KR 9A ESTE 42A 97 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARLENY MARTINEZ DE DIAZ	17/11/2023	Avance en cambio de cubierta; enchape de piso en habitación; enchape de muros en cocina y baño; construcción de muro

						divisorio en cocina. La beneficiaria no se encontraba en el predio. Se observa él personal operativo adelantando actividades de obra. Finaliza semana con avance del 70%
88	MVSC_1010	CL 42 SUR 8C 31 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLORIA ISABEL GOMEZ JIMENEZ	17/11/2023	Avance en enchape de piso en sala comedor; enchape de muros en cocina y baño; construcción de mesón con enchape; alistado de piso en zona de lavado. La beneficiaria indica dudas sobre el marco de la puerta las cuales resuelve la parte técnica. Finaliza semana con avance del 40%
89	MVSC_0941	KR 11 ESTE 42 18 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ALFONSO MORENO FORERO	17/11/2023	Avance en cambio de cubierta en general, enchape de pisos; encoroce de cubierta. Se observa personal operativo realizando actividades constructivas. El beneficiario refleja buena comunicación con el personal de obra. Finaliza semana al 60% de avance
90	MVSC_1213	KR 5 ESTE 41B 25 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA ODILIA BAUTISTA DE RUIZ	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en desmonte de cubierta e instalación de la nueva en la mitad de la vivienda, se evidencia teja arquitectónica y respectivos perfiles La beneficiaria consulta si es posible que el contratista instale tejas de manera vertical para tapar un espacio amplio que se ubica en la zona de ropas, se le explica que esta actividad no está incluida en el presupuesto porque no hay de donde fijar la teja arquitectónica, La beneficiaria firma a conformidad
91	MVSC_01378	CL 42A SUR 9A 03 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	GUIOMAR STELLA MENDOZA GUEVARA	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta de piso en habitación 1 y 2, aplicación de

						pintura en estas zonas e instalación de cielo raso en habitación 1. En zona de cocina se encuentra en proceso instalación de tableta de muro con respectiva cenefa, en baño esta actividad se encuentra realizada.
92	MVSC_0999	CL 42A SUR 9A 22 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ERNESTO BELTRAN PEÑA	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico en donde se identifica avance de obra en alistado de piso en habitación 1 y 2 con respectiva malla electrosoldada, se está realizando adecuación de redes en cocina para el lavaplatos. Hay personal de obra en la vivienda y no se reporta novedad
93	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en enchape de muros y piso en zona de cocina, en espacio de hall y habitaciones esta actividad se encuentra culminada. Hay actividad de pintura. Se encuentra personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad
94	MVSC_01367	KR 10 BIS ESTE 42 A 61 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	NELSON HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico donde se identifica avance de obra en desmonte de tableta existente en zona de baño, en la cocina se está realizando enchape de muros con respectiva cenefa, se evidencia ejecución de instalación de tableta en mesón. Se encuentra personal de obra en la vivienda y el beneficiario no reporta novedad
95	MVSC_01632	KR 11 B ESTE 43 A 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	ANA YOMAR RAMOS	17/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en desmonte de tableta existente en cocina, se encuentra material para ejecución, no hay personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad.

96	MVSC_01619	KR 11 B ESTE 42 B 34 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MAYERLY JARA SANTOS	17/11/2023	La beneficiaria manifiesta que no estará para hacer seguimiento o entrega de la vivienda durante la semana ya que se encuentra en una feria relacionada a la población indígena con su familia, se establece comunicación telefónica por lo que se indica que el martes 21 de noviembre el equipo técnico y social visitará la casa.
97	MVSC_1010	CL 42 SUR 8C 31 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLORIA ISABEL GOMEZ JIMENEZ	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico-social, no se presentan novedades, ni inquietudes.
98	MVSC_0967	TV 11D ESTE 42 24 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CUSTODIA CALDERON RODRIGUEZ	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico – social, la beneficiaria refiere conformidad con relación a las actividades desarrolladas hasta el momento.
99	MVSC_0999	CL 42A SUR 9A 22 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ERNESTO BELTRAN PEÑA	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en fundición de mesón de cocina, alistado de piso en baño y enchape de piso en habitación, se evidencia preparación de muro para enchape de cocina.
100	MVSC_01378	CL 42A SUR 9A 03 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	GUIOMAR STELLA MENDOZA GUEVARA	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta de piso en sala comedor, en proceso enchape de mesón y como no se construyó entrepaño a petición de la beneficiaria, se realizará cielo raso en zona de baño, el insumo del lavadero se encuentra en la vivienda y ya están las mochetas construidas. Se encuentra personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad.
101	MVSC_01632	KR 11 B ESTE 43 A 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	ANA YOMAR RAMOS	20/11/2023	Durante el seguimiento se evidencia actividad de enchape en muros de cocina y mesón, con respectiva cenefa Se le informa a la beneficiaria que con el fin de no cubrir la tubería de gas el enchape

						quedará con corte en esa zona. La beneficiaria no reporta novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda.
102	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en enchape de muros de cocina con respectiva cenefa, en proceso instalación de tableta en mesón, se está culminando piso de hall con guarda escoba y boquilla en proceso, se encuentra personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad.
103	MVSC_01367	KR 10 BIS ESTE 42 A 61 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	NELSON HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO	20/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se encuentra instalación de cubierta con teja traslúcida y arquitectónica, respectiva perfilería y en proceso actividad de encorocé, se encuentra personal de obra en la vivienda y no hay reporte de novedad
104	MVAL_04000	KR 7A ESTE 97F 49 SUR	VILLA HERMOSA	LUBIN HERNANDO BELTRAN PRIETO	20/11/2023	En recorrido técnico y social se evidencia enchape de piso, alistado de piso en todas las áreas y mesón de cocina. Desde el componente social beneficiario conforme con la ejecución de la obra en la vivienda
105	MVSC_1045	KR 8A ESTE 42 17 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	BLANCA FLOR BAUTISTA ZAQUE	21/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en alistado de piso en hall, habitaciones 3 y 4 y demolición de mesón existente. Se encuentra personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad
106	MVSC_01372	KR 10 BIS ESTE 42A 31 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	BLANCA CECILIA AMAYA ALEY	21/11/2023	Se realiza seguimiento técnico y en donde se identifica ingreso de material en la vivienda, la beneficiaria no reporta novedad.
107	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	22/11/2023	Se realiza seguimiento de obra en el que se evidencia

						finalización de actividades, la beneficiaria refiere conformidad. Se programa entrega.
108	MVSC_1245	KR 12A BIS ESTE 41A 28 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA OFELIA JIMENEZ	24/11/2023	Durante el seguimiento de obra se evidencia instalación de piso en habitación 1, sala, comedor, cielo raso en sala, comedor y hall. enchape en muros y pisos en baño. pintura general. El beneficiario refiere conformidad frente a las actividades desarrolladas hasta el momento
109	MVSC_0992	KR 12A BIS ESTE 42 16 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIZARDO FORERO VILLAMIL	24/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia pañete en muros de habitación 2, comedor, cocina, hall, inicio de muro en baño. No se presenta novedades por parte del beneficiario
110	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	24/11/2023	Se hace seguimiento técnico – social en donde se observa personal operativo adelantando actividades de obra. La señora Ana no indica dudas e inquietudes.
111	MVSC_0897	CL 40B BIS SUR 11 91 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	HUGO EDILSON GONZALEZ VASQUEZ	24/11/2023	Durante la visita de seguimiento y evidencia enchape de piso general, pañete en muros de cocina, enchape de cocina, cielo raso en 2do piso, filos en muros. no se presenta novedades por parte del beneficiario.
112	MVSC_01414	KR 9A ESTE 42A 97 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARLENY MARTINEZ DE DIAZ	24/11/2023	Se realiza recorrido por parte del contratista e interventoría. La familia no indica dudas e inquietudes. Se observa personal operativo adelantado obra con avance significativo.
113	MVSC_01411	KR 9 ESTE 42A 84 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARCO AURELIO HERNANDEZ BENAVIDES	24/11/2023	Se realiza recorrido por parte del contratista e interventoría, componente técnico y social. La familia manifiesta conformidad ya que se observa que solo faltan algunos detalles para culminar el mejoramiento.
114	MVSC_1193	CL 42B SUR 11C 40 ESTE	ALTAMIRA 2010	MARIA TERESA ALARCON CUERVO	24/11/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría. La beneficiaria indica que el

						personal de obra ha laborado continuamente. Se evidencia personal de obra ejecutando las actividades.
115	MVSC_0983	KR 12A BIS ESTE 42 29 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIBARDO MUR	24/11/2023	Se realiza visita por parte del contratista e interventoría, componentes técnico y social. Se observa personal adelantando actividades. La familia manifiesta conformidad hasta el momento y comunicación asertiva con el personal de obra.
116	MVSC_1213	KR 5 ESTE 41B 25 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA ODILIA BAUTISTA DE RUIZ	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en teja arquitectónica y traslúcida completamente instalada en la vivienda, se evidencia cielo raso culminado en sala comedor y habitación 2. La beneficiaria no reporta novedad.
117	MVSC_01453	KR 8 BIS ESTE 42 A 36 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA EULOGIA GAMBOA DIAZ	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en demolición de enchape existente de baño y preparación de muro para la instalación de la nueva tableta. Se informa a la beneficiaria y esposo autorizado que se realizarán los siguientes cambios en presupuesto: -Demolición de mesón existente y reubicación del nuevo a construir teniendo en cuenta el punto del lavaplatos -No se realizará cambio de piso por tableta en hall del baño. La beneficiaria firma a conformidad
118	MVSC_01453	KR 8 BIS ESTE 42 A 36 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA EULOGIA GAMBOA DIAZ	24/11/2023	Se realiza seguimiento en donde se identifica avance en preparación de muro en zona de cocina e instalación de tableta con respectiva cenefa en la misma. En habitaciones se evidencia cielo raso instalado con enchape de piso. Se informa al esposo de la

						beneficiaria quien es autorizado que en la cocina se realizará picado del piso existente ya que este no cuenta con un grosor adecuado, encima se hará el alistado y se instalará la tableta dejando un nivel superior al del espacio adyacente. El autorizado firma a conformidad
119	MVSC_0999	CL 42A SUR 9A 22 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ERNESTO BELTRAN PEÑA	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en alistado de piso en sala comedor, hall y cocina, en habitación 1 se está realizando instalación de tableta, se evidencia actividad de enchape en mesón de cocina y los muros se encuentran ya con cenefa. El beneficiario no reporta novedad y se encuentra personal de obra en la vivienda.
120	MVSC_1045	KR 8A ESTE 42 17 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	BLANCA FLOR BAUTISTA ZAQUE	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta en habitaciones 2 y 3, en zona de baño se realizaron nuevos puntos para sanitario y lavaplatos, se encuentra personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad.
121	MVSC_01372	KR 10 BIS ESTE 42A 31 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	BLANCA CECILIA AMAYA ALEY	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en alistado de piso en habitación, sala, comedor, hall y cocina. Se está ejecutando actividad de enchape en habitación 1. Se encuentra personal de obra en la vivienda, la beneficiaria no reporta novedad.
122	MVSC_01378	CL 42A SUR 9A 03 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	GUIOMAR STELLA MENDOZA GUEVARA	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de cielo raso en baño, esta zona se encuentra con puerta ya en funcionamiento.

123	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	24/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia cocina culminada, pisos en habitaciones y hall terminados, zona de lavado con cabina enchapada y lavadero empotrado, baño terminado con respectiva puerta.
124	MVSC_01367	KR 10 BIS ESTE 42 A 61 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	NELSON HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO	24/11/2023	En visita de seguimiento se identifica avance de enchape en muros de baño, el beneficiario realizó apertura de vano en ventana de cocina, se recuerda que no debe haber obras alternas durante el mejoramiento, se encuentra personal de obra en la vivienda y el beneficiario no reporta novedad
125	MVSC_01632	KR 11 B ESTE 43 A 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	ANA YOMAR RAMOS	24/11/2023	Se realiza seguimiento técnico en donde se identifica avance de obra en enchapes culminado en zona de cocina muros y mesón, en habitación 1 se encuentra enchape de piso, hay personal de obra en la vivienda y la beneficiaria no reporta novedad. El equipo técnico dialoga con la beneficiaria informando que en baño y cocina habrá cielo raso y que el enchape llegará hasta el techo. En zona de baño se está haciendo desmonte de tableta.
126	MVSC_0847	KR 12A ESTE 39B 37 SUR	EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JAIRO ROBERTO MARTINEZ BLANDON	27/11/2023	Se realiza preentrega del mejoramiento. se evidencia avance en actividades de enchapado en zona de ropas, instalación de guarda escobas, enchape de muros y piso de cocina e instalación de mesón. se aclaran dudas al beneficiario, no se presentan novedades
127	MVSC_0897	CL 40B BIS SUR 11 91 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	HUGO EDILSON GONZALEZ VASQUEZ	27/11/2023	Se evidencia avance de emboquillado en cocina 2, pintura primera mano en áreas de intervención, pendiente instalación de lavaplatos y

						grifería en cocina 1. el beneficiario no reporta novedades.
128	MVSC_0888	CL 41 A SUR 11D 60 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CARMEN INES GARZON CIFUENTES	27/11/2023	Se realiza preentrega. el personal avanzó en actividades de enchapado de baño en pisos y muros, enchape de habitaciones con guarda escobas, pintura segunda mano en habitaciones e instalación de boca puerta. La beneficiaria no manifiesta inconformidades.
129	MVSC_0924	KR 12 ESTE 41 A 10 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ANA BLANCA LOPEZ ROJAS	27/11/2023	Se encuentra el personal ejecutando ajuste en canal por filtración. Sin novedad por parte de la beneficiaria
130	MVSC_1245	KR 12A BIS ESTE 41A 28 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA OFELIA JIMENEZ	27/11/2023	Se evidencia instalación de cielo raso, inodoro en baño, pintura en hall, emboquillado de enchapes. No se presenta novedades
131	MVSC_0992	KR 12A BIS ESTE 42 16 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIZARDO FORERO VILLAMIL	27/11/2023	Se evidencian actividades de avance de construcción de ducto en zona de ropas, no se reporta novedad social
132	MVSC_1010	CL 42 SUR 8C 31 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLORIA ISABEL GOMEZ JIMENEZ	28/11/2023	Se evidencia enchapado de piso de habitaciones, segunda mano de pintura, enchapado de zona de ropas, enchapado de piso en primer piso. la beneficiaria no manifiesta novedades
133	MVSC_1310	CL 42 SUR 7 18 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	ANA DOLORES JIMENEZ VELOZA	28/11/2023	Se hace seguimiento por parte de contratista e interventoría. Se observa personal operativo adelantando actividades de obra de enchapado en cocina 2, baño 2 y hall. La beneficiaria no se encontraba en el predio.
134	MVSC_01371	KR 10 BIS ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	LIBRADA NOGUERA DE ALDANA	28/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica que las áreas de ejecución de obra están culminadas, sin embargo, interventoría solicita que se cambien unas tabletas por defecto de instalación y que se realicen unos remates de pintura. La beneficiaria no reporta novedad

135	MVSC_0967	TV 11D ESTE 42 24 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CUSTODIA CALDERON RODRIGUEZ	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría, componente técnico y social. La familia manifiesta conformidad con las labores constructivas. No indica dudas e inquietudes. Avance en enchape de muros en cocina, inicio de mochetas para mesón, enchapado de piso en sala comedor
136	MVSC_01367	KR 10 BIS ESTE 42 A 61 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	NELSON HUMBERTO RODRIGUEZ OBANDO	28/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta en muros de baño, se identifica estructura para cielo raso en cocina, se está realizando boquilla en enchape de mesón. El beneficiario no reporta novedad
137	MVSC_0983	KR 12A BIS ESTE 42 29 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIBARDO MUR	28/11/2023	Se realiza visita por parte del contratista e interventoría, componentes técnico y social. Se observa personal adelantando actividades de enchapado en sala comedor, muros en cocina e inicio de mochetas para mesón. La familia manifiesta conformidad hasta el momento y comunicación asertiva con el personal de obra.
138	MVSC_01632	KR 11 B ESTE 43 A 20 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	ANA YOMAR RAMOS	28/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en enchape de piso en habitación 2 con pintura en muros, en el baño se realizaron adecuaciones de puntos hidráulicos y se evidencia tableta de muros con respectiva cenefa. Se le informa a la beneficiaria que se debe realizar corte de puerta en sala comedor debido al alistado de piso e instalación de tableta en esta área.
139	MVSC_1193	CL 42B SUR 11C 40 ESTE	ALTAMIRA 2010	MARIA TERESA ALARCON CUERVO	28/11/2023	Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría.

						La beneficiaria indica que el personal de obra ha laborado continuamente, en enchapado de terraza e instalación cubierta. Se evidencia personal de obra ejecutando las actividades.
140	MVSC_01652	KR 12 ESTE 42 B 37 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONOR RIVERA DE MORENO	28/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de tableta en piso y muro en baño con respectiva cenefa. En la cocina se está realizando fundición de la parte superior del mesón ya que la beneficiaria y su hijo que esta como autorizado manifiestan no querer que se haga una demolición completa del mesón existente.
141	MVSC_01673	KR 12 ESTE 42 B 16 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	RAFAEL CAPADOR SALAMANCA	28/11/2023	Se realiza seguimiento técnico social en donde se identifica avance de obra en instalación de cubierta zona de ropas, enchape de piso y aplicación de pintura en habitaciones a intervenir con cielo raso instalado. El beneficiario no reporta novedad
142	MVSC_1195	KR 11C ESTE 42A 50 SUR	ALTAMIRA 2010	ANA BETULIA MORA GARCIA	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte técnica y social del contratista e Interventoría. Se observa personal de obra en el predio ejecutando actividades de instalación de combo sanitario, pintura en habitación y zona de ropas. La beneficiaria manifiesta conformidad con las labores constructivas.
143	MVSC_01664	KR 12 ESTE 43 A 27 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	LEONIDAS DIAZ LEON	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría, componente técnico y social. Se observa que el personal de obra está ejecutando actividades de enchape de piso y de muros en baño y cocina, instalación de cielo raso, enchape de mesón. El beneficiario refiere que el personal ha trabajado

						continuamente en las labores constructivas.
144	MVSC_02090	KR 13 BIS ESTE 43 B 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	FABIO RAUL MORA MELO	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra ejecutando demolición de piso en sala comedor, habitación y cocina. La familia manifiesta conformidad.
145	MVSC_01687	KR 12 A ESTE 43 A 19 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	HENRY NORVEY ROA PINEDA	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra adelantando trabajos de demolición. La familia manifiesta conformidad.
146	MVSC_01469	KR 11 BIS ESTE 46 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA	JOSE LEONEL MURILLO MOSQUERA	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra adelantando trabajos constructivos. La familia manifiesta conformidad. Sin embargo, se debe ajustar el presupuesto, ya que se presentó inconvenientes con la placa de piso de la vivienda que se evidencia al demoler el enchape.
147	MVSC_01858	KR 11 BIS A ESTE 44 03 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	LUZ FABIOLA GUERRERO VELANDIA	28/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra adelantando trabajos de instalación de enchape en muros de cocina, construcción de mesón y demolición de enchape en baño. La familia manifiesta conformidad
148	MVSC_0897	CL 40B BIS SUR 11 91 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	HUGO EDILSON GONZALEZ VASQUEZ	30/11/2023	Se realiza preentrega y se evidencio la actividad de intervención en el baño, se puso enchape de piso, pared, están pendientes las puertas. Se hicieron remates de enchape en la cocina del piso 2 y pintura en baño, cocina y sala comedor piso 2. Se solicito sellar una fuga de agua en el sanitario por parte del

						beneficiario y se subsano de inmediato.
149	MVSC_0992	KR 12A BIS ESTE 42 16 SUR	URB: EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	JOSE LIZARDO FORERO VILLAMIL	30/11/2023	En visita de seguimiento se evidencia enchape de cocina y baño, no hay novedades por parte del beneficiario.
150	MVSC_01697	KR 12B ESTE 43A 15 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	JUAN DE JESUS SAENZ REYES	30/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. No se evidencia personal de obra adelantando trabajos constructivos. La familia solicitó que empiecen el día 4 de diciembre. Se observa que en el predio ya hay material de obra.
151	MVSC_02090	KR 13 BIS ESTE 43 B 46 SUR	BARRIO ALTAMIRA (ACUERDO 22)	FABIO RAUL MORA MELO	30/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra adelantando trabajos constructivos. La familia manifiesta conformidad.
152	MVSC_01687	KR 12 A ESTE 43 A 19 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	HENRY NORVEY ROA PINEDA	30/11/2023	Se realiza seguimiento por parte del contratista e interventoría. Se evidencia personal de obra adelantando trabajos constructivos. La autorizada María Elvira manifiesta conformidad y buena relación asertiva con el personal de obra.

8.ATENCIÓN PQRS

Durante el periodo se registró el siguiente PQRS

PQRS				
Nº	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	MV_00774	DAVID MENDEZ RADA	EN PROCESO	Inconformidad presentada sobre la ejecución y presupuesto. Visita de atención programada por la entidad para el miércoles 15 de noviembre. Sin embargo, desde el contratista se realizó visita previa para identificar situación de humedad, en pared de baño.
2	MV_00774	DAVID MENDEZ RADA	EN PROCESO	Se realiza atención a la PQRS según programación. Durante el ejercicio desde la entidad e interventoría se hace revisión en presencia del beneficiario de cada una de las actividades desarrolladas, con apoyo del acta final de entrega, se miden y cuantifican actividades haciendo participe al beneficiario, sin embargo, esta muestra una

				actitud renuente, indicando que es una pérdida de tiempo. Terminada la inspección funcionarios de SDHT e interventoría concluyen que el presupuesto esta correctamente ejecutado y que en este punto la PQR no procede. Con relación al tema de la humedad, se explica nuevamente la actividad desarrollada ya que se atendió previamente, clarificando que corresponde a una posventa, se evidencia que el muro está secando, pero requiere más tiempo para hacer las adecuaciones pertinentes y que este quede en condiciones óptimas. Desde el contratista se genera el compromiso para el día 20 de noviembre de finalizar las actividades resultantes de la posventa. El beneficiario se niega a firmar acta de atención

9.ENTREGAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes entregas

ENTREGAS DE OBRA USME					
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**
1	MV_00791	CL 105 A SUR 7H 70 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA GLADYS ZARATE	1/11/2023
2	MV_00970	KR 8B ESTE 102 33 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MARIA NELLY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2/11/2023
3	MV_02861	CL 111A SUR 8A 68 ESTE	EL PORTAL DEL DIVINO	LUIS CARLOS VARGAS	2/11/2023
4	MV_00569	DG 98B SUR 8 17 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	SEGUNDA HILDA ARCILA PARDO	3/11/2023
5	MV_00624	DG 99 SUR 8 27 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	OBED CARREÑO VELANDIA	8/11/2023
6	MV_00519	DG 98 A SUR 8-11 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	JOSE ELISERIO OSPINA VASQUEZ	8/11/2023
7	MV_00632	DG 99 SUR 8-61 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	GILBERTO VILLALOBOS	9/11/2023
8	MV_00770	CL 104 SUR 7H-35 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LIDIA TRIANA GUERRERO	9/11/2023
9	MV_00759	CL 105 SUR 7H 20 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA CECILIA RODRIGUEZ BORREGO	9/11/2023
10	MVAL_00513	DG 98B SUR 8 10 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARIA ADELAIDA ZAMUDIO CUERVO	10/11/2023

11	MV_00585	CL 102 SUR 8-72 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	LUZ MARINA GABALAN	14/11/2023
12	MV_01019	KR 8 ESTE 99A 04 SUR	EL PORTAL II ETAPA	MELIDA GARCIA OCAMPO	21/11/2023
13	MV_00571	DG 98B SUR 8 25 ESTE	EL PORTAL II ETAPA	MARTA DIAZ MORENO	21/11/2023
14	MVAL_03844	DG 98 SUR 7 15 ESTE	VILLA HERMOSA	MARIA CECILIA RAMIREZ BETANCOURT	29/11/2023
15	MVAL_03973	KR 7 ESTE 97F 72 SUR	VILLA HERMOSA	MARIA SOBEIRA ROMERO MUÑOZ	29/11/2023
	ENTREGAS BELLA FLOR				
16	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	9/11/2023
17	MVBF_00097	KR 26F 75A 63 SUR	BELLA FLOR	MARIA ESPERANZA BELTRAN	23/11/2023
	ENTREGAS SAN CRISTOBAL				
18	MVSC_1144	CL 41B SUR 6 27 ESTE	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	MARIA BLANCA IMELDA MARTINEZ MORENO	10/11/2023
19	MVSC_1129	KR 7A ESTE 41A 09 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ROSA ELENA VARGAS	14/11/2023
20	MVSC_1119	CL 41B SUR 6B 91 ESTE	SAN JOSE SUR ORIENTAL	MARIA GRACIELA MATEUS PACAVITA	14/11/2023
21	MVSC_0853	KR 11 ESTE 39B 44 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	GLADYS HERNANDEZ QUIROGA	15/11/2023
22	MVSC_0854	KR 11 ESTE 39B 36 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ANA EDELMIRA HERNANDEZ QUIROGA	15/11/2023
23	MVSC_1117	CL 41B SUR 6B 67 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	ZONIA SALAZAR	17/11/2023
24	MVSC_01445	CL 42A SUR 6 69 ESTE	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	CECILIA RESTREPO MEDINA	17/11/2023
25	MVSC_1112	CL 42 SUR 6B 38 ESTE	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	DOLORES MARTINEZ DE CALDERON	17/11/2023
26	MVSC_01363	KR 10 BIS ESTE 42 A 87 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	OLIVERIO DIAZ CARRILLO	17/11/2023
27	MVSC_1092	KR 7A ESTE 41A 28 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	YOMAIRA RIZO QUINTERO	21/11/2023
28	MVSC_01619	KR 11 B ESTE 42 B 34 SUR	URBANIZACION ALTAMIRA CHIQUITA	MAYERLY JARA SANTOS	21/11/2023

29	MVSC_1147	CL 41 B SUR 6 83 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA HILDA MARTINEZ	24/11/2023
30	MVSC_0929	CL 41 A SUR 12 39 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA YOLANDA CIFUENTES VARGAS	24/11/2023
31	MVSC_0914	KR 12 ESTE 41A 13 SUR	URB EL RUBI BARRIO SAN JOSE ORIENTAL	HECTOR TORRES	24/11/2023
32	MVSC_1213	KR 5 ESTE 41B 25 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	MARIA ODILIA BAUTISTA DE RUIZ	27/11/2023
33	MVSC_0941	KR 11 ESTE 42 18 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	LUIS ALFONSO MORENO FORERO	27/11/2023
34	MVSC_1141	CL 42 SUR 6 44 ESTE	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	JOSE MARTINIANO SIERRA	28/11/2023
35	MVSC_1080	KR 7A ESTE 42 51 SUR	URB EL RUBI SAN JOSE ORIENTAL	CECILIA LARROTA CRUZ	28/11/2023
36	MVSC_01316	KR 8 ESTE 42A 37 SUR	ALTAMIRA SECTOR SAN JOSE	MARIA RITA GALINDO PORRAS	28/11/2023

10.ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El punto de atención a la comunidad se encuentra ubicado en la calle 105 a sur # 7 h 82 Este, en el barrio Puerta el Llano. El horario de atención son los martes, jueves y sábado de 9:00 am a 12:30 pm. Adicionalmente se cuenta con el número de contacto 3003662941 y el correo electrónico habitatg2coinco@gmail.com.
Sin registros telefónicos, ni correos vía electrónica.

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD USME					
Nº	**ID_DMV**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
1	**N/A**	**N/A**	**4/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
2	**N/A**	**N/A**	**7/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
3	**N/A**	**N/A**	**9/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
4	**N/A**	**N/A**	**11/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
5	**N/A**	**N/A**	**14/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
6	**N/A**	**N/A**	**16/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
7	**N/A**	**N/A**	**18/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo

8	**N/A**	**N/A**	**21/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
9	**MV_00660**	**MARIA DEL CARMEN ACOSTA LOPEZ**	**23/11/2023**	**CERRADA**	La beneficiaria se acerca al PAC, manifestando que la canal no esta funcionando adecuadamente, componente social y técnico de obra e interventoría se acercan a la vivienda e identifican que la canal no presenta la pendiente necesaria y se le debe dar mayor estabilidad. La subsanación se desarrollo de manera inmediata
10	**N/A**	**N/A**	**25/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
11	**N/A**	**N/A**	**28/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
12	**N/A**	**N/A**	**30/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
ATENCION A LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL					
13	**N/A**	**N/A**	**4/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
14	**N/A**	**N/A**	**7/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
15	**N/A**	**N/A**	**9/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
16	**N/A**	**N/A**	**11/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
17	**N/A**	**N/A**	**14/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
18	**N/A**	**N/A**	**16/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
19	**N/A**	**N/A**	**18/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
20	**N/A**	**N/A**	**21/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
21	**N/A**	**N/A**	**23/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
22	**N/A**	**N/A**	**25/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
23	**N/A**	**N/A**	**28/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo
24	**N/A**	**N/A**	**30/11/2023**	**N/A**	No se presentaron novedades de ningún tipo

11.HISTORIAS DE VIDA

Durante el periodo se postularon las siguientes historias de vida.

HISTORIAS DE VIDA				
Nº	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**DESARROLLO**
1	**MVSC_01638**	**KR 11 C ESTE 42 B 56 SUR**	**CLEMENTINA GERENA GUTIERREZ**	La beneficiaria Clementina Gerena Gutiérrez nació en la ciudad de Bogotá y lleva 58 años habitando en el barrio Urbanización Altamira Chiquita en la localidad de San Cristóbal, desde su niñez habita en la misma casa la cual es una herencia familiar y desde que tiene los medios para aportar económicamente y después de la partida de su progenitora, ha trabajado para mantenerla en condiciones habitables, sin embargo, es evidente el deterioro y la no culminación de algunos espacios. Fue madre cabeza de hogar y dedico varios años a suplir las necesidades de su hijo, ahora que pertenece a una familia unipersonal se dedica a mejorar su casa y le brinda ayuda económica a una de sus hermanas, aunque las garantías de trabajo no son favorables. Ha laborado como independiente en actividades de oficina, pero últimamente ha tenido periodos de desempleo y el ingreso que actualmente tiene en un trabajo reciente no alcanza al salario legal mínimo vigente, entonces prioriza las responsabilidades de alimento y servicios públicos lo que conlleva a la ausencia del ahorro. Por lo anterior, el mejoramiento de vivienda contribuiría a que la beneficiaria pueda disponer por un tiempo de los ingresos para suplir lo urgente mientras se brindan mejores en la calidad de los espacios de habitabilidad en el predio.
2	**MVSC_1045**	**KR 8A ESTE 42 17 SUR**	**BLANCA FLOR BAUTISTA ZAQUE**	La beneficiaria Blanca Flor Bautista Zaque de 76 años nació en el municipio de Gachetá en el departamento de Cundinamarca, desde muy joven se trasladó a la ciudad de Bogotá buscando oportunidad laboral y un hogar propio para habitar con sus dos hijas. Empezó ejerciendo labores en una fábrica de mangueras y a la vez como operaria en un montallantas, por medio de estos trabajos pudo adquirir un lote en la localidad de San Cristóbal el cual poco a poco fue construyendo para obtener lo que hoy en día es su vivienda. Los inicios de construcción de su casa no fueron fáciles ya que a ella no le alcanzaba para pagar un alquiler en otra vivienda mientras edificaba la suya, por lo que atravesó por momentos de escasez y desorden

				mientras vivía con sus dos hijas en etapa escolar en un espacio pequeño conformado por una habitación, baño y cocina. Con el tiempo arreglo su casa, sin embargo, hacen falta algunas adecuaciones las cuales no se culminaron debido a que la señora Blanca Flor Bautista le descubrieron un tumor en la médula espinal que la dejo sin movilidad en las piernas. Después de un tiempo y con mucho esfuerzo pudo volver a dar pasos. Actualmente la beneficiaria no puede subir ni bajar escaleras y manifiesta que el proyecto le contribuiría a vivir de una manera más cómoda, ya que si se le mejora la zona donde ella permanece disminuiría la necesidad de trasladarse a otros espacios de la casa lo que es para ella una dificultad.
3	**MVSC_0963**	**TV 11D ESTE 42 – 27 SUR**	**FLOR MARIA RINCON CIFUENTES**	La señora Flor María vive en Bogotá hace 59 años, separada hace 4 años del padre de sus hijos debido a problemas con el alcohol; actualmente la beneficiaria se encuentra con afectaciones a su salud, debido a que es hipertensa y sufre de diabetes. Tiene 4 hijos (3 mujeres y 1 hombre) y también tiene 5 nietos. Actualmente vive con su hijo varón, quien es quien está al pendiente de ella, a la vez sus hijas le dejan al cuidado a los nietos, debido a la situación laboral de ellas. La vivienda fue adquirida debido a una herencia que le dejo su progenitor; el lote se encuentra divido en 2 casas una es la de la beneficiaria y la otra de una de sus hermanas, manifiesta que la relación con su hermana no es la más cordial debido a situaciones que se han venido presentado. La beneficiaria indica que fue construyendo la vivienda con mucho esfuerzo, dedicación y del arduo trabajo que realizo durante muchos años como vendedora ambulante en las calles de Bogotá, vendiendo frutas y verduras. Indica que durante toda su vida no contó con el apoyo del padre de sus hijos y como pudo los saco adelante; por esta razón se considera madre cabeza de hogar. El sustento económico de la beneficiaria depende de su hijo quien ocasionalmente se emplea como maestro de construcción; también se apoyan del bono que recibe la beneficiaria por ser adulta mayor y por el pago que le realizan las hijas por el cuidado de los nietos, con este dinero tratan de cubrir los servicios públicos y la alimentación La familia considera que el mejoramiento de vivienda le permite mejorar sus condiciones de habitabilidad, generando mayor estabilidad personal, de salud y calidad de vida.

12.ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas).

MV_00456 BENJAMIN TOLOSA OSORIO

Se realiza comunicación vía telefónica con el beneficiario quien no se encuentra en la ciudad, durante el dialogo refiere que dejara autorización firmada a nombre de una de las arrendatarias de la vivienda. Se establece compromiso de acercamiento a la vivienda con el fin de iniciar proceso de apertura, sujeto a los soportes requeridos, el día 12 de noviembre del 2023.

MVAL_04137 MARY SABOGAL ROJAS

En convocatoria para citación a visita de validación la beneficiaria refiere la posibilidad de renunciar debido a que está en proceso de realizar plancha en el predio, indica que un funcionario de SDHT, le indico que el subsidio se lo podían "guardar" mientras ella hacia su construcción, la profesional le indico que si ella renunciaba, ninguna persona podría garantizarle que ella obtuviera nuevamente el subsidio, ante esta información solicito darle el tiempo de lo que restaba de la semana para informarse por otros medios e indagar acerca de la licencia de la placa en términos de tiempo

MV_00456 BENJAMIN TOLOSA OSORIO
Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de identificar a la persona autorizada por el beneficiario, revisar documentación e iniciar proceso, durante el ejercicio en comunicación con la autorizada, quien es una arrendataria del predio indica que en el momento no tiene la autorización, ya que el documento encuentra en la casa de otro familiar, genera compromiso de tener la documentación el lunes 20 de noviembre.

MVAL_03072 GERMAN SACRISTAN GONZALEZ


Durante el seguimiento realizado el día 17 de noviembre del 2023, se evidencia avance significativo en compromisos adquiridos previamente, se identifica, levantamiento de cuchillas, instalación de puerta de ingreso y regatas. Se indica a la autorizada se realizará próximo seguimiento el miércoles 22 de noviembre del 2023.

MV_00456 BENJAMIN TOLOSA OSORIO
Se realiza acercamiento a la vivienda, con el fin de verificar compromiso adquirido, durante el ejercicio en a vivienda no se encontraba la persona autorizada, ni un adulto, en consecuencia, se realiza contacto vía telefónico con la autorizada, quien indica encontrarse en la vivienda el día lunes 4 de diciembre del 2023.

13.RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renuncias

RENUNCIAS					
Nº	ID_DMV	DIRECCION	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	MOTIVO



INFORME MENSUAL 05
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
COMPONENTE SST
CONTRATO DE OBRA 915-2023
CONTRATO INTERVENTORIA 986-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 2023

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA N° 915 - 2023

1. PROGRAMACION MENSUAL

En cumplimiento al contrato No 915 de 2023, contratista COINCO S.A.S , realiza el informe mensual, de acuerdo al avance de obra, se realiza seguimiento de la intervención, en Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza seguimiento al personal activo en obra en el uso y la entrega de los elementos de protección personal, charlas de seguridad semanales que incluyen temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ambientales respectivamente, se realizaran en su momento acompañamientos en cambios de cubierta, con inspecciones de las condiciones generales de seguridad de los trabajadores, inspecciones periódicas generales y de herramientas eléctricas, verificación y entrega de documentos de afiliación de los trabajadores activos en obra, inducciones del personal operativo y administrativo que va ingresando gradualmente a las obras, verificación de recolección de escombros de las obras cuando se presenten. Realizando las diferentes consolidaciones documentales y anexos como soportes, al presente informe mensual.

Las actividades programadas corresponden al periodo, del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023, se tuvo el acompañamiento y la supervisión por parte del personal de interventoría.

BARRIO	N° MEJORAMIENTOS	LOCALIDAD
PUERTA AL LLANO II SECTOR	112	USME
BELLA FLOR	2	CIUDAD BOLIVAR
SAN CRISTOBAL	163	SAN CRISTOBAL
TOTAL	**277**	

2.CUBIERTAS ENTREGADAS

Durante el periodo se entregaron las siguientes viviendas con cambio de cubierta.

STICKER	MV	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	NOMBRE BENEFICIARIO (A) - SEGÚN RESOLUCION DE ASIGNACION DEL SUBSIDIO - BASE DE DATOS ENTREGADA	CEDULA
119	MVSC_1119	SAN CRISTOBAL	CL 41B SUR 6B 91 ESTE	MARIA GRACIELA MATEUS PACAVITA	20301521
120	MVSC_1117	SAN CRISTOBAL	CL 41B SUR 6B 67 ESTE	ZONIA SALAZAR	52434824
121	MVSC_1147	SAN CRISTOBAL	CL 41 B SUR 6 83 ESTE	MARIA HILDA MARTINEZ	51554805
123	MVSC_1213	SAN CRISTOBAL	KR 5 ESTE 41B 25 SUR	MARIA ODILIA BAUTISTA DE RUIZ	41378861
140	MVSC_01363	SAN CRISTOBAL	KR 10 BIS ESTE 42 A 87 SUR	OLIVERIO DIAZ CARRILLO	5885763
160	MVSC_01619	SAN CRISTOBAL	KR 11 B ESTE 42 B 34 SUR	MAYERLY JARA SANTOS	52361184
131	MVSC_01411	SAN CRISTOBAL	KR 9 ESTE 42A 84 SUR	MARCO AURELIO HERNANDEZ BENAVIDES	19126716
142	MVSC_0941	SAN CRISTOBAL	KR 11 ESTE 42 18 SUR	LUIS ALFONSO MORENO FORERO	19392183
158	MVSC_0854	SAN CRISTOBAL	KR 11 ESTE 39B 36 SUR	ANA EDELMIRA HERNANDEZ QUIROGA	51865967
126	MVSC_1141	SAN CRISTOBAL	CL 41 A SUR 12 A 45 ESTE	JOSE MARTINIANO SIERRA	17084341
129	MVSC_1080	SAN CRISTOBAL	KR 12A BIS ESTE 41A 28 SUR	CECILIA LARROTA CRUZ	41651887
120	MVSC_1117	SAN CRISTOBAL	KR 12 ESTE 41A 13 SUR	ZONIA SALAZAR	52434824
118	MVSC_1129	SAN CRISTOBAL	KR 12A ESTE 39B 37 SUR	ROSA ELENA VARGAS	41320388
12	MV_01019	USME	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	MELIDA GARCIA OCAMPO	38221850
38	MV_00585	USME	KR 8 ESTE 99A 04 SUR	LUZ MARINA GABALAN	51721727
17	MV_00632	USME	DG 99A SUR 8 23 ESTE	GILBERTO VILLALOBOS	3001618
99	MVAL_00912	USME	KR 8 ESTE 99-18 SUR	CARLOS JULIO PARRA BLANCO	80758930
19	MV_00624	USME	DG 99A SUR 8-08 ESTE	OBED CARREÑO VELANDIA	96186576
97	MVAL_00945	USME	KR 8 ESTE 98C 07 SUR	RAFAEL OCTAVIO SARMIENTO BEJARANO	80363975
21	MV_00587	USME	KR 102 ESTE 12-36	EDUIN JAVIER VILLALOBOS BERNAL	80254233
35	MV_00500	USME	DG 98B SUR 8 72 ESTE	MARIELINA CRUZ CANTE	24197589
2	MVBF_00097	BELLA FLOR	KR 26F 75A 63 SUR	MARIA ESPERANZA BELTRAN	51825349
122	MVSC_1144	SAN CRISTOBAL	CL 41B SUR 6 27 ESTE	MARIA BLANCA MARTINEZ MORENO	51619136
153	MVSC_0888	SAN CRISTOBAL	CL 41 A SUR 11D 60 ESTE	CARMEN INES GARZON CIFUENTES	51731389

3. PERSONAL DE OBRA

Administrativo:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN
Diego Alejandro Saray	Director de Obra	100%
Mauricio Martinez Jerez	Residente de Obra 1	100%
David Julian Florez Gamboa	Residente de obra 2	100%
Francisco Murillo	Residente de Obra 3	100%
Cindy Lizeth Quevedo Tejada	Residente de obra 4	100%
Ana Maria Trujillo	Residente de obra 5	100%
Sandra Chavez	Residente de obra 5	100%
Adriana Ximena Santana Romero	Coordinadora Social	100%
Juan Carlos Colorado Castro	Trabajador Social 1	100%
Yuly Andrea Casas Merchán	Trabajador Social 2	100%
Sindy Yesenia Sierra Marin	Trabajador Social 3	100%
Juliana Gomez Chiquiza	Trabajador Social 4	100%
Milena Pinzon	Trabajador Social 5	100%
Jasbleidy Forigua Castillo	Profesional SST	100%
Juan Felipe Mosquera	Profesional Ambiental	100%
Seidy Sanchez	Residente Tecnico	100%
Estefany Mayorga	Profesional Social	100%

3.1. Personal Contratista Administrativo

NOBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	DEDICACION EN TERRENO	FECHA DE INGRESO	EPS	PENSION	ARL
JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52326579	PROFESIONAL SST	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA
ALEJANDRO SARAY TORRES	1068972008	DIRECTOR DE OBRA	100 %	10/7/2023	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SURA
MAURICIO MARTINEZ JEREZ	1019004481	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
YULI CASAS MERCHAN	1032387457	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
XIMENA SANTANA ROMERO	52476338	COORDINADORA SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA
LIZETH QUEVEDO TEJADA	1110556014	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA
JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	1014258624	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	PORVENIR	SURA
YESENIA SIERRA MARIN	1030563658	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	PROTECCION	SURA
JULIANA GOMEZ CHIQUIZA	1033775288	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA	1014233478	PROFESIONAL AMBIENTAL	100 %	10/7/2023	COMPENSAR EPS	PROTECCION	SURA
DAVID FLOREZ GAMBOA	1022332591	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	EPS SURA	PORVENIR	SURA
FRANCISCO MURILLO	80072431	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
ANA MARIA TRUJILLO	1.234.640.705	RESIDENTE TECNICO	100 %	10/7/2023	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SURA
SANDRA CHAVEZ	25273429	RESIDENTE TECNICO	100 %	20/09/2023	COMPENSAR	PORVENIR	SURA
MILENA PINZON	52731034	PROFESIONAL SOCIAL	100 %	29/09/2023	COMPENSAR EPS	COLPENSIONES	SURA
SEIDY SANCHEZ	1022442609	RESIDENTE TECNICO	100 %	01/11/2023	SANITAS	PORVENIR	SURA
ESTEFANY MAYORGA	1096238538	RESIDENTE TECNICO	100 %	30/10/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA

Personal Total Operativo Contratista

NOBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA EXAMEN OCUPACIONAL	EPS	PENSION	ARL
ALIRIO DIAZ VELANDIA	79.570.885	ENCARGADO	7/26/2023	11/2/2022	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
HERNAN IGNACIO SANCHEZ LARA	1022970444	OFICIAL	7/26/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
LIBORIO SANCHEZ GOMEZ	79517946	ENCARGADO	7/26/2023	4/19/2023	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTIBLANCO	79444038	ENCARGADO	7/26/2023	8/5/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
FRANKLIN RUBIO HERRERA	1032388322	CONDUCTOR	7/31/2023	9/28/2022	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
ALEXANDER RAMIREZ CASTRO	79986225	OFICIAL DE CONSTRUCCION	31/07/2023	11/10/2022	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JHONNY ROJAS QUINTERO	5855467	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	11/22/2022	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
WILFREDO TORRES FLORES	7137076	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
CESAR AGUSTIN VICTORINO MESA	80.109.309	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
JOSE DANIEL CABEZAS GARZON	11315256	OFICIAL	7/31/2023	8/2/2023	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
MARTIN ENRIQUE GUZMAN COLLANTE	77165310	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	10/11/2022	SURA	COLFONDOS	POSITIVA
VICTOR MANUEL BLANCO	6683921	OFICIAL	7/31/2023	7/29/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
ENDER EDUARDO ROJAS	2100970	OFICIAL	7/31/2023	10/3/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
CARLOS EDUARDO RIAÑO MACIAS	80253412	AYUDANTE	7/31/2023	8/1/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
DALADIER CUELLAR GONGORA	79637053	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	9/13/2022	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
GRIMALDO OSPINO OROZCO	1045170913	OFICIAL	7/31/2023	1/28/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
JORGE RAFAEL VIZCAINO VENENCIA	72158125	MAESTRO DE OBRA	7/31/2023	9/28/2022	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
MIGUEL ANGEL LOPEZ PORTILLA	5763050	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	7/31/2023	9/24/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
ORLANDO HERNANDEZ	5842300	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	9/24/2022	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
HERIBERTO CARMELO ANAYA BARRIOS	73269251	OFICIAL DE CONSTRUCCION	7/31/2023	8/3/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
JOSE ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	7214812	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	7/31/2023	8/3/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
LEANDRO CARRILLO	72174994	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	10/25/2022	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA
RAMIRO LEON ARANGO	80053384	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
ALIRIO CANON CARRILLO	1.057.014.684	MAESTRO DE OBRA	8/3/2023	8/3/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

ANDREA KATERINE CLAVIJO MEDINA	1026594793	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/9/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
JOSBER JAVIER MANUARE PARADA	5842091	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/1/2023	CAJACOPI	PORVENIR	POSITIVA
JOSE EDEXNEIDER CAÑON CARRILLO	1.010.199.482	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
LUIS ALEJANDRO BELTRAN GONZALEZ	1022940432	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/4/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ORLANDO RAMIREZ CARVAJAL	3090178	OFICIAL DE OBRA	8/3/2023	8/5/2023	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
OSBAR RENE BERNAL PAEZ	80778371	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/5/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ENRIQUE CABRERA BOLAÑOS	1022955478	AYUDANTE DE OBRA	8/3/2023	8/5/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
JEISSON CAMILO LESMES SALAMANCA	1023005648	AYUDANTE DE OBRA	8/3/2023	1/4/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
YEFERSON ANDRES SANCHEZ CLAROS	1031133072	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	11/19/2022	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
LOREN MAYERLY VILLAMIL DICELIS	1.013.579.765	OFICIAL SST	8/3/2023	10/13/2022	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
WILLIAM YOVANNY LESMES	79823330	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	1/4/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA
JHON FREDY SERRANO VALBUENA	1023006710	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/4/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
JULIO CESAR EPIEYU MONTIEL	5.623.699	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
EPIAYU MONTIEL LUIS ARTURO	6.353.981	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/3/2023	8/3/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ENRIQUE CABRERA HOYOS	83180945	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/5/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
GABRIEL ANTONIO GARAVITO SALAMANCA	79345951	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/5/2023	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
HAINSER ESNEIDER BUSTOS ARTUNDUAGA	1024520008	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/8/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
SOLMAR HERNAN PINEDA ORDOÑEZ	79721578	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/7/2023	8/8/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
ANDERSON MAYUSA VALBUENA	80116098	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	2/27/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
ANDREY JAVIER LOZANO GUTIERREZ	1024520452	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/5/2023	COMPENSAR EPS	COLFONDOS	POSITIVA
EDILBERTO SANCHEZ ALONSO	80767247	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/5/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
EDSON JOHAN ROMERO LOPEZ	1024604236	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	10/31/2022	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
FABIAN ANDRES CAICEDO PINZON	1024519826	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
JAIR SANCHEZ DURAN	93435094	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA
JOSE MIGUEL ALONSO CASTILLO	1033730983	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
JOSE MAURICIO QUINTERO MEDINA	80047232	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/4/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS FELIPE ROMERO LOPEZ	79477829	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
ROBER JOSE CESPEDES MIQUELENA	5751410	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/9/2023	8/9/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ALEJANDRO SANCHEZ MOSQUERA	82383972	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/8/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

DANY JAVIER VILLEGAS OCHOA	5709178	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	10/3/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
EDWIN ANDRES PULIDO LOPEZ	1088008546	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/10/2023	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA
FREDY ALONSO TOVAR ALVAREZ	80894735	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
HOLMAN ALVAREZ CARDONA	1024478246	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JEISSON CAMILO DIAZ ROMERO	1022993926	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
JESUS RUIZ PIRELA	5348814	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/9/2023	ASMET	PORVENIR	POSITIVA
JHONATAN VARGAS HERRERA	1193499046	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/7/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
EDWIN VARGAS	1006158053	OFICIAL DE CONSTRUCCION	10/08/2023	01/02/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ALBERTO OSPINO OJEDA	1192910231	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/2/2023	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS ALBERTO VARGAS HERRERA	1193492533	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/1/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
NELSON MARTINEZ GONZALEZ	79.409.617	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/10/2023	2/1/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
RICHAR MAURICIO CUPITRA HUERTAS	1024562912	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/11/2023	8/11/2023	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
JANIER ESPINOSA MARTINEZ	1007056864	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/12/2023	8/11/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
RENNY JOSE MONTERO ZAMORA	2874474	OFICIAL DE CONSTRUCCION	8/12/2023	8/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
VICTOR RIZO	1066097223	OFICIAL DE CONSTRUCCION	17/08/2023	17/08/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
JOSE MARTINEZ	79666136	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	24/09/2022	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
ALBERTO PACHECO	1045169796	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	12/8/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
FERNANDO MORENO	3199429	OFICIAL DE CONSTRUCCION	18/06/2023	27/09/2022	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
LUIS TRIANA	80321737	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	15/08/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
JUAN TRIANA	1000455392	OFICIAL DE CONSTRUCCION	16/08/2023	15/08/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA
BERNARDINO LASTRA	1044331516	OFICIAL DE CONSTRUCCION	24/08/2023	23/08/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
LUIS GARCIA	79668467	OFICIAL DE CONSTRUCCION	23/08/2023	5/8/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA
HERQUIN PEREZ	79537584	OFICIAL DE CONSTRUCCION	24/08/2023	22/02/2023	SURA	PORVENIR	POSITIVA
EDILBERTO SOTELO	19460529	OFICIAL DE CONSTRUCCION	22/08/2023	22/08/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
YORGELIS CALVO	PPT.2832993	OFICIAL DE CONSTRUCCION	23/08/2023	29/10/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
ALCIDES RODRIGUEZ	PPT.6726606	OFICIAL DE CONSTRUCCION	22/08/2023	22/08/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
HUMBERTO BORDA	79815559	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	21/12/2022	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA
JUAN MANUEL SORIA	1001056923	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	30/08/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
JOSE FETECUA	5934230	OFICIAL DE CONSTRUCCION	30/08/2023	18/08/2023	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
CAMILO PINZON	1021512335	OFICIAL	05/09/2023	25/08/2023	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
SEBASTIAN BORDA	1000002953	OFICIAL	05/09/2023	21/12/2022	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
JAVIER CONTRERAS	1001173099	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
JHON MARTINEZ	1129497079	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA
HERVER GOMEZ	1006700960	OFICIAL	08/09/2023	07/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
WILSON FETECUA	80896669	OFICIAL	13/09/2023	13/09/2023	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
JOSE LUIS CAÑON	79452832	OFICIAL	13/09/2023	04/09/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
CAMPO ELIAS GALINDO	14251909	OFICIAL	07/09/2023	04/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA

CRISTIAN CAÑON	1022996459	OFICIAL	07/09/2023	08/09/2023	MUTUALSER	PORVENIR	SURA
EDILBERTO CASTILLO	1007868467	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SURA
GIOVANY SANCHEZ	1233890268	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	SURA	PORVENIR	SURA
GLORIA LOZANO	52795204	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA
JORGE LACHE	7333126	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
JOSE TEHERAN	1100336118	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	MUTUALSER	PROTECCION	SURA
PARMENIO CORDOBA	11570156	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	MUTUALSER	COLPENSIONES	SURA
ROGER HIGUERA	80778610	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	FAMISANR	PORVENIR	SURA
CRISTIAN JIMENEZ	1010220973	OFICIAL	07/09/2023	01/09/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA
JOSE MERCADO	1102845196	OFICIAL	15/09/2023	15/09/2023	CAJA COOPI	PORVENIR	SURA
OSCAR JIMENEZ	1030658718	OFICIAL	27/09/2023	08/09/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
HILDER MORENO	1070004477	OFICIAL	18/10/2023	11/10/2023	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA
NEIDER ALVAREZ	78323902	OFICIAL	18/10/2023	18/10/2023	MUTUAL SER	PORVENIR	POSITIVA
ADELSO CUBILLAN	1124545448	OFICIAL	20/11/2023	9/9/2023	SALUD TOTAL	PROTECCION	POSITIVA
ANDRES ZAMBRANO	1085037505	OFICIAL	20/11/2023	1/9/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
JEAN PEREZ	6924445	OFICIAL	20/11/2023	8/9/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	POSITIVA
JESUS SON	5485846	OFICIAL	20/11/2023	8/9/2023	SURA	PORVENIR	POSITIVA
JESUSU VILLANUEVA	50120322	OFICIAL	20/11/2023	8/9/2023	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA
LUIS SAIZ	80118884	OFICIAL	20/11/2023	12/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
ORLANDO CANACUE	83116058	OFICIAL	20/11/2023	12/9/2023	MUTUALSER	PROTECCION	POSITIVA
OSWALDO RINCON	1047512742	OFICIAL	20/11/2023	14/9/2023	MUTUALSER	COLPENSIONES	POSITIVA
OVIDIO GALINDO	79871558	OFICIAL	20/11/2023	14/9/2023	FAMISANR	PORVENIR	POSITIVA
WILLIAM MERIÑO	1032510255	OFICIAL	20/11/2023	14/9/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
JUAN HINCAPIE	1022923233	OFICIAL	23/11/2023	20/9/2023	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA
CARLOS PARRA	80758930	OFICIAL	23/11/2023	20/9/2023	CAJA COOPI	PORVENIR	POSITIVA
JORGE MELO	1022969662	OFICIAL	23/11/2023	20/9/2023	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA
WILLIAM VASQUEZ	79666118	OFICIAL	23/11/2023	20/9/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
NAREN FUYA	1032477587	OFICIAL	23/11/2023	20/9/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
GERMAN PACHON	3188632	OFICIAL	23/11/2023	27/09/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA

DAVID DIAZ	1000693141	OFICIAL	23/11/2023	27/09/2023	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA
BRAYAN RODRIGUEZ	1000854461	OFICIAL	23/11/2023	27/09/2023	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA
DAVID PEREZ	4058788	OFICIAL	23/11/2023	27/09/2023	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
DEIVIS SANCHEZ	649297	OFICIAL	7/11/2023	19/10/2023	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA
HERQUIN PEREZ	79537584	OFICIAL	7/11/2023	19/10/2023	MUTUALSER	PORVENIR	SURA
JUAN EDUARDO AYALA	79622136	OFICIAL	7/11/2023	19/10/2023	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SURA
JESUS MONDRAGON	80452396	OFICIAL	9/11/2023	22/10/2023	SURA	PORVENIR	SURA
WILLIAM FIERRO	3129756	OFICIAL	9/11/2023	22/10/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
NAUDY CORDERO	4930291	OFICIAL	14/11/2023	22/10/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
EDINSON VENENCIA	72120789	OFICIAL	14/11/2023	22/10/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
YOEDINSON VENENCIA	1101879446	OFICIAL	14/11/2023	11/11/2023	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
YHONAR JAVIER SANCHEZ	1022992170	OFICIAL	27/11/2023	11/11/2023	FAMISANAR	PROTECCION	SURA

Anexo matriz de seguridad social, subrayo personal retirado.

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAMBIOS DE CUBIERTA







4. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se entregan documentación completa del personal operativo activo en obra, se anexo carpeta de cada una de las 112 personas operativas , también de 15 administrativos activos presentes en obra (drive) con las afiliaciones al sistema general de seguridad social

Se realiza verificación y se adjunta a este informe las afiliaciones al sistema de seguridad social CEDULA, ARL, EPS, FONDO DE PENSIONES, otros documentos, certificado médico, certificado de trabajo en alturas si lo tienen, registro de inducción, registro de notificación de riesgos, registrode entrega de EPP.

Nota: envio planilla de seguridad social del personal administrativo. El personal operativo por numero de nit AHME CONSTRUCCIONES el 4 dia habil de cada mes, y TMC CONSTRUCCIONES el 18 dia habil, de cada mes , estan seran enviadas en esta fechas. respectivamente .

5. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

Durante el mes de octubre se realizaron capacitaciones mensuales, y charlas semanales, en temas se seguridad y salud en el trabajo, al personal operativo de menara aleatoria, las inducciónes del personal nuevo se encuentran anexadas en la carpeta , DOCUMENTACION PERSONAL, COINCO S.A.S.

Durante el periodo de octubre, se realizaron las siguientes charlas y capacitacion :

INDUCCION A OBRA :Capacitacion, charla
USO OBLIGATORIO DE EPP: charla
RIESGO QUIMICO : charla de seguridad
DIVULGACION PLAN DE EMERGENCIAS: charla
INCLUSION DE LA MUJER EN EL AMBITO LABORAL: Capacitacion

Nota: Anexos formatos diligenciados y firmados PDF, y cronograma de capacitaciones.

5.1. INSPECCIONES

Durante el periodo se realizaron inspecciones aleatorias de herramientas electricas y plataformas de acceso para cambio de cubierta, del personal operativo , en los diferentes mv en obra, tales como:

Inspeccion de taladros
Inspeccion de pulidoras
Inspeccion de andamios convencionales
Inspeccion de cortadora de enchape
Inspeccion de herramientas menores

Nota: se anexaran formatos diligenciados y firmados PDF

5.1 PLAN DE EMERGENCIAS

Se realiza divulgacion del medevac en las bitacoras de obra en el momento de la apertura a los beneficiarios y de plano de rutas de evacuacion los cuales son pegados al interior de las viviendas en ejecucion y en las bitacoras para revision de la supervision, se les comparte la informacion al personal operativo y beneficiarios, en los diferentes frentes de obra.

Al momento de la entrega de cada una de las viviendas en ejecucion, se le obsequira al beneficiario un folleto informativo ,sobre que hacer en caso de emergencia, el cual tambien va pegado en las bitacoras de obra. Se refuerza la charla sobre que hacer en caso de emergencias, al personal operativo.

- Anexo registro fotografico general de rutas de evacuacion en las viviendas en obra

6. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Se realiza entrega de dotacion, al personal administrativo y operativo activo en el proyecto segun manual de indumentaria dado por la SDH, y elementos de proteccion, tales como:
Operativos dotacion: se compone de overol de dos piezas, botas de seguridad, casco de seguridad con barbuquejo para los trabajos en alturas
Operativos EPP: gafas de seguridad, guantes de nitrilo, tapabocas industrial
Personal administrativo dotacion: Chaqueta , casco de seguridad, botas de seguridad,

Anexo matriz de EPP

- **Registro Fotografico tabla 6.1**

6.1

CAPACITACIÓN	INSPECCIONES DE PLATAFORMAS DE ACCESO	SEÑALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS
		

SEGUIMIENTO CAMBIO DE CUBIERTA	INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	ENTREGA DE FOLLETOS PLAN DE EMERGENCIAS
		

OTRAS ACTIVIDADES

CAPACITACION	INSTALACION RUTAS DE EVACUACION	CHARLAS DE SEGURIDAD
		

REPOSICION DE EPP PERSONAL OPERATIVO	ENTREGA DE DOTACIONES PERSONAL OPERATIVO	TOMA DE PERMISOS DE TRABAJO/ CAMBIOS DE CUBIERTA A MAS DE 2.0 Mtrs
		

ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CUBIERTA

Durante el mes de noviembre se realizaron; seguimientos, acompañamientos y verificación de las condiciones de obra, y del personal operativo capacitado para la ejecucion del cambio de cubierta, inspecciones a los trabajos referentes al desmonte y montaje de cubiertas, desde la parte inferior de una manera segura, haciendo uso de escaleras y plataformas de trabajo(andamios convencionales) se establecio el uso de una sección de andamio con plataforma, lo cual no nos da lugar a una caída libre.

Anexo registro fotografico, de cambio de cubiertas, de las viviendas entregadas donde se realizo dicha actividad.

Ver tabla numero 2

7. AUSENTISMO LABORAL

A la fecha no se generaron ningún tipo de ausentismo laboral, procedente de las condiciones de trabajo del entorno o incidente laboral, a la fecha no se lleva ningún indicador de índice de accidentalidad, por parte del personal contratista COINCO S.A.S

8. RETIRO DE PERSONAL


Al finalizar el periodo de noviembre, se reporta 1 retiro correspondientes al personal administrativo, y del personal operativo 13 retiros , del contratista COINCO S.A.S.

9. ANEXO

- FORMATO DE CAPACITACION
- CARPETAS DE LA DOCUMENTACION PERSONAL ACTIVO
- FORMATOS CHARLAS DE SEGURIDAD.
- PLAN DE TRABAJO
- REGISTROS DE INDUCCION
- ARCHIVO CON REGISTRO FOTOGRAFICOS CAMBIO DE CUBIERTAS
- PERMISOS DE TRABAJO
- MATRIZ DE EPP
- MATRIZ DE SEGURIDAD SOCIAL
- PAZ Y SALVOS PERSONAL RETIRADO
- SOPORTE DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

Elaborado por:

JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO
PROFESIONAL SST
COINCO S.A.S



INFORME MENSUAL 05
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COMPONENTE AMBIENTAL
CONTRATO DE OBRA 915-2023
CONTRATO INTERVENTORIA986-2023

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 2023

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA 915-2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de Medio Ambiente, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la obra.

El Plan de trabajo del Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos que realizara la empresa **Constructora de Infraestructura Colombianas S.A.S** con el propósito de reducir al mínimo los accidentes y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

En cumplimiento al contrato N° 915 de 2023, Como ejecutor de obra se realizará seguimiento y ejecución de los informes Mensuales en la mejora continua para el proyecto en materia del Plan de Gestión Ambiental, se realizan las diferentes consolidaciones documentales y anexos como soportes al presente informe, ejecutadas durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2023.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL

El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo fundamental, involucrar la protección ambiental buscando prevenir, minimizar, mitigar los efectos ambientales negativos de la intervención "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA - LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÀ D, C.", y optimizando en lo posible los efectos positivos del mismo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las actividades para realizar el debido almacenamiento, manejo y disposición de los residuos de la construcción, demolición y materiales, generados en el desarrollo de las actividades de **Constructora de Infraestructura Colombianas S.A.S**, en el marco del contrato de obra 915 de 2023.
- Proponer medidas de manejo y disposición de materiales sólidos con el fin de prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental.

3. ALCANCE

El presente plan aplica para la ejecución de todas las obras en el marco del contrato 915 de 2023.

4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el período del informe, se llevaron a cabo diversas actividades fundamentales para el desarrollo y mejora de la gestión ambiental del proyecto. A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

4.1 SUBSANACIÓN DE HALLAZGOS:

Durante el período evaluado, se atendieron de manera oportuna y diligente todas las observaciones y hallazgos presentados por parte de la interventoría.

5. COMITÉS INTEGRALES

Durante el periodo del informe, se llevó a cabo exitosamente dos Comité Integral con el objetivo de abordar de manera integral los aspectos clave del proyecto. Este comité representó un espacio de colaboración y participación de los diferentes actores involucrados.

6. CHARLAS AMBIENTALES

De acuerdo con el plan de trabajo que se presenta en el informe se realizaron charla informativa y una capacitación en el mes de octubre, los temas tratados fueron Anexo 1 y Anexo 2:

TEMA	CHARLA O CAPACITACIÓN	FECHA
Calidad del aire	Charla	1-10 de noviembre 2023
Divulgación punto ecológico operativos y beneficiarios	Charla	13-17 de noviembre 2023
Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros	Capacitación	20-24 de noviembre 2023
Recolección total de residuos rcd al finalizar la obra	Charla	27-30 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















Usme
coinco
mval 04022
casa


San Cristóbal
coinco
mvsc 01862
casa


Usme
coinco
mv 00513


Blumaq


coinco
mvsc 01367


San Cristóbal
coinco
mvsc
0967
casa 142


Usme
coinco
mval 04152
casa


San Cristóbal
coinco
mvsc 01858
casa




San Cristóbal
coinco
mvsc 01589
casa


coinco
mvsc 1010

7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El manejo de los residuos generados en la oficina (PAC) fueron dispuestos de manera correcta, los cuales fueron recolectados a través de las ESP (Empresas de Servicio Público) y las jornadas de recolección del barrio. Cabe aclarar que el volumen generado no fue muy grande por lo que no se generó impacto en el bienestar del personal.

Los residuos generados en obra se les dio disposición en la escombrera de Tunjuelo – CEMEX.

7.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Durante el periodo del presente informe, los residuos de demolición y construcción (RCD) se acopiaron en acopios temporales hasta que se generó la cantidad suficiente para ser dispuestos en la escombrera autorizada de CEMEX Tunjuelito. En la siguiente tabla se relacionan los días de disposición, según lo evidencian el certificado de disposición final como se evidencia en el Anexo 3.

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	**Remisión**	**Placa de Volqueta**	**Numero Pin De La Volqueta**	**Residuos de Construcción y Demolición Generados**			**Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]**
				Cantidad Generada[3]			
				Cargue Sencillo	**Cargue Doble**	**Total ,m3**	
03/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
06/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	SBH 089	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
07/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	UUJ 669	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
17/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
17/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	SBH 089	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
21/11/2023	DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	SBH 089	N/A	X		7	ESCOMBRERATUNJUELO - CEMEX
TOTALES							**7 M3**

7.2 RESPEL.

Durante el periodo del informe, no se generó el volumen necesario de residuos peligrosos para su disposición. Por tal motivo, se encuentran acopiados de manera adecuada en un espacio seguro y controlado, hasta que se alcance el volumen necesario para su disposición final, los cuales se dispondrán con D3A-DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S

7.2 RESIDUOS APROVECHABLES.

Se genero una pequeña cantidad de estos residuos por tal motivo no se realizó una disposición en el presente informe al no contar con el volumen requerido, adicional se está en la búsqueda del gestor autorizado para la disposición de estos.



7.3 RESIDUOS NO APROVECHABLES.

El manejo de los residuos no aprovechables generados en la oficina (PAC) fueron dispuestos de manera correcta, los cuales fueron recolectados a través de las ESP (Empresas de Servicio Público) y las jornadas de recolección del barrio. Cabe aclarar que el volumen generado no fue muy grande por lo que no se generó impacto en el bienestar del personal. Como los residuos se disponen semanales no se cuentan con acopio temporal.

8. LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OBRA

Los vehículos encargados de realizar la recolección de los RCD y posterior disposición final, así como los que se dispusieron para trasegar el material, a los diferentes puntos de trabajo y utilizados en el mes son los relacionados a

continuación dejando constancia que están en buenas condiciones mecánicas y cumpliendo con todos los documentos exigidos por el ministerio de transporte para su movilización información que se verifica en el formato control de vehículos Anexo 4.

Maquinaria y o equipo			periodo	Pin Ambiental	Actividad para ejecutar
Modelo	Tipo	Placa			
1952	Volqueta	AJB574	Noviembre	1945	Recolección de escombro
1969	Volqueta	UUJ669	Noviembre	1357	Recolección de escombro
1987	Volqueta	AOI499	Noviembre	910	Recolección de escombro
1978	Camioneta	LDI361	Noviembre	N/A	Entrega de material y recolección de escombro
1985	Camioneta	GYB750	Noviembre	N/A	Entrega de material y recolección de escombro

9. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO EN LAS VIVIENDAS ENTREGADAS

En el interior de las viviendas a intervenir se realiza una correcta separación de residuos. Cuando se cuenta con una gran cantidad de residuos, se dejan al exterior de la fachada, señalizados con el fin de ser retirados lo más pronto posible. Una vez retirados, se realiza una nueva clasificación para realizar una correcta separación de residuos y se trasladan a un acopio temporal, en donde se espera tener el volumen necesario para su disposición final.





10. LICENCIA AMBIENTAL

Para el presente proyecto no se requirió licencias ambientales ya que no hubo afectaciones ambientales a ninguno de los ecosistemas (agua, suelo, aire, fauna y flora), ya que las obras que se realizaron no fueron de levantamiento estructurales solo fueron de ejecuciones internar de la vivienda.

Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. grupo 2 2023.


11. COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Actualmente, estamos llevando a cabo un proceso de verificación y actualización exhaustiva de los certificados de compra de materia prima en respuesta a los hallazgos identificados por la intervención. Como parte de nuestro compromiso con la transparencia y la mejora continua, destacando nuestra dedicación para garantizar la calidad y la integridad de nuestros registros de adquisiciones de materia prima con los nuevos certificados que se evidenciaran en el anexo 7.

12. PUNTO ECOLÓGICO PAC Y EN LAS VIVIENDAS QUE SE ADELANTAN MEJORAMIENTOS.

Durante el periodo del presente informe, se cuenta con un punto ecológico en el PAC. Adicional, se implementaron puntos ecológicos en cada vivienda que se encontraba en proceso de mejoramiento. Los puntos ecológicos fueron socializados a los maestros de obra para su correcto uso.





13. MANUAL DEL USO ADECUADO DE LAS CANECAS (KIT DEL PUNTO ECOLÓGICO).

Al realizar la entrega de las viviendas, se da un punto ecológico con 10 bolsas para el uso de los beneficiarios. Junto con el punto ecológico, se entrega un folleto informativo que relaciona su uso con otras prácticas ambientales. Esta información es socializada al beneficiario por medio de nuestro grupo de trabajo administrativo, el cual fue capacitado para brindar dicha información.



14. PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el mes del presente informe, se realizó la recolección de residuos peligrosos y RCD. Estos residuos se encuentran resguardados del sol y del agua para evitar la contaminación en acopios temporales. Con el fin de contar con el volumen mínimo exigido por la empresa encargada para su disposición final.

Cemento	Pegador	Pintura	RCD
			
Epps usados	**Tarros PVC**	**Tarros silicona**	**Acopio**
			

15. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS.

Dando cumplimiento al plan de manejo ambiental, al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos

- Bolsas de pegante.
- Bolsas de cemento.
- Bolsas tarros de pintura.
- Tarros de PVC
- Tarros de silicona
- EPPs utilizados

Durante el tiempo que los residuos se encuentran en cada vivienda, se disponen en lona mientras que se traslada al punto de recolección temporal. En la separación de residuos, en algunas ocasiones verificamos que nuestro personal operativo no realiza la recolección adecuada de los residuos químicos y por tal motivo la interventoría ha realizado las debidas observaciones sobre ese proceso. Las medidas adecuadas que tomamos para que el personal realice bien el procedimiento de la separación de los residuos químicos es realizando capacitaciones y charlas del procedimiento adecuado anexo14.



16. EMERGENCIA POR DERRAMES


Durante el periodo del presente informe no se han presentado derrames. Sin embargo, se han realizado capacitaciones y simulacros de derrames de manera, con el fin de preparar al personal para actuar de manera efectiva en caso de una eventualidad. Además, se cuenta con un kit de derrames en el PAC, que incluye los materiales y equipos necesarios para controlar y mitigar el impacto de un derrame.



17. ANEXOS

- ANEXO 1. CHARLAS AMBIENTALES
- ANEXO 2. CAPACITACIÓN AMBIENTAL
- ANEXO 3. CONTROL DE RESIDUOS.
- ANEXO 4. CONTROL DE VEHÍCULOS.
- ANEXO 5. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL RCD
- ANEXO 6. LICENCIA DE LA ESCOMBRERA CEMEX
- ANEXO 7. CERTIFICADO DONDE SE COMPRA LA MATERIA PRIMA
- ANEXO 8. LICENCIAS D3A- DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S
- ANEXO 9. DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS
- ANEXO 10. CONTROL DE MATERIAL
- ANEXO 11. ENTREGA DEL KIT PUNTO ECOLÓGICO.
- ANEXO 12. REMISIONES COMPRA DE MATERIAL
- ANEXO 13. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
- ANEXO 14. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y CHARLAS SST Y AMBIENTAL

Elaborado por:



JUAN FELIPE MOSQUERA SANTAMARIA
CC.Nº1.014.233.478 de Bogotá
Profesional Ambiental