LISTA DE CHEQUEO
REQUISITOS PARA PAGO CONTRATO DE OBRA

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 2021/01/08	Código: CO-FR-27	Versión: 06

No. Contrato	459 de 2022	Fecha:	14/04/2023
Nombre del Contratista:	CONSORCIO REDES CS	No. Orden de Pago	
Nombre del Supervisor / Interventor:	CONSORCIO INTER NEIVA A & Y	No. de Pago	____ de _____

ETAPA	DOCUMENTOS	ARCHIVO CONTRATACION (ORIGINALES)	VERIFICACION CONTRATACIÓN	FINANCIERA	VERIFICACION FINANCIERA
ANTICIPO	CUENTA DE COBRO ANTICIPO	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	ORIGINAL			
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	ORIGINAL			
	CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA DE **AHORROS** PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS (EXCLUSIVA PARA LA OBRA)	ORIGINAL		COPIA	
	COPIA CONTRATO			COPIA	
	CO-FR-02 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	ORIGINAL			
	RUT			COPIA	
PRIMER PAGO PARCIAL	FACTURA/ CUENTA DE COBRO (Para responsables y/o no responsables de iva)	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	CERTIFICADO DE LA CUENTA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SI HUBO ANTICIPO	COPIA		ORIGINAL	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	MEMORIAS - CALCULO DE CANTIDADES (MODELO EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL			
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pensión y ARL), PARAFISCALES en la que desglose ingreso base de cotización)	ORIGINAL			
	ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO			COPIA	
	ACTA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA	ORIGINAL			
	ACTA DE VECINDAD	ORIGINAL			
	CO-FR-31 INFORME PARCIAL CONTRATO DE OBRA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST	ORIGINAL (CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES)			
	CO-FR-25 INFORME SST CONTRATISTAS	ORIGINAL (CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES)			
	CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE CONTRATOS (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-28 CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES	ORIGINAL			
PAGO PARCIAL	FACTURA/ CUENTA DE COBRO (Para responsables y/o no responsables de iva)	COPIA		ORIGINAL	
	REGISTRO PRESUPUESTAL			COPIA	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	MEMORIAS - CALCULO DE CANTIDADES (MODELO EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL			
	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (Salud, pensión y ARL, PARAFISCALES en la que desglose ingreso base de cotización)	ORIGINAL		COPIA	
	ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO			COPIA	
	CO-FR-31 INFORME PARCIAL CONTRATO DE OBRA (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS). Asegurar que se revisa el cumplimiento de los requisitos de SST	ORIGINAL (CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES)			
	CO-FR-25 INFORME SST CONTRATISTAS	ORIGINAL (CD CON SOPORTES EN PDF y/o COPIAS DE ACTIVIDADES)			
	CO-FR-46 INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DE CONTRATOS (FORMATO VIGENTE EMPRESAS PUBLICAS)	ORIGINAL		COPIA	
	CO-FR-28 CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES	ORIGINAL			

Nota:
- LA DOCUMENTACION DEBE VENIR ORGANIZADA EN DOS CARPETAS: 1. CONTRATACION 2. FINANCIERA, EN EL ORDEN DE LA LISTA, DEBIDAMENTE MARCADAS Y LEGAJADO.

- LOS FORMATOS VIGENTES DE EMPRESAS PUBLICAS LOS ENCUENTRA EN LA PAGINA WEB www.lasceibas.gov.co, LINK SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN / PROCESOS DE APOYO / GESTION DE CONTRATACION / FORMATOS.

Fecha Identificación	Observación	Cumplimiento	Fecha de Cumplimiento

Harold O. Salas D.
V°B° Supervisor(as) o interventor(as)

V°B° Contratación



FACTURA/CUENTA DE COBRO

CONSORCIO REDES CS

CONSORCIO REDES CS
Nit: 901634395-3 Responsable de IVA

CL 40 7P 400 LT 3 MZ C PALERMO HUILA Tel. 3158722835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
CRCS 2

Adquiriente	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 891180010-8 Tels: 8725500	Abr-18-2023	CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CL 6 6 02 Neiva - Huila	Vencimiento Abr-18-2023	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	001	SERVICIOS DE CONSTRUCCION OBRA CIVIL			1.00	782,940,856.00	782,940,856.00
2	002	(AIU) Administración 19.00%			1.00	148,758,763.00	148,758,763.00
3	003	(AIU) Imprevistos 1.00%			1.00	7,829,409.00	7,829,409.00
4	004	(AIU) Utilidad 5.00%			1.00	39,147,043.00	39,147,043.00
5	005	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)			1.00	80,940,000.00	80,940,000.00
6	006	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)			1.00	9,350,103.00	9,350,103.00

OBSERVACIONES: *ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 2 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 499 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VÍA AL CORREGIMIENTO EL CAGUÁN) DESDE LA QUEBRADA SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."*

(-) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30% $ 320.689.852

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de Impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	1,029,819,131.00	0.00
IVA 0.00%	39,147,043.00	0.00

Subtotal	1,068,966,174.00
TOTAL$	**1,068,966,174.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764043127058 de Dic-12-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Dic-12-2023 Rango: CRCS 1-50

Son: UN MIL SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS mcte.

CUFE: 2e7c3c6404a1d4a04095ddc663d8e9ee99f8fb78ed78d63338b4e41aecb92f84520516b6b689876567e68c3e3f704c17
Fecha/hora validacion DIAN: Abr-18-2023 11:22am Fecha/hora generacion: Abr-18-2023 10:38am Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1



ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA			
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigencia anual: VIGENTE	Código: GCPM-01	Versión: 06

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 459 DE 2022

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 20 CON 42, COMPRENDIDO EL TRAMO ENTRE LA GLORIETA EL SALADO CONTIGUO AL CONJUNTO SANTA MARTHA HASTA EL SEMÁFORO ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL CANAL DEL EMPALME CONTIGUO AL PARQUE DE LOS PRÓCERES EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DEL NORTE".

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	31 / 10 /2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	31 / 01 / 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.732.477.787,00
ANTICIPO	$ 819.743.336,00
CONTRATISTA	CONSORCIO REDES 03
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA 461
SUPERVISOR	N/A
CONTRATANTE	Empresas Públicas de Santa

RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES DE PAGO O ADICIONALES EN VALOR		
ACTA	FECHA	VALOR
N° 1	1-12-2022	$ 699.991.450,00
N° 2	16/04/2023	$ 1.058.999.114,00
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NUEVAS CONDICIONES (ADICIONES EN TIEMPO, SUSPENSIONES O RENUNCIAS)			
SUSPENSIÓN No. 1		4/12/2022	
REINICIO No. 1		12/04/2023	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	DÍA	MES	AÑO
	31	01	2023
FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
	14	4	2023

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MODIFICACIONES			ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	AA	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Preliminares				19.998.794,00			0,00		6.667.998,00		1.429.176,00		1.097.160,00
1.1	Localización, replanteo y control en campo de las líneas de paredes de la red de alcantarillado. Demolición del pavimento asfáltico de la obra en formato DAO. Relacionando todo uno de los pozos y las acometidas construidas, al sistema de Coordenadas Planas Magna (MEDAS) con la información de los GPS suministrados por las Celdas Empresas Públicas de Neiva, ubicados en diversos sectores de la ciudad	ML	1.113,00	$ 6.000,00	$ 6.678.000,00		0,00	0,00	133,00	2.102.240,00	238,10	3.813.181,00	371,10	5.715.421,00
1.2	Señalización vías de trabajo cumpliendo con el manual de señalización vial vigente	ML	1.113,00	$ 6.000,00	$ 7.202.220,00		0,00	0,00	333,00	5.443.920,00	668,10	2.802.994,20	671,10	8.246.914,20
2	DEMOLICIONES				$ 2.979.624,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	Demolición pavimento Flexible, incluye corte de material con cortadora de disco y alrededor concreto existente	M2	168,00	$ 34.444,00	$ 5.978.464,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EXCAVACIÓN				$ 87.883.000,00		0,00	0,00		34.724.210,00		47.408.520,00		82.132.083,20
3.1	Excavación manual en material conglomerado 0<H2 o 2<H	M3	384,00	$ 33.818,00	$ 11.089.440,00		0,00	0,00	16,08	538.383,60	96,27	1.964.201,00	70,80	2.084.234,60
3.2	Excavación mecánica en material conglomerado 0<2 mts	M3	2344,00	$ 17.238,00	$ 40.411.032,00		0,00	0,00	143,67	2.638.330,00	1987,70	25.208.340,00	2130,37	39.111.974,00
3.2.1	Excavación mecánica en material conglomerado 2<Dx y<4<2	M3	1214,00	$ 13.242,00	$ 16.080.588,00		0,00	0,00	314,00	5.171.631,00	886,14	8.702.880,00	1214,00	13.868.744,00
3.4	Excavación mecánica en material conglomerado 5<Dx y 6<8m	M3	50,00	$ 33.870,00	$ 483.400,00		0,00	0,00	15,087	483.000,00	0,000	0,00	30,00	483.400,00
3.5	Entibado tablaca madera estándar (tabla (Plancha) y listón) para cargas hasta 2 m (Pleistoceno 1/3)	M3	644,00	$ 86.159,00	$ 55.467.696,00		0,00	0,00	171,00	14.734.890,00	291,40	15.462.520,00	630,00	54.091.880,00
4	Suministro e instalación de tubería y accesorios en PVC, sobre lastrados, de pared estructural				1.449.883.000,00		0,00	0,00		691.719.110,00		667.860.515,00		1.324.777.445,00
4.1	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado de no de e=12 cm	ML	359,50	$ 102.100,00	$ 53.803.420,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado de no de e=12 cm	ML	122,00	$ 211.845,00	$ 31.421.490,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	Suministro e instalación de tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado de no de e=12 cm	ML	181,00	$ 660.004,00	$ 78.249.044,00		0,00	0,00		0,00	114,00	56.404.680,00	114,00	56.404.680,00
4.3	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 21", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado no	ML	77,00	$ 644.360,00	$ 58.249.080,00		0,00	0,00		0,00	77,00	84.249.851,00	77,00	84.249.851,00
4.3	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado no	ML	231,00	$ 1.511.470,00	$ 232.708.470,00		0,00	0,00		0,00	231,00	232.708.470,00	231,00	232.708.470,00
4.5	Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material triturado no	ML	999,00	$ 1.788.121,00	$ 1.311.918.000,00		0,00	0,00	373,00	667.715.110,00	182,00	340.700.224,00	555,00	1.011.415.365,00
5	Construcción de pozos de inspección				191.336.534,00		0,00	0,00		0,00		43.940.193,00		43.940.193,00
5.1	Construcción de pozos de inspección en concreto de 3.000 psi, según modelo de empresas Públicas de Neiva, incluye: excavación, Tapa Cámara hierro dúctil incluye en tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20 cm) y diámetro 1.80m, pasos en hierro de 3/8" con anticorrosivo y cubierta en tubería de PVC. h=0,5 m	UND	8,00	$ 2.670.758,00	$ 17.272.240,00		0,00	0,00		0,00	0,00	17.272.240,00	8,00	17.272.240,00
5.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000 psi, según modelo de empresas públicas de Neiva, incluye: excavación. Tapa cámara hierro dúctil incluye en tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.80m, pasos en hierro de 3/8" con anticorrosivo y cubierta en tubería de PVC. h=0,5 m	UND	10,00	$ 2.554.588,00	$ 25.545.880,00		0,00	0,00		0,00	8,00	20.980.944,00	8,00	20.980.944,00
5.3	Construcción sumidero de aguas lluvias con rejilla de 2.00mx2.2m(L2m)(L x transversal), en concreto de 4.000 psi, muros D=18 cms., según diseño DPN, incluye: excavación. Rejilla de 2.00mx2.40, con marco en ángulo de 2-1/2"x2-1/4", contramarco y soldura en platina de 2" x 1/8" y varilla lisa de 1/2" soldando las platinas perforadas de la canasta, incluye pregrapa (en capuzal, anticorrosivo y pintura de terminado	UND	28,00	$ 2.748.888,00	$ 76.964.664,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5.4	Empalme de tubería en sobrante de 3000 psi con D con accesorios para empalme de tubería de 30" pruebas de sobrante	ML	63,00	$ 840.861,00	$ 52.957.743,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5.5	Construcción de sobrante, sellos y pozo en concreto de 3000psi de $f'c$ de 4.5m<H<6.5m (pozo 5) incluye la de tapas hierro de 90°-42"	UND	2,00	$ 1.564.467,00	$ 3.128.934,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Cada cero unen con tubería de gran diámetro en concreto reforzado en 3000 PSI	UND	0,00	$ 2.900.846,00	$ 11.611.724,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Retiro de brechas				241.999.864,00		0,00	0,00		16.455.429,00		17.072.040,00		33.570.996,00
6.1	Retiro de material con material seleccionado de la misma excavación, compactado mediante bailo saltarín, en capas máximo de 20 cms (P= 10% según Norma Invías 330 C. Entre según PM 66%	M3	2054,00	$ 14.998,00	$ 30.798.140,00		0,00	0,00	639,79	10.455.429,00	643,26	17.072.040,00	1982,21	33.570.996,00
6.2	Retiro de material con material de subbase granular (P=10% según norma de INVIAS 2013, compactación mecánica tipo rangoni, capa máxima de 30cm. Densidad según PM	M3	2250,00	$ 83.555,00	$ 183.591.450,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6.3	Retiro de material con material de subbase granular (P=10% según norma de INVIAS 2013, compactación mecánica tipo rangoni, capa máxima de 30cm. Densidad según PM	M3	50,00	$ 101.441,00	$ 5.254.440,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6.4	Retiro de material con material de base granular (P=10% según norma de INVIAS 2013, compactación mecánica tipo rangoni, capa máxima de 30cm. Densidad según PM	M3	50,00	$ 149.664,00	$ 8.708.640,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7.0	Reinstalación pavimento flexible				9.999.372,00			0,00		0,00		0,00		0,00
7.1	Reinstalación de pavimento flexible, Extrema mezcla asfáltica tipo MDC 1, compactada con equipo vibro compactador (e=7cm)	M2	168,00	$ 59.583,00	$ 9.999.372,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8.0	Retiro de material sobrante de excavación				930.999.772,00			0,00		0,00		0,00		0,00
8.1	Retiro del material sobrante de excavación proveniente en sitio autorizado. Dist. Distancia hasta 10 KM	M3	2665,00	$ 43.686,00	$ 100.999.772,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (INCLUIDO)				$ 2.172.999.999,00					$ 729.999.999,00		$ 729.999.999,00		$ 1.999.999.999,00
	A (19%)				$ 407.999.999,00					$ 137.999.999,00		$ 140.799.799,00		$ 288.999.799,00
	I (7%)				$ 31.729.001,00					$ 7.299.999,00		$ 7.999.499,00		$ 19.999.499,00
	U (5%)				$ 109.947.994,00					$ 34.579.299,00		$ 39.147.999,00		$ 79.499.999,00
	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS				$ 2.681.197.494,00					$ 914.999.499,00		$ 979.979.277,00		$ 1.999.997.921,00
	Plan de Manejo Ambiental (PMA)				$ 40.940.000,00							$ 40.940.000,00		$ 40.940.000,00
	Plan de Manejo de Tráfico (PMT)				$ 9.050.153,00							$ 9.050.153,00		$ 9.050.153,00
	TOTAL DEL PROYECTO				$ 2.731.477.787,00					$ 914.999.499,00		$ 1.029.969.430,00		$ 1.979.987.934,00
	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				$ 273.645.013,00					$ 274.999.499,00		$ 291.799.297,00		$ 565.794.297,00
	TOTAL A PAGAR									$ 639.817.819,00		$ 738.270.133,00		$ 1.399.093.637,00

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras corregidas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista y la empresa supervisora cuantificaron y constataron en el terreno. Para constancia se firma hoy 14 de abril de 2023.

CARLOS ARANGO SALDARRIAGA
R.L. CVSM INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTERVENTORIA 461
INTERVENTORIA



MEMORIAS/CALCULO DE CANTIDADES

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 1.1. Localización, replanteo y control en campo de los niveles de precisión de la red de alcantarillado. Generación del plano récord de la obra en formato CAD. Referenciando cada una de las redes y las estructuras construidas, al sistema de Coordenadas Planas Magna SIRGAS con la información de los GPS suministrados por las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, ubicados en diversos sectores de la ciudad			UNIDAD: (ml)
	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO
	K0+373 AL K0+492.98 TRAMO 1 MOSCOVIA CIPRES	119.98	119.98
	K0+00 AL K0+ 478.18 00 TRAMO 2 MOSCOVIA MARGARITAS	478.18	478.18
	TOTAL EJECUTADO		598.16
	TOTAL CONTRATADO		1113.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 1.2. Señalización área de trabajo cumpliendo con el manual de señalizacion vial vigente — UNIDAD: (ml)





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO
Señalización área de trabajo	598.16	598.16
TOTAL EJECUTADO		598.16
TOTAL CONTRATADO		1113.00

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 3.1. Excavación manual en material conglomerado (H=0 a 2m) — UNIDAD: (m3)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	38.44	1.50	0.05	2.88
POZO 6 - POZO 7	71.77	1.50	0.05	5.38
POZO 7 - POZO 8	77.07	1.50	0.05	5.78
POZO 8 - POZO 9	58.10	1.50	0.05	4.36
DESCOLE - POZO 2 TRAMO 2	12.00	1.50	0.05	0.90
POZO 2 - POZO 3 TRAMO 2	88.00	1.50	0.05	6.60
POZO 3 - POZO 4 TRAMO 2	83.00	1.50	0.05	6.23
POZO 4 - POZO 5 TRAMO 2	83.00	1.50	0.05	6.23
POZO 5 - POZO 6 TRAMO 2	40.00	1.50	0.05	3.00
POZO 6 - POZO 7 TRAMO 2	23.60	1.50	0.05	1.77
POZO 7 - POZO 8 TRAMO 2	69.58	1.50	0.05	5.22
POZO 8 - POZO 9 TRAMO 2	79.00	1.50	0.05	5.93
TOTAL EJECUTADO				54.27
TOTAL CONTRATADO				384.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTA BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARAN COMO SOPORTES Y SUS RESPECTIVAS CARTERAS TOPOGRAFICAS

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 3.2. Excavación mecánica en material conglomerado h=0-2 mts — UNIDAD: (m3)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	38.44	1.50	2.00	115.32
POZO 6 - POZO 7	71.77	1.50	2.00	215.31
POZO 7 - POZO 8	77.07	1.50	2.00	231.21
POZO 8 - POZO 9	58.10	1.50	2.00	174.30
DESCOLE - POZO 2 TRAMO 2	12.00	1.50	1.23	22.14
POZO 2 - POZO 3 TRAMO 2	88.00	1.50	2.00	264.00
POZO 3 - POZO 4 TRAMO 2	83.00	1.50	2.00	249.00
POZO 4 - POZO 5 TRAMO 2	83.00	1.50	2.00	249.00
POZO 5 - POZO 6 TRAMO 2	40.00	1.50	1.90	114.00
POZO 6 - POZO 7 TRAMO 2	23.60	1.50	2.00	70.80
POZO 7 - POZO 8 TRAMO 2	69.58	1.50	1.56	162.82
POZO 8 - POZO 9 TRAMO 3	79.00	1.00	1.51	119.29
TOTAL EJECUTADO				1987.19
TOTAL CONTRATADO				5244.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES Y SUS RESPECTIVAS CARTERAS TOPOGRAFICAS

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			LAS CEIBAS
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 3.3. Excavación mecanica en material conglomerado h>2m y h<4m — UNIDAD: (m3)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	38.44	1.50	2.00	115.32
POZO 6 - POZO 7	71.77	1.50	2.00	215.31
POZO 7 - POZO 8	77.07	1.50	2.00	231.21
POZO 8 - POZO 9	58.10	1.50	1.16	101.09
POZO 2 - POZO 3 TRAMO 2	88.00	1.50	0.23	30.36
POZO 3 - POZO 4 TRAMO 2	83.00	1.50	0.47	58.52
POZO 4 - POZO 5 TRAMO 2	83.00	1.50	0.13	16.19
TOTAL EJECUTADO				767.99
TOTAL ACTA N°2				**599.14**
TOTAL CONTRATADO				1214.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES Y SUS RESPECTIVAS CARTERAS TOPOGRAFICAS

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			LAS CEIBAS
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 3.4. Excavación mécanica en material conglomerado h>4m y h<6m — UNIDAD: (m3)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	38.44	1.50	0.33	19.03
POZO 6 - POZO 7	71.77	1.50	0.25	26.91
POZO 7 - POZO 8	77.07	1.50	0.12	13.87
TOTAL EJECUTADO				59.81
TOTAL CONTRATADO				20.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES Y SUS RESPECTIVAS CARTERAS TOPOGRAFICAS

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 3.5. Entibado lamina metálica estandarizado (Planchón y rolliza) para zanja con H>2,0 m (Reutilización 1/7) — UNIDAD: (m2)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m2)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	57.66	57.66
POZO 6 - POZO 7	107.66	107.66
POZO 7 - POZO 8	115.61	115.61
POZO 8 - POZO 9	87.15	87.15
TOTAL EJECUTADO		368.07
TOTAL ACTA N°2		**267.45**
TOTAL CONTRATADO		639.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			LAS CEIBAS
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 4.3. Suministro e instalación de tuberia PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de río de e=10 cm — UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 8 - POZO 9 TRAMO 2	79,00			79,00
POZO 9 - POZO 10 TRAMO 2	35,00			35,00
TOTAL EJECUTADO				114,00
TOTAL CONTRATADO				161,00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 4.4. Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto — UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 6 - POZO 7 TRAMO 2	23.60			23.60
POZO 7 - POZO 8 TRAMO 2	69.58			69.58
TOTAL EJECUTADO				93.18
TOTAL ACTA N°2				77.00
TOTAL CONTRATADO				77.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 4.5. Suministro e instalación Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto — UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 3 - POZO 4 TRAMO 2	83.00			83.00
POZO 4 - POZO 5 TRAMO 2	83.00			83.00
POZO 5 - POZO 6 TRAMO 2	40.00			40.00
TOTAL EJECUTADO				206.00
TOTAL ACTA N°2				**201.00**
TOTAL CONTRATADO				201.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			LAS CEIBAS
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 4.6. Suministro e instalación Tuberia PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama en material mixto de rio — UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
K0+373 AL K0+492.98 TRAMO 1 MOSCOVIA CIPRES	119.98			119.98
K0+00 AL K0+100 TRAMO 2 MOSCOVIA MARGARITAS	100.00			100.00
TOTAL EJECUTADO				219.98
TOTAL ACTA N°2				**192.00**
TOTAL CONTRATADO				565.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO				
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29		Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 5.1. Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000 psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, Tapa Cámara hierro dúctil incluye aro tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20 cm) y diametro 1.60 m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tuberia de PVC. h=0-2.0m	UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 2 TRAMO 1	1				1
POZO 2 TRAMO 2	1				1
POZO 3 TRAMO 2	1				1
POZO 4 TRAMO 2	1				1
POZO 5 TRAMO 2	1				1
POZO 6 TRAMO 2	1				1
TOTAL EJECUTADO					6.00
TOTAL CONTRATADO					6.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES.

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO				
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29		Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 5.2. Construcción de pózos de inspección, en concreto de 3.000 psi, según modelo de empresas públicas de Neiva. Incluye: excavación, Tapa cámara hierro dúctil incluye aro tipo tráfico pesado de 70 cm, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,6m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería de PVC. h=0-3.0m — UNIDAD: (ml)



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 2 TRAMO 1	1				1
POZO 3 TRAMO 1	1				1
POZO 4 TRAMO 1	1				1
POZO 5 TRAMO 1	1				1
POZO 6 TRAMO 1	1				1
POZO 7 TRAMO 1	1				1
POZO 8 TRAMO 2	1				1
POZO 9 TRAMO 2	1				1
TOTAL EJECUTADO					8.00
TOTAL CONTRATADO					10.00

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO			LAS CEIBAS
Proceso: GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Vigente desde: 2019/08/29	Código: AC-AL-FR-09	Versión: 04

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS	OBJETO	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y		

ITEM: 6.1.Relleno de brechas con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invias 2012, Dmr según PM.95% — UNIDAD: (m3)



LOCALIZACIÓN	LARGO (m)	ANCHO (m)	PROFUNDIDAD (m)	TOTAL EJECUTADO
POZO 5 - POZO 6	38.44	1.50	1.00	57.66
POZO 6 - POZO 7	71.77	1.50	1.00	107.66
POZO 7 - POZO 8	77.07	1.50	1.00	115.61
POZO 8 - POZO 9	58.10	1.50	1.00	87.15
DESCOLE - POZO 2 TRAMO 2	12.00	1.50	0.25	4.50
POZO 2 - POZO 3 TRAMO 2	60.02	1.50	1.00	90.03
POZO 3 - POZO 4 TRAMO 2	83.00	1.50	1.00	124.50
POZO 4 - POZO 5 TRAMO 2	83.00	1.50	1.00	124.50
POZO 5 - POZO 6 TRAMO 2	40.00	1.50	1.00	60.00
POZO 6 - POZO 7 TRAMO 2	23.60	1.50	1.00	35.40
POZO 7 - POZO 8 TRAMO 2	69.58	1.50	0.70	73.06
POZO 8 - POZO 9 TRAMO 2	79.00	1.00	0.80	63.20
TOTAL EJECUTADO				943.26
TOTAL CONTRATADO				2254.00

NOTA: ESTA CANTIDAD ESTÁ BASA EN PLANOS, LOS CUALES SE ENTREGARÁN COMO SOPORTES Y SUS RESPECTIVAS CARTERAS TOPOGRAFICAS

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
R.L. CONSORCIO REDES CS
CONTRATISTA

HAROLD OSCAR SALAS DOMINGUEZ
R.L. CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
INTERVENTORIA



PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	R	0	[illegible]	UNICA	A200	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		E-MAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
05-1	CLL 43 7H 49(LTS MZ E		3174207654		GIRRUSBERON_1@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-01	2071489	E	2023-02-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	89.900	3.500	BANCOLOMBIA
Nº APLANILLA(OK)	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2071489	2023-01-24	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	3	[illegible]	1	1	ARL SURA - 14-11	UNICA	4220	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
45-1	[illegible]		[illegible]		[illegible]@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2023-01	39714868	E	2023-01-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	89.100	5.500	BANCO CAMBA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (TS)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	39714868		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
266.666	266.666	266.666	266.666	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	47.900	0	2.800	0	45.700
COLFONDOS	23-10	800227940	6	1	10.700	0	700	0	11.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	5.400	0	400	0	5.000
PORVENIR	23-03	800144499	8	3	26.800	0	1.700	0	28.000
EPS(Administradoras: 2)				5	10.900	0	800	0	11.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	4.100	0	300	0	4.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	6.800	0	500	0	7.300
ARP(Administradoras: 1)				5	18.900	0	1.200	0	20.100
ARL SURA	14-11	860601790	5	5	18.900	0	1.200	0	20.100
CCF(Administradoras: 1)				5	10.900	0	700	0	11.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	10.864	0	700	0	11.600
Gran Total					83.600	0	5.500	0	89.100



CO-FR 31 INFORME PARCIAL CONTRATO DE OBRA

INFORME PARCIAL CONTRATO 499 DE 2022

PERIODO DEL INFORME	Desde el 8 al 9 de diciembre del 2022, 10 al 14 de abril de 2023.
NUMERO DE CONTRATO:	499 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	DE OBRA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES CS
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".
VALOR DEL CONTRATO ($):	$ 2.731.477.707,00 de pesos.
VALOR EN LETRA:	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE INCLUIDO AIU DEL 25%.
VALOR DE OBRA EJECUTADA:	$ 1.975.847.624,00 de pesos.
VALOR NO EJECUTADO:	$ 755.630 093,00 de pesos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	9 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIACIÓN:	10 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE OTROSI:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO DE 2023.
NUMERO DE INFORME	2
PLAZO TRANSCURRIDO:	44 días.
PLAZO RESTANTE:	46 días.
OTROSÍ:	N/A
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2022001093

1. **ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADO ( )

2. CONTROL DE LA INVERSIÓN:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.731.477.707,00 de pesos
VALOR DE ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.731.477.707,00 de pesos
VALOR DEL ANTICIPO: (30,0%)	$ 819.443.312,00 de pesos
VALOR AMORTIZADO DE ANTICIPO:	$ 592.754.287,00 de pesos
VALOR EJECUTADO:	$ 1.975.847.624,00 de pesos.

3. SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	CEDULA	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRAA	12.130.133	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE
DENNYS MONTILLA	108.036.00.64	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE
JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA	12.206.170	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE

4. PÓLIZAS: (Según las Que apliquen)

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
18006 (ANEXO 2)	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	$400.000.000,00	01/11/2022	25/05/2023
61024 (ANEXO 2)	Cumplimiento del contrato	$ 546.295.542,00	01/11/2022	25/09/2023
	Buen manejo del anticipo	$ 819.443.312,10	01/11/2022	25/07/2023
	Prestaciones sociales	$ 546.295.542,00	01/11/2022	25/05/2026
	Calidad de los elementos	$ 273.147.771,00	01/11/2022	25/05/2028
	Estabilidad de las obras	$ 819.443.312,10	01/02/2022	24/05/2028

5. ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

Obligación contractual	Descripción de actividad	Soporte del cumplimiento y ubicación.
1. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo la ejecución del objeto del presente contrato.	Se lleva a cabo todas las gestiones administrativas, técnicas y contractuales para la ejecución del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de supervisor donde da constancia de su cumplimiento.
2. Ejecutar la obra del contrato, con las especificaciones de cada una de las condiciones técnicas establecidas en el presente proceso.	Se ejecuta la obra objeto del contrato cumpliéndose con todas las especificaciones técnicas establecidas.	Se realizó constante visitas por parte de supervisor donde da constancia de su cumplimiento.
3. Certificado expedido por la ARL que cuenta con el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Se anexa certificado expedido por la ARL, donde se indica que se cuenta con el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	Se anexa certificado de la ARL.
4. En coordinación con el supervisor y/o interventoria, el contratista deberá validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños suministrados.	Se tuvo coordinación con el supervisor, pero no se ha realizado ningún tipo de ajuste a los diseños.	No se ha realizado ningún tipo de ajuste a los diseños.
5. Cumplir con el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada conforme a las condiciones establecidas en los estudios previos, invitación y propuesta presentada, a los detalles, ajusten a que den lugar, especificaciones técnicas establecidas y a las condiciones básicas complementarias para el contrato cumpliendo con los criterios de calidad exigibles y con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.	Se cumple con el objeto del contrato, las actividades se ejecutan conforme a las condiciones establecidas en los estudios previos, especificaciones técnicas y a las condiciones complementarias, cumpliéndose con todos los criterios de calidad exigibles.	Se realizó constante visitas por parte de supervisor donde da constancia de su cumplimiento.
6. Suscribir la póliza de cumplimiento y demás solicitadas, así como realizar los pagos de legalización dentro del término establecido en el contrato.	Se anexa la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil. Se realizó el pago de legalización del contrato.	Se anexa soportes de pólizas iniciales.
7. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución de este.	Se responde por actuaciones del presente contrato.	Se responde por actuaciones del presente contrato,

8. Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses más y presentarse en la empresa en el momento que sea requerido.	Se ha mantenido actualizado el domicilio que se indica en el contrato.	Se realizan reuniones con el supervisor que soportan el domicilio del contrato.
9. Cumplir y presentar el cronograma de entrega de la obra y el plan de trabajo de las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato cuando se firme el acta de inicio el cual debe ser aprobado por el supervisor y/o interventor.	Se presentó el cronograma de entrega de la obra y el plan de trabajo de las actividades a desarrollar para realizar la ejecución del contrato cuando se firmó el acta de inicio, el cual fue aprobado por el supervisor.	Se entrego cronograma al supervisor como soporte de su cumplimiento. Igualmente se anexa.
10. Cumplir el programa de manejo ambiental de materiales y elementos o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental.	Se cumple con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos, planes de manejo, recuperación y restauración ambiental.	Se anexa plan de manejo ambiental como soporte.
11. Cumplir con el personal propuesto dentro de la oferta e informar debidamente a la interventoría (si aplica) y a la supervisión, en caso de presentarse algún cambio de equipo de trabajo.	Se cumplió con el personal propuesto dentro de la oferta del contrato y no hubo cambio en el equipo de trabajo.	Se cumplió con el personal, propuesto, se anexa pago de seguridad social donde da constancia de ello.
12. El contratista deberá garantizar durante la ejecución de los mantenimientos del equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de los trabajos en el plazo propuesto, con las medidas de seguridad y sin afectar el tránsito vehicular y peatonal.	Se garantizó que durante la ejecución del contrato los equipos tuvieran el mantenimiento suficiente y adecuado.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
13. Efectuar adecuadamente las obras, para ellos implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.	Se implementan todas las medidas de control, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.	Se realizó constante visitas por parte de supervisor donde da constancia de su cumplimiento.
14. El contratista se compromete a privilegiar la contratación de mano de obra no calificada con personas del sector donde se ejecutarán las obras.	Se contrata mano de obra no calificada con personas del sector donde se ejecutó la obra.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
15. Disponer en el sitio de la obra de todos los equipos maquinarias,	Se dispuso de todos los equipos, maquinarias,	Se realizó constante visitas por parte del

herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo contractual.	herramientas, materiales e insumos necesarios en la obra para la ejecución de las actividades del contrato.	supervisor donde da constancia de su cumplimiento.
16. Realizar la disposición de materiales y escombros en sitios autorizados por el Municipio, al momento del recibo final de la obra el sitio debe quedar libre de cualquier escombro.	La disposición de material y escombros se realizó en sitio autorizado por el Municipio, al igual la obra quedó libre de cualquier escombro.	Se anexa certificado de disposición de escombros.
17. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para la ejecución del contrato.	Se garantiza la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
18. Entregar diseño de mezcla y ensayos de laboratorio para certificar la resistencia de los concretos a utilizar.	Se anexa el diseño de mezcla y ensayos de laboratorio donde se certifica el cumplimiento de la resistencia de los concretos.	No se ha realizado el diseño de mezclas y ensayos de laboratorio como prueba de ello.
19. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por el interventor y/o supervisor del contrato.	Se cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por el supervisor del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
20. Responder por la calidad de la obra, y reponer la obra, que no satisfaga las especificaciones técnicas establecidas (mal elaboración, obra que se deba demoler); obrando bajo las observaciones hechas por el supervisor y/o interventor.	Se garantiza la buena calidad de la obra, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas bajo las observaciones realizadas por el supervisor.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
21. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en el desarrollo de la obra y aquellos que se le soliciten dentro de las obligaciones contractuales.	Se han realizado informes semanales de obra.	Se anexan informes semanales de obra.
22. Elaborar y presentar a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. o a quien esta delegue, informe semanal y mensual de ejecución de la obra con la información amplia y suficiente del desarrollo de los trabajos.	Se elaboró y presentó a la entidad contratante informe mensual de las actividades realizadas, el porcentaje de avance y toda la información relacionada con la ejecución del contrato.	Se anexan informes semanales e informe mensual del acta parcial N°2.

23. Estar disponible cuando el interventor y/o supervisor lo requiera.	Siempre se mantuvo la disponiblilidad cuando el supervisor lo requiriera.	Se realizaron constantes reuniones cuando el supervisor lo solicitaron.
24. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del interventor y/o supervisor del contrato.	Se acató todas las instrucciones realizadas por el supervisor para tener un mejor avance y desarrollo del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
25. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	No se accedió a peticiones o amenazas.	No se presento ningún inconveniente.
26. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ellos hubiere lugar.	Se anexan las pólizas de cumplimiento donde se garantiza el amparo del contrato.	Se anexan las pólizas de cumplimiento donde se garantiza el amparo del contrato.
27. El contratista deberá presentar y socializar con la comunidad afectada el plan de movilidad que evite traumatismos en el flujo vehicular tanto particular como público del tramo o sector donde se esté ejecutando la obra.	Se realizó y entregó el plan de manejo de tráfico.	Se socializó con el supervisor sobre el plan de movilidad.
28. El contratista deberá garantizar que durante la ejecución de las obras la utilización de toda la señalización necesaria requerida por la ley y la que se estime pertinente tendiente a evitar la ocurrencia de cualquier percance.	Se garantiza durante la ejecución de la obra la señalización necesaria requerida por la ley.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
29 No se podrá iniciar ninguna obra hasta tanto se haga una socialización de la misma comunidad que se vea afectada por su ejecución en donde se le informe la descripción de la obra, el termino de duración y los impactos que genera su realización.	Se realizó una socialización con la entidad contratante y la comunidad donde se informó la descripción de la obra, el termino de duración y los impactos que generaría su realización.	Se anexan actas de socialización, acta de conformación, actas de vecindad y acta de cierre de veeduría.
30. Antes de los inicios de los trabajos se deberá instalar una valla en el sitio de la obra en donde se brinde información de esta y datos del contratista ejecutor, asi mismo se deberán instalar mínimo dos pasacalles según las especificaciones entregadas por las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.	Se realizó la instalación de la valla en la obra con la información de esta y datos del contratista, también se instalaron los pasacalles.	Se cumplió con la instalación de la valla con la información y los pasacalles.

31. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se mantuvo la reserva profesional la información suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
32. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y retrasos.	Se obro con lealtad y buena fe en la ejecución de la obra.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
33. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	Se responden por actuaciones y omisiones	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
34. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales que sean necesarias para no poner en peligro a las personas, las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan. igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	Se adoptó y garantizó en la obra todas las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales para no poner en peligro a las personas.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
35. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra.	Se anexan las planillas de seguridad social integral del personal del contrato.	Se anexan las planillas de seguridad social integral del personal del contrato.
36. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	No hubo daños que se causara a terceros.	No hubo daños que se causara a terceros.
37. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.	Se entregará la obra funcionando con las condiciones contratadas.	Cuando se finalice la obra, se entregará la obra en buen funcionamiento bajo las condiciones contratadas.
38. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los	No se presentaron permisos adicionales.	No se presentaron permisos adicionales.

que entrega la empresa, son responsabilidad del contratista.		
39. Durante la ejecución de la obra, el personal deberá disponer de los elementos de protección y seguridad industrial y además previa suscripción acta de inicio.	Se anexa la entrega de elementos de protección y seguridad industrial al personal de la obra.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
40. Obtener la aprobación de la interventoría y/o supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal	Durante la ejecución del contrato no se realizó cambios de profesionales o técnicos	Durante la ejecución del contrato no se realizó cambios de profesionales o técnicos
41. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra.	Se realizó el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal de la obra.	Se anexan seguridad social y al finalizar la obra se anexarán liquidación y prestaciones de cada persona.
42. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por causa o con ocasión del contrato.	No se presentó ningún tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por causa o con ocasión del contrato.	No se presentó ningún tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., por causa o con ocasión del contrato.
43. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra	No hubo necesidad de demoler o reemplazar alguna actividad ejecutada, ya que todo cumplió con las normas de calidad requeridas.	No hubo necesidad de demoler o reemplazar alguna actividad ejecutada, ya que todo cumplió con las normas de calidad requeridas
44. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución	Se obtuvo el suministro de servicios públicos	Se realizó constante visitas por parte de la

de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario y responder por el pago.	provisionales para la ejecución de la obra y se respondió por el pago.	supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
45. Realizar si, así se requiere, la construcción del campamento de obra, cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la Interventoría.	Con la aprobación de la supervisión se realizó la construcción del campamento de obra.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.
46. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las cantidades y especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.	Se realizó el cerramiento provisional de las zonas intervenidas de acuerdo con las cantidades y especificaciones dadas.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento
47. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de manera que se logre a comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades.	Se lleva bitácora de obra, donde se escribia todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos.	Se anexará bitácora de obra al finalizar el contrato para su respectiva liquidación del contrato.
48. Elaborar y entregar un informe final de actividades con los soportes correspondientes a fin de realizar acta de terminación y acta de liquidación del contrato una vez vencido su plazo de ejecución.	Se realizará informe final de actividades con los soportes correspondientes a fin de realizar acta de terminacrón y acta de liquidación del contrato.	Se anexará informe final de obra al finalizar la ejecución del contrato.
49. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deben ser entregados a Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.	Se entrega siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por la entidad contratante los planos record del proyecto.	Se anexarán planos récord, al finalizar el contrato de obra bajo los criterios de EPN.
50. Las demás actividades inherentes a la esencia y naturaleza del contrato.	Se realizará demás actividades de la esencia y naturaleza del contrato.	Se realizó constante visitas por parte de la supervisión donde da constancia de su cumplimiento.

6. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATOS CON PERSONAL A CARGO (que realice actividades inherentes a la prestación de servicios de la empresa) dentro y fuera de las instalaciones de la empresa), Aplica Interventoria							
REQUISITO	PRIMER PAGO	P PARCIALES	ACTA DE LIQUIDACIOÓN	Cumplimiento			Observaciones
				SI	NO	N/A	
Listado de Personal a disposición de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, con nombre y firma del representante legal.	X	X	X			X	NO APLICA
Registro de inducción de Las Ceibas (Solamente aplica para personal que ingrese a Las Ceibas, o que realice actividades complementarias a los procesos de Empresas Públicas de Neiva)	X					X	PRIMER PAGO
Copia de registro de inducción de Las Ceibas - EPN (del personal que designe el contratista)		X		X			SE ANEXA
Matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgos.	X					X	PRIMER PAGO
Registros de inducción de SST del Contratista (de todo el personal que realizara labores en el objeto del contrato)	X					X	PRIMER PAGO
Afiliaciones seguridad social del personal. (ARL, AFP, EPS)	X					X	PRIMER PAGO
Licencia de funcionamiento de la empresa emita por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y Copia de prueba psicofísica anual (para empresas de vigilancia)	X					X	NO APLICA
Pagos mensuales de seguridad social		X	X	X			SE ANEXA
Registros de entrega de EPP	X					X	PRIMER PAGO
Certificado expedido por la ARL que se cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.	X					X	PRIMER PAGO
Cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo	X					X	PRIMER PAGO
Plan de capacitaciones de SST	X					X	PRIMER PAGO

Plan de emergencias.	X					X	PRIMER PAGO
Procedimiento de trabajo seguro(Según objeto de contrato)	X					X	PRIMER PAGO
Certificado expedido por la ARL de Accidentabilidad laboral **mensual** incluyendo accidentes fatales, graves y días incapacidad. Si durante el periodo se ha presentado algún accidente, presentar certificado de en qué condiciones se encuentra el caso expedido por la ARL.		X	X	X			SE ANEXA
Copia de acta de conformación de COPASST y Comité de convivencia.	X					X	PRIMER PAGO
CO-FR-25 Informe SST Contratistas	X	X	X				SE ANEXA
Soporte de competencia para trabajo en altura avanzado, coordinador o espacios confinados (cuando aplique para la actividad a desarrollar	X	X				X	PRIMER PAGO

Nota: Para proveedores que prestan el servicio en sus instalaciones, debe adjuntar certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo emitido por la ARL y certificado de pago de parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal. Aplica en este caso: expedición de pólizas, servicio de restaurante, publicidad, entre otros.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO 3
		
REGISTRO 4	**REGISTRO 5**	**REGISTRO 6**







Se firma el presente informe el día 14 de diciembre de 2023.

CONSORCIO REDES CS
R.L CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CONTRATISTA

ARL | sura

Medellín, 18 de abril de 2023

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO REDES CS, NIT N901634395, no presenta accidentes de trabajo desde el 10 de abril de 2023 hasta el 14 de abril de 2023.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 190.144.12.37, 198.143.41.31, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:
"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P **Entidad Interventora**

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario Yurany Aleja Leon - Margoth - Cristian
Dirección Cll 99 # 33B - 03
Teléfono 3137161361 No. de pisos 1
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	Si garaje se usa como comercio SI ☑	NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	" "	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	" "	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	" "	DESPLAZAMIENTOS:	
FACHADA:	" "	OTRO: Cuál?	

4. ANEXOS
Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor 55'165.869
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría
Nombre
C.C. 13484307

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC

Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: Yuranis Nieves leon

Dirección: CLL 49 Sur 33A-09

Teléfono: 3134167904 No. de pisos: 1

Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. Televisión cable	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	//	HUMEDADES:	
CUBIERTA:	//	HUNDIMIENTO PISO:	//
PISOS:	//	DESPLAZAMIENTOS:	//
FACHADA:	//	OTRO: Cual?	//

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Representante de la Interventoría	Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre: Yuranis Nahomi arcia leon	Nombre: Harold O. Silas D.	Nombre:
C.C. O NIT 1093162528	CC 13484347	CC

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P — Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC — Comuna: — Barrio: Condado

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario: Rosa Lozada
Dirección: Cll 78 33A 01 Sur
Teléfono: 3107413413 No. de pisos:
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:	No
MUROS:	"	HUMEDADES:	"
CUBIERTA:	"	HUNDIMIENTO PISO:	"
PISOS:	"	DESPLAZAMIENTOS:	
FACHADA:	"	OTRO: Cual?	

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico):

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor: María Elvis Losada
Nombre:
C.C. O NIT: 36113690

Firma Representante de la Interventoría: Harold O. Salas D.
Nombre:
CC: 13484347

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.:

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2013/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC

Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario Oscar Rojas

Dirección manzana C lote 3

Teléfono No. de pisos 1

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros		X	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO X
4. Institucional		Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS: NO

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre
C.C. O NIT 79946704

Harold O. Solar O.
Firma Representante de la Interventoría
Nombre
C.C. 13 484 347

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P — Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC — Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Luz marina Quintas

Tenencia: Propietario X Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: Indira Ochoa

Dirección: Cl 36 - 43 - 116. 307

Teléfono: 3106290076 No. de pisos: 3

Long. del frente (mts): 30

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico) _____

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Indira Ochoa

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Indira Ochoa

C.C. O NIT 1118364777

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: _____

C.C. 13 484347

Firma Supervisor de Las Ceibas

Nombre: _____

C.C. _____

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CC-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC

Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección

Teléfono: No. de placa

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/11/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono No. de pisos
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico):

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

la vivienda se encuentra desocupada

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2018/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Dirección: Cr 35 47-113

Teléfono: No. de pisos:

Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje es usa como consumo SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen estado

MUROS: Inicialmente todo estructurado, algunos habitos se encuentran fuentes

CUBIERTA: Teja Zinc regular Estado

PISOS: Techado piso en concreto

FACHADA: No tiene vidrios en puerta y ventanas.

GRIETAS Y FISURAS: No Presento

HUMEDADES: No Presento

HUNDIMIENTO PISO: No Presento

DESPLAZAMIENTOS: No Presento

OTRO: Cual? Se observa un techo en regular Estado, Tejas de Zinc deterioro, al igual que el cielo

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La vivienda se encuentra desocupada.

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Yensy Yani Perez S.

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Dirección: cl 34 #7-126. Sur

Teléfono: 3223815184 No. de pisos

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas		X	
6. Televisión cable		X	
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje	SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	SI X NO
4. Institucional		Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO ¿Cuál?:

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: Yensy Yani Perez Sanchez

C.C. ó NIT 36162293

Firma Representante de la interventoría

Nombre:

C.C. 13 484 347

Firma Supervisor de Las Ceibas

Nombre:

C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC

Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?

Nombre del Propietario: Hugo Patiño

Dirección: Cl 33 - 43 - 026 Sur

Teléfono: 3206016905 No. de pisos: 2

Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☒	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Buen estado	GRIETAS Y FISURAS:	No presenta
MUROS:	Buen estado	HUMEDADES:	No presenta
CUBIERTA:	Buen estado	HUNDIMIENTO PISO:	No presenta
PISOS:	Buen estado.	DESPLAZAMIENTOS:	No presenta
FACHADA:	Buen estado	OTRO: Cual?	

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico):

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



FIRMAS:

Firma Responsable Propietario/Poseedor: Hugo Patiño e

Nombre: Hugo Patiño e

C.C. O NIT: 12171...

Firma Representante de la Interventoría: Harold O. Sánchez D.

Nombre:

C.C. 13484347

Firma Supervisor de Las Ceibas

Nombre:

C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA		
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

FICHA TECNICA (DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:
"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P
Entidad interventora
Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES 80
Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: Cristian Villareal
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario Viviana Valderrama
Dirección cr 33A 80-126
Teléfono 3144140218 No. de pisos
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Otros			Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI	NO X
4. Institucional		Cual?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Buen Estado	GRIETAS Y FISURAS: No Presenta
MUROS: Buen estado	HUMEDADES: No Presenta
CUBIERTA: Cocina tiene teja de Zinc en estado regular	HUNDIMIENTO PISO: No Presenta
PISOS: Afinados en concreto, Parte Baldosa	DESPLAZAMIENTOS: No Presenta
FACHADA: Buen estado	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contenidada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO



FIRMAS

Firma propietario Propietario/poseedor
Nombre: Cristian Villareal
C.C. O NIT 1075245118

Firma Representante de la Interventora
Nombre: Hamilton O. Solarte O.
C.C. 13 984347

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono No. de pisos
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como consenso SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:
GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO, Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TECNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario X Arrendatario Poseedor Otro Cual?
Nombre del Propietario: Jorge Rojas.
Dirección: Cr 33 B 47-125
Teléfono: No. de placa:
Long. del frente (mts):

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6. Televisión cable	☐	☒	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:
GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS Jorge Gabriel Rojas

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: Jorge Gabriel Rojas
CC. O NIT 12094461

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Heidi O. Solas D.
CC. 1348434 47

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
CC.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA		
DD	MM	AA

ACTA No.:	1

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:
"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P **Entidad Interventora**

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono No. de piso
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Representante de la Interventoría	Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:	Nombre	Nombre
C.C. O NIT	C.C.	C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC

Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?

Nombre del Propietario:

Dirección:

Teléfono: No. de piso:

Long. del frente (mts):

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTROS: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

desocupado

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

LAS CEIBAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/11/02	Código: CC-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	**PROYECTO:** "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P **Entidad Interventora**

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono No. de placa
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico):

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

desocupado

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 23 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? _____

Nombre del Propietario: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ No. de pisos: _____

Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos ____
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: _____

MUROS: _____

CUBIERTA: _____

PISOS: _____

FACHADA: _____

GRIETAS Y FISURAS: _____

HUMEDADES: _____

HUNDIMIENTO PISO: _____

DESPLAZAMIENTOS: _____

OTRO: _____ Cuál? _____

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico) _____

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

desocupado - se tratan

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO









FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor

Nombre: _____

C.C. O NIT: _____

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: _____

C.C. _____

Firma Supervisor de Las Ceibas

Nombre: _____

C.C. _____

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección

Teléfono No. de predio

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

descapote

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre
C.C. O NIT

Firma Representante de la interventoria
Nombre
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES BC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario

Dirección CRA 47 - 126

Teléfono No. de piso:

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:

MUROS:

CUBIERTA:

PISOS:

FACHADA:

GRIETAS Y FISURAS:

HUMEDADES:

HUNDIMIENTO PISO:

DESPLAZAMIENTOS:

OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

NO se encuentran

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?

Nombre del Propietario

Dirección

Teléfono No. de piso

Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO





FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la interventoria
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/01	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA		
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO:
"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P Entidad Interventora:

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:
Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono No. de predio
Long. del frente (mts)

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como:
4. Institucional	☐	Cual?		comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:
MUROS:
CUBIERTA:
PISOS:
FACHADA:
GRIETAS Y FISURAS:
HUMEDADES:
HUNDIMIENTO PISO:
DESPLAZAMIENTOS:
OTRO: Cual?

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

No se encuentra nadie en la Vivienda

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO







FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre:
C.C. O NIT

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:
C.C.

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre:
C.C.

ACTA DE VECINDAD

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente: 2019/12/02	Código: CO-FR-17	Versión: 4

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES
DD	MM	AA	PROYECTO: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
ACTA No.:	1		

Entidad contratante: EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P — Entidad Interventora

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO REDES SC — Comuna: _____ Barrio: _____

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual?_____

Nombre del Propietario: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ No. de pisos: _____

Long. del frente (mts): _____

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional	☐	Cual?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS:
MUROS:	HUMEDADES:
CUBIERTA:	HUNDIMIENTO PISO:
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS:
FACHADA:	OTRO _Cual?:

4. ANEXOS

Fotografías (relacionar archivo fotográfico o fílmico) _____

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

NO se encontraban en los 3. Criterios que se paso

REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO







FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor
Nombre: _____
C.C. O NIT _____

Firma Representante de la interventoria
Nombre: _____
C.C. _____

Firma Supervisor de Las Ceibas
Nombre: _____
C.C. _____

ACTA DE SOCIALIZACION CONTRATO DE OBRA			
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 01/08/2016	Código: CO-FR-14	Versión: 03

ACTA DE SOCIALIZACION

NUMERO DE CONTRATO:	499 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/11/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/01/2023**
VALOR DEL CONTRATO ($):	$2.731.477.707,00 de pesos.
VALOR EN LETRA:	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS, AIU 25% INCLUIDO.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO REDES CS.**

El 13 de Abril de 2023, en la Neiva, se reunieron los habitantes del sector, beneficiarios con el proyecto "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
, con el fin de ser socializado y presentado a ellos los siguientes puntos: el contratista e interventor de la obra, los alcances, duración del contrato, número de beneficiarios, especificaciones técnicas sobre el funcionamiento de la obra a construir, sus ventajas, aportes por parte de la comunidad y demás generalidades del proyecto a realizarse en esta zona beneficiada.

Para constancia de que fue explicado con detenimiento lo anteriormente expuesto y su total entendimiento por parte de los asistentes, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION DOMICILIARIA	FIRMA
Islena Castañeda R	Santa Clara	
Wladimir Melo	Santa Clara	
Paula andrea g.	SANTA CLARA	Paula andrea g.
Daniel Ramirez	Km 4 Via El cagüan	
HENRY ARGUELLO	KM.4- VIA AL CAGUAN	HENRY ARGUELLO
Omar Polanco	km 4 Vía al cagüan	
Wilson Chica Arce	K 4 VIA AL CAGUAN	
VALERIA TORRES M.	SANTA CLARA	VALERIA TORRES M.
Christian Vallejo	Pesebrera Santa Clara	

Vo.Bo.

CONSORCIO REDES CS.
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
R.L HAROLD OSCAR SALAS D.
INTERVENTORIA

LAS CEIBAS

ACTA DE CONFORMACIÓN
COMITÉ DE VEEDURIA CIUDADANA

NUMERO DE CONTRATO:	499 de 2022.
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIACIÓN:	**01/11/2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/01/2023**
VALOR DEL CONTRATO ($):	$2.731.477.707,00 de pesos.
VALOR EN LETRA:	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS, AIU 25% INCLUIDO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO REDES CS.**

En Neiva, a los 13 dias del mes de abril de 2023, los suscritos al final de esta, nos reunimos con el fin de conformar la veeduría ciudadana con nombre_____, que ejercerá control social a la gestión administrativa ( ) y/o a los recursos públicos Municipales ( ), Departamentales ( ) o Nacionales ( ), que se invertirán en las actividades y/o obras siguientes: "CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

El objeto de la vigilancia es ejercer seguimiento y control en todos los campos de aplicación desde la etapa precontractual ( ), a la gestión administrativa ( ), interventoría ( ), supervisoría ( ), y a la ejecución de la cantidad y calidad de las actividades y/o obras ().

El nivel territorial o ámbito de la veeduría será local ( ) o municipal ( ), y el sector de aplicación o medio en el cual desempeñará sus funciones de control social será: medio ambiente ( ), vivienda ( ), acueducto ( ), alcantarillado ( ), alumbrado público ( ) saneamiento básico ( ), infraestructura vial ( ) tratamiento de aguas residuales ( ), otro ( ).

Código. CO-FR-15 Versión 04

El Coordinador del Comité Veedor será el señor (a) _____, residente en la _____, teléfono _____ y correo electrónico _____.

Las personas que a continuación nos registramos y firmamos, aceptamos ser veedores ciudadanos y declaramos que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 850 de 2003, no estamos impedidos para ser veedores ciudadanos; y conformamos la presente veeduría con la sola intención de velar por el interés público, de buscar lo mejor para nuestra comunidad y no tenemos ningún interés electoral o político directamente relacionado con el asunto objeto de la veeduría. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y aprueba una vez leída y aprobada, por quienes en ella intervinieron.

NOMBRE	CEDULA	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
Christian Valleto	1152695121	Residencia Santa Clara	3185893591	

Vo.Bo.

CONSORCIO REDES CS
R L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER NEIVA A&Y
R.L HAROLD OSCAR SALAS D
INTERVENTORIA

CO-FR 25 INFORME SST CONTRATISTAS

INFORME SST CONTRATISTAS

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 30/07/2019	Código: GC-FR-04	Versión: 01

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES CS

Mes Presentación informe: 8 al 9 diciembre 2022 - 10-14 de ebrl 2023	ARL: SURA
Fecha de inicio de contrato: 01 noviembre del 2022	Fecha de finalización de contrato: 31 Mayo 2023

OBJETO DE CONTRATO:

"CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 31 (VIA AL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO COLINDANTE AL CONDADO SANTA MARTINA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE OPPIDOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Actividades realizadas en desarrollo contrato

Seguimiento de actividades realizadas en Seguridad y Salud en el trabajo

	ACTIVIDAD	PROGRAMADA	EJECUTADA	OBSERVACIÓN
1	INDUCCION	1	1	NA
2	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1	1	NA
3	IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PELIGROS EN OBRA	1	1	NA
4	IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO	1	1	NA
5	POLITICA DE CERO ALCOHOL Y DROGAS	1	1	NA
6	PAUSAS ACTIVAS	1	1	NA
7	TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS	1	1	NA
8	TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS	1	1	NA

TOTAL HHT AL MES

EQUIPO-MAQUINA	Horas Maquina Trabajas al dia (de lunes a viernes)* dias de la semana	Horas Maquina Trabajadas (dia sabado y domingos)* dias sabados y domingos en el dias	Total Horas Maquina Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
1 retroexcavadora	10	2	12	2	24
2 doble troque	10	2	12	2	24
3 volqueta/retro	10	2	12	2	24
4 vibrocompactador	10	2	12	2	24
5					
6					
7					
8					

TOTAL HHT AL MES

	NOMBRE DE TRABAJADOR	Horas Hombre Trabajas al dia (de lunes a viernes)* dias de la semana	HH Trabajadas (dia sabado- Domingos)* dias sabados y Domingos al mes	Total HH Trabajadas en una semana	# de semanas en el mes	Total HH Trabajadas en el mes
l	jose hernando perdomo cuellar	40	8	48	2.0	96.0
m	Carlos Henrique caicedo	40	8	48	2.0	96.0
n	Dennys andres montilla olaya	40	8	48	2.0	96.0
o					2.0	0.0
ñ					2.0	0.0
	Subtotal	120	24	144	10.0	288.0
	TOTAL					288.0

ANOTACIONES ESTADISTICAS

Total de HHT Mes:	288	Total HHTacumuladas:	672
Total de HHT Mes:	288	Total HHTacumuladas:	672
INDICE DE FRECUENCIA	0.00	INDICE DE SEVERIDAD	0.00
INDICE DE MORTALIDAD	0.00	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	0.00
INDICE DE SEVERIDAD	0.00	INDICE DE AUSENTISMO	0.00
INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES (ILI)	0.00	Dias de ausentismo por ATEL	0.00
Dias sin Accidentes de trabajo sin lesiones:	18	Total	120 MINUTOS
Accidentes de trabajo Mes:	0	Anual	0
Accidentes Operacionales :	0	Accidentes Operacionales acumulado	0
Accidentes vehiculares :	0	Accidentes vehiculares acumulado	0

ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES AT

Fecha del Accidente	Nombre del	Fecha de la Investigación	Fecha del cierre plan de acción	Radicado en la ARL (Si aplica)	
				SI	NO
NA	NA	NA	NA	NA	NA

REGISTROS FOTOGRAFICOS



Quien elabora Informe: **SERGIO FERNANDO QUINAYAS ALDANA** — Fecha: 06-01-2022

CONSORCIO REDES CS

CO-FR 46 INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS		LAS CEIBAS	
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 2019/05/07	Código: CO-FR-46	Versión. 07

NÚMERO DE INFORME: 02
PERIODO DE INFORME: Del 8 al 9 de diciembre del 2022,10 de abril del 2023 al 14 de abril de 2023.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA N° 499 DE 2022	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 33 (VIA AL CORREGIMIENTO EL CAGUAN) DESDE LA QUEBRADA EL SALADO CONTIGUO AL CONDADO SANTA MARTHA HASTA EL DRENAJE NATURAL LOCALIZADO AL LADO DEL CONJUNTO CERRADO TERRAZAS DE CIPRECES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO REDES CS	
CEDULA O NIT	901634395-3	
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL M/CTE INCLUIDO AIU DEL 25%. ($ 2.731.477.707,00)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE INICIACIÓN	
FECHA DE ACTA DE INICIO	01 / 11 / 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN	09/12/2022	
FECHA DE REINICIO	10/04/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/05/2023	
FECHA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	14/04/2023	
PLAZO TRANCURRIDO:	Cuarenta y cuatro dias	
PLAZO RESTANTE:	Cuarenta y seis dias	
ADICIÓN:	N.A.	
PRORROGA:	N.A.	
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
CDP N°: 2022001057	**Fecha CDP:** 30/08/2022	Valor: $2.731.580.834,00
RP No°: 2022001093	**Fecha RP:** 19/09/2022	Valor: $2.731.477.707,00
CDP ADICIÓN N°: N/A	**Fecha CDP ADICIÓN:** N/A	Valor: $0.00
RP ADICIÓN N°: N/A	**Fecha ADICIÓN RP:** N/A	Valor: $0.00
3. SUPERVISOR O INTERVENTOR		
NOMBRE	CONSORCIO INTER NEIVA A&Y	
CARGO	INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	INDEPENDIENTE	
4. CLAUSULA DE FORMA DE PAGO		
Anticipo: Las Ceibas E.P.N. E. S. P concederá al CONTRATISTA un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato, el cual será desembolsado previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato, previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y disponibilidad de PAC.		

Pago parcial: Hasta el 90% del valor del contrato, conforme el avance de las obras avaladas por el supervisor mediante actas parciales y presentación de cuentas de cobro, previa amortización del porcentaje del total del anticipo entregado al contratista.

Pago final: El 10% del valor del contrato, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la supervisión, para lo cual será requerido informe final, acompañado de certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde coste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en material de salarios y seguridad social integral deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del contrato y demás que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato.

5. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADO ( )

6. CONTROL DE LA INVERSIÓN

6.1 CONTRATOS DE OBRA:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.731.477.707,00 de pesos
VALOR DE ADICIONES:	$ 0,00 pesos
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.731.477.707,00 de pesos
VALOR DEL ANTICIPO: (30%)	$ 819.443.312,00 de pesos
VALOR EJECUTADO:	$ 1.975.847.624,00 de pesos

7. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros BERKLEY COLOMBIA SEGUROS como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			DESDE	HASTA
18006 (ANEXO 2)	Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	$400.000.000,00	01/11/2022	25/05/2023
61024 (ANEXO 2)	Cumplimiento del contrato	$ 546.295.542,00	01/11/2022	25/09/2023
	Buen manejo del anticipo	$ 819.443.312,10	01/11/2022	25/07/2023
	Prestaciones sociales	$ 546.295.542,00	01/11/2022	25/05/2026
	Calidad de los elementos	$ 273.147.771,00	01/11/2022	25/05/2028
	Estabilidad de las obras	$ 819.443.312,10	01/02/2022	24/05/2028

El contratista presentó informe de ejecución de las actividades a su cargo, los cuales contaron con el visto bueno del Supervisor/ Interventor, de la siguiente manera:

a) Del período comprendido entre el día Del 8 al 9 de diciembre del 2022,10 de abril del 2023 al 14 de abril de 2023.

7.1 Notas aclaratorias del supervisor o interventor sobre la ejecución de las actividades contractuales:

PRELIMINARES

- Se realizó la actividad de localización y replanteo para demarcar las vias a intervenir, así mismo se hizo un control en campo con la topografía para los niveles de precisión de la red de alcantarillado pluvial. **(Ver anexo fotográfico. Fotografía 01)**
- Se realizó la señalización del área de trabajo cumpliendo con el manual de señalización vial vigente. **(Ver anexo fotográfico. Fotografía 02)**

EXCAVACIÓN

- Se realizó la actividad de excavación manual y mecánica en material conglomerado para poder realizar la instalación de tubería del alcantarillado pluvial. **(Ver anexo fotográfico. Fotografía 03)**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS

- Se instaló correctamente y cumpliendo el espesor de material granular (mixto) para la cama de arena de las tuberías PVC diámetro 36", 30", 27" de pared estructural y sello hermético. **(Ver anexo fotográfico. Fotografía 04,05)**

RELLENOS

- Se ejecutaron actividades de relleno de brecha con los siguientes materiales: Material seleccionado de la misma excavación en capas de 20 cm compactado con canguro y vibrocompactador hasta lograr una compactación del 95%. **Ver anexo fotográfico. Fotografía 06)**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

REGISTRO FOTOGRÁFICO		
REGISTRO 01	REGISTRO 02	REGISTRO 03
		
REGISTRO 04	REGISTRO 05	REGISTRO 06
		

El contratista dio cumplimiento durante el periodo certificado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes relacionados en la siguiente tabla y cumplió con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigibles de acuerdo al tipo de contrato.

9. **SEGURIDAD Y SOCIAL** (Registrar el listado mediante esta tabla cuando se deban relacionar varias planillas)

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	CEDULA	No DE PLANILLA	VALOR CANCELADO	MES CANCELADO
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRAA	12.130.133	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE
DENNYS MONTILLA	108.036.00.64	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE
JOSE HERNANDO PERDOMO CUENCA	12.206.170	25714888	AFILIACION	DICIEMBRE

10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El CONSORCIO INTER NEIVA A&Y, en calidad de interventor del CONTRATO DE OBRA No. 499 DE 2022 certifica que el CONSORCIO REDES CS con Nit. 901634395-3, cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales durante el periodo comprendido entre el día 8 al 9 de diciembre del 2022,10 de abril del 2023 al 14 de abril de 2023., por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago.

C.D.P.	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2022001057	2022001093	81049-Contrato interadministrativo No.2660 del 2022	$ 1.068.966.174,00
		VALOR A PAGAR	$ 1.068.966.174,00

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del parcial N°2 correspondiente al periodo mencionado.

El pago deberá realizarse en la cuenta bancaria que se relaciona a continuación:

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA (Ahorros/ Corriente)	NUMERO DE CUENTA
BBVA COLOMBIA	AHORROS	233271006

Dada en Neiva a los 14 días del mes de abril de **2023.**

NOMBRE DEL INTERVENTOR: CONSORCIO INTER NEIVA A&Y

CARGO DEL INTERVENTOR: INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA

FIRMA DEL INTERVENTOR: Hall O. Salas O.

CONSORCIO REDES CS

CO-FR 28 CERTIFICADO APORTE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN APORTE PARAFISCALES			
Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Vigente desde: 15/11/2018	Código: CO-FR-28	Versión. 01

Yo CARLOS CORDERO CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía **No.** 12.116.258, en mi calidad de CONTADOR de la empresa CONSORCIO REDES CS con **NIT No.901.634.395**, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los **seis (06) meses** anteriores a la fecha de expedición **de la** presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -**EPS-,** los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -**ARP-**, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano **de Bienestar** Familiar -**ICBF**- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA-**, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.

CARLOS CORDERO CORDERO

T.P. No 216021-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.116.258
CORDERO CORDERO

APELLIDOS
CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1960
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-FEB-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00155610-M-0012116258-20090606 0011238627A 2 28275076

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216021-T



CARLOS
CORDERO CORDERO
C.C. 12116258
RESOLUCION INSCRIPCION 244 FECHA 29/04/2016
UNIVERSIDAD CUN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 230964

219114

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ucecs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B5EF263D3FBADC74

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS CORDERO CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12116258 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 216021-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *