| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO ASESORÍA JURÍDICA** | **Código:** FO-12-14 |
| | **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **Versión:** 2<br>**Página:** 1 de 4 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **Karen Melissa Alejandra Aparicio Pinzón** |
| **DEPENDENCIA:** | Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial |
| **CONTRATO No:** | **132/2023** |
| **SUPERVISOR (E):** | Guillermo Antonio Rincón Sanz |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso suelo – agua en el departamento de Risaralda. |
| **PERÍODO DEL INFORME:** | Desde 14.Septiembre.2023 hasta 13.Octubre.2023 |

| ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES | LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO) |
|---|---|---|---|
| 1. Realizar actividades de seguimiento y control a los permisos y autorizaciones que requieran el uso, afectación o aprovechamiento de los recursos naturales suelo y agua, que se encuentren dentro de los trámites de Permiso de Ocupación de Cauce, Demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas y Autorización Disposición de material sobrante de descapote y excavación o RCD, mínimo cuatro (4) o los que le sean asignadas por el supervisor, incluyendo los proyectos objeto de otorgamientos ambientales dentro del Ordenamiento Territorial. | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 700 de 07/05/2018** Permiso de Ocupación de Cauce, Construcción Alivio y Conexión al Colector Bedoya en el Barrio Padre Valencia- Eliminación Punto de Vertimiento CON - BED-03, Municipio de Pereira - Exp 1000 **Acta de Visita N° 84936** | **Concepto Técnico 4192 de 24.10.2023** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 1161 de 20/06/2018 –** Permiso de Ocupación de Cauce – Construcción de Alcantarillado y Conexión al Colector Bedoya Sector de Villa Cecilia – Panorama – Exp 1000 **Acta de Visita N° 84937** | **Concepto Técnico 4205 de 24.10.2023** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 1272 de 06/07/2018** "Obras de mitigación del talud paso de la Conducción Nuevo libaré sobre la Quebrada El Calvario" – Sector Veracruz – Villa Santana. Permiso de Ocupación de Cauce - Exp 1000<br>**Acta de Visita N° 84938** | **Concepto Técnico en numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo.<br>Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos.<br>Computador gesamsec5 |
| | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 0582 de 13/05/2020**<br>Permiso de Ocupación de Cauce – Descole sobre Margen Derecha Rio Cauca – Corregimiento de Caimalito Sector La Carbonera - Exp 1000<br>**Acta de Visita N° 84939** | **Concepto Técnico en numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo.<br>Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos.<br>Computador gesamsec5 |
| | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 0996 de 2020**<br>Modificación Resolución Nº 2601 de 23/10/2019 Permiso de Ocupación de Cauce – Instalación de tubería GRP - Cámara de inspección – Estructura de entrega – Interceptor Colector Río La Vieja – Sector Puerto Caldas – Exp 1000<br>**Acta de Visita N° 84940** | **Concepto Técnico en numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo.<br>Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos.<br>Computador gesamsec5 |
| | **Control y Seguimiento: Resolución CARDER Nº 0441 de 2020**<br>Permiso de Ocupación de Cauce – Construcción de redes de acueducto y alcantarillado del centro poblado de Caimalito, municipio de Pereira – Exp 1000<br>**Acta de Visita N° 84941** | **Concepto Técnico en numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo.<br>Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos.<br>Computador gesamsec5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Realizar evaluación de permisos y autorizaciones ambientales relacionadas con el recurso suelo – agua: mínimo doce (12) o los que le sean asignados por el supervisor en el desarrollo del contrato (Permiso de Ocupación de Cauce, Demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas y Autorización Disposición de material sobrante de descapote y excavación o RCD), además de participación en el Equipo de Ordenamiento Territorial, incluyendo los proyectos objeto de otorgamientos ambientales dentro del Ordenamiento Territorial (Planes de Ordenamiento Territorial – Planes Parciales- Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento). | **Evaluación Auto de Inicio 1166 – 2023** Predio Villa Elvia - Parador MARIO – Permiso de Ocupación de Cauce – Municipio de Marsella – Exp. 13477 **Acta de Visita N° 84934** | **Oficio Carder Nº 27590 de 18/10/2023** con asunto "Requerimiento de información complementaria Auto de Inicio 1166 de 28/09/2023 – Predio La Florida – Villa Elvia "Parador Mario" - Municipio de Marsella – Exp 13477" | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| | **Evaluación Auto de Inicio 1160 – 2023** Predios Plan Parcial Galicia UAU N° 4 – Prorroga Res. 2050 de 24.09.2021 – POC – DZRoFPCH – Exp. 7875 **Acta de Visita N° 84943** | **Concepto Técnico en Numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| | **Evaluación Auto de Inicio 1151 – 2023** Vereda Laguneta Finca Los Álamos Lote 3 - Autorización disposición final de material sobrante de descapote y excavación – Exp. 13399 **Acta de Visita N° 84944** | **Concepto Técnico en Numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| | **Apoyo Revisión de los ajustes a la propuesta del PBOT de Santa Rosa de Cabal** | **Concepto Técnico en Numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| 3. Valorar la atención de oficios, derechos de petición, PQRS y/o solicitudes asociadas con la afectación o aprovechamiento del recurso natural suelo y agua que le sean asignados por el supervisor. | **Memorando 4737 de 22/09/2023 -** Respuesta a la solicitud frente al Memorando 1752 de 2023 - Auto de Inicio No 198 de 2023 – Predio Lote 1B Paraje la Esperanza Proyecto" Eco Hotel Bella Vista", Municipio de Dosquebradas | **Concepto Técnico en Numeración** | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | – Exp 12400. Radicado No. 3735 y Radicado 365 | | |
| | **Oficio Radicado CARDER No 17481 de 17/08/2023** con asunto "Respuesta Acta de Visita 84922 – 2023" Exp 9625 | **Oficio Carder Nº 26722 de 10/10/2023 con asunto "** Respuesta Oficio Radicado CARDER No 17481 de 17/08/2023 con asunto "Respuesta Acta de Visita 84922 – 2023" Proyecto Cerritos Mall – Cerritos Home, Lote N° 2 y Lote No 3, municipio de Pereira – Exp 9625 T2". | Acta de visita: archivada en cada expediente ubicado en la oficina de Archivo. Aplicativo Ventanilla Verde – Base de datos – Conceptos Técnicos. Computador gesamsec5 |
| 4. Participar en la asistencia a reuniones y eventos que le sean asignados por el supervisor en el desarrollo del contrato, relacionadas con los recursos naturales Suelo y Agua. | **11 de octubre de 2023** – Mesa de Trabajo Respuesta - Recurso de Reposición Plan Parcial Galicia Alta | **NA** | **NA** |
| 5. Las demás actividades asignadas por el supervisor o jefe de la dependencia que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto contractual. | No se asignaron otras actividades durante este periodo | **NA** | **NA** |

Karen Aparicio Pinzón

_____

**Karen Melissa A. Aparicio Pinzón**
**Contratista**

Guillermo Antonio Rincón Sanz

Firma Válida
Informe 08 - 14.Septiembre.2023 - 13.Octubre.2023 CPS 132-2023 KAP GARS KAP Ok

_____GARS Ok

**VoBo Guillermo Antonio Rincón Sanz**
**Supervisor / Interventor CPS 132-2023**



Guillermo Antonio Rincón Sanz Firma Válida Informe 08 - 14.Septiembre.2023 - 13.Octubre.2023 CPS 132-2023 KAP GARS KAP Ok