CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Fecha, 05 de diciembre 2023

Señores(as)

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Ciudad

ASUNTO: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

Yo, Jennyfer Verdecia Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 38.640.745 en mi condición de Revisora fiscal, de la sociedad Aires Modernos S.A.S, identificada con Nit 900.355.403, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Firma,

Jennyfer Verdecia

Nombre del revisor fiscal: Jennyfer Verdecia Jiménez

Tarjeta profesional: 237204-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

3FAE740A911001

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JENNYFER VERDECIA JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38640745 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 237204-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

237204-T



JENNYFER
VERDECIA JIMENEZ
C.C. 38640745
RES. INSCRIPCION 12 *copia* **DEL 09/02/2018**
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

243188 **263152**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **38.640.745**

VERDECIA JIMENEZ

APELLIDOS


JENNYFER

NOMBRES

Jennyfer Verdecia J

FIRMA

copia





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1983**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

copia

2001 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-3100100-01079979-F-0038640745-20190704 0065937580A 3 9908583074

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355403	3	AIRES MODERNOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRES MODERNOS S.A.S.	avenida 6 norte 44 -39	CALI-VALLE	3758582	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316004132	9459963395	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$25,245,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
Sucursal: AIRES MODERNOS S.A.S. (18 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (10 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (10 Afiliados)																																
1	CC	1144183727	APARICIO MANUELA																			23020 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
2	CC	1144190877	BOLAÑOS VALERY																			23030 1	30	EPS002	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
3	CC	67030795	CIFUENTES JULI	X																		23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
4	CC	1087108816	CUERO KAREN		X																	23030 1	3	EPS005	3	CCF57	3	14-7	3	0.522%	3	Si
5	CC	16235670	GIRALDO HAROLD																				0	EPS018	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
6	CC	1005890708	GONZALEZ CAMILA																			25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
7	CC	1144092566	GONZALEZ JUAN																			25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
8	CC	38595359	MENESES RUBY											X								25-14	1	EPS005	1	CCF57	1	14-7	1	0.000%	1	Si
9	CC	38595359	MENESES RUBY																			25-14	29	EPS005	29	CCF57	29	14-7	29	0.522%	29	Si
10	CC	1006435612	SERNA TANIA													X						23030 1	11	EPS018	11	CCF57	11	14-7	11	0.000%	11	Si
11	CC	1006435612	SERNA TANIA																			23030 1	19	EPS018	19	CCF57	19	14-7	19	0.522%	19	Si
12	CC	29666969	VERA ELIZABETH																				0	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																
13	CC	31487236	AVELLA YADIRA																			25-14	30	ESSC24	30	CCF57	30	14-7	30	1.044%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (3 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																																
14	CC	71640855	GONZALEZ JESUS																			25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	2.436%	30	No
15	CC	1152455475	GUTIERREZ KATHERINE																			23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	2.436%	30	Si
16	CC	1144208223	RODRIGUEZ ANDRES											X								23030 1	2	EPS002	2	CCF57	2	14-7	2	0.000%	2	Si
17	CC	1144208223	RODRIGUEZ ANDRES																			23030 1	28	EPS002	28	CCF57	28	14-7	28	2.436%	28	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																																
18	CC	1144100359	PULGARIN BRAYAN											X								23030 1	2	EPS012	2	CCF57	2	14-7	2	0.000%	2	Si
19	CC	1144100359	PULGARIN BRAYAN																			23030 1	13	EPS012	13	CCF57	13	14-7	13	4.350%	13	Si
20	CC	1144100359	PULGARIN BRAYAN													X						23030 1	15	EPS012	15	CCF57	15	14-7	15	0.000%	15	Si
21	CC	3543743	TORRES NEIL										X									25-14	30	EPS018	30	CCF57	30	14-7	30	4.350%	30	Si

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (22 Afiliados) | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355403	3	AIRES MODERNOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRES MODERNOS S.A.S.	avenida 6 norte 44 -39	CALI-VALLE	3758582	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limito	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	316004132	9459963395	E	2023/12/04	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$25,245,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$12,639,700	$0	$0	$12,639,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,995,800	$0	$0	$5,995,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$5,424,600	$0	$0	$5,424,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$924,900	$0	$0	$924,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,519,800	$0	$0	$3,519,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	38	$3,519,800	$0	$0	$3,519,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,400,500	$0	$0	$3,400,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	36	$3,400,500	$0	$0	$3,400,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				38	$4,923,600	$0	$0	$4,923,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$66,000	$0	$0	$66,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$54,600	$0	$0	$54,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$91,900	$0	$0	$91,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$1,367,700	$0	$0	$1,367,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$410,100	$0	$0	$410,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$170,100	$0	$0	$170,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,716,800	$0	$0	$2,716,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$457,200	$0	$0	$457,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$457,200	$0	$0	$457,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,800	$0	$0	$304,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$304,800	$0	$0	$304,800
TOTAL				38	$25,245,600	$0	$0	$25,245,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355403	3	AIRES MODERNOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRES MODERNOS S.A.S.	avenida 6 norte 44 -39	CALI-VALLE	3758582	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	254146986	9458582409	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$23,594,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL AIRES MODERNOS S.A.S. (17 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (11 Afiliados)																																			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																																			
1	CC	1144183727	APARICIO MANUELA																		23020 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
2	CC	1144190877	BOLAÑOS VALERY																		23030 1	30	EPS002	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
3	CC	1087108816	CUERO KAREN																		23030 1	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
4	CC	16235670	GIRALDO HAROLD																			0	EPS018	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
5	CC	1005890708	GONZALEZ CAMILA																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
6	CC	71640855	GONZALEZ JESUS																		25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	No
7	CC	1144092566	GONZALEZ JUAN																		25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
8	CC	1152455475	GUTIERREZ KATHERINE							X											23030 1	30	EPS010	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
9	CC	38595359	MENESES RUBY													X					25-14	2	EPS005	2	CCF57	2	14-7	2	0.000%	2	SI
10	CC	38595359	MENESES RUBY																		25-14	28	EPS005	28	CCF57	28	14-7	28	0.522%	28	SI
11	CC	1006435612	SERNA TANIA													X					23030 1	6	EPS018	6	CCF57	6	14-7	6	0.000%	6	SI
12	CC	1006435612	SERNA TANIA																		23030 1	24	EPS018	24	CCF57	24	14-7	24	0.522%	24	SI
13	CC	29666969	VERA ELIZABETH																			0	EPS005	30	CCF57	30	14-7	30	0.522%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																			
14	CC	31487236	AVELLA YADIRA																		25-14	30	ESSC24	30	CCF57	30	14-7	30	1.044%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																																			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																			
15	CC	1144208223	RODRIGUEZ ANDRES									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF57	30	14-7	30	2.436%	30	SI
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)																																			
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																																			
16	CC	1144100359	PULGARIN BRAYAN									X									23030 1	30	EPS012	30	CCF57	30	14-7	30	4.350%	30	SI
17	CC	3983793	TORRES NEIL							X		X									25-14	30	EPS018	30	CCF57	30	14-7	30	4.350%	30	SI

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (22 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900355403	3	AIRES MODERNOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AIRES MODERNOS S.A.S.	avenida 6 norte 44 -39	CALI-VALLE	3758582	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	254146986	9458582409	E	2023/11/02	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$23,594,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$11,948,800	$0	$0	$11,948,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,880,800	$0	$0	$5,880,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,828,000	$0	$0	$4,828,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$945,600	$0	$0	$945,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,947,700	$0	$0	$2,947,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	37	$2,947,700	$0	$0	$2,947,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$3,208,900	$0	$0	$3,208,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	35	$3,208,900	$0	$0	$3,208,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$4,727,500	$0	$0	$4,727,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$75,300	$0	$0	$75,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$56,900	$0	$0	$56,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$67,800	$0	$0	$67,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	13	$1,242,600	$0	$0	$1,242,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$352,200	$0	$0	$352,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$195,500	$0	$0	$195,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,690,800	$0	$0	$2,690,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$457,200	$0	$0	$457,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$457,200	$0	$0	$457,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,800	$0	$0	$304,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$304,800	$0	$0	$304,800
TOTAL				37	$23,594,900	$0	$0	$23,594,900

Fecha:	**06**	**de**	**Diciembre**	**de**	**2023**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X		**CONVENIO**
Contrato número:	1.120.12.17-0471	de	Junio 9 de 2023
OTROSI número:	1.120.12.17-0471-1	de	Octubre 24 de 2023

Disponibilidad y Registro presupuestal:
CDP: 3700002718 de 09/05/2023
RPC: 4500036900 de 22/06/2023
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1147/2120202008/9999999999999999/9999999999999: LIBRE DESTINACIÓN/DPTO. ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS/Servicios prestados a las empresas y servicios de/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO
Disponibilidad y Registro presupuestal Otrosi:
CDP: 3700002718 de 09/05/2023
RPC: 4500037544 de 25/10/2023
Apropiación Presupuestal: 1-1001/1147/2120202008/9999999999999999/9999999999999: LIBRE DESTINACIÓN/DPTO. ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS/Servicios prestados a las empresas y servicios de/GENERICA/GENERICO FUNCIONAMIENTO

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: N/A

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: N/A

Objeto del contrato:

Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires acondicionados, condensadoras y evaporadoras del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas del Departamento del Valle del Cauca.

Supervisor:	**LEYDER ALBERTO LONDOÑO MOSCOSO** **c.c. 94.513.508 de CALI (VAL)** **Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión** **SUPERVISOR**
Contratista	**JESÚS FERNANDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ** **71.640.855 de Medellín (Ant)** **Representante Legal** **AIRES MODERNOS S.A.S**

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades y plan de trabajo ajustado por las partes y que obran en los expedientes del proceso contractual; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento del Valle del Cauca.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	Además de las generales contenidas en la ley 80 de 1993, se tendrán como tales las siguientes: El contratista se obliga a cumplir con lo previsto en la Invitación Publica y los requerimientos técnicos, en los siguientes términos, se tendrán como tal las siguientes de conformidad con el objeto, el contratista deberá: **a)** Informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. **b)** Prestar el servicio preventivo y correctivo con reposición de partes defectuosas, de forma eficiente; proveer los elementos y/o repuestos necesarios, nuevos y originales, debidamente empacados, embalados e identificados, cuando del servicio así se requiera, de acuerdo con las solicitudes y requerimientos efectuados por el supervisor del contrato. **c)** Garantizar que los servicios suministrados cumplan con las características mínimas exigidas en las especificaciones técnicas. **d)** Garantizar la vigencia y permanencia del costo del servicio preventivo y mano de obra del correctivo durante la ejecución del contrato. **e)** Garantizar que realizará todos los trámites necesarios para contar en un lapso corto de tiempo con los repuestos necesarios en caso de requerirse mantenimiento correctivo. EL CONTRATISTA debe dilucidar a través del mantenimiento preventivo, las fallas previsibles y/o desgastes de los componentes, que se presentarán en los equipos en un futuro; EL CONTRATISTA debe realizar las gestiones pertinentes para obtener los insumos y repuestos necesarios en tiempo, propendiendo así por la continua, correcta y adecuada prestación del servicio público por parte del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas. **f)** Reemplazar los elementos que sean instalados y posteriormente sean catalogados como defectuosos o no cumplan con las especificaciones técnicas. El supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y esté (contratista) en un término máximo de 3 días efectuará la reposición sin costo de los bienes. **g)** Entregar dentro de las 48 horas siguientes informe detallado del servicio prestado, con las recomendaciones a que haya lugar. **h)** El contratista deberá atender las reclamaciones y observaciones presentadas por el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, adoptando las medidas correctivas necesarias. Así también, debe informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato. **i)** Asumir por cuenta y riesgo propio los gastos de adquisición, disponibilidad, montaje, transporte y conservación de repuestos, herramientas y demás elementos necesarios para el mantenimiento de las impresoras del DAHFP y **j)** Emplear personal debidamente carnetizado en las instalaciones	

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

Al momento de levantamiento de este informe de seguimiento y supervisión y de acuerdo a la reunión sostenida para levantamiento de acta de informe parcial 2, el contratista a entregado:

- ACTA DE ENTREGA GENERAL QUE RELACIONA LAS RONDA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SOBRE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS.
- ACTAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS REALIZADOS, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
- FACTURAS DONDE SE VISUALIZA CLARAMENTE EL COBRO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y DE LOS REPUESTOS O PARTES PROVISTAS.



Nit: 900355403-3

IVA REGIMEN COMUN
FACTURA ELECTRONICA N° FE - 12083
CAMBIARIA

FECHA : 27 noviembre 2023
NOMBRE : GOBERNACION DEL VALLE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLI
DIRECCION : Edificio Palacio de San Francisco
TELEFONO : 8200000
Nit: 890399029-3
Ciudad: CALI

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR
3600000259	Cambio compresor para condensadora Lg 12TR	1.00	10,134,539	10,134,539
3600000257	Cambio tarjeta electronica condensadora TVR (por sobre carga electrica)	1.00	4,290,000	4,290,000
3600000258	Cambio tarjeta electronica de comunicacion para manejadoras TVR (por sobre car	17.00	414,609	7,048,353
		19.00		21,472,892

NUEVA SEDE
CRA 1 62 80
LOCAL 116
C.C. IDEO
TELEF. 6657575
CALI
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS 73559611599
CONSIGNAR EN BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 073862955
CTA CTE BANCO AV VILLAS 457022436

	21,472,891.80 IVA 19%	4,079,849
DESCUENTO		0
RETE FUENTE		0
RETEICA		0
RETEIVA		0
TOTAL A PAGAR:	$	25,552,741

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una LETRA DE CAMBIO (Art. 774 C.C.). Con este el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía y/o servicios descritos en este Título valor. Ind y CCieTarifa 0770 x 1000
RES DIAN 18764007588483 AUTORIZADA DESDE 12001 A 20000 fecha octubre 06 2023

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Contrato, las normas de calidad y de gestión documental.**
- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: El contratista cumple con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.**
- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA**
- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA**
- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA**
- **Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA**
- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.**

	de la entidad contratante, el cual esté entrenado y capacitado para prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo. **k)** Aceptar los procedimientos administrativos que determine el DAHFP, para la Ejecución del Contrato. **l)** El contratista debe ser responsable del pago de salarios, prestaciones sociales y demás a que haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Departamento del Valle del Cauca no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contratista. **m)** El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y concordantes. **n)** Las demás relacionadas con el objeto contractual.	
Porcentaje de cumplimiento.	**Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a las actividades y plan de trabajo ajustado por las partes y que obran en los expedientes del proceso contractual.** **Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.**	88.97%
Otras consideraciones.	SIN NOVEDAD	

sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
SIN NOVEDAD		

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	***Valor***	**Concepto** (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	**$85.486.000**	**CUOTA 1**	**11 de octubre /23**	**$77.645.493**	**PAGADO**
Valor Adiciones	**$30.500.000**				
Reajustes	**$0**				
Actualización de precios	**$0**				
Valor Total del Contrato	**$115.986.000**				
Valor pagado	**$77.645.493**				
Valor causado que no se ha pagado	**$25.552.741**				
Valor total ejecutado	**$103.198.234**				
Valor saldo por ejecutar	**$12.787.766**				
Intereses moratorios	**$0**				

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:** Se cumple con la publicación de la información del proceso contractual en el SECOP II y con el archivo del expediente en las instalaciones del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Fueron aprobadas las garantías presentadas por parte del contratista en el proceso contractual.
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** NO APLICA.
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:** NO APLICA.
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** NO APLICA.
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL: Soporte de Pago Planilla Aportes en línea: **Planilla No. 9459963395 Periodo de Cotización: Diciembre 2023; Pagada el 04/12/2023**, según la cláusula del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** NO APLICA.
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** NO APLICA.
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** NO APLICA.
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** NO APLICA.
- **Costo de actividades por entregables:**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1 **Actividades: FACTURA FE-11975**	**$77.645.493**	**$77.645.493**
Entregable 2 **Actividades: FACTURA FE-12083**	**$25.552.741**	**$25.552.741**

- **FACTURA ELECTRONICA.**
- **PRESENTACION DE MATERIAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS.**
- **PRESENTAR INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICANDO** LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS **IMPACTADOS CON LOS MANTENIMIENTOS**

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.
El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el Estatuto de Contratación Pública, los manuales y guías de Colombia Compra Eficiente, la jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestión documental.

INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
NO APLICA.

Fecha del próximo informe	**Día: 11**	**de**	**Mes: DICIEMBRE**	**de**	**Año: 2023**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (06)

SEIS	días del mes de	DICIEMBRE	de	2023

LEYDER ALBERTO LONDOÑO MOSCOSO
C.C. 94.513.508 de CALI (VAL)
Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión
SUPERVISOR

2da

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 07 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:	MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Condensadora TVR	CAPACIDAD EN BTU: 12TR	REFRIGERANTE: R 410
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:

			CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	PASILLO		FILTROS	
			DUCTERIA		REJILLAS	
			FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de compresor de condensador TVR de 12TR se deja operativo

Nº DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos SAS

Fecha de Elaboración: 07 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:	MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Condensadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE:
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO	
			PASILLO		FILTROS	
			DUCTERIA		REJILLAS	
			FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	• Cambio de Tarjeta electrónica por daño electrico

Nº DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 2946

EMPRESA Y NIT: Gobernacion del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	- Cambio Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: CORTESÍA:

FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernacion del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI / NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI / NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI / NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI / NO	AZOTEA		CABLEADO	
		PASILLO		FILTROS	
		DUCTERIA		REJILLAS	
		FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN: Cambio Tarjeta de Comunicación

Nº DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

8:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

11:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2025 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 14 | 4 | 2023 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

N° DE SERIAL MANEJADORA: N° SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora Tipo	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR:		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO	
			PASILLO		FILTROS	
			DUCTERIA		REJILLAS	
			FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio Tarjeta de comunicación

N° DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

09:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S
Ventas y Mantenimiento de Aires Acondicionados

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernacion del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de Tarjeta de Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 14 | 4 | 2023 ~~2010~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACION: Cambio Tarjeta de Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S
Aires de vanguardia para el Valle del Cauca

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:	MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejador TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR:		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO
			PASILLO		FILTROS
			DUCTERIA		REJILLAS
			FORRO		OTROS

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACION:
	- Cambio de Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2013 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle - TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TM	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI / NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI / NO	PARED	_____	BASE	_____
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI / NO	PISO	_____	ARMAFLEX	_____
TIENE REFRIGERANTE	SI / NO	AZOTEA	_____	CABLEADO	_____
		PASILLO	_____	FILTROS	_____
		DUCTERIA	_____	REJILLAS	_____
		FORRO	_____	OTROS	_____

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2025 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

Nº DE SERIAL MANEJADORA: Nº SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TXR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI / NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI / NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI / NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI / NO	AZOTEA		CABLEADO	
		PASILLO		FILTROS	
		DUCTERIA		REJILLAS	
		FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACION:
	Cambio de Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora PVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentín de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN: Cambio de Tarjeta Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 14 | 11 | 2023 ~~2016~~

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI / NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI / NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI / NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI / NO	AZOTEA		CABLEADO	
		PASILLO		FILTROS	
		DUCTERIA		REJILLAS	
		FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de Tarjeta de comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17.00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 | 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVE	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR:		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO
			PASILLO		FILTROS
			DUCTERIA		REJILLAS
			FORRO		OTROS

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de Tarjeta electrónica de comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora PRA	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R-410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI NO	PARED	_____	BASE	_____
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI NO	PISO	_____	ARMAFLEX	_____
TIENE REFRIGERANTE	SI NO	AZOTEA	_____	CABLEADO	_____
		PASILLO	_____	FILTROS	_____
		DUCTERIA	_____	REJILLAS	_____
		FORRO	_____	OTROS	_____

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio Tarjeta de Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 — 2816

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO:

CONTACTO: E-MAIL:

DIRECCION: TECNICO PRINCIPAL:

AUX. TECNICO 2: AUX. TECNICO 4:

AUX. TECNICO 3: AUX. TECNICO 5:

N° DE SERIAL MANEJADORA: N° SERIAL CONDENSADORA:

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejador TRR	CAPACIDAD EN BTU:		REFRIGERANTE: R-410
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3		HRS USO AL DIA:

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR:		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO	
			PASILLO		FILTROS	
			DUCTERIA		REJILLAS	
			FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACION:
	Cambio tarjeta de comunicación

N° DE FACTURA: CORTESIA:

FIRMA DEL CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 2016

EMPRESA Y NIT: Gobernacion del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TVM	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO	CONDICIONES DEL LUGAR:		
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO	PARED		BASE	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO	PISO		ARMAFLEX	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO	AZOTEA		CABLEADO	
			PASILLO		FILTROS	
			DUCTERIA		REJILLAS	
			FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS

MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio Tarjeta comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

11:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 (2016)

EMPRESA Y NIT: Gobernacion del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Multisplit VRF	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI / NO	CONDICIONES DEL LUGAR:			
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI / NO	PARED		BASE	
		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI / NO	AZOTEA		CABLEADO	
		PASILLO		FILTROS	
TIENE REFRIGERANTE	SI / NO	DUCTERIA		REJILLAS	
		FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN: Cambio Tarjeta de Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____ 07:30
FIRMA DEL CLIENTE HORA DE ENTRADA

_____ 17:00
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO

CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE

RECIBE EN AIRES MODERNOS:_____

ORDEN DE TRABAJO

Aires Modernos S.A.S
Venta y Mantenimiento de Aires Acondicionados

Fecha de Elaboración: 15 | 11 | 2023 2616

EMPRESA Y NIT: Gobernación del Valle TELEFONO: _____

CONTACTO: _____ E-MAIL: _____

DIRECCION: _____ TECNICO PRINCIPAL: _____

AUX. TECNICO 2: _____ AUX. TECNICO 4: _____

AUX. TECNICO 3: _____ AUX. TECNICO 5: _____

Nº DE SERIAL MANEJADORA: _____ Nº SERIAL CONDENSADORA: _____

MODELO MANEJADORA:		MODELO CONDENSADORA:	
TIPO DE EQUIPO: Manejadora TWR	CAPACIDAD EN BTU:	REFRIGERANTE: R 410	
MARCA DE EQUIPO: LG	UBICACIÓN: Piso 3	HRS USO AL DIA:	

				CONDICIONES DEL LUGAR:			
ENCIENDE CORRECTAMENTE	SI	NO		PARED		BASE	
SONIDO ANORMAL EN EQUIPO	SI	NO		PISO		ARMAFLEX	
ENCIENDE EL VENTILADOR	SI	NO		AZOTEA		CABLEADO	
TIENE REFRIGERANTE	SI	NO		PASILLO		FILTROS	
				DUCTERIA		REJILLAS	
				FORRO		OTROS	

TAREAS A EJECUTAR			
Revisar Motores y Lavar Ventiladores		Verificar Tensión Manejadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Condensacion		Verificar Tensión Condensadora	
Revisar y Lavar Serpentin de Evaporador		Verificar Amperaje Compresor	
Ajustar y Limpiar Tableros Electricos		Amperaje Motor Ventilador Condensadora	
Presion Por Baja:	Presion Por Alta:	Amperaje Motor Ventilador Manejadora	

GARANTIAS	
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO:	MANO OBRA INSTALACIÓN:
	Cambio de Tarjeta Comunicación

Nº DE FACTURA: _____ CORTESIA: _____

_____
FIRMA DEL CLIENTE

_____
NOMBRE LEGIBLE CLIENTE

07:30
HORA DE ENTRADA

17:00
HORA DE SALIDA
FIRMADA POR CLIENTE

MANTENIMIENTO				
CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA	CANT. MANGUERA

MANTENIMIENTO					
CANT	PASOS ESCALERA	DESINCRUSTANTE	CANT. BOMBA MTTO	CANT. MANGUERA	
				UNA	DOS
				TRES	CUATRO
				CINCO	SEIS

RECARGA REFRIGERANTE X PESO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
LLEVO:	DEVUELVO:	CASCO CON BARBUQUEJO	ARNES	ESLINGA EN Y	LINEA DE VIDA

ANDAMIOS: LOS PONE AIRES MODERNOS O EL CLIENTE?

COMO ENCONTRE EQUIPO ANTES DE MTTO Y CÓMO LO ENTREGO?

OBSERVACIÓN DEL CLIENTE