

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

CONTRATO 999 DE 2022

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 – 2022.

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023



CONTROL DE VERSIONES

VERSION	FECHA	DESCRIPCION
01	31 DE MARZO 2023	ELAVORACION DEL INFORME

BOGOTA C.D 2023

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS Y ALCANCE	4
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. ALCANCE	4
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	4
5. MAPA LOCALIDAD DE USME.....	5
6. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6
7. LAS VOLQUETAS QUE INGRESARON.....	6
8. LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OBRA	7
9. REGISTRO FOTOGRAFICO DE CARGUE DE MATERIAL DE ESCOMBRO.....	7
10. LICENCIA AMBIENTALES	8
11. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO EN LAS VIVIENDAS ENTREGADAS.....	8
Manejo y disposición final de residuos sólidos, especiales y escombros	8
Acumulación de escombros en las viviendas	9
Los escombros se empaquetan en lonas para ser desplazado a la volqueta.....	9
Se deja aseado la parte externa de vivienda.....	9
Traslado de los escombros a la volqueta	9
volqueta cargada con los escombros generado por las viviendas de mejoramiento	9
12. DOCUMENTOS DE LA VOLQUETA AJB 574 Y DEL CONDUCTOR	9
13. SEGUIMIENTO DE APERTURA	12
14. SEGUIMIENTO DE ENTREGA	13
15. MANUAL DEL USO ADECUADO DE LAS CANECAS (KIT DEL PUNTO ECOLOGICO).....	14
16. BODEGA DE MATERIAL.....	14
17. SEÑALIZACION DE LA BODEGA.....	15
18. PUNTO DE ACOPIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS	15

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 3

19. INSPECCIONES.....19

20. CONCLUSIONES19

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de Medio Ambiente, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la obra

El Plan de trabajo del Medio Ambiente es un documento dinámico el cual nos permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos que realizara la empresa **Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S** con el propósito de reducir al mínimo los accidentes y daños al Ambiente, mediante un control efectivo de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas para la Empresa.

En cumplimiento al contrato N° 999 de 2022, Como ejecutor de obra se realizará seguimiento y ejecución de los informes Mensuales en la mejora continua para el proyecto en materia del Plan de Gestión Ambiental, se realizan las diferentes consolidaciones documentales y anexos como soportes al presente informe, ejecutadas durante el periodo del **01 al 31 de Marzo de 2023**.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1. OBJETIVO GENERAL

- El Plan de Manejo Ambiental tiene como objetivo fundamental, involucrar la protección ambiental buscando prevenir, minimizar, mitigar los efectos ambientales negativos de la intervención "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA - LOCALIDAD DE USME DE BOGOTÁ D, C.", y optimizando en lo posible los efectos positivos del mismo.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir las actividades para realizar el debido almacenamiento, manejo y disposición de los residuos de la construcción, demolición y materiales, generados en el desarrollo de las actividades de **Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S**, en el marco del contrato de obra 999 de 2022.
- Proponer medidas de manejo y disposición de materiales sólidos con el fin de prevenir, controlar o mitigar el deterioro ambiental.

3. ALCANCE

- El presente plan aplica para la ejecución de todas las obras en el marco del contrato 999 de 2022.

4. CHARLAS AMBIENTALES

TEMA	CHARLA O CAPACITACION	FECHAS
Orden y aseo en nuestro lugar de trabajo interior y exterior	Charla	09 de febrero de 2023
Separación y manejo de escombros para prevención de accidentes	Charla	22 de febrero de 2023
Áreas limpias en el proceso de la recolección de escombros	Charla	29 de febrero de 2023



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

REGISTRO FOTOGRAFICO





5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

El manejo de los residuos generados tanto en oficina como en las obras fueron dispuestos de manera correcta, los de oficina (PAC) fueron recolectados a través de las ESP (Empresas de Servicio Público) y las jornadas de recolección del barrio. Cabe aclarar que el volumen generado no fue muy grande por lo que no se generó impacto en el bienestar del personal.

Los residuos generados en obra se les dio disposición en la escombrera de Tunjuelo – CEMEX de acuerdo a los soportes recibidos se completaron un gran total de 14 M3

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

6. LAS VOLQUETAS QUE INGRESARON.

Semanalmente se le está entregando a la interventoría un reporte de los vehículos que esta realizando la recolección de escombros y la cantidad de RCD que sale de las obras.

SEMANA 1.

(06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023)

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados			Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
				Cantidad Generada ³			
				Cargue Sencillo	Cargue Doble	Total m3	
10/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		2	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX

SEMANA 2.

13 DE MARZO DE 2023 A 17 DE MARZO DE 2023

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados			Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
				Cantidad Generada ³			
				Cargue Sencillo	Cargue Doble	Total m3	
17/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		2	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

SEMANA 3.

20 DE MARZO DE 2023 A 24 DE MARZO DE 2023

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados			Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
				Cantidad Generada ³			
				Cargue Sencillo	Cargue Doble	Total m3	
24/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	UUJ 669	N/A	X		3	ESCOMBRER A TUNJUELO - CEMEX

SEMANA 4.

27 DE MARZO DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2023

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados			Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
				Cantidad Generada ³			
				Cargue Sencillo	Cargue Doble	Total m3	
31/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOMBRER A TUNJUELO - CEMEX

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

De acuerdo a los reportes que presentamos semanalmente a la interventoría, el total de la acumulación de los escombros generados en el mes de fueron de 14m3,

TOTAL. 06 DE MARZO DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2023

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN							
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados			Sitio en los que fueron dispuestos los RCD ⁵
				Cantidad Generada ³			
				Cargue Sencillo	Cargue Doble	Total m3	
10/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		2	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX
17/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		2	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX
24/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	UUJ 669	N/A	X		3	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX
31/03/2023	DISPOSICION DE ESCOMBROS	AJB 574	N/A	X		7	ESCOBRERA TUNJUELO - CEMEX

7. LISTADO DE VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA OBRA

Los vehículos encargados de realizar la recolección de los RCD y posterior disposición final, semanalmente se le entregó a la interventora reporte de las horas hombres de los conductores y relación de los vehículos.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

SEMANA 1. (06 DE MARZO DE 2023 **A** 10 DE MARZO DE 2023)

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	MARZO	4		RECOLECCION DE ESCOMBROS
4	1952	VOLQUETA	PLACA UUJ 669	MARZO			
2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL
3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL

SEMANA 2 13 DE MARZO DE 2023 **A** 17 DE MARZO DE 2023

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	MARZO	4		RECOLECCION DE ESCOMBROS
4	1952	VOLQUETA	PLACA UUJ 669	MARZO			
2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL
3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

SEMANA 3 20 DE MARZO DE 2023 A 24 DE MARZO DE 2023

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	MARZO	4		RECOLECCION DE ESCOMBROS
4	1952	VOLQUETA	PLACA UUJ 669	MARZO			
2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL
3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL

SEMANA 4. 27 DE MARZO DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2023

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	MARZO	4		RECOLECCION DE ESCOMBROS
4	1952	VOLQUETA	PLACA UUJ 669	MARZO			
2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL
3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	MARZO	32		ENTREGA DE MATERIAL



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

De acuerdo a los reportes que se presentaron semanalmente a la interventoría dispusieron para trasegar el material y recolección de los RCD, a los diferentes puntos de trabajo y utilizados en el mes de febrero son los relacionados a continuación dejando constancia que están en buenas condiciones mecánicas y cumpliendo con todos los documentos exigidos por el ministerio de transporte para su movilización.

TOTAL, DEL MES DE 06 DE MARZO DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2023
FEBRERO.

No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
	Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	MARZO	32		RECOLECCION DE ESCOMBROS
4	1952	VOLQUETA	PLACA UUJ 669	MARZO			
2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	MARZO	1248		ENTREGA DE MATERIAL
3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	MARZO	1248		ENTREGA DE MATERIAL

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE CARGUE DE MATERIAL DE ESCOMBRO

8.1. cargue RCD





INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6





INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6



LA RECOLECCION DE ESCOMBRO EN LAS
VOLQUETA AUTORIZADAS



CUBRIMIENTO DEL ESCOMBRO
RECOLECTADO EN LA VOLQUETA

9. LICENCIA AMBIENTALES

Para el presente proyecto no se requirió licencias ambientales ya que no hubo afectaciones ambientales a ninguno de los ecosistemas (agua, suelo, aire, funa y flora), ya que las obras que se realizaron no fueron de levantamiento estructurales solo fueron de ejecuciones internar de la vivienda.

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUP 1- 2022.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

10. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO EN LAS VIVIENDAS ENTREGADAS

Manejo y disposición final de residuos sólidos, especiales y escombros.



	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA	
	INFORME MENSUAL # 6	
		
ORDEN Y ASEO	LOS ESCOMBROS SE EMPACAN EN LONAS PARA SER DESPLAZADO A LA VOLQUETA	SE DEJA ASEADO LA PARTE EXTERNA DE VIVIENDA

Los escombros del frente de las casas, se realiza la jornada de recolección cuando completamos la cantidad suficiente para solicitar la volqueta y se realiza las limpiezas adecuadas, teniendo en cuenta el clima, por tal motivo se evidencias algunos mv's en recorridos material en la entradas.

11. ANUAL DEL USO ADECUADO DE LAS CANECAS (KIT DEL PUNTO ECOLÓGICO)





INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

12. PUNTO ECOLOGICO DEL PAC

En el punto de atención a la comunidad y el espacio que tenemos para realizar nuestras tareas administrativas, tenemos el punto de ecológico donde realizamos el procedimiento adecuado de reciclaje.



DISPOSICION DE MATERIAL (BODEGA)

Se verifica punto de almacenaje de material que se encuentra en Puerta al Llano sector Ildel Grupo 1, se evidencia acopio de materiales enchape de pisos, enchape para baños, pegador, boquillas, griferías y combos sanitarios; se realiza la señalización y se asigna punto de información de la cartelera informativa, además se señala el material que se encuentra en Bodega, se evidencian que el personal está adecuando las instalaciones de la bodega.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6





INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6



13. PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante en el mes de Marzo, se realizó la recolección de residuos peligrosos en el cual la interventoría realizó visitas y se realizaron inspecciones en las dos bodegas, en el cual se evidencio que los residuos peligros se encuentran resguardados del sol y al agua para evitar la contaminación. Se realizará la segunda recolección de los residuos cuando completemos el tope exigido por la empresa para realizar su disposición final.

Los residuos químicos que se encuentra en las lonas se encuentran con su respectiva señalización.

PRODUCTO	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
CEMENTO	94	   

PEGACOR

69



TECN FIX

17



CANECAS DE
PINTURAS

13



	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

14. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS.

Dando cumplimiento al plan ambiental se realiza el procedimiento, adecuado del **5.3.5 MEDIDAS MÍNIMAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS** (planteado en el plan de manejo ambiental) Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.

- Bolsas de TECN FIX
- Bolsas de pegantes
- Tarros o canecas de pintura

		<p>Durante que el residuo se encuentra en cada vivienda, los residuos se disponen en lona mientras que se traslada al punto de recolección temporal.</p> <p>En la separación de residuos, en algunas ocasiones verificamos que nuestro personal operativo no realiza la recolección adecuada de los residuos químicos y por tal motivo la interventoría ha realizado las debidas observaciones sobre ese proceso.</p> <p>Las medidas adecuadas que tomamos para que el personal realice bien el procedimiento de la separación de los residuos químicos es realizando capacitaciones y charlas del procedimiento adecuado</p>
		

15. SEGUIMIENTO LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO EN EL PUNTO DE ACOPIO.

Dando cumplimiento al plan ambiental al procedimiento del manejo de residuos peligrosos, se realiza seguimiento del manejo y la separación de los residuos.



SEÑALIZACION DE RESIDUOS PELIGROSOS Y QUIMICOS DURANTE EL MES DE MARZO.

Durante la semana de marzo, se realizó una visita en bodega con la interventoría donde se verificó que los residuos químicos se encuentran señalizados y dando cumplimiento al plan ambiental, de tal manera la interventoría pudo evidenciar que se está haciendo el procedimiento adecuadamente, dando ya las subsanaciones que se habían generado en las visitas anteriores.



RESIDUOS PELIGROSOS Y QUÍMICOS EN LONAS (CEMENTOS Y PEGACOL) Y LAS CANECAS DE PUNTURAS DESOCUPADAS CON SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN.

16. CANTIDADES POR M3 DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUÍMICOS

El día 10 de marzo del presente año llegaron los certificados de disposición final de los residuos químicos (bolsas de cemento y de los tarros de pinturas desocupadas) las cantidades por m3 fueron:

RESIDUO	KG	M3	TOTAL
BOLSAS DE CEMENTO	118.20	0.0788	1.4 M3
TARROS DE PINTURAS	10.10	1,3	

Teniendo en cuenta que hace falta los certificados finales de los Residuos peligrosos (Pegacol y los tarros de PVC), se realizó la respectiva solicitud y estamos a la espera de la entrega de estos mismos.




INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

El certificado de disposición final de RCD fue solicitado el día 28 de marzo del presente año, apenas sean entregados por la presa CEMEX, gestor de disposición final, serán entregados a la interventoría, el correo de solicitud del certificado fue compartida al correo de la interventoría.

Por lo tanto no se va anexar los certificados para este corte del informe

SOLICITUD DEL CERTIFICADO FINAL DE RCD A LA EMPRESA CEMEX



17. SEÑALIZACIÓN DE ESCOMBROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE DE AFUERA DE LA VIVIENDA EN PROCESO DE RECOGER.

Durante el proceso de la ejecución de la obra en la vivienda, se generaron escombros en el cual se dejaba en lonas y fuera de la vivienda para que el vehículo encargo de hacer la recolección en el día programado realizara la recogida, los escombros los señalizamos con cinta de peligro para que el la volqueta pudiera identificar donde tocaba a ver la recolección.



INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA

INFORME MENSUAL # 6

18. INSPECCIONES

Se realizó inspección de Orden y Aseo en las viviendas verificando.

GePM		FORMATO INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Código: FOR-IMP-OT-01	
				Fecha: 05-04-2022	
				Versión: 01	
				Página: 01	
FECHA: 17/04/2022 No. COLABORADORES: 2					
SECCIÓN: CASA 014					
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Gloria, Adalberto					
No.	Descripción	SI	NO		
1	Los productos están bien aplicados y ordenados en forma adecuada	✓	✓		
2	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente	✓	✓		
3	Los áreas para el almacenamiento de basuras están ordenadas	✓	✓		
4	Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el tránsito	✓	✓		
5	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios	✓	✓		
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	✓		
7	Los productos, empaques o envases y plantas de producción están libres de obstrucción	✓	✓		
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	✓		
9	Los edificios están debidamente ventilados, y libre de obstrucciones	✓	✓		
10	Los herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	✓		
11	Los áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	✓		
12	La distancia entre el techo y el último alfiler es lo recomendado	✓	✓		
13	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	✓		
14	Existen los hojas de seguridad de los productos químicos, según todos	✓	✓		
15	Existe una distancia para poder inspeccionar el sistema con respecto al muro	✓	✓		
16	El personal utiliza los elementos de protección personal y están en buen estado	✓	✓		
OBSERVACIONES:					

GePM		FORMATO INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO		Código: FOR-IMP-OT-01	
				Fecha: 05-04-2022	
				Versión: 01	
				Página: 01	
FECHA: 17/04/2022 No. COLABORADORES: 2					
SECCIÓN: CASA 014					
PARTICIPANTES EN LA INSPECCIÓN: Gloria, Adalberto					
No.	Descripción	SI	NO		
1	Los productos están bien aplicados y ordenados en forma adecuada	✓	✓		
2	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente	✓	✓		
3	Los áreas para el almacenamiento de basuras están ordenadas	✓	✓		
4	Los pisos tienen superficies seguras y adecuadas para el tránsito	✓	✓		
5	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios	✓	✓		
6	Los pisos están libres de obstáculos	✓	✓		
7	Los productos, empaques o envases y plantas de producción están libres de obstrucción	✓	✓		
8	Los pasillos son seguros y libres de obstrucciones	✓	✓		
9	Los edificios están debidamente ventilados, y libre de obstrucciones	✓	✓		
10	Los herramientas están limpias y libres de suciedad	✓	✓		
11	Los áreas de almacenamiento están demarcadas	✓	✓		
12	La distancia entre el techo y el último alfiler es lo recomendado	✓	✓		
13	Hay sistema de control para los riesgos de origen físico y químico	✓	✓		
14	Existen los hojas de seguridad de los productos químicos, según todos	✓	✓		
15	Existe una distancia para poder inspeccionar el sistema con respecto al muro	✓	✓		
16	El personal utiliza los elementos de protección personal y están en buen estado	✓	✓		
OBSERVACIONES:					

19. CONCLUSIONES

- Se realiza que la recolección de RCD, son oportunos por parte del personal de obra y los soportes de las escombreras se encuentran acorde a lo informado.
- Se identificaron eventos de educación, capacitación e información ambiental dirigidos a los trabajadores de la empresa, a la comunidad, educación, capacitación y comunicación definidas en el PMA.
- En los informes del contratista se cuenta con registros de charlas diarias en manejo de desechos.
- Se cuenta con información referente a la fecha, lugar de trabajo, tipo de trabajo, personal, maquinaria, tipo de desecho generado, cantidad, responsable y observaciones.
- Debido a la carencia de zonas representativas de bosque, no fue necesario realizar proyectos de reforestación en el área de estudio.

	INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTRATISTA
	INFORME MENSUAL # 6

Nota:

Estos anexos se enviarán adjuntos al correo

- Anexo 2. Foac41_listado_de_maquinarias_y_o_equipos_v_4.0.
- Anexo 3. Matriz de seguimiento
- Anexo 4. Control_de_residuos de construccion_y_demolicion s_v_4.0 (1)
- Anexo 5. Certificación Material De Cantera
- Anexo 6. Certificado de disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento y tarros de pinturas)
- Anexo 7. Licencia de la empresa D3A- DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S



Gloria Arboleda
Profesional SST Y Ambiental
Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S.