INFORME SST
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

INFORME CONTRATISTA SST

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/12/2022	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1	3
HASTA	31/12/2022		

CONTRATISTA

Durante el mes de Noviembre se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades:

• Se refuerza al personal operativo con la charla de seguridad uso adecuado de EPP
• El personal operativo cuenta con EPP, acordes a las actividades realizadas, se deja registro en los formatos de inspección y en las bitácoras.
• Cumplimiento con las inspecciones programadas de acuerdo al plan de trabajo.
•Acompañamiento en el desarrollo de actividades.
•Supervicion te actividades de cambio de cubierta.
• Hubo ingresos de personal de obra, por lo tanto, se realiza verificación de seguridad social vigente e inducción al personal.
• Seguimiento a las instalaciones de cubiertas por parte de los trabajadores, no se han presentado novedades en el desarrollo de esta actividad.
• Hubo asistencia a los comités citados por secretaría hábitat.
• Se realiza inducción al personal nuevo

2. CAPACITACION

Charla que se les brindo a los trabajadores son las siguientes:
•Medidas de precaucion con las herramientas.
•Medidas de precaucion a la instalacion de cubiertas
•Uso adecuado de overol y de sus elementos de proteccion personal.
•Buen trato y respero a los beneficiarios
•Acopio adecuado de materiaes y escombbros.
•Precaucion en temporada de lluvias.
•Sustancias quimicas, uso adecuado del manejo de los envases.
•capacitacion al personal nuevo de medidas y precacucion en los cambios de cubiertas.

3.GESTIÓN AMBIENTAL

•Durante la entrega de las viviendas por terminación de los mejoramientos se aseguró que no quedaran RCD en los frentes de las casas ni dentro de las mismas, producto de las actividades realizadas.
• Se realizan los formatos de control de residuos de demolicion y construccion
• Se verificó que el vehiculo encargado de recoger los escombros, la volqueta identificado con placa AJB 574, relice el proceso debidamente.
• Se hace entrega de los recibos de octubre y noviembre de la escombrera CEMEX
• Realización de inspecciones de orden y aseo asegurando que las áreas intervenidas en las viviendas se dejaron en perfecto orden.
• Los procedimientos entregados en el PMA se han aplicado de acuerdo a la necesidad del avance de obra.
• Durante el periodo se reforzo con los maestros para que se mantengan las medidas de manejo para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes de las viviendas al sistema de alcantarillado de aguas residuales.
• No se han dispuesto residuos peligrosos debido al volumen generado, ya que solo se han acopiado en la bodega, los empaques de cemento y pegante cerámico. • Se hace la observación al subcontratista, de relizar el correcto manejo de residuos como lo especifica el PMA, y la correcta separación.
•Se le solicita la adecuacion y buen mantenimiento punto de acopio y la entrega de las copias del viaje de la volqueta.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	RCD	11	CEMEX	TUNJUELITO
MENSUAL	RCD	11	CEMEX	TUNJUELITO
PROYECTO	RCD	26	CEMEX	TUNJUELITO

4. Gestión en SST

•Se realizaron charlas
•Se realiza acompañamiento en actividades de cambio de cubierta
• Se refuerza al personal operativo sobre el uso obligatorio de los EEP y la dotación durante la jornada laboral
•Inspecciones de EPP, orden y aseo, etc

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semana 1	2400	2	0	-	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 2	2400	2	0	-	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 3	2496	2	0	-	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 4	2352	2	0	-	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 5	2352	2	0					
Total Mensual	**13824**	10	0	-	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico

ACTIVIDADES



Charlas y Capacitaciones



Inspecciones orden y aseo



Inspeccion de herramientas



Recoleccion de Escombros