ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
INSPECCIÓN 7D - CONTROL ESPACIO PÚBLICO

INFORME
PG-421-2023

DATOS GENERALES			
FECHA DE VISITA	**31 de Octubre de 2023**	Nº PRELIMINAR	
OBJETO DE LA VISITA	**Verificación de Ocupación Espacio Publico**	Nº ACTUACIÓN ADMINIST.	**2022574490101986E**
DIRECCIÓN	**CALLE 73 D SUR No. 80i 78**		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE (SI APLICA)	**NADIE ATIENDE**	Nº IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE DEL RESPONSABLE	**ESPACIO PUBLICO**	Nº IDENTIFICACIÓN	

ASPECTOS TÉCNICOS

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

LICENCIA DE URBANISMO (SI APLICA)	**SI**___**X**__ **NO** _____	RESOLUCIÓN Nº	
FECHA DE EJECUTORIA (SI APLICA)		FECHA DE VIGENCIA	
CONCEPTO DADEP (SI APLICA)	**NO_X**____		
HECHO NOTORIO			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS













OBSERVACIONES

Se realiza recorrido por el sector buscando el predio con nomenclatrura Calle 73 D Sur No. 80 i - 78, barrio Gran colombia II de la localidad 7 de Bosa. concluyendo que la direccion no existe.
Igualmente se observa en el expediente que hace relacion al proyecto LA TINGUA, y Alameda del Parque la Tingua, pero no es clara la informacion si se trata del humedal o si se trata de un proyecto, o una agrupacion de viviendas, no hay resolucion ejecutoriada o Licencia de construccion. Por lo que no es viable practicar visita si no es puntual el lugar exacto a verificar.

CONCLUSIONES

ÁREA EN CONTRAVENCIÓN (M2)	**m²**		**ÁREA LEGALIZABLE (M2)**		**M²**
			ÁREA NO LEGALIZABLE (M2)		**M²**
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN	Usar o destinar un inmueble a). Uso diferente al señalado en la Licencia de Construccion				
OCUPAC. DE ESPACIO PÚBLICO?	SI __X	NO _____	**SE DEJÓ CITACIÓN?**	SI	NO ____

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	
_____ NOMBRE **PEDRO GARZON RONCANCIO** A25011998-79538445-ARQUITECTO		BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO