FECHA DE CORTE: 13 DE MAYO DE 2023

EJECUTOR : IOMORES INGENIERIA SAS

SUPERVISOR: Yolima Marìa Murillo Pereira

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos Propios**: $190.733.468**

FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA:

Número del contrato de obra	SAMC 023 de 2022
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento de árboles reforestados en las márgenes de los caños Tributarios (Renegado y Condazo)
Nombre del Contratista	IOMORES INGENIERIA SAS
Fecha de inicio del contrato	13 de enero de 2023
Fecha de terminación contractual	13 de agosto de 2023
Plazo	7 meses
Valor inicial	$190.733.468

FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Número del contrato de interventoría	N.A.
Objeto del contrato	
Nombre del Contratista	
Fecha de inicio del contrato	
Fecha de terminación contractual	
Plazo	
Valor inicial	

GENERALIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS
Consiste en realizar labores silviculturales como la limpieza, plateo, podas de formación, control fitosanitario y fertilización, con el fin de favorecer y dar seguimiento a los individuos plantados, esta actividad la cual se pretende realizar por siete (7) meses, luego de este tiempo, se espera que los individuos mejoren su estado, mostrándose vigorosos y alcancen una altura prudente que les permita competir con pastos u otras plantas que desarrollen un rápido crecimiento. Se realizará el mantenimiento silvicultural de 42.6 ha de reforestación, en las cuales se plantaron 14.058 árboles establecidos en las márgenes de los caños

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS
Tributarios (Renegado y Condazo). Se realizarán dos (2) mantenimientos, separados entre ellos por un tiempo de tres (3) meses, algunas labores como el riego, deben ser realizadas durante todo el tiempo del proyecto. Se contempla también realizar la resiembra de un 5% de individuos, los cuales pueden llenar los espacios vacíos de aquellos individuos que hayan muerto tras las labores de establecimiento y mantenimiento a través de las actividades silviculturales: Limpieza: Consiste en eliminar la vegetación herbazal que pueda interferir con las labores de mantenimiento, resiembra. Plateo: Consiste en eliminar la cobertura vegetal de cada punto de siembra, para disminuir la competencia por nutrientes, espacio, con lo cual se logra mejorar la absorción de la fertilización aplicada. Resiembra: Se contempla realizar la resiembra de los individuos que no sobrevivieron, la cual se estima en un 10% en cada mantenimiento. Los individuos a plantar deben tener alturas superiores a 60 cm. Control fitosanitario y fertilización: Se realizarán dos (2) fertilizaciones, de acuerdo con las recomendaciones técnicas que se obtengan del análisis de suelo, el cual permitirán conocer las propiedades del mismo. Podas: Se realizarán con el fin de mejorar el estado actual del individuo o darle forma. Se pueden realizar podas de formación para guiar el individuo estructuralmente, corregir bifurcaciones o ramas muy bajas, así como se podas de mantenimiento.

PRORROGAS – SUSPENSIONES – ADICIONES-MODIFICACIONES	
Fecha de Suspensión No 1:	
Motivos de la suspensión 1:	
Fecha de Reinicio No 1:	
Fecha de Suspensión No 2:	
Motivos de la suspensión 2:	
Fecha de Reinicio No 2:	
Fecha Prorroga 1:	
Motivo de la prorroga 1:	
Nueva Fecha de Terminación de	

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS	
contrato	
Fecha Prorroga 2:	
Motivo de la prorroga 2:	
Nueva Fecha de Terminación de contrato:	13 de agosto de 2023
Fecha Modificación No. 1:	
Motivo de la Modificación 1:	
Tiempo transcurrido al corte:	120 días
Avance en tiempo Porcentual:	57.14%
CONTROL DE INVERSIÓN	
Inversión Contratada:	**$190.733.468**
Inversión Ejecutada:	-----
Reajustes valor adicional No. 1:	---
Reajustes valor adicional No. 2:	----
Total Inversión (Inc. Reajustes):	**$190.733.468**
AVANCE FINANCIERO SEGÚN ACTAS	
Avance Financiero Programado al Corte:	57.14%
Avance Financiero Ejecutado al Corte:	
AVANCE FISICO	
Avance Físico Programado al Corte:	57.14%
Avance Físico Ejecutado al Corte:	

ESTADO DE LAS OBRAS

Durante este período, el contratista realizó la toma de muestras de suelo para el análisis de laboratorio.

Adicional a lo anterior, hizo entrega del material vegetal, el cual fue acopiado en el corregimiento de San José de las Casitas. Las especies adquiridas corresponden a las especies nativas que presentaron mejor adaptación al medio, de conformidad a lo arrojado en el diagnóstico realizado predio a predio por el Contratista como son: Campano, Roble, Ceiba, Trupillo, Totumo, Uvito, entre otras. Se observan individuos de más de 60 cm en buen estado.

De acuerdo a lo informado las especies seleccionadas soportan suelos ácidos, neutros y alcalinos y se adaptan a una gran variedad de condiciones edáficas, incluyendo suelos muy pobres, salinos, y rocosos.

En el sitio de acopio el contratista realizó labores de riego del material vegetal para garantizar su supervivencia, dada las condiciones climáticas de la zona. Esto fue verificado en la visita de inspección realizada el 10 de mayo del presente año.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS

Posterior a ello, el contratista realizó el transporte del material vegetal del punto de acopio a cada predio. A cada propietario se le indicó mantener riego constante para evitar el deterioro de los mismos antes del proceso de siembra.

Registro Fotográfico






FIRMA SUPERVISOR: _____