INFORME MENSUAL No.1 DE ASESORÍA SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 5105 de 2023


Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

El presente informe corresponde al seguimiento y acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo de la Interventoría a las labores realizadas por el Consorcio SIPRO 2023, quien celebró el contrato de obra N° 5076 de 2023, con el municipio de Pereira.

1. ACTIVIDADES GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se presenta el resumen de las actividades desarrolladas por el Consorcio SIPRO 2023 en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el primer período de ejecución del contrato:

ACTIVIDAD	GESTIONES REALIZADAS
Documentación y aspectos legales	• El contratista como parte de los requisitos contractuales presentó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes correspondientes, incluidas las políticas y matriz de evaluación de riesgos y peligros. La interventoría presentó las observaciones al mismo mediante comunicación JAG-014-2023, cuya copia se adjunta en los anexos de SST del presente informe. • El contratista presentó el documento del sistema de gestión, ajustado a las observaciones de la interventoría. • Se da cumplimiento a la inducción a trabajadores que ingresaron a laborar en el período del 13 de septiembre al 31 de octubre de 2023. • Fueron verificados 6 exámenes médicos de ingreso del personal operativo vinculado a la fecha. Hasta el momento todos han sido aptos para el cargo y no se han presentado restricciones médicas. (Ver carpeta 1 de los anexos del informe - SST) • Se encuentra pendiente la entrega de la copia de afiliación del Consorcio SIPRO 2023 a la ARL.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliaciones a seguridad social y pago de aportes	• El contratista da cumplimiento a las afiliaciones del personal vinculado a la fecha, a todos los sistemas de seguridad social vigentes, los cuales fueron verificados por la Interventoría. (Ver carpeta 1 de los anexos del informe - SST) • El personal se encuentra vinculado a la Aseguradora de Riesgos Laborales, Axa Colpatria, con riesgo de afiliación V, para el sector de la construcción. • Según los requisitos contractuales, presentó la planilla de seguridad social del Representante Legal del Consorcio y el certificado de pago de aportes para el trámite del anticipo del contrato. El pago de aportes del mes de septiembre se realizó conforme a las fechas establecidas según Decreto 1990-2016 y presentó copia de la planilla de pago de aportes del personal vinculado a la fecha para el proyecto, por parte del contratista de obra. • Fue verificada la seguridad social del personal del laboratorio, encargado de los sondeos.
Exámenes médicos ocupacionales	• Fueron verificados 6 registros de exámenes médicos de ingreso del personal operativo vinculado a la fecha. Hasta el momento todos han sido aptos para el cargo y no se han presentado restricciones médicas. (Ver carpeta 1 de los anexos de SST del presente informe). Gráfica de cumplimiento: 

<table>
<tr><td>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo</td><td>A la fecha no se ha realizado la conformación, en espera de la vinculación de nuevos trabajadores.</td></tr>
<tr><td>Planes de emergencia y primeros auxilios</td><td>A la fecha no se tiene conformada la brigada de emergencias. Sin embargo, el contratista cuenta en obra con la camilla de emergencias el extintor multipropósito y el botiquín de primeros auxilios.</td></tr>
<tr><td>Protocolo de Bioseguridad


Plan de Prevención y Contención COVID-19</td><td>El Contratista en cumplimiento de las obligaciones del contrato, cláusula novena, presentó el protocolo de bioseguridad. No obstante, se recomendó al contratista actualizar el protocolo con base en la normatividad actual e incluir los controles como parte del riesgo biológico.</td></tr>
<tr><td colspan="2">HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</td></tr>
<tr><td>Campamento de obra</td><td>• En la etapa preliminar de la obra, se realizó la construcción del campamento de obra en guadua, esterilla y lámina de zinc.
• Se realizó el alquiler de una batería sanitaria portátil para el servicio de los trabajadores, con la empresa Rentabaños, la cual cuenta con la documentación legal para la disposición final de residuos.
• Se instalaron algunas señaléticas en el campamento de obra, como uso de tapabocas, casco y chaleco.</td></tr>
<tr><td>Dotación EPP</td><td>• Se realizó entrega de dotación de elementos de protección personal como: Casco, chaleco, guantes</td></tr>
<tr><td>Accidentalidad laboral y ausentismos en obra</td><td>Desde el inicio del contrato a la fecha no se han presentado accidentes laborales en obra.

Se presentaron dos casos de ausentismo por enfermedad general- malestar intestinal, los cuales presentaron 4 días de incapacidad:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Nombre</th><th>Dx</th><th>Días incapacidad</th><th>Días</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Jorge Hernán Galvis Morales</td><td>Enfermedad general-</td><td>03-10-2023
04-10-2023</td><td>2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		Gastroenteritis		
2	Omaira Molina Ortiz	Enfermedad general- Dolor abdominal	11-10-2023 12-10-2023	2
	Total días			4

En el siguiente gráfico se resumen los casos de ausentismo:



Capacitaciones

Durante el período evaluado se realizaron 2 capacitaciones:

21-10-23	Riesgo vial y consecuencias de los accidentes
28-10-23	Riesgo Biológico y señalización de emergencias.

Se brindó capacitación general a los operarios de la maquinaria pesada.

<table>
<tr>
<td>Control del personal en obra</td>
<td>En el siguiente cuadro se resume el personal vinculado a la fecha para el proyecto, a cargo del Contratista de obra.

<table>
<tr><th>Profesional y asesor</th><th>Cant.</th><th>Personal campo</th><th>Cant.</th></tr>
<tr><td>Director obra</td><td>1</td><td>Maestro</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Residente obra</td><td>1</td><td>Oficiales</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Asesora social</td><td>1</td><td>Ayudantes</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Asesora ambiental</td><td>1</td><td>Controlador vial</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Residente SST</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total</td><td>5</td><td></td><td>4</td></tr>
</table>

Se anexa al presente informe el cuadro de control de afiliación del personal al sistema de seguridad social vigente (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), del personal contratado a la fecha para el proyecto.</td>
</tr>
<tr>
<td>Señalización y seguridad vial</td>
<td>El contratista inicio la instalación de algunos dispositivos de señalización en obra. A la fecha se tienen instaladas 3 señales verticales de inicio de obra, hombres trabajando y maquinaria en la vía. Está pendiente la aprobación del PMT que aplicaría para la vía Condina para continuar con su implementación.

Se realizaron algunos aislamientos de áreas de trabajo y señalización en las excavaciones para el mejoramiento de la subrasante entre el K0+000 a K0-087.

La interventoría mediante comunicación JAG-JAG-010-23, cuya copia se adjunta, emitió las recomendaciones señalización y PMT. Igualmente, mediane comunicación JAG-015-2023, solicitó el plan de contingencia para los comicios electorales y algunas recomendaciones de seguridad en obra.</td>
</tr>
</table>

Como anexo al presente informe se incluye el cuadro “”PDE Contiene Cumplimiento Programa SST”, de acuerdo con las actividades adelantadas a la fecha por el contratista de obra. Igualmente se anexa el registro fotográfico de las actividades desarrolladas.

Además, se adjunta copia de las comunicaciones emitidas al contratista de obra, con relación al cumplimiento y aplicación del sistema de SST. (Ver carpeta de comunicaciones de los anexos de SST)

2. CONTROL DE PARAFISCALES DE LA OBRA

Desde el inicio de las obras, hasta la fecha, el contratista de obra realizó la vinculación del personal a todos los sistemas de seguridad social vigentes ARL, EPS y AFP. La Interventoría ejerce el control y seguimiento sobre dichas afiliaciones con el fin de garantizar su cumplimiento, previo al inicio de labores.

Durante el presente período el contratista de obra presentó copia de la planilla de pago de aportes del mes de septiembre de 2023. La seguridad correspondiente al mes de octubre de 2023 deberá ser presentada los primeros 10 días del mes de noviembre de 2023. Se anexan formatos para control de la seguridad social y los parafiscales del personal vinculado a la fecha a cargo del contratista de obra. Ver anexo: Cuadros control de obra.

3. CONTROL DE PARAFISCALES INTERVENTORÍA

La Interventoría al igual que el contratista de obra en cumplimiento de los requisitos legales, realizó la afiliación a todos los sistemas de seguridad social vigente al personal vinculado a la fecha, para el proyecto vía de acceso colegio José Antonio Galán. El resumen de pago de aportes realizado por la interventoría se registra dentro del cuadro “1.PDE_Control_Aportes_Parafiscales_Interventoria”, el cual se presenta en el anexo cuadros de control interventoría.

4. CONCLUSIONES

- El Contratista ha dado cumplimiento a los requisitos mínimos para el inicio de actividades en el contrato. Se cuenta con los planes de gestión, programas, afiliaciones del personal de obra, exámenes preliminares y demás documentación de los procesos. Las acciones de mejora han sido

transmitidas al personal asesor del contratista en los comités de seguimiento para que se tomen las medidas a fin optimizar las labores en la zona de obra.

- A la fecha no se han presentado accidentes laborales en obra. Se presentaron dos casos de ausentismo por enfermedad general.

Elaboró



Ana Lucía Orozco Romero

Asesora seguridad y salud en el trabajo

Interventoría HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S

Anexos:

Registro fotográfico

1.PDE_Cont_Cumplimiento_Prog_SST_Inf.1_JAG

1.PDE_Cont_Personal_Contratista_Obra_oct_Inf.1_JAG

1.PDE_Cont_Personal_Contratista_Obra_Sep_Inf.1_JAG

1.PDE_Control_Parafiscales_Obra_oct_JAG Inf.1

1.PDE_Control_Parafiscales_Obra_Sep_JAG Inf.1

Comunicaciones enviadas al contratista de obra

Registros y soportes contratista de obra- Consorcio CIPRO 2023

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023


ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Seguimiento al uso de los elementos de protección personal

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Visita de seguimiento al proyecto por la profesional de SST de la Secretaría de Infraestructura

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Construcción campamento de obra

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Señalización informativa proyecto

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Ejercicios de estiramiento

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Señaléticas en campamento de obra

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Inspección botiquín primeros auxilios

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Verificación uso EPP personal de los sondeos

Nombre del proyecto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a construcción de vía en concreto flexible, acceso colegio José Antonio Galán (Conexión vía Condina) del municipio de Pereira
Localización del proyecto (barrio, vereda, municipio / departamento):	Corregimiento de Guacarí- Vía Condina.
Contratista:	Hernández Pantoja S.A.S
Número del contrato:(Obra)	5105-2023
Fecha del registro fotográfico:	Periodo: 13-septiembre a 31- octubre-2023

ÁREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST



Controladora vial acceso colegio, sector Condina