	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**8**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de octubre de 2023 – 29 de noviembre de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.** **Prorroga de 23 días, hasta el 22 de diciembre de 2023**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 31 de octubre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Santa Rosa de Cabal:** -**Visita técnica No. 1** Revisión estado actual del puente que comunica la vereda Guacas - el silencio. **El día 01 de noviembre de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Pueblo Rico:** -**Visita técnica No. 1**, Vereda Dokabú, 2 viviendas en posible riesgo. Debido a que se encuentran justo al borde de la ladera y la quebrada está generando socavación lateral.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango. Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.


	-**Visita técnica No. 2.** Seguimiento problemática agüita, socavación lateral del Río agüita, continúa la pérdida de terreno en el costado derecho	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.
	-**Visita técnica No. 3.** Sub estación de policía santa Cecilia, se han generado dos movimientos en masa, apartados de la estructura policial.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales.

	El día 15 de noviembre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Balboa. -**Visita técnica No. 1,** Inspección técnica vereda la bodega en el municipio de Balboa.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel.
	El día 20 de noviembre de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Pueblo Rico: -**Visita técnica No. 1,** Inspección técnica Quebrada ebarista, piedras de Bachichi en Pueblo Rico.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel, David Ortega.


	-**Visita técnica No. 2,** Inspección técnica institución educativa pio 12, pueblo rico, movimiento en masa generado por manejo de aguas de la ladera.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel, David Ortega.
	-**Visita técnica No. 3,** Vereda citó, instalaciones de recreación construidas sobre una terraza aluvial	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel, David Ortega.
	-**Visita técnica No. 4,** Barrio Cinto, Santa Cecilia, viviendas ubicadas cerca a escorrentías naturales.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel, David Ortega.


	El día 22 de noviembre de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Marsella: -**Visita técnica No. 1,** Pérdida de banca de vía, actualmente se están realizando obras de mitigación en la vereda la popa del municipio de Marsella, por parte de los habitantes del sector.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín, David Ortega
	El día 27 de noviembre de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Quinchía: -**Visita técnica No. 1,** Visita técnica en el predio del señor Juan Bautista debido a que presenta erosión puntual por mal manejo de aguas lluvias. Vereda miracampos municipio de Quinchía. -**Visita técnica No. 2,** Visita técnica debido a pérdida de banca vial en la vereda la palma del municipio de Quinchía.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín. Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín.

	-**Visita técnica No. 3,** Movimiento en masa, en la parte trasera de la casa, se presenta desprendimiento de material en el talud, hasta el momento de la visita no se ve afectada la vivienda, Barrio Ricaurte municipio de Quinchía.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín.
	-**Visita técnica No. 4,** Vereda la ceiba municipio de Quinchía, afectación es pozo séptico de una vivienda, debido a la socavación por escorrentía natural.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juanita Marín.

2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	Se solicita información de seguimiento mediante SAIA al municipio de Dosquebradas, para verificar el estado actual de las problemáticas de: Puente La Esneda Municipio de Dosquebradas	 GOBERNACION DE RISARALDA COMUNICACIÓN EXTERNA 14 de noviembre de 2023 **Doctora** **LUZ ADRIANA MEJIA GONZALEZ** **Directora Operativa** **dgerd@dosquebradas.gov.co** **Dosquebradas, Risaralda** No.20231114-39244 ASUNTO: Solicitud información avance de las acciones de mitigación que se deben realizar en los puentes que dan acceso al barrio La Esneda, del municipio de Dosquebradas. Cordial saludo: La Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda informa que, en días pasados se realizó una visita de seguimiento en el barrio La Esneda, para verificar el estado actual de los puentes colgantes y puente vehicular, al momento de la visita, aun no se evidencia actividad de mantenimientos o reparaciones, sumado a esto, existe la socavación lateral en la margen derecha del río, y allí inicialmente la comunidad ha construido una barrera de protección con escombros acopiados en estopas, sin embargo, en los últimos días han descargado los escombros directamente al río, acumulando este material en la zona. Comedidamente solicitamos información sobre los compromisos pactados el día 30 de agosto de 2023, y que medidas o controles se realizaran en la sección del talud donde se presenta la socavación, teniendo en cuenta la afectación social y ambiental que conlleva la acumulación de escombros en el Rio Otún. Atentamente, **Diana Carolina Ramirez Loverde** **Líder de Programa Grado 09** **Ximena Carmona Giraldo** **Profesional Especializado Grado 05** Proyectó: Diego Andres Montoya Guana - Contratista Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	
3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	Presupuesto obras temporales de mitigación y Manejo De aguas vereda la popa Marsella	 Página 1 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Apoyo de entregas humanitaria en el municipio de Pueblo Rico el día 8 de noviembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.
	Apoyo en el diligenciamiento de la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Pueblo Rico.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.

5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Taller práctico orto mosaicos el día 31 de octubre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
	Reunión Equipo técnico el día 31 de octubre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	
	Revisión Planes Comunitarios del SAT, elaborado por UTP, el día 7 de noviembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS