1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Contratista	**HIDRACONST S.A.S**
Informe de Actividades Nº	***1***
Periodo	*25/07/2023 a 24/10/2023*
Número del Contrato	*4332-2023.*
Objeto:	***PRESTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA***
Plazo	*TRES (03) MESES*
Valor Total del Contrato	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 85.000.000)
Valor del Periodo del Informe	SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 76.500.000)
Fecha de Inicio	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023
Fecha de Terminación	VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DE 2023
Proyecto	*Fortalecimiento al acceso y calidad de agua potable y saneamiento básico en Pereira.*
Supervisor	*ANDRES FELIPE AGUALIMPIA*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL*

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. *Descapote y limpieza manual.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a descapote y limpieza manual.	No aplica.	Sin observaciones.
2. *Valla informativa manual.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a valla informativa manual.	No aplica.	Sin observaciones.
3. *Cerramiento provisional en guadua + yute.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a cerramiento provisional en guadua + yute.	No aplica.	Sin observaciones.
4. *Sobre acarreo horizontal ≥ 250 mt.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a sobre acarreo horizontal ≥ 250 mt.	No aplica.	Sin observaciones.
5. *Transporte y disposición de lodos (cargue y retiro a lechos de secado ofial O autorizados)*	Disposición de lodos en sitio autorizado por CARDER.	HOROMETRO EQUIPO CAMEL, Acta 001.	Después de realizar cada mantenimiento en las ubicaciones dadas, los lodos extraídos se dispusieron en la empresa Tribunas Córcega, sitio autorizado por CARDER.
6. *Suministro e instalación tapa Cam alce C20.7 MPA + aro lamina.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a suministro e instalación tapa Cam alce C20.7 MPA + aro lamina.	No aplica.	Sin observaciones.
7. *Delineador tubular entre 1 – 1.4 m*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a delineador tubular entre 1 – 1.4 m	No aplica.	Sin observaciones.

Powered by CamScanner

8. *Cinta plástica de advertencia de riesgo calibre 6 ancho 10 cms.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a cinta plástica de advertencia de riesgo calibre 6 ancho 10 cms.	No aplica.	Sin observaciones.
9. *Limpieza de alcantarillas (circular y de cajón), incluye descole y retiro manual.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a limpieza de alcantarillas (circular y de cajón), incluye descole y retiro manual.	No aplica.	Sin observaciones.
10. *Bacteria arranque de sistema.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a	No aplica.	Sin observaciones.
11. *Rosetones plásticos.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a bacteria arranque de sistema.	No aplica.	Sin observaciones.
12. *Tratamiento de superficie en los concretos del tanque séptico, limpieza del acero con sand blasting inhibidor de corrosión (sika armatec 258 o similar) y concreto de reparación con sika top 122 o similar.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a tratamiento de superficie en los concretos del tanque séptico, limpieza del acero con sand blasting inhibidor de corrosión (sika armatec 258 o similar) y concreto de reparación con sika top 122 o similar.	No aplica.	Sin observaciones.
13. *Levantamiento, revisión y diagnóstico de redes de alcantarillado con cámara de video y evaluación PACP certificación NASSCO.*	Para este periodo no se realizó ninguna actividad concerniente a levantamiento, revisión y diagnóstico de redes de alcantarillado con cámara de video y evaluación PACP certificación NASSCO.	No aplica.	Sin observaciones.

Powered by CamScanner

14. Sondeo, lavado de redes de alcantarillado con equipo tipo Vactor.	Se realiza lavado y succión de redes en los sitios solicitados y programados.	HOROMETRO EQUIPO CAMEL, Acta 001.	Se realiza mantenimientos a las redes de alcantarillado con agua a presión en los lugares establecidos.

JUAN DIEGO GARCIA CARDONA
Representante Legal
HIDRACONST S.A.S
CONTRATISTA
Carrera 18 No. 22b-80 Bodega 10
Pereira - Risaralda

Vo.Bo.
ANDRES FELIPE AGUALIMPIA
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE PEREIRA

Powered by CamScanner