6MPRESA / PROYECTO	U233 CONSORCIO SCLV	**AM1-MEM-089**	
DE	AM1-ing. José de Calasanz Mosquera Montoya	23-08-2023	
PARA	IA-Ing. Karen Julieth Peñates R.		
OBJETO	Informe Semana 46 del 16 al 22 de agosto de 2023.		
COPIA(s) PARA			

Llamado de Atención:		¿Requiere respuesta?			Tiempo solicitado para la respuesta (días calendario)					
Informativo :	X	SI		NO		Inmediato		1	2	3	4	5	Otro:	

Cordial saludo,

El siguiente es el resumen de lo realizado por el ingeniero residente ambiental G1, durante la semana comprendida entre el 16 y el 22 de agosto de 2023.

.-El 16 de agosto, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.

.-El 22 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones alusivas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros y se recalca sobre la calidad en la ejecución y presentación de los informes mensuales a la interventoría.

-Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 98,48% en todos los Items de las fichas de seguimiento ambiental y SST. La calificación fue afectada por el orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra.

-En la presente semana se dispuso 240m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.

CIVs	Volumen generado M3	Gestor RCD
P43	240	LAMD

.-Se continua con el uso del material fresado, para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU: 0m3 y de la Unidad de Mantenimiento vial: 205,32m3.

Obra y acopio	Volumen utilizado M3	Origen
Acopio, obra	205,32	UMV
Acopio, obra	0	Patio IDU

.-Se utilizó concreto premezclado para los andenes de la vía, en la semana se utilizaron 13m3.

CIVS	Volumen utilizado M3	PROVEEDOR
P26, P27, P31.	13	CONCREMACK

-En la presente semana, no se utilizó asfalto para las diferentes prioridades, 0m3.

CIVS	Volumen utilizado M3	PROVEEDOR
	0	PAVIOBRAS SAS

.-Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

.-El Contratista realizó las siguientes actividades:

Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P 6, P 23 Y P43 ACOPIO para verificar en obra, que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6 Y P 23 y P43 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20 y acopio.
Inducción ambiental y socialización de política integral.
Comité de seguimiento.
Recolección de material escombro.
Delimitación de senderos peatonales en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9 Y P20, P43.
Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.
Manejo senderos peatonales, plafones, orden y aseo en los frentes de obra
Comité de seguimiento con FDLK 17 de agosto de 2023.

-Se elaboró el presente informe semanal, para la compilación con los otros componentes del proyecto.

---------- FIN DEL MEMORANDO ----------