| | GESTIÓN INTEGRAL | CÓDIGO<br>GI-F-002-7.4 | VERSIÓN<br>00 |
|---|---|---|---|
| LA VIALIDAD<br>Ingenieros - Consultores | MEMORANDO | FECHA<br>SEP 2019 | PÁGINA<br>1 DE 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6MPRESA / PROYECTO** | U233 CONSORCIO SCLV | **AM1-MEM-090** | |
| **DE** | AM1-ing. José de Calasanz Mosquera Montoya | 30-08-2023 |  |
| **PARA** | IA-Ing. Karen Julieth Peñates R. | | |
| **OBJETO** | Informe Semana 47 del 23 al 29 de agosto de 2023. | | |
| **COPIA(s) PARA** | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Llamado de Atención:** | | ¿Requiere respuesta? | | | Tiempo solicitado para la respuesta (días calendario) | | | | | | |
| **Informativo :** | X | SI | | NO | | Inmediato | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Otro: | |

Cordial saludo,

El siguiente es el resumen de lo realizado por el ingeniero residente ambiental G1, durante la semana comprendida entre el 23 y el 29 de agosto de 2023.

.-El 23 de agosto, se realiza en el comité interno celebrado en las instalaciones de la Vialidad, de manera virtual donde se manifestó lo encontrado en la obra y sobre el avance en el tema documental sobre los informes semanales y mensual.

.-El 29 de agosto, se realiza el comité de seguimiento ambiental y SST, llevado a cabo en obra, el recorrido y posterior reunión de comité, se realizaron observaciones alusivas al cerramiento ambiental y senderos peatonales, orden, aseo y limpieza general de los frentes de obra, limpieza de la malla azul de protección en los sumideros, se trató el tema del aprovechamiento del fresado ,con base en la respuesta dada por la SDA; de acuerdo a lo cual, se concluye que el proyecto no se enmarca dentro de las obligaciones de cumplimiento de las metas de aprovechamiento de RCD. Por tanto esta obligación no aplica para el proyecto, dado que este no genera RCD para aprovechamiento.

-Para la presente semana la calificación del componente del contratista fue del 100% en todos los Items de las fichas de seguimiento ambiental y SST. La calificación fue afectada por el orden, aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra.

-En la presente semana se dispuso 225m3 de material de excavación, con el gestor LAMD.

| CIVs | Volumen generado M3 | Gestor RCD |
|---|---|---|
| P43 | 225 | LAMD |

.-Se continua con el uso del material fresado, para la presente semana no se dispuso material fresado en la obra proveniente del patio IDU: 0m3 y de la Unidad de Mantenimiento vial: 282,53m3.

| Obra y acopio | Volumen utilizado M3 | Origen |
|---|---|---|
| Acopio, obra | 282,53 | UMV |
| Acopio, obra | 0 | Patio IDU |

.-Se utilizó concreto premezclado para los andenes de la vía, en la semana se utilizaron 18m3.

| CIVS | Volumen utilizado M3 | PROVEEDOR |
|---|---|---|
| P27, P14, P13. | 18 | CONCREMACK |

-En la presente semana, no se utilizó asfalto para las diferentes prioridades, 0m3.

| CIVS | Volumen utilizado M3 | PROVEEDOR |
|---|---|---|
| | 0 | PAVIOBRAS SAS |

.-Se realiza la revisión del correspondiente informe semanal del contratista, se generan observaciones y una vez subsanadas, se da aprobación mediante correo electrónico a la residente ambiental del contratista.

.-El Contratista realizó las siguientes actividades:

Recorrido en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6, P23, P43, P37, P38, ACOPIO para verificar en obra que se esté cumpliendo con lo establecido en el MAO.
Revisión de los puntos ecológicos instalados en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6 Y P 23 y P43, P37, P38 y se realiza la verificación de cumplimiento con la separación de los residuos en las bolsas.
Mantenimiento de la malla azul en sumideros.
Se realiza orden y aseo en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9, P20, P6, P23, P43, P37, P38 y acopio.
Inducción ambiental y socialización de política integral.
Comité de seguimiento ambiental y SST.
Comité Participación ciudadana con FDLK 25 de agosto de 2023.
Recolección de material escombro.
Delimitación de senderos peatonales en los P28, P29, P24, P25, P21, P22, P3, P13, P14, P17, P18, P32, P33, P4, P30, P31, P12, P15, P16, P26, P27, P8, P9 Y P20, P43, P37, P38.
Aprovechamiento de material fresado en los frentes de obra.
Manejo senderos peatonales, plafones, orden y aseo en los frentes de obra

-Se elaboró el presente informe semanal, para la compilación con los otros componentes del proyecto.

---------- FIN DEL MEMORANDO ----------