FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

FECHA	8 Ago 2023	HORA INICIO	8:30 AM	DURACIÓN (HORAS)	4 Hrs.	ACTA No.	55
ASUNTO	Comite de seguimiento Ambiental - SST.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
José de C Marquez.	Interventoría	Res. Ambiental.	
Nury Albarracín Daza	Interventoría	Residente SST	
Sandra pinto	Contratista Interventoría.	Residente SST	
Maria lombana Espinosa	XP SA	Aux Amb y SST	

TEMAS

1	Recorrido de obra.
2	Comite Ambiental - SST
3	Calificación Semanal.

DESARROLLO

P8: Se observa almacenamiento con algunos residuos sueltos, bracha, objetos, malla azul descocida, se observa punto ecológico, kit de emergencias (botiquín, malla, extintor), no hay trabajos en este CW. se observa un vehículo parqueado en el CW. Se dejan peatonales externos delimitados.

P9: No hay trabajos en este CW. se observa buen orden para todo el CW.

P31: no se observa trabajos en este CW. se dejan peatonales externos e interno, espacio público [illegible]

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

usuarios. Retiro de costillas y se observan en el espacio público, se observa acopio RCD en la calle entre P31 y P30.

P30: No se observan trabajos en este CIV. Espacio público terminado, loseta peatonal intermedios. Arboles parqueados en el CIV. arreglar calle NPI Bordillo.

P26: No hay trabajos en este CIV. Espacio público en ~~ocupación~~ construcción. Loseta peatonal retirada, kit de emergencia (camilla, botiquín, extintor), punto ecológico, punto ecológico. Acopio de RCD al frente del CIV. Retirar hoy.

P27:

P27: No se observan trabajos en este CIV. Hay acopio de RCD al frente de este CIV. para retiro el día de hoy. Sendero peatonal destruido, Acopio retirado en sendero peatonal.

P20: Se observa trabajos de excavación en este CIV. Sendero peatonal con formaleta, y acopio de bolsas de concreto, retiros, kit de emergencia (camilla, extintor, botiquín) Pto Ecológico.

P16: No se observan trabajos, excavación manual en espacio público, Acopio de RCD ~~acumulado~~ localizado al borde del espacio público para retiro.

P15: Se observan trabajos de instalación de bordillos, punto ecológico, kit emergencia (camilla, botiquín, extintor) peatonal con EPP. Sendero peatonal, bordillo andenal, acopio RCD al frente del CIV.

P12: No se observan trabajos en este CIV. Acopio de RCD al frente del CIV. y en la calle al lado de los andenes. Instalar valla al sendero peatonal.

P14: Acopio de arena al frente del CIV. No se observan trabajos en este CIV. se debe retirar el acopio de arena y bordillos del sendero peatonal. No Arreglo de andenes peatonales.

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

P13: No se observan trabajos en este CIV. Se deben hacer los andenes peatonales. Acopios de arena en la vía calle peatonales. Andenes peatonales destruidos. Espacio público terminado.

P17: No se observa trabajos en este CIV. Andenes peatonales destruidos, espacio público terminado.

P18: No se observan trabajos en este CIV. Se trabajaron realizando picadas de tapada, obstrucción del andén peatonal, con poca presencia de arena y cemento, dejan en sitio solo todo limpieza y barrido de andenes peatonales. Uso de herramienta (cacería, extintor, botiquín).

P22: CIV terminado, con asfalto.

P21. CIV terminado. con asfalto.

P25: CIV terminado y pavimentado.

P24: CIV terminado hasta pavimento.

P3: CIV terminado hasta pavimento.

P29: No se observan trabajos en este CIV. Andenes peatonales destruidos, espacio público terminado. Autos parqueados en la calzada.

P28: No se observan trabajos en este CIV. Andenes peatonales destruidos, espacio público terminado

P4: No se observan trabajos en este CIV. Andenes peatonal destruido, espacio público terminado Acopio de arena y asfalto

P33: No se observan trabajos en este CIV. Andenes peatonal destruido.

P32: No se observan trabajos en este CIV espacio público terminado. Andenes peatonales destruidos.
Se observa predio con basuras, poco destruido

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

y Radores de sordinel. retiro

CALIFICACIÓN SEMANAL = 96%

Item afectado N°5 Componente A.

CONCLUSIONES

- En las actas C.V. se discriminan copias de PCD P26, P27, P16, P15, P12 P14 y P18 de la semana pasado, por lo cual se solicita su retiro en la presente semana.
- Retiro de copias de oficio y constancia de estudio de seguridad Postural en el Barrio de 12 de Octubre solicitado hace 8 días.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega
Retiro de copias de PCD en mano de las actas	Contratista	8/8/2023
Retiro de copia oficio de seguridad postural.	Contratista	

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		