FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

FECHA	15 Ago 2023	HORA INICIO	8:30	DURACIÓN (HORAS)	4hrs.	ACTA No.	56
ASUNTO	Comité de seguimiento Ambiental - SST.						
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2						
ÁREA RESPONSABLE	Ambiental - SST	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
José Dec. Mosquera	Interventoría	Res. Amb.	
Carlos Benavides M.	Interventoría	Resid. MEV	
Nury Alberto Díaz	Interventoría	Residente SST	
Sandra Pinto	Contratista Interventoría	Coord. SST	
María Camila Perez Ruiz	XII. S.A.	Residente Ambiental	

TEMAS

1	Recorrido de obra.
2	Comité Ambiental - SST.
3	Calificación Semanal

DESARROLLO

Se realiza recorrido de obra en las prioridades intervenidas y se evidencia:

PS: No hay trabajos en este CIV. Copias de RCD al inicio del CIV, OK portado de casco, botas, tapones, kit de Emergencia (C.B.E) punto ecológico, tapones peatonales externos difundidos.

PQ: No hay trabajos en este CIV. Cerramiento faltante cerca a la Calle. Tapones peatonales externos difundidos.

PJ: No hay trabajos en este CIV. Cerramiento caído de tapones peatonales. Un dueño haciendo

FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN

Alcaldía Local de Kennedy

DESARROLLO

Receptor de todos los se observa acopio de RCD en la Hocacalle entre P30 y P31.

P30: No hay trabajos en este CIV. Todos los acopiados son Secretaría, en Hocacalle P30 y P31, escombro de sendero peatonal caído

P26: No hay trabajos en este CIV. Acopio de RCD.

P27: No hay trabajos en este CIV, escombro caído RCD acopiado en sendero peatonal. punto ecológico.

P6: No se observan trabajos en este CIV. escombro sendero peatonal externo destruido, acopio de RCD de exterior con sobrantes.

P23: No hay trabajos en este CIV. sendero peatonal externos destruidos.

P20: No hay trabajos en este CIV. sendero peatonales externos destruidos.

P16: No hay trabajos en este CIV. sendero peatonal central, acopio RCD disperso.

P15: Ninguna obra de inspección, RCD acopio al frente del CIV. corte de bordillo (no aplica procedimiento) sendero peatonal central destruido. Red convergencia Pto Hidráulico

P12: No hay trabajos en este CIV. Acopio de RCD al frente del CIV.

P14: No hay trabajos en este CIV. Senderos peatonales externos destruidos. Limpieza de senderos.

P13: No hay trabajos en este CIV. Senderos destruidos

P18: No hay trabajos en este CIV. Senderos peatonales caídos

P17: No hay trabajos en este CIV. senderos peatonales caídos. (limpieza senderos.)

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

P22: No hay trabajos, terminado con Asfalto, Limpieza sardineles

P21: No hay trabajos en este CW. terminado con Asfalto.

P25: No hay trabajos en este CW. terminado con asfalto.

P24: No hay trabajos en este CW. terminado con asfalto.

P3: No hay trabajos en este CW. terminado con asfalto.

P29: No hay trabajos en este CW. Limpieza fundido, concreto caido

P28: No hay trabajos en este CW. Acopio RCD para retiro

P4: No hay trabajos en este CW. Acopio RCD para retiro sardineles peatonal demolido.

P32: No hay trabajos en este CW. acopio de RCD para retiro, sardineles peatonales demolidos.

P33: No hay trabajos en este CW. RCD regados, tendido demolido.

MEV. No hay maquinaria en los frentes de obra.

Carlos Benavides M.

SST: Se observa que la mayoria de frentes de obra estan sin actividades dado que los trabajadores, se encuentran Parados y manifiestan que es por falta de pago. A nivel general se observa que se requiere orden, aseo y limpieza en las diferentes prioridades, de igual manera se deben revisar los plafones instalados en las prioridades 8Y 18 dado que estan inestables, tambien en la prioridad 15 se debe ajustar ya que estan descubiertas.

CALIFICACIÓN SEMANAL: 99.06.1.
Item afectado N=11 componente B

FORMATO ACTA DE REUNION			Alcaldía Local de Kennedy
CÓDIGO	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	

DESARROLLO

- En conclusión los equipos de DCA observados, se encuentran en actividad.
- Se requiere valla visual de vías.
- Arreglo de cuota en sendero peatonales.
- El contratista XIE SA tiene personal de boal donde se presta actividad realizando sus actividades y se contaba con senderos peatonales señalizados.

CONCLUSIONES

En general en los frentes de obra no se observa trabajadores, se debe por falta de pago.

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios
1		
2		