Folio No. _____

Martes 01 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL42SUR - CL 42ASUR.
PK-ID 29956 sur/oriente.
PK-ID 29957 nor/occidente
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, personal BOAL realizando orden y aseo, RCD para retirar
Nuevo Albacan 0220
Residente SST Interventoria Dra. Adry Luren.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoria.

Miercoles 02 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL 42SUR - CL 42A SUR
PK-ID 29956 sur/oriente
PK-ID 29957 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoria.

Jueves 03 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
Kr98B CL42sur - CL42Asur
PK-ID 29956 Sur/oriente
PK-ID 29957 nor/ocidente
Tiempo: Seco
Actividad: remates cajas de inspección
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Interventoria.

Folio No. _____

Viernes 04 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

Kr 98b Cl 42sur - Cl 42Asur

PK-ID 29956 Sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Se realizo remates en las cajas de inspección

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

Alfonso Diaz M
C.C 79.158 171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

Kr 98b Cl 42sur - Cl 42Asur

PK-ID 29956 Sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

tiempo: Seco

Actividad: Fundida de concreto (3000psi) para anden de predio 42-20:

Fundida de concreto: (2,95 x 1,83) - (Caja inspección + Caja medidor) = 4,91 m²

Personal: 1 Oficial 1 Ayudante

Alfonso Diaz M
C.C 79.158 171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

KR 98B Cl 42SUR - Cl 42ASUR

PK-ID 29956 sur/oriente

PK-ID 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, acopio de RCD al inicio de este CIV, arreglo de senderos Peatonales, Punto ecologico

Folio No. _____

#P-12

Señalización de SST, Kit de emergencia para instalar.
Nayi Alexandra Daza
Residente SST Interventoría
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
INGENIERO RESIDENTE
Res. Arq. Interv.
Ante Ventoría

Miercoles 09 Agosto 2023
P-12 CZV 8000849
Kr 98B Cl 42sur - Cl 42Asur
PK-10 Suroriente 29956
PK-10 noroccidente 29957
Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado.
PM, Seco
Actividad: Fundida de Concreto MR41 para rampa Vehicular del predio 42-26s
Concreto: $(2,95 \times 1,80) - (0,7 \times 0,7) = 4,82 m^2$. $4,82 \times 0,15 = 0,72 m^3$
Personal: 2 Ayudante.
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico.
Ante Ventoría

Jueves 10 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
Kr 98b Cl 42sur - Cl 42Asur
PK-20 29956 suroriental
PK-20 29957 noroccidental
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico.
Ante Ventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-12 CZV 8000849

Folio No. _____

Kr 98b cl42s - cl42Asur
PK-ZD 29956 Surloriente
PK-ZD 29957 norloccidente
tiempo: Nublado. AM Suelo saturado, Suelo Seco PM
Actividad: Perfilado y limpieza para instalación Sumideros.
Personal: 2 Ayudante.
CONTRATISTA: Realiza recorrido con el ING. EDGAR CORREA, EAAB, En la P-12 se abjunta copia en ela bitacora. - ANCLAR POZO SIN SERVICIO.
Sabado 12 Agosto 2023 Rosa Lida Monqua Residente Técnica
P-12 CIV 9000849
Kr 98b cl42s-cl42As
PK-ZD 29956 Surloriente
PK-ZD 29957 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
Rosa Lida. Monqua
Resid. Técnica
Lunes 14 Agosto 2023
P-12 CIV 9000849
Kr 98b cl42s - cl42As
PK-ZD 29956 Surloriente
PK-JD 29957 norloccidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación de Solado para instalación de sumidero e instalación de 2 unidades de sumideros.
Solado concreto: (1,4 x 1,1 x 0,05) = 0,077 m³ x 2 = 0,154 m³
Personal: 2 Ayudante, 1 Oficial.

FORMATO ACTA DE REUNION							
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN		
FECHA	25/03/2023	HORA INICIO	1:15:00 p. m.	DURACIÓN (HORAS)	1.00	ACTA No.	
ASUNTO	RECORRIDO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA EAB						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1						
ÁREA RESPONSAB LE		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
EDGAR CORREA	EAB	Supervisión	
JAIME ALFONSO DIAZ	XIE S.A.	Residente Técnico	
ROSALIDA MONGUA	XIE S.A.	Residente Técnico	

TEMAS

Red de Alcantarillado sanitario Cra 98B Clle 42 Sur.

DESARROLLO

Clle 42 Sur con Cra 98 B – Se encuentra una red de alcantarillado sanitario que va sobre la Cra 98B entre clle. 42 Sur a la Clle 42A Sur costado Occidente fuera de servicio, ya que fue reemplazado por una red ubicada al costado Oriente; motivo por el cual puede ser suspendido junto con su infraestructura (2 pozos).

CONCLUSIONES

Se puede demoler la red enmención

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

FORMATO ACTA DE REUNION							
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN		
FECHA	25/03/2023	HORA INICIO	1:15:00 p. m.	DURACIÓN (HORAS)	1.00	ACTA No.	
ASUNTO	RECORRIDO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA EAB						
CONTRATO /PROYECTO	Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto: Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1						
ÁREA RESPONSAB LE		Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
EDGAR CORREA	EAB	Supervisión	
JAIME ALFONSO DIAZ	XIE S.A.	Residente Técnico	
ROSALIDA MONGUA	XIE S.A.	Residente Técnico	

TEMAS

Red de Alcantarillado sanitario Cra 98B clle 42 Sur.

DESARROLLO

Clle 42 Sur con Cra 98 B = Se encuentra una red de alcantarillado Sanitario que va sobre la Cra 98B ente clle. 42 Sur a la Clle 42A Sur costado Occidente fuera de Servicio, ya que fue reemplazado por una red ubicada al costado Oriento; motivo por el cual puede ser suspendido junto con su infraestructura (2 pozos).

CONCLUSIONES

Se puede demoler la red en mención

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

Folio No. _____

Martes 15 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
Kr 98b CL42s - CL42As
Pk-2D 29956 Suroriente
PK-ID 29957 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, acopio de RCD para retirar.
Nuyes Albarracín Daza
Residente SST Interventoría
Actividad: Se realiza excavación manual parcial adyacente a pozos.
personal: 1oficial, 1ayudantes
Rosa Lida Monguá
Resid. Técnico
Luisa Restrepo
Interventoría
Miercoles 16 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849
KR98B CL42SUR - CL42ASUR.
PK-ID 29956 suroriente
PK-ID 29957 noroccidente
Tiempo: Seco
Actividad: Labores de excavación y limpieza exterior para pozo.
personal: 2oficiales, 2ayudantes
Rosa Lida Monguá
Resid. Técnico
Luisa Restrepo
Interventoría
Jueves 17 Agosto 2023
P-12 CIV 8000849.
KR98B CL42SUR. - CL42ASUR.

Folio No. _____

PK-1D 29956. sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Excavación parcial alrededor de pozo

personal: 2oficiales, 2ayudantes

Rosa Lida Monguia

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Inte. Ventana.

Viernes 18 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR.- CL42A SUR.

PK-1D 29956 sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco. 245pm - 3:30pm (se detiene avance).

Actividad: Excavación manual parcial junto al pozo

personal: 3oficiales, 1ayudante.

Rosa Lida Monguia

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo

Inte. Ventana.

Sabado 19 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

KR98B CL42SUR -CL42ASUR.

PK-1D 29956 sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente.

Actividad: ~~Excavación~~ de Sabado a Domingo No hay actividad

Rosa L. Monguia

Resid. Técnico

Lucas Restrepo

Inte. Ventana.

Martes 22 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

PK-1D 29956 sur/oriente

PK-1D 29957 nor/occidente

Tiempo: Seco

Folio No. _____

P-12.

Ambiental-SST: No hay actividades de obra Se observa recolección de material RCD, Se observa material RCD sobre la vía que se sale del cerramiento al inicio del CIV, Se observa Punto ecológico, Kit de emergencia (Botiquín, camilla extintor), Señalización SST.
Nayl Alberto Ortiz
Residente SST Interventoría.

Actividad: Se realiza Excavación manual de alrededores de pozos.
Equipo: Herramienta menor
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.
Jhon Jairo Monroy
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría.
Miercoles 23 Agosto 2023
P-12 CZV 8000849
PK-ZD 24956 Suroriente
PK-ZD 24957 Noroccidente
tiempo: Seco

Actividad. Se realiza excavación manual parcial para instalación de tubería de pozo a sumidero.
Personal: 2 Ayudantes.
Jhon Jairo Monroy
Resid. Técnica
Lucas Restrepo
Interventoría
Jueves 24 Agosto 2023
P-12 CZV 8000849
PK-ZD 24956 Suroriente
PK-ZD 24957 Noroccidente
tiempo: Seco

Actividad: Se realiza instalación de sumideros, Excavación manual para tubería de sumidero a pozo y instalación de Concreto pobre para soleados
Excavación tubería: $3,5 \times 0,5 \times 0,05 = 1,14 m^3$ ①, Costado oriente (Izquierda)
Excavación tubería: $3,8 \times 0,55 \times 0,55 = 1,15 m^3$ ②, Costado occidente (Derecha)

Folio No. _____

Excavación total: 2,29 m^3

Concreto Solado: 1,3 X 1,10 X 0,05 = 0,07 m^3 (2) -> 1 und de Sumidero, Occidente (Alcantarilla)

Concreto Solado: 1,3 X 1,10 X 0,05 = 0,07 m^3 (3) -> 1 und de Sumidero, Oriente (Alcantarilla)

total concreto Solado: 0,14 m^3

Equipo: minicargador

Personal: 2 Aux tecnico, 3 Ayudante, 1 Oficial, 1 Cad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico

Lucas Restrepo
Inter Ventanas

Viernes 25 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

K. 98B CL42s - CL42As

PK-20 24956 Suroriente

PK-20 24957 noroccidente

tiempo: Seco.

Actividad: Se realizo Nivelacion de Sumidero, instalación de tuberia de 12", Instalación de arena de relleno para la tuberia, Demolición parcial de concreto para instalación Sumidero y nivelación parcial del cargue

Tuberia 12" = 4,4ml costado occidente calzada (Alcantarilla)

Arena peña = 3,80 X 0,55 X 0,55 = 1,15 - tuberia (0,0730 X 3,8) = 0,88 m^3

tuberia 12" = 3,9ml costado oriente calzada (Alcantarilla)

Arena peña = 3,5 X 0,5 X 0,65 = 1,14 - tuberia (0,0730 X 3,5) = 0,88 m^3

total tuberia 12" = 8,3ml

total Arena peña = 1,76 m^3

equipo: Minicargador

Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante, 2 Aux tecnico, 1 Operador

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Tecnico

Lucas Restrepo
Inter Ventanas

Sabado 26 Agosto 2023

P-12 CIV 8000849

Folio No. _____

K,98B/CLV 000849

K,98B CL42$_s$ - CL42A$_s$

PK-2D 29956 Suroriente

PK-2D 29957 noroccidente

tiempo: Seco

Actividad: Se realiza Demolición de concreto para Sumidero y Excavación manual parcial, Nivelación de cargue de pozo.

Demolición: 1,31 x 1,64 x 0,31 = 0,67 m^3

Nivelación cargue: 0,7m

Personal: 2 Ayudante, 2 Oficial

observación espesor de placa losa concreto 0,31m

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo Loya
Inte Ventura

Lunes 28 Agosto 2023

P-12 CZV

K98B CL42$_s$ - CL42A$_s$

PK-2D 29956 Suroriente

PK-2D 29957 noroccidente

tiempo: Seco

Actividad: Excavación manual para instalación sumidero, Solado de concreto para Instalación de sumidero.

Excavación manual: 1,3 x 1,67 x 0,95 = 2,06 m^3

Solado concreto: 1,3 x 1,67 x 0,05 = 0,11 m^3

Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo Loya
Inte Ventura

Martes 29 Agosto 2023

P-12 CZV

K,98B CL42$_s$ - CL42A$_s$

PK-2D 29956 Suroriente

Folio No. _____

PK-ID 29957 norlocciente

tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan actividades de obra, Material RCD acopiado para ser retirado por el Contratista.

Nigel Albercar Dotel

Residente SST Interventoria

No hay actividad en la prioridad.

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Luis Restrepo
Inte Ventoria

Miercoles 30 Agosto 2023

P-12 CIV 8000 845

PK-ID 29956 Surloriente

PK-ID 29957 norlocciente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico

Luis Restrepo
Inte Ventoria

Jueves 31 Agosto 2023

P-12 CIV 8000845

PK-ID 29956 Surloriente

PK-ID 29957 norlocciente

tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA

Resid. Técnico.

Luis Restrepo
Inte Ventoria

Viernes 1 Septiembre 2023

P-12 CIV 8000845

PK-ID 29956 Surloriente

PK-ID 29957 norlocciente