Folio No. _____

personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023.
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 nor/occidente
Tiempo: Seco
Actividad: Remates fachada y cajas de inspección
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico
Interventoría

Jueves 03 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 Sur/oriente
PK-ID 29935 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividades: Instalación de cabezales para los sumideros
Equipo: Minicargador
Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría

Viernes 04 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-2D 29934 Sur/oriente
PK-ID 29935 nor/occidente
tiempo: seco
Personal: 1 operador, 2 oficial, 2 Bod
Actividad: Se realiza instalación fresado estabilizado 2da capa.
Estabilizado 2da capa en intersección: $(10 \times 3,5 \times 0,10) + (1,4 \times 3,89 \times 0,10) + (1,2 \times 3,89 \times 0,10)$

Folio No. _____

(2.22 x 0.10) = 4.24 m³

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Sábado 05 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 sur/oriente

PK-ID 29935 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 sur/oriente

PK-ID 29935 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV espacio Publico terminado, Se solicita limpieza y barrido de Senderos Peatonales y acopio de RCD en bocacalle para retirar.

Residente SST Interventoría

Res. Aseg. Calidad

Actividad: No hay actividad en esta prioridad.

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

Kr 98 CL40Sur - CL40Psur

PK-ID 29934 Sur/oriente

PK-ID 29935 nor/occidente

tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo Saturado

Folio No. _____

PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Rodas
Interventoría.

Jueves 10 Agosto 2023
P-13 CZV 8000772
Kr 98 CL40sw - CL40Asur
PK-ID 29934 Suroriente
PK-ID 29935 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: no hay actividad en la prioridad
ROSA L. MONQUA
Resid. Técnico.
Lucas Rodas
Interventoría.

Viernes 11 Agosto 2023
P-13 CZV 8000772
Kr 98 CL40s - CL40As
PK-ID 29934 Suroriente
PK-ID 29935 nor/occidente
tiempo: Nublado, AM Suelo saturado, PM Suelo seco
Actividad: no hay actividad en la prioridad.
ROSA L. MONQUA
ROSA LIDA Resid/Técnico.
Lucas Rodas
Interventoría.

Sabado 12 Agosto 2023
P-13 CZV 8000772
K. 98 CL40s - CL40As
PK-ID 29934 Suroriente
PK-ID 29935 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Rodas
Interventoría.

Folio No. _____

Lunes 14 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 suroriente.
PK-ID 29935 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lia Monguia
Resid. Técnico
Ing. Residente

Martes 15 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 suroriente.
PK-ID 29935 noroccidente
Tiempo: Seco
Ambiental SST: No hay trabajos en este CIV, Sendero Peatonal definidos
Nuria Albarracín Díaz
Residente SST Interventorías
No hay actividad en esta prioridad
Resid. Técnico
Rosa Lia Monguia
Ing. Residente

Miercoles 16 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 suroriente
PK-ID 29935 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa L. Monguia
Resid. Técnico
Ing. Residente

Jueves 17 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772

Folio No. _____

PK-10 29934 sur/oriente.
PK-10 29935. nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventana

Viernes 18 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-10 29934 sur/oriente
PK-10 29935 nor/occidente.
Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm.
Actividad: Instalación de fresado estabilizado. segunda capa
11,60 x3.50 x0,12 = 4.87m³.
personal: 1 oficial, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventana

Sabado 19 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772
PK-10 29934 sur/oriente.
PK-10 29935 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventana

Martes 22 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-10 29934 sur/oriente.
PK-10 29935 nor/occidente
Tiempo: Seco

Folio No. _____

P13

Ambiental-SST: Se observa renivelación en vía con rotomartillo, punto ecologico, personal hace uso de sus EPPS.

Nayi Alboran Daza
Residente SST Interventoria

Actividad: Se realizo nivelación de fresado estabilizado en Via.

Personal: 2 Ayudante.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Rojo
Inte Ventoria

Miercoles 23 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ZD 24934 Suroriente

PK-ZD 24935 Noroccidente.

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid Tecnico.

Lucas Restrepo Rojo
Inte Ventoria

Jueves 24 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ZD 24934 Suroriente

PK-ZD 24935 noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: fundida de topeal

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

J. Alfonso Diaz M.
C.C.
INGENIERO CIVIL

Lucas Restrepo Rojo
Inte Ventoria

Viernes 25 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772.

PK-10 29934 Suroriente

PK-10 24935 noroccidente

Tiempo: Seco.

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventoría

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE Agosto 2023

P-13 CIV . 8000772.

PK - ID 29934 suroriente

PK - ID 29935 noroccidente

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventoría

Lunes 28 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

Pk-ID 29934 Suroriente

PK-ID 29935 noroccidente

tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventoría

Martes 29 Agosto 2023

P-13 CIV 8000772

PK-ID 29934 Suroriente

PK-ID 29935 noroccidente

tiempo:

Ambiental - SST: No hay actividades de obra.

Yoni Alberto Diaz

Residente SST Interventoria

No hay actividad en la prioridad

Rosa L. Monqua

Resid. Tec.

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventoría

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023.
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 Sur/oriente.
PK-ID 29935 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Remover cajas de inspección
personal: 1 ayudante.
ROSA LIDA MONQUA flm
Resid. Técnico

Lucas Rodriguez
Inte. Ventana

Jueves 31 Agosto 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 Sur/oriente
PK-ID 29935 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Remover cajas de inspección
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
ROSA LIDA MONQUA flm
Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez
Inte. Ventana

Viernes 01 Septiembre 2023
P-13 CIV 8000772.
PK-ID 29934 Sur/oriente
PK-ID 29935 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA flm
Resid. Técnico.

Lucas Rodriguez
Inte. Ventana

Sabado 02 Septiembre 2023
P-13 CIV 8000772
PK-ID 29934 Sur/oriente
PK-ID 29935 nor/occidente