No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico.

Miercoles 02 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-1D 29908 sur/oriente

PK-1D 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico.

Jueves 03 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-2D 29908 Sur/oriente

PK-1D 29907 nor/occidente

Tiempo: Seco

No hay actividade en esta Prioridad

Rosa Lida Monqua

Resid. Tecnico.

Viernes 04 Agosto 2023 P-18 CIV 8000839

PK-2D 29928 Sur/oriente

PK-2D 29929 nor/occidente

Tiempo Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Diaz M

C.C. 79.158.171

INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-1D 29928 Sur/oriente

PK-1D 29929 Nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco

Actividad: Remates Cajas de Inspección

Personal: 1 Oficial

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 Suroriente

PK-ID 29909 Nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental - SST: No se observan trabajos en este CIV, obstrucción de Sendero Peatonal con acopio de arena y herramientas, se solicito el retiro de la arena la Semana Pasada, Se solicita limpieza y barrido de Senderos Peatonales

Residente SST Interventoría

Actividad: Se realizo remates en Pachados y cajas de inspección

Personal: 1 Oficial

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Miercoles 09 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 Sur/oriente

PK-ID 29909 Nor/occidente

tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado

PM, Suelo Seco

Actividad: Remates cajas de inspección

Personal: 1 Oficial

Rosa Lina Monsalve

Resid. Técnico.

Folio No.

Folio No. _____

Jueves 10 Agosto 2023
P-18 CZV 8000839
PK-2D 29908 Sur/oriente
PK-2D 29909 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: remates en cajas de inspección
Personal: 1 Oficial
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-18 CZV 8000839
PK-2D 29908 Sur/oriente
PK-2D 29909 nor/occidente
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo Seco.
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 12 Agosto 2023
P-18 CZV 8000839
PK-2D 29908 Sur/oriente
PK-2D 29909 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 14 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-1D 29908 Sur/oriente
PK-1D 29909 nor/occidente

Folio No. _____

Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Interventoría

Martes 15 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839.
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, Senderos, peatonales caídos, se solita limpieza de senderos.
Nieva Alvarado Díaz
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico
Interventoría

Miercoles 16 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico
Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-ID 29908 sur/oriente
PK-ID 29909 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Interventoría

Folio No. _____

Viernes 18 Agosto 2023

P-18 CIV 8000 839.

PK-ID 29908 sur oriente

PK-ID 29909 nor occidente

Tiempo: Seco. 2:45pm - 3:30pm.

No hay actividad en esta prioridad.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventanas

Sabado 19 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur oriente

PK-ID 29909 nor occidente

Tiempo: Seco.

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventanas

Martes 22 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 sur oriente

PK-ID 29909 nor occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se solicita plafon para los Sumideros y garantizar que este permanezca adecuado.

Nayeli Albarracin Daza
Residente SST Interventoria.

Actividad: Excavación manual para instalación de mamoblock.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lugo
Inte Ventanas

Miercoles 23 Agosto 2023

P-18 CZV 8000839

Folio No. _____

PK-ID 24908 Suroriente

PK-ID 24909 noroccidente.

tiempo: Seco

Actividades: Demolición de estabilizado para la instalación de monoblock

Personal: 1 Ayudante.

ROSALIA MONCUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2024

P-18 CIV 8000939

PK-ID 24908 Suroriente

PK-ID 24909 noroccidente

tiempo: Seco

Actividad: Se realizo demolición y excavación parcial para monoblock

Personal: 1 Oficial, M2 Ayudante.

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo Lopez.
Interventoría

Viernes 25 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839.

PK-ID 29908 sur/oriente.

PK-ID 29909 noroccidente.

Tiempo: Seco.

Observación: Se le solicita al contratista, retirar las varillas que se encuentran enterradas en el concreto predio 40A-33, aunque estas no sean resultado de actividades realizadas por el contratista, Se espera su debida gestión por parte del contratista por lo que estan generan afectaciones a la seguridad de los peatones y del personal en obra. Se Socializa en Espera de la respuesta del propietario.

J. ALFONSO DIAZ M.
C.C. 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Actividad: Instalación parcial monoblock

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes

Lucas Restrepo Lopez
Interventoría.

Folio No. _____

Sabado 26 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-1D 24908 sur/oriente
PK-1D 24909 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación parcial monoblock.
Personal: 1oficial, 2ayudantes.

Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

INGEN[illegible]

Lunes 28 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-2D 24908 Sur/oriente
PK-2D 24909 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación de monoblock costado oriental y demolición de sumidero para instalación de tapa, demolición de estabilizado para instalación de monoblock
Monoblock costado oriental: 38ml, del Koto16 al Koto34. 18ML, Koto35 al Koto55. 20ML.
Personal: 2Oficial, 2Ayudante
observación: Se evidencia desniveles entre el taperol y el monobloCk instalado, debido a estas irregularidades se presentaron empozamientos de agua.

ROSA L. Monguí
Resid. Técnico

Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Martes 29 Agosto 2023
P-18 CIV 8000839
PK-2D 24908 Sur/oriente
PK-1D 24909 nor/occidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observan dos trabajadores realizando instalación

Folio No. _____

de monoblock, se evidencia Camilla botiquín, se solicita la recarga del extintor ya que esta desprecintado, señalizar varillas, se evidencia punto ecológico y punto de hidratación, personal hace uso de sus EPP's.

Nombre Residente SST Interventoría

Actividad: Instalación parcial de monoblock Sobre costado occidental.

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Miercoles 30 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 Suroriente.

PK-ID 29909 Noroccidente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación parcial monoblock

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Jueves 31 Agosto 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 Suroriente

PK-ID 29909 Noroccidente.

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación parcial de monoblock

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 1 Septiembre 2023

P-18 CIV 8000839

PK-ID 29908 Suroriente