FORMATO	
SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	

N° del Contrato Obra: COP-690-2022

Contratista: CONSORCIO VIAS DE KENNEDY 22

Objeto del Contrato: **INV – 010** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022
INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2."

N° del Contrato de Interventoría: CIN-717-2022

Pin del Contrato: 22181

Interventoria CONSORCIO SCLV

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO (Según resolución 1115-2012 o la que modifique)		ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				SUMATORIA (m3)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (m3)
				Centro de Aprovechamiento	Reutilizado		Patio de fresado IDU y UMV (m3)	Centro de Aprovechamiento (m3)	Reutilizado mismo Contrato (m3)	Reutilizado otros Contratos (m3)		
KRA 82D - CLL 42C SUR A CLL 42F BIS	8005000	N.A.	ENERO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	0	0	0	0	0	0
1. KRA 82D - CLL 42C SUR A CLL 42H 2. KRA 90C -CLL 40 SUR A 41 SUR 3. KRA 91B - CLL 40SU A 41 SUR	8005000 8005078 8002162 8002265 8001931 8002008	N.A.	FEBRERO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	270,82	15	0	0	285,82	307,37
1. KRA 82D - CLL 42C SUR A CLL 42H 2. KRA 90C -CLL 40 SUR A 41 SUR 3. KRA 91B - CLL 40SU A 41 SUR 4. CLL 38 A SUR - KR 93D - 94C	8005000 8005078 8002162 8002265 8001931 8002008 8001148	N.A.	MARZO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	492,62	0	0	45	537,62	590,11
1. CLL 38 A SUR - KR 93D - 94C 2. KR 93D - CLL38A - 38B SUR 3. CLL 38B SUR - KR 93D - 94C 4. KR 93D - CLL38B - 38C SUR 5. KR 91C - CLL 40 -40A SUR 6. KR 91B - CLL 40 -40A SUR 7. KR 90C - CLL 40 -40A SUR 8. KR 90C - CLL 40A - 41 SUR 9. KRA 82D - CLL 42F BIS - 42H SUR	8001148 8001183 8001184 8001223 8001876 8001931 8002162 8002265 8005078	N.A.	ABRIL	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	779,52	60	0	30	869,52	958,04
1. KRA 82D - CLL 42C SUR A CLL 42H 2. KRA 82D - CLL 42F BIS - 42H SUR 3. KRA 84 - CLL 42A A CLL 41A SUR 4. KRA 84 - CLL 42B A CLL 42A SUR 5. KRA 91B - CLL 40 A CLL40A SUR 6. KRA 91B - CLL 40A A CLL41 SUR 7. KR 91C - CLL 40 -40A SUR 8. KR 93D - CLL38B - 38C SUR 9. KR 90C - CLL 40 -40A SUR 10. CLL 38 A SUR - KR 93D - 94C 11. KRA 91B - CLL 40SU A 41 SUR	8005000 8005078 8004663 8004757 8001715 8001823 8001876 8001223 8002162 8001148 8002008	N.A.	MAYO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	1256,2	0	0	0	1256,2	1342,77

Powered by CamScanner

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO (Según resolución 1115-2012 o la que modifique)		ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				SUMATORIA (m3)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (m3)
				Centro de Aprovechamiento	Reutilizado		Patio de fresado IDU y UMV (m3)	Centro de Aprovechamiento (m3)	Reutilizado mismo Contrato (m3)	Reutilizado otros Contratos (m3)		
1. KRA 91B - CLL 40A A CLL41 SUR 2. KRA 84 - CLL 42A A CLL 41A SUR 3. KRA 83 - CLL42B A CLL 42A SUR 4. KRA 93 - CLL 40 A 40A SUR 5. KRA 83 - CLL42A A CLL 41A SUR 6. KR 90C - CLL 40 -40A SUR 7. KRA 93 - CLL 40A A 41 SUR 8. KRA 91B - CLL 40SU A 41 SUR	8001823 8004663 8004816 8001657 8004695 8002162 8001771 8002008	N.A.	JUNIO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	628,24	0	0	0	628,24	964,65
1. KR 91B - CL 40 A 40A SUR 2. KRA 84 - CLL 42B A CLL 42A SUR 3. KRA 83 - CLL42B A CLL 42A SUR 4. KR 93D - CL138A - 38B SUR 5. KR 83 - CL 42C A 42 F 88S SUR 6. KR 92B - CL 40 A 40A SUR 7. KR 91B - CL 38C A 40 SUR 8. KRA 91B - CLL 40 A 41 SUR 9. KR 83 - CL42A A 41A SUR 10. KR 93D - CL 38B A 38C SUR 11. KR 84 - CL 42A A 41A SUR 12. KRA 92B - CLL 40A A CL141 SUR 13. CL 38B SUR - KR 93D A 94C 14. KR 93D - CL138A A 38B SUR 15. KR 963C - CL 38C A 40 SUR	8001183 8004757 8004947 8001715 8001841 8001931 8002008 8004699 8001223 8001841 8004663 8001823 8001184 8001183 8001390	N.A.	JULIO	1	N.A.	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE	966,04	0	0	0	966,04	1252,36
										TOTAL	4543,44	5415,35

Volumen total de material a utilizar en el proyecto (Proyectado):	26261,16
Volumen total de material instalado a la fecha:	5415,35
Porcentaje de cumplimiento según pliegos :	25%
Porcentaje de cumplimiento a la fecha :	17,30%

Firma Director de Obra

Ing. Gladys Sarita [illegible]

Firma Director de Interventoría

Ing. Juan Manuel Alba

Powered by CamScanner