FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

FECHA	23/08/2023	**HORA INICIO**	9:30 PM	**DURACIÓN (HORAS)**	1	**ACTA No.**	44

ASUNTO	COMITÉ AMBIENTAL SEMANAL		
CONTRATO /PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-004-2022 CUYO OBJETO ES: INV – 014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1 Y 2		
ÁREA RESPONSABLE	AMBIENTAL	**Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)**	☐Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
ADRIANA CASTRO ALBA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio Vías Kennedy 2022 - COP-690-22**	
YANET CLARO PEÑARANDA	RESIDENTE AMBIENTAL	**Consorcio SCLV - CIN717**	

TEMAS

1 Programación
2 Documentación contractual
3 Cantidades y certificaciones
4 Otros

DESARROLLO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D
	21	22	23	24	25	26	27
SEGUIMIENTO AL MAO							
INSPECCIONES DE OBRA CONJUNTA							
COMITE TECNICO							
COMITE SEGUIMIENTO							
INFORME SEMANAL							

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

- No aplica para esta semana
- El contratista entrega el informe Mensual N.10 Mes de Julio – Se encuentra observado.

CANTIDADES Y CERTIFICACIONES

- Se adjunta el formato FOAC32_FICHAS_DE_SEGUIMIENTO_DE_LABORES_AMBIENTALES_V_4.0. Semanales con las calificaciones que aplican para esta semana. La calificación en del 96% para el Componente Ambienta SST, MQ y Forestal.

- RCD GENERADO. El Residente Ambiental del Contratista indica, que para este periodo se ha enviado el material al sitio de disposición final "LAMD", proveniente de labores de Excavación por un total de **360 m^3**.

- Material fresado que ingreso: Unidad de Mantenimiento vial **255 m^3**

- **ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEMANA**:

  El contratista informa las siguientes actividades de la semana:

CIV 8004757 (44) - Sin actividades
CIV 8004699 (48) - Cargué y retiro de material de excavación Andenes - Lleno Fresado Andén C/ occidental - Instalación Geotextil y lleno Fresado Andén C/ occidental

CIV 8004816 (49) - Demolición y excavacion manual y construcción Cajas de inspección - Demolición y excavacion Andén C/oriental
CIV 8004663 (50) - Descargue Concreto MR-41 Microfibra Rampas vehículares CIV C/occidental - Comformacion espacio público - Estampado espacio público - Demolición y excavacion Andén C/ oriental

CIV 8004947 (56) - Demolición y excavacion manual Andén C/occidental - Construcción cajas de inspección C/occidental - Excavacion para instalación Monoblock C/ Occidental - Construcción cajas de inspección

CIV 8002162 (60) - Sin actividades
CIV 8002265 (61) - Sin actividades
CIV 8001931 (64) - Sin actividades
CIV 8002008 (65) - Sin actividades
CIV 8001876 (66) - Sin actividades
CIV 8001715 (68) - Descargue de Fresado - Mezcla fresado estabilizado - Compactación fresado estabilizado - Compactación última capa de Fresado - Extendido última capa fresado estabilizado - Instalación bordillo A-80 confinamiento en vía
CIV 8001823 (69) - Instalación bordillo A-80 punta sur oriental -

CIV 8001657 (70) - Corte en losas de concreto - Mezcla fresado estabilizado punta sur

CIV 8001771 (71) - Instalación bordillo A-80 - Riego con agua para compactación primera capa de Fresado estabilizado andén costado oriental - Excavación manual para ajustar manguera agua potable 3/4" - Compactación primera capa de Fresado estabilizado andén costado occidental y oriental - Riego con agua para compactación andén costado occidental
CIV 8001148 (73) - Sin actividades
CIV 8001184 (74) - Fundida de andenes 3000 psi - Se inicia con el estampado de andenes - Resanado con mortero de tubería que conecta sumidero y cajilla de monoblock

CIV 8001123 (75) - construcción del pozo - Relleno con fresado alrededor del pozo - Se inicia con el estampado de andenes - Recubrimiento tubería PVC 12" que conecta sumidero a pozo, con arena de peña - Solado 0.05 m para carcamo entre sumidero y pozo - Instalación capa 1 fresado con geocelda - Compactación con canguro capa de fresado y geocelda - Parrilla para carcamos de tubería que conecta sumideros y pozo y fundida.

CIV 8001183 (76) - Fundida andenes - Se inicia con el estampado de andenes

CIV 8001285 (77) - Nivelación de excavación para tubería agua pluvial - Cama de arena para instalar tubería 12"

- Instalación tubería 12” y relleno con arena de peña - Lleno con fresado zanja tuberia 12" ALL

CIV 8005282 (78) - Instalación Geotextil -Geocelda y Fresado

CIV 8001390 (79) - Extendido de geotextil y fresado primera capa para andén occidental - Compactación con canguro de segmento de la subrasante - Riego con agua a 1ra capa de fresado para andén occidental - Construcción caja de inspección 38c 23s andén occidental - Compactación con canguro 1ra capa de fresado para andén occidental - Recubrimiento del pozo con geotextil - Instalación de geodren para filtrar aguas negras - Instalación geodren - Extendido de fresado y geotextil en andén oriental - Compactación con canguro 1ra capa de fresado con geotextil andén occidental - Compactación con canguro 1ra capa andén orienta - Excavación para instalación de monoblock 320 - Instalación Monoblock 320

CIV 8001581 (80) - Instalación de tuberia 12" domiciliaria predio # 38c52s - Instalación de base inferior sumidero - Lleno con fresado para sumideros - Lleno con arena de peña para tubería 12" ALL - Recubrimiento con arena de peña para tubería 12" ALL - Lleno con fresado paara tuberia costado oriental y occidental - Compactacion y Nivelacion de la sub rasante - Instalación de geotextil y geocelda - Lleno con fresado capa geocelda - Cereo y compactacion de fresado capa geocelda
CIV 8005000 (81) - Sin actividades
CIV 8005078 (82) - Sin actividades
CIV 8001841 (89) - Excavación en anden costado occidental - Cargue de escombro - Demolición de caja sanitaria existente predio # 38c53s - predio # 38c59s - predio # 38c81s - predio # 38c41s - predio # 38c47s - Excavacion en anden costado oriental - Conformacion en anden costado occidental - Pisos para cajas sanitaria

CIV 8005210 (90) - Sin actividades
CIV 8005408 (91) - Cargué y retiro de material de excavación

OTROS:

Durante la semana se evidenciaron situaciones donde se afectó la vía por residuos de construcción de la obra, y por residuos dejados por el paso de las volquetas sobrecargadas, monoblock contaminado por material fresado acopiado. Estas situaciones se indicaron al contratista y fueron atendidas en hora de la tarde, satisfactoriamente.

En este mismo comité se indicaron las observaciones relacionadas con la revisión del informe N° 10 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio como son:

- Cambiar en la trazabilidad el nombre de quien aprueba el informe mensual.
- En la pág. 57 aparece la calificación de junio como 100% y fue de 98,75%, por lo mismo cambiar este porcentaje.
- Se aclara que Prefacon hace parte de CONCRETARTE.
- Ajustar el numeral 4.4.2.2 instalación de granulo de caucho.
- Se debe indicar en el mes correspondiente al informe las cantidades de materiales ingresadas a la obra a fecha de corte. El contratista informa que no es posible.
- Presentar las certificaciones que se tienen relacionadas con material fresado ingresado a la obra.
- Indicar las cantidades de bolsas de cemento para reciclar que se han generado en el periodo y su respectiva certificación de quien la procesa.
- Presentar la certificación de residuos peligrosos, por los derrames presentados.

- El residente ambiental del contratista adjunta la trazabilidad de los informes sugerida por el FDLK:

INFORME	VERSIÓN 0		VERSIÓN 1		ALCANCE		ALCANCE	
	ENTREGA	OBSE.	ENTREGA	APRO. U OBS	OBSE. FDLK CORREO		OBSE. FDLK COMITÉ	
					ENTREGA	OBSE.	ALCANCES	APRO.
INFORME 1	CE-CVK22-ADM-045	U233-G2-032-22	CE-CVK22-ADM-057	**U233-G2-064-22**				
	2/11/2022	4/11/2022	5/11/2022	**25/11/2023**				
INFORME 2	CE-CVK22-ADM-098			**U233-G2-095-22**				
	28/11/2022			**30/11/2023**				
INFORME 3	CE-CVK22-ADM-167			**U233-G2-172-23**	CE-CVK22-ADM-378	U233-G2-377-23	CE-CVK22-ADM-403	**U233-G2-379-23**
	30/12/2022			**10/01/2023**	11/04/2023	14/04/2023	17/04/2023	**17/04/2023**
INFORME 4	CE-CVK22-ADM-219			**U233-G2-225-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-382-23**
	30/01/2023			**3/02/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**18/04/2023**
INFORME 5	CE-CVK22-ADM-294	U233-G2-294-23	CE-CVK22-ADM-310	**U233-G2-316-23**	CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-388-23**
	4/03/2023	8/03/2023	9/03/2023	**5/03/2023**	14/04/2023		17/04/2023	**21/04/2023**
INFORME 6	CE-CVK22-ADM-365	U233-G2-349-23			CE-CVK22-ADM-393		CE-CVK22-ADM-402	**U233-G2-431-23**
							17/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-418	
	31/03/2023	5/04/2023			14/04/2023		21/04/2023	
							CE-CVK22-ADM-427	
							26/04/2023	
INFORME 7	CE-CVK22-ADM-443		CE-CVK22-ADM-458	**U233-G2-433-23**	CE-CVK22-ADM-505		CE-CVK22-ADM-507	**U233-G2-507-23**
	4/05/2023		11/05/2023	**23/05/2023**	30/05/2023		31/05/2023	**2/06/2023**
INFORME 8	CORREO SCLV - AMB		CE-CVK22-ADM-641	**U233-G2-590-23**				
	1/06/2023							
	CE-CVK22-ADM-531		2/08/2023	**4/08/2023**				
	8/06/2023							
INFORME 9	CE-CVK22-ADM-565	COMITÉ No. 40	CE-CVK22-ADM-602	**U233-G2-594-23**				
	30/06/2023	18/07/2023	18/07/2023	**14/08/2023**				
INFORME 10	CE-CVK22-ADM-638							
	2/08/2023							
	CE-CVK22-ADM-647							
	4/08/2023							

REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANAL

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS













PUNTOS ECOLOGICO













KIT DE DERRAMES

















BAÑOS









CERRAMIENTOS













PROTECCIÓN DE SUMIDEROS

		

CONCLUSIONES

COMPROMISOS PACTADOS		
Descripción	**Responsable**	**Fecha de Entrega**
Mantener en forma permanente los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo.	Contratista.	Permanente.

ANEXOS		
No	**Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)**	**Folios**
1		
2		