INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME N°43

CONTRATISTA	**XIE S.A.**	**No. CONTRATO**	**COP-621-2022**	**GRUPO**	**1**
OBJETO DEL CONTRATO	**"INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1"**				

PERIDO DE REPORTE	**DESDE**	**27**	**7**	**2023**	**HASTA**	**2**	**8**	**2023**
NOMBRE DE QUIEN REALIZA INFORME		**SANDRA PINTO CARDENAS**			**CARGO**	**RESIDENTE SST**		

1. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

N°	Empresa	Cantidad de trabajadores
Ingreso		
1	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	3
2		
Antiguos		
1	XIE S.A	46
2	NOVA TOPOSMAR S.A.S	8
3	PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S	1
4	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S	1
5	DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S	1
6	JOSE ARGEON MORA SERRANO	12
7	R.A.C PETREOS S.A.S	1
8	INPASUELC LTDA	2
9	INGCONOR S.A.S	5
10	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	18
11	AGL CONSTRUCCION SAS	6
12	Construcciones Obras Civiles y Transportes SAS	1
Retiros		
1	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	1
2	INGCONOR S.A.S	2
3	AGL CONSTRUCCION SAS	3
Ingreso - Retiros		
1		
Inactivos		
1		
TOTAL PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:		**111**

2. AUSENTISMO

Nombre de del trabajador	Cargo	Días de ausencia	Motivo
CARLOS ANDRES SERNA GALLEGO	OFICIAL DE OBRA	6	Vacaciones
DAGOBERTO MONROY PALMA	AYUDANTE DE OBRA	6	Permisos
ANA MARIA ORTIZ MARTINEZ	AUXILIAR DE TRAFICO	1	Permisos no remunerado
VINTOR ESTEBAN LAGUNA CAJAR	AYUDANTE	3	Permisos
WILLIAM ALFREDO HERNANDEZ IMBRETH	AYUDANTE	1	Permisos
GERMAN AREVALO MONERO	AYUDANTE	1	Permisos no remunerado
LUIS FERNANDO CASTRO IRISMA	AUXILIAR DE CONSTRUCCION	1	Permisos no remunerado
GERARDO PALENCIA REYES	OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Permisos no remunerado
YVAN FRANCISCO GONZALEZ	OFICIAL DE CONSTRUCCION	1	Permisos no remunerado
WILMER ANTONIO RAMOS PAZ	AYUDANTE DE OBRA	1	Permisos no remunerado
TOTAL DÍAS DE AUSENTISMO		**22**	

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza inducción al personal que ingreso en el periodo donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Condiciones de salud y medicinal laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de Elementos de Protección Individual (EPI), Matriz de peligros entre otros.

Se hace la notificación de riesgos al personal que ingreso en el periodo donde se informan los riesgos a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo: Riesgo Mecánico, Riesgo Químico, Riesgo Locativo, Riesgo Biológico, Riesgo Biomecánico, Riesgo Físico, Riesgo Eléctrico, De Seguridad, Riesgo Público, Fenómenos naturales.

Mediante oficio OFICIO_KNXIE22-621-826 se remite a la interventoría Informe semanal N0 42 del 20 al 26 julio 2023 Componente SST aprobado.

Se realiza Capacitación trabajo en excavaciones, dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el SG-SST.

Se realiza reunión del comité de convivencia laboral, dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el SG-SST.

Se realiza celebración de cumpleaños, dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido en el SG-SST.

El día 27 de julio de 2023 se llevó a cabo Comité integral No.10 seguimiento No. 42 con FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA. En el componente SST se revisa el avance de las actividades realizadas en las prioridades 3, 13-14, 17-18, 21-22, 24-25, 28-29, 30-31, 33-32-4, 15-16, 12 y 8-9 informes mensual realizado, informes semanales, calificación de las fichas Ambientales y SST, ingreso de personal de obra, entrega de dotación al personal de obra, plan de Emergencia, del contrato COP 621-2022.

El día 28 de julio de 2023 se apoyo el Comité de participación ciudadana con Interventoría Consorcio SCLV, Contratista XIE SA y personas de la comunidad. En el componente SST se expone las actividades realizadas en el mes de junio de 2023, entrega de dotación al personal de obra, plan de Emergencia, inducciones de ingreso, notificación de peligros, estadísticas de accidentalidad y cumplimiento de los apéndices E del contrato COP 621-2022.

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME N°43

El día 31 de julio de 2023 se llevó a cabo Comité Interno. En el componente SST se revisa el avance de las actividades realizadas en las prioridades 3,12, 13-14, 17-18, 21-22, 24-25, 28-29, 30-31, 33-4 -32, 15-16, 26-27 y 8-9. Avance actividades SST realizadas en obra, documentos de ingreso del personal de obra. Entrega de dotación y EPP. Inducciones y notificaciones.

El día 01 de agosto de 2023 se llevó a cabo el comité de seguimiento del componente SST y AMBIENTAL, entre la Interventoría, Contratista con la participación de los Residentes SST y Residentes Ambiental, realizando recorrido en las prioridades 3,12, 13-14, 17-18, 21-22, 24-25, 28-29, 30-31, 33-4 -32, 15-16, 26-27 y 8-9 evidenciando que se cuenta con el personal aprobado por la interventoría, el personal cuenta y hace uso de los EPP la dotación con la identidad visual, se cuenta con la señalización informativa sobre el uso de EPP y recomendaciones generales de SST, se cuenta con la señalización correspondiente al Plan de Emergencia, se cuenta con los equipos de emergencia extintor, botiquín, camilla.

En las prioridades 3, 12, 13-14, 17-18, 21-22, 24-25, 28-29, 30-31, 33-4 -32, 15-16, 26-27, 8-9 y acopio ubicados en la localidad de Kennedy se cuenta con punto de hidratación, señalización, camilla, botiquín y extintor.

Se realiza cerramiento en los sitios de trabajo

Elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas

Durante la semana se presentó Ausentismo de personal así:

CARLOS ANDRES SERNA GALLEGO: Estuvo ausente desde el día 27 de julio al 02 de agosto de 2023 por Vacaciones.

DAGOBERTO MONROY PALMA: Estuvo ausente desde el día 27 de julio al 02 de agosto de 2023 por Permisos.

ANA MARIA ORTIZ MARTINEZ: Estuvo ausente el día 31 de julio de 2023 por Permiso no remunerado.

VINTOR ESTEBAN LAGUNA CAJAR: Estuvo ausente desde el 31 de julio al 02 de agosto de 2023 por Permiso.

WILLIAM ALFREDO HERNANDEZ IMBRETH: Estuvo ausente el día 02 de agosto de 2023 por Permiso.

GERMAN AREVALO MONERO: Estuvo ausente el día 02 de agosto de 2023 por Permiso no remunerado no remunerado.

LUIS FERNANDO CASTRO IRISMA: Estuvo ausente el día 27 de julio de 2023 por Permiso no remunerado.

GERARDO PALENCIA REYES: Estuvo ausente el día 28 de julio de 2023 por Permiso no remunerado.

YVAN FRANCISCO GONZALEZ: Estuvo ausente el día 31 de julio de 2023 por Permiso no remunerado.

WILMER ANTONIO RAMOS PAZ: Estuvo ausente el día 02 de agosto de 2023 por Permiso no remunerado.

Durante la semana no se presentaron Accidentes de Trabajo (AT) ni incidentes.

4. INDICADOR DE AUSENTISMO PERSONAL OBRA (MAESTROS, OFICIALES Y AYUDANTES)

N° de días de ausencia	21	**N°de días de trabajo programados**	6	**N° Trabajadores en la semana**	45	**% de ausentismo**	**7,78%**

5. ACCIDENTALIDAD

CUANTOS ACCIDENTES DE TRABAJO SE HAN PRESENTADO EN LA SEMANA	0	

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)

N°	Fecha del AT	Nombre del accidentado	Cedula	Cargo	Tipo de AT	Días de incapacidad
1						

6. REGISTRO FOTOGRAFICO SST



Fotografía 1. Comité integral



Fotografía 2. Comité participación ciudadana

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
INFORME N°43	
	
Fotografía 3. Delimitación del área de trabajo	**Fotografía 4. Delimitación del área de trabajo**
	
Fotografía 5. Delimitación sendero peatonal	**Fotografía 6. Kit de emergencia**
	
Fotografía 7. Celebración de cumpleaños	**Fotografía 8. Revisión de EPP**
	
Fotografía 9. Delimitación del área de trabajo	**Fotografía 10. Señalización en obra**

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME N°43



Fotografía 11. Recorridos en obra



Fotografía 12. Delimitación del área de trabajo



Fotografía 13. Señalización de plafones



Fotografía 14. Kit de emergencia



Fotografía 15. Recorridos en obra



Fotografía 16. Señalización Frente de obra

Observaciones: