XIE	SISTEMA DE GESTIÓN	XIE-FT-048
		Versión: 1
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	oct-22
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 16/08/2023 | Hora: 8:00 am | Localidad: KENNEDY

Inspección realizada por: SANDRA PINTO CARDENAS | Contrato: COP 621-2022

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones ?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	CIV 3	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
2	CIV 8 Y 9	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
3	CIV 12	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
4	CIV 13 Y 14	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
5	CIV 15 Y 16	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
6	CIV 17 Y 18	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
7	CIV 21 Y 22	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
8	CIV 24 Y 25	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
9	CIV 26 Y 27	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
10	CIV 28 Y 29	X		X			X	X		X		X		X		X		X				
11	CIV 30 Y 31	X		X			X	X		X		X		X		X		X				

Instructivo:
Diligencie si o no en la casilla que correponda
Observaciones: Diligencie si existe alguna observación duarnte la inspección

Firma responsable inspección: Sandra Pinto Mariana Diaz Tania Lombana
Cargo: Mariana D. Aux amb y SST

XIE	SISTEMA DE GESTIÓN	XIE-FT-048
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS	Versión: 1
		oct-22
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 16/08/2023 Hora: 8:00 am Localidad: KENNEDY

Inspección realizada por: SANDRA PINTO CARDENAS Contrato: COP 621-2022

No	Ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones ?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	CIV 4,32,33	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
2	Camp. XIE SA	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
3	Bodega XIE SA	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
4	Camp. Jose Mora	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
5	Camp. Redes y Sistemas	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
6	Camp. INGCONOR	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
7	Camp. ACL Construccion	X		X			X	X		X		X		X		X		X		X		
8																						
9																						
10																						
11																						

Instructivo:
Diligencie si o no en la casilla que correponda
Observaciones: Diligencie si existe alguna observación duarnte la inspección

Firma responsable inspección Sandra Pinto Mariana Diaz Tania Lombana
Cargo: Mariana D. Aux amb y SST