XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-35
		VERSION1
	INSPECCION DE EXTINTORES	oct-22
		PAG 1 DE 1

Lugar Donde esta Ubicado: Contrato 621 de 2022 — Proyecto: XIE SA

Inspección realizada por: Sandra Pinto — N° Contrato: 621 de 2022

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	16/08/23	12	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 3
2	16/08/23	06	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 8 Y 9
3	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 12
4	16/08/23	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 13 Y 14
5	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 15 Y 16
6	16/08/23	08	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 17 Y 18
7	16/08/23	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 21 Y 22
8	16/08/23	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 24 Y 25
9	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 26 Y 27
10	16/08/23	06	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 28 Y 29
11	16/08/23	06	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV 30 Y 31

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Sandra Pinto

Firma responsable inspección

Mariana Diaz
Mariana D.
Aux. amb y SST

Tanya Lombana
Aux Amb y SST

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-35
		VERSION1
	INSPECCION DE EXTINTORES	oct-22
		PAG 1 DE 1

Lugar Donde esta Ubicado: Contrato 621 de 2022

Proyecto: XIE SA

Inspección realizada por: Sandra Pinto

N° Contrato: 621 de 2022

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				CIV A, 32, 33
2	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Camp. XIE SA
3	16/08/23	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Bodega XIE SA
4	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Camp. Jose Mora
5	16/08/23	06	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Camp. Redes y Sistemas
6	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Camp. INGCONOR
7	16/08/23	06	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				Camp. AGL Construccion
8																												
9																												
10																												
11																												

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Sandra Pinto

Firma responsable Inspección

Mariana Diaz
Mariana D.
Aux. amb y SST

Tania Lombana

Aux Amb y SST

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-35
		VERSION1
	INSPECCION DE EXTINTORES	oct-22
		PAG 1 DE 1

Lugar Donde esta Ubicado: Contrato 621 de 2022

Proyecto: XIE SA

Inspección realizada por: Sandra Pinto

N° Contrato: 621 de 2022

No	FECHA	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	16/08/23	01	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 001
2	16/08/23	02	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 005
3	16/08/23	11	23	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 011
4	16/08/23	09	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 012
5	16/08/23	09	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 013
6	16/08/23	07	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 014
7	16/08/23	05	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 029
8	16/08/23	04	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		✓				movil 039
9																												
10																												
11																												

NOTA: MARQUE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA. LA INSPECCIÓN DEL EXTINTOR SE REALIZARÁ UNA VEZ AL MES

Sandra Pinto

Firma responsable inspección

Mariana Diaz
Mariana D.
Aux. amb y SST

Tania Lombana

Aux Amb y SST