XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento INGCONOR SAS
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Alicates	1	Quijadas con desgastes o melladas	C			
		Tornillo o pasador en mal estado.	C			
		Mangos en mal estado	C			
		otros	—			
Clinceles (muela)	3	Estan con rebabas.	C			
		Se encuentra desportillado	C			
		Filos mellados o sin filo	C			
		Vastago demasiado corto o largo	C			
		otros	—			
Destornillador	1	El mango se encuentra rajado	C			
		El mango está flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		El vastago se encuentra torcido	C			
		otros	—			
Martillo	2	El mango no es proprocional a la cabeza	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		El mango está flojo, rajado o con astillas	C			
		Cabeza en mal estado, rebabas	C			
		Mango mal alineado, engrasado	C			
		Superficie del mango sucia, barnizado y no se ajusta a la mano	C			
Sierras	0	Dientes afilados sin la misma inclinacion			X	
		Mangos mal fijados y en pésimo estado.			X	
		Hoja se encuentra destensada.			X	
Tijeras	0	No tiene tope de proteccion en los dedos			X	
		La tuerca está mal colocada.			X	
		El tornillo de giro está sin engrasar			X	
		La hoja está sin filo			X	
Llaves	6	No se ajusta a la cabeza de la tuerca	C			
		Los ajustables no se aceitan	C			
		Mordazas están desgastadas-deformadas	C			
		El mango se encuentra torcido	C			
		Presenta demasiada holgura	C			
		Boca mal formada, con desgaste	C			
Sierra circular portatil	0	Le falta carcasa móvil de protección ó se encuentra en mal estado.			X	
		No posee cubierta extrema ó se encuentra en malas condiciones			X	
		Tiene interruptor en mal estado			X	
		No posee protector inferior de la hoja del angulo de bisel ó está en mal estado			X	
		El tornillo de fijación de la hoja está en mal estado			X	
		otros			—	
Palas (redondas)	14	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Limas	0	Sin mango, mango flojo, rajado			X	
		Desgaste de dientes			X	
		Bordes con daños			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento INGCONOR SAS
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Palines	1	cabo Rajado	C			
		El cabo se encuentra flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta Melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Herramientas eléctricas	1	Las conexiones eléctricas están mal protegidas, canalizadas y encauchetadas incorrectamente.	C			
		La herramienta tiene las conexiones y suiches en mal estado.	C			
		Los cables eléctricos se encuentran con pelones, talladuras o terminaciones sin aislar.	C			
		Todas las herramientas eléctricas no están a tierra o no tienen doble aislamiento	C			
		No tiene guardas ó se encuentran en mal estado	C			
Picas	14	El cabo está Rajado	C			
		El cabo se encuentra flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		La cabeza presenta melladuras	C			
		La cabeza presenta desgaste excesivo	C			
Serruchos	1	Mango flojo, rajado	C			
		Falta de afilado	C			
		Bordes con daños	C			
Palustres	1	Mango en mal estado	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Macetas (almadanas)	3	El cabo está desastillado	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		superficie del mango esta impregnado de grasa	C			
Cuchillos	0	Se encuentran sin filo			X	
		No disponen de mangos y fundas			X	
Barra metálica	4	Se encuentra torcida	C			
		se encuentra excesivamente desgastada	C			
		Presenta fisuras o grietas	C			
Pulidora	1	La carcasa está en mal estado	C			
		El mango no posee aislamiento eléctrico	C			
		Vástago de montaje en buen estado	C			
		Tuerca de apriete se encuentra en malas condiciones	C			
		El disco se encuentra agrietado	C			
		No cuenta con resguardo del disco ó esta en malas condiciones	C			
		Los cables no tienen aislamiento ó presentan fisuras	C			
Carretillas	2	Los mangos estan desastillados	C			
		Los soportes de la llanta no estan fijos	C			
		Eje de llanta está sin engrasar	C			
		La llanta esta en malas condiciones	C			
		El soporte de apoyo es inestable ó con grietas	C			
Taladro demoledor	0	Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado			X	
		Las brocas están en mal estado			X	
		El mango se encuentra en mal estado y sin aislar			X	
		Los swiches y cables estánen mal estado			X	
		Tuerca de apriete se encuentra en pésimas condiciones			X	
Taladro percutor	1	El cable y enchufe estan en mal estado	C			
		El mandril esta en mal estado	C			

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento. INGCONOR SAS.
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
		El mango esta sin aislar y en mal estado	C			
Cizalla	0	El filo presenta desgaste excesivo			X	
		Las tuercas se encuentran desajustadas			X	
		El mango esta mal fijado y en mal estado			X	
Escuadras metálicas	3	Están descompletas ó en mal estado	C			
		Están dobladas o reventadas	C			
Machete	1	No tiene filo ó posee grietas	C			
		La hoja presenta desgaste excesivo	C			
		Presenta melladuras	C			
		El mango está en mal estado	C			
Espátulas	3	El mango está adaptado a la lámina	C			
		Los bordes presentan daños	C			
		El mango se encuentra desastillado	C			
Patecabras	0	Las puntas estan reventadas			X	
		El vástago se encuentra torcido			X	
Niveles en aluminio	3	Se encuentran torcidos	C			
		Los bordes están desportillados	C			
Rotomartillo	1	Los interruptores están en mal estado	C			
		Los cables están pelados o con empalmes inadecuados	C			
		Tuercas de apriete están en malas condiciones	C			
		otros	—			
Picas	14	los filos presentan desgaste excesivo	C			
		El mango está impregando de grasa	C			
		El cabezote está despicado	C			
Hoyadora Paladraga	1	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Palas cuadradas	2	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		la pala presenta desgaste excesivo	C			
Equipo de soldadura	0	El cable de acometida está en mal estado			X	
		Tomacorriente está en malas condiciones			X	
		Cable de alimentación tiene empalmes incorrectos			X	
		Las pinzas no tiene buena mordaza			X	
		La pinza no está lo suficientemente aislada			X	
		Portaelectrodos			X	
		No tiene linea a tierra			X	

Observaciones:

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento José Mora
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Alicates	10	Quijadas con desgastes o melladas	C			
		Tornillo o pasador en mal estado.	C			
		Mangos en mal estado	C			
		otros	—			
Clinceles (muela)	0	Estan con rebabas.			X	
		Se encuentra desportillado			X	
		Filos mellados o sin filo			X	
		Vastago demasiado corto o largo			X	
		otros			—	
Destornillador	0	El mango se encuentra rajado			X	
		El mango está flojo			X	
		El mango está desportillado			X	
		El vastago se encuentra torcido			X	
		otros			—	
Martillo	4	El mango no es proprocional a la cabeza	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		El mango está flojo, rajado o con astillas	C			
		Cabeza en mal estado, rebabas	C			
		Mango mal alineado, engrasado	C			
		Superficie del mango sucia, barnizado y no se ajusta a la mano	C			
Sierras	0	Dientes afilados sin la misma inclinacion			X	
		Mangos mal fijados y en pésimo estado.			X	
		Hoja se encuentra destensada.			X	
Tijeras	1	No tiene tope de proteccion en los dedos	C			
		La tuerca está mal colocada.	C			
		El tornillo de giro está sin engrasar	C			
		La hoja está sin filo	C			
Llaves	0	No se ajusta a la cabeza de la tuerca			X	
		Los ajustables no se aceitan			X	
		Mordazas están desgastadas-deformadas			X	
		El mango se encuentra torcido			X	
		Presenta demasiada holgura			X	
		Boca mal formada, con desgaste			X	
Sierra circular portatil	0	Le falta carcasa móvil de protección ó se encuentra en mal estado.			X	
		No posee cubierta extrema ó se encuentra en malas condiciones			X	
		Tiene interruptor en mal estado			X	
		No posee protector inferior de la hoja del angulo de bisel ó está en mal estado			X	
		El tornillo de fijación de la hoja está en mal estado			X	
		otros			—	
Palas (redondas)	15	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Limas	0	Sin mango, mango flojo, rajado			X	
		Desgaste de dientes			X	
		Bordes con daños			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/2023
UBICACIÓN: Campamento Jose Mora
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Palines	0	cabo Rajado			X	
		El cabo se encuentra flojo			X	
		El cabo está desportillado			X	
		La pala presenta Melladuras			X	
		La pala presenta desgaste excesivo			X	
Herramientas eléctricas	2	Las conexiones eléctricas están mal protegidas, canalizadas y encauchetadas incorrectamente.	C			
		La herramienta tiene las conexiones y suiches en mal estado.	C			
		Los cables eléctricos se encuentran con pelones, talladuras o terminaciones sin aislar.	C			
		Todas las herramientas eléctricas no están a tierra o no tienen doble aislamiento	C			
		No tiene guardas ó se encuentran en mal estado	C			
Picas	10	El cabo está Rajado	C			
		El cabo se encuentra flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		La cabeza presenta melladuras	C			
		La cabeza presenta desgaste excesivo	C			
Serruchos	3	Mango flojo, rajado	C			
		Falta de afilado	C			
		Bordes con daños	C			
Palustres	4	Mango en mal estado	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Macetas (almadanas)	2	El cabo está desastillado	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		superficie del mango esta impregnado de grasa	C			
Cuchillos	0	Se encuentran sin filo			X	
		No disponen de mangos y fundas			X	
Barra metálica	4	Se encuentra torcida	C			
		se encuentra excesivamente desgastada	C			
		Presenta fisuras o grietas	C			
Pulidora	1	La carcasa está en mal estado	C			
		El mango no posee aislamiento eléctrico	C			
		Vástago de montaje en buen estado	C			
		Tuerca de apriete se encuentra en malas condiciones	C			
		El disco se encuentra agrietado	C			
		No cuenta con resguardo del disco ó esta en malas condiciones	C			
		Los cables no tienen aislamiento ó presentan fisuras	C			
Carretillas	1	Los mangos estan desastillados	C			
		Los soportes de la llanta no estan fijos	C			
		Eje de llanta está sin engrasar	C			
		La llanta esta en malas condiciones	C			
		El soporte de apoyo es inestable ó con grietas	C			
Taladro demoledor	1	Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado	C			
		Las brocas están en mal estado	C			
		El mango se encuentra en mal estado y sin aislar	C			
		Los swiches y cables estánen mal estado	C			
		Tuerca de apriete se encuentra en pésimas condiciones	C			
Taladro percutor	0	El cable y enchufe estan en mal estado			X	
		El mandril esta en mal estado			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23108123
UBICACIÓN: Campamento Jose Mora
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
		El mango esta sin aislar y en mal estado			X	
Cizalla	0	El filo presenta desgaste excesivo			X	
		Las tuercas se encuentran desajustadas			X	
		El mango esta mal fijado y en mal estado			X	
Escuadras metálicas	4	Están descompletas ó en mal estado	C			
		Están dobladas o reventadas	C			
Machete	0	No tiene filo ó posee grietas			X	
		La hoja presenta desgaste excesivo			X	
		Presenta melladuras			X	
		El mango está en mal estado			X	
Espátulas	4	El mango está adaptado a la lámina	C			
		Los bordes presentan daños	C			
		El mango se encuentra desastillado	C			
Patecabras	0	Las puntas estan reventadas			X	
		El vástago se encuentra torcido			X	
Niveles en aluminio	5	Se encuentran torcidos	C			
		Los bordes están desportillados	C			
Rotomartillo	1	Los interruptores están en mal estado	C			
		Los cables están pelados o con empalmes inadecuados	C			
		Tuercas de apriete están en malas condiciones	C			
		otros	—			
Picas	10	los filos presentan desgaste excesivo	C			
		El mango está impregando de grasa	C			
		El cabezote está despicado	C			
Hoyadora Paladraga	4	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Palas cuadradas	4	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		la pala presenta desgaste excesivo	C			
Equipo de soldadura	0	El cable de acometida está en mal estado			X	
		Tomacorriente está en malas condiciones			X	
		Cable de alimentación tiene empalmes incorrectos			X	
		Las pinzas no tiene buena mordaza			X	
		La pinza no está lo suficientemente aislada			X	
		Portaelectrodos			X	
		No tiene linea a tierra			X	

Observaciones:

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23108123
UBICACIÓN: Campamento Redes y Sistemas
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Alicates	2	Quijadas con desgastes o melladas	C			
		Tornillo o pasador en mal estado.	C			
		Mangos en mal estado	C			
		otros	—			
Clinceles (muela)	12	Estan con rebabas.	C			
		Se encuentra desportillado	C			
		Filos mellados o sin filo	C			
		Vastago demasiado corto o largo	C			
		otros	—			
Destornillador	4	El mango se encuentra rajado	C			
		El mango está flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		El vastago se encuentra torcido	C			
		otros	—			
Martillo	2	El mango no es proprocional a la cabeza	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		El mango está flojo, rajado o con astillas	C			
		Cabeza en mal estado, rebabas	C			
		Mango mal alineado, engrasado	C			
		Superficie del mango sucia, barnizado y no se ajusta a la mano	C			
Sierras	6	Dientes afilados sin la misma inclinacion			X	
		Mangos mal fijados y en pésimo estado.			X	
		Hoja se encuentra destensada.			X	
Tijeras	1	No tiene tope de proteccion en los dedos	C			
		La tuerca está mal colocada.	C			
		El tornillo de giro está sin engrasar	C			
		La hoja está sin filo	C			
Llaves	3	No se ajusta a la cabeza de la tuerca	C			
		Los ajustables no se aceitan	C			
		Mordazas están desgastadas-deformadas	C			
		El mango se encuentra torcido	C			
		Presenta demasiada holgura	C			
		Boca mal formada, con desgaste	C			
Sierra circular portatil	0	Le falta carcasa móvil de protección ó se encuentra en mal estado.			X	
		No posee cubierta extrema ó se encuentra en malas condiciones			X	
		Tiene interruptor en mal estado			X	
		No posee protector inferior de la hoja del angulo de bisel ó está en mal estado			X	
		El tornillo de fijación de la hoja está en mal estado			X	
		otros			—	
Palas (redondas)	15	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Limas	1	Sin mango, mango flojo, rajado	C			
		Desgaste de dientes	C			
		Bordes con daños	C			

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento Redes y Sistemas
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Palines	0	cabo Rajado			X	
		El cabo se encuentra flojo			X	
		El cabo está desportillado			X	
		La pala presenta Melladuras			X	
		La pala presenta desgaste excesivo			X	
Herramientas eléctricas	1	Las conexiones eléctricas están mal protegidas, canalizadas y encauchetadas incorrectamente.	C			
		La herramienta tiene las conexiones y suiches en mal estado.	C			
		Los cables eléctricos se encuentran con pelones, talladuras o terminaciones sin aislar.	C			
		Todas las herramientas eléctricas no están a tierra o no tienen doble aislamiento	C			
		No tiene guardas ó se encuentran en mal estado	C			
Picas	15	El cabo está Rajado	C			
		El cabo se encuentra flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		La cabeza presenta melladuras	C			
		La cabeza presenta desgaste excesivo	C			
Serruchos	2	Mango flojo, rajado	C			
		Falta de afilado	C			
		Bordes con daños	C			
Palustres	8	Mango en mal estado	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Macetas (almadanas)	4	El cabo está desastillado	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		superficie del mango esta impregnado de grasa	C			
Cuchillos	0	Se encuentran sin filo			X	
		No disponen de mangos y fundas			X	
Barra metálica	4	Se encuentra torcida	C			
		se encuentra excesivamente desgastada	C			
		Presenta fisuras o grietas	C			
Pulidora	2	La carcasa está en mal estado	C			
		El mango no posee aislamiento eléctrico	C			
		Vástago de montaje en buen estado	C			
		Tuerca de apriete se encuentra en malas condiciones	C			
		El disco se encuentra agrietado	C			
		No cuenta con resguardo del disco ó esta en malas condiciones	C			
		Los cables no tienen aislamiento ó presentan fisuras	C			
Carretillas	2	Los mangos estan desastillados	C			
		Los soportes de la llanta no estan fijos	C			
		Eje de llanta está sin engrasar	C			
		La llanta esta en malas condiciones	C			
		El soporte de apoyo es inestable ó con grietas	C			
Taladro demoledor	2	Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado	C			
		Las brocas están en mal estado	C			
		El mango se encuentra en mal estado y sin aislar	C			
		Los swiches y cables estánen mal estado	C			
		Tuerca de apriete se encuentra en pésimas condiciones	C			
Taladro percutor	0	El cable y enchufe estan en mal estado			X	
		El mandril esta en mal estado			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento, Redes y Sistemas
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
		El mango esta sin aislar y en mal estado			X	
Cizalla	1	El filo presenta desgaste excesivo	C			
		Las tuercas se encuentran desajustadas	C			
		El mango esta mal fijado y en mal estado	C			
Escuadras metálicas	3	Están descompletas ó en mal estado	C			
		Están dobladas o reventadas	C			
Machete	0	No tiene filo ó posee grietas			X	
		La hoja presenta desgaste excesivo			X	
		Presenta melladuras			X	
		El mango está en mal estado			X	
Espátulas	2	El mango está adaptado a la lámina	C			
		Los bordes presentan daños	C			
		El mango se encuentra desastillado	C			
Patecabras	0	Las puntas estan reventadas			X	
		El vástago se encuentra torcido			X	
Niveles en aluminio	3	Se encuentran torcidos	C			
		Los bordes están desportillados	C			
Rotomartillo	1	Los interruptores están en mal estado	C			
		Los cables están pelados o con empalmes inadecuados	C			
		Tuercas de apriete están en malas condiciones	C			
		otros	—			
Picas	12	los filos presentan desgaste excesivo	C			
		El mango está impregando de grasa	C			
		El cabezote está despicado	C			
Hoyadora Paladraga	0	El cabo se encuentra Rajado			X	
		El cabo se encuentra Flojo			X	
		El cabo está desportillado			X	
		La pala presenta melladuras			X	
		La pala presenta desgaste excesivo			X	
Palas cuadradas	4	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		la pala presenta desgaste excesivo	C			
Equipo de soldadura	0	El cable de acometida está en mal estado			X	
		Tomacorriente está en malas condiciones			X	
		Cable de alimentación tiene empalmes incorrectos			X	
		Las pinzas no tiene buena mordaza			X	
		La pinza no está lo suficientemente aislada			X	
		Portaelectrodos			X	
		No tiene linea a tierra			X	

Observaciones:

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento AGL Construccion
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Alicates	1	Quijadas con desgastes o melladas	C			
		Tornillo o pasador en mal estado.	C			
		Mangos en mal estado	C			
		otros	—			
Clinceles (muela)	1	Estan con rebabas.	C			
		Se encuentra desportillado	C			
		Filos mellados o sin filo	C			
		Vastago demasiado corto o largo	C			
		otros	—			
Destornillador	2	El mango se encuentra rajado	C			
		El mango está flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		El vastago se encuentra torcido	C			
		otros	—			
Martillo	3	El mango no es proprocional a la cabeza	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		El mango está flojo, rajado o con astillas	C			
		Cabeza en mal estado, rebabas	C			
		Mango mal alineado, engrasado	C			
		Superficie del mango sucia, barnizado y no se ajusta a la mano	C			
Sierras	0	Dientes afilados sin la misma inclinacion			X	
		Mangos mal fijados y en pésimo estado.			X	
		Hoja se encuentra destensada.			X	
Tijeras	0	No tiene tope de proteccion en los dedos			X	
		La tuerca está mal colocada.			X	
		El tornillo de giro está sin engrasar			X	
		La hoja está sin filo			X	
Llaves	2	No se ajusta a la cabeza de la tuerca	C			
		Los ajustables no se aceitan	C			
		Mordazas están desgastadas-deformadas	C			
		El mango se encuentra torcido	C			
		Presenta demasiada holgura	C			
		Boca mal formada, con desgaste	C			
Sierra circular portatil	0	Le falta carcasa móvil de protección ó se encuentra en mal estado.			X	
		No posee cubierta extrema ó se encuentra en malas condiciones			X	
		Tiene interruptor en mal estado			X	
		No posee protector inferior de la hoja del angulo de bisel ó está en mal estado			X	
		El tornillo de fijación de la hoja está en mal estado			X	
		otros			—	
Palas (redondas)	6	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Limas	0	Sin mango, mango flojo, rajado			X	
		Desgaste de dientes			X	
		Bordes con daños			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/23
UBICACIÓN: Campamento AGL Construccion
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Palines	0	cabo Rajado			X	
		El cabo se encuentra flojo			X	
		El cabo está desportillado			X	
		La pala presenta Melladuras			X	
		La pala presenta desgaste excesivo			X	
Herramientas eléctricas	0	Las conexiones eléctricas están mal protegidas, canalizadas y encauchetadas incorrectamente.			X	
		La herramienta tiene las conexiones y suiches en mal estado.			X	
		Los cables eléctricos se encuentran con pelones, talladuras o terminaciones sin aislar.			X	
		Todas las herramientas eléctricas no están a tierra o no tienen doble aislamiento			X	
		No tiene guardas ó se encuentran en mal estado			X	
Picas	5	El cabo está Rajado	C			
		El cabo se encuentra flojo	C			
		El mango está desportillado	C			
		La cabeza presenta melladuras	C			
		La cabeza presenta desgaste excesivo	C			
Serruchos	1	Mango flojo, rajado	C			
		Falta de afilado	C			
		Bordes con daños	C			
Palustres	3	Mango en mal estado	C			
		La pala presenta desgaste excesivo	C			
Macetas (almadanas)	2	El cabo está desastillado	C			
		cabeza unida de manera incorrecta al mango	C			
		superficie del mango esta impregnado de grasa	C			
Cuchillos	0	Se encuentran sin filo			X	
		No disponen de mangos y fundas			X	
Barra metálica	2	Se encuentra torcida	C			
		se encuentra excesivamente desgastada	C			
		Presenta fisuras o grietas	C			
Pulidora	0	La carcasa está en mal estado			X	
		El mango no posee aislamiento eléctrico			X	
		Vástago de montaje en buen estado			X	
		Tuerca de apriete se encuentra en malas condiciones			X	
		El disco se encuentra agrietado			X	
		No cuenta con resguardo del disco ó esta en malas condiciones			X	
		Los cables no tienen aislamiento ó presentan fisuras			X	
Carretillas	2	Los mangos estan desastillados	C			
		Los soportes de la llanta no estan fijos	C			
		Eje de llanta está sin engrasar	C			
		La llanta esta en malas condiciones	C			
		El soporte de apoyo es inestable ó con grietas	C			
Taladro demoledor	0	Las conexiones eléctricas se encuentran en mal estado			X	
		Las brocas están en mal estado			X	
		El mango se encuentra en mal estado y sin aislar			X	
		Los swiches y cables estánen mal estado			X	
		Tuerca de apriete se encuentra en pésimas condiciones			X	
Taladro percutor	0	El cable y enchufe estan en mal estado			X	
		El mandril esta en mal estado			X	

XIE	SISTEMA DE GESTION	XIE-FT-37
		VERSION 1
	INSPECCIONES HERRRAMIENTAS Y/O MAQUINAS	oct-22

FECHA: 23/08/2023
UBICACIÓN: Campamento AGL. Construccion
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Sandra Pinto
FIRMA:

Herramienta	Cantidad	Dispositivos a verificar	C	NC	NA	OBSERVACIONES
		El mango esta sin aislar y en mal estado			X	
Cizalla	0	El filo presenta desgaste excesivo			X	
		Las tuercas se encuentran desajustadas			X	
		El mango esta mal fijado y en mal estado			X	
Escuadras metálicas	3	Están descompletas ó en mal estado	C			
		Están dobladas o reventadas	C			
Machete	0	No tiene filo ó posee grietas			X	
		La hoja presenta desgaste excesivo			X	
		Presenta melladuras			X	
		El mango está en mal estado			X	
Espátulas	2	El mango está adaptado a la lámina	C			
		Los bordes presentan daños	C			
		El mango se encuentra desastillado	C			
Patecabras	0	Las puntas estan reventadas			X	
		El vástago se encuentra torcido			X	
Niveles en aluminio	1	Se encuentran torcidos	C			
		Los bordes están desportillados	C			
Rotomartillo	0	Los interruptores están en mal estado			X	
		Los cables están pelados o con empalmes inadecuados			X	
		Tuercas de apriete están en malas condiciones			X	
		otros			—	
Picas	5	los filos presentan desgaste excesivo	C			
		El mango está impregando de grasa	C			
		El cabezote está despicado	C			
Hoyadora Paladraga	0	El cabo se encuentra Rajado			X	
		El cabo se encuentra Flojo			X	
		El cabo está desportillado			X	
		La pala presenta melladuras			X	
		La pala presenta desgaste excesivo			X	
Palas cuadradas	1	El cabo se encuentra Rajado	C			
		El cabo se encuentra Flojo	C			
		El cabo está desportillado	C			
		La pala presenta melladuras	C			
		la pala presenta desgaste excesivo	C			
Equipo de soldadura	0	El cable de acometida está en mal estado			X	
		Tomacorriente está en malas condiciones			X	
		Cable de alimentación tiene empalmes incorrectos			X	
		Las pinzas no tiene buena mordaza			X	
		La pinza no está lo suficientemente aislada			X	
		Portaelectrodos			X	
		No tiene linea a tierra			X	

Observaciones: